


DREMEL® 3D40



GB	Original instructions	2	NL	Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing	147
DE	Übersetzung der Originalbedienungsanleitung	31	DA	Oversættelse af betjeningsvejledning	176
FR	Traduction de la notice originale	60	SV	Översättning av originalinstruktioner	205
ES	Traducción de las instrucciones originales	89	NO	Oversettelse av originalinstruksjonene	234
IT	Traduzione delle istruzioni originali	118	FI	Käännös alkuperäisistä ohjeista	263
			AR	تامیل عربی ممجرت	320

EU

GENERAL SAFETY WARNINGS



WARNING READ ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE DREMEL 3D40 BEFORE SETUP AND USE. FAILURE TO COMPLY WITH THE WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN FIRE, EQUIPMENT DAMAGE, PROPERTY DAMAGE, OR PERSONAL INJURY. SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

WORK AREA SAFETY

- a. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b. Do not operate Dremel 3D40 in the presence of flammable liquids, gases or dust. Dremel 3D40 creates high temperatures which may ignite the dust or fumes.
- c. Store idle 3D40s out of reach of children and other untrained persons. Injury can occur in hands of untrained users.

ELECTRICAL SAFETY

- a. Always use the Dremel 3D40 with a properly grounded outlet. Do not modify Dremel 3D40 plug. Improper grounding and modified plugs increase risk of electric shock.
- b. Do not use Dremel 3D40 in damp or wet locations. Do not expose Dremel 3D40 to rain. Presence of moisture increases risk of electric shock.
- c. Do not abuse the cord. Never use the cord for pulling or unplugging the Dremel 3D40. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- d. Avoid using this product during an electric storm. There may be a remote risk of a power surge from lightning that may result in an electric shock.
- e. In case of emergency unplug Dremel 3D40 from outlet.

PERSONAL SAFETY

- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a Dremel 3D40. Do not use Dremel 3D40 while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating Dremel 3D40 may result in personal injury.
- b. Use personal protective equipment. The use of protective equipment such as heat resistant gloves and safety glasses will reduce the risk of personal injuries.
- c. Dress properly. Do not wear loose clothing or Jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, Jewellery or long hair can be caught in moving parts.

DREMEL 3D40 USE AND CARE

- a. Before every use check Dremel 3D40 for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition

that may affect the Dremel 3D40's operation. If damage is suspected then have the Dremel 3D40 repaired by an authorised Dremel service centre before use. Use of Dremel 3D40 when damaged may result in poor quality of object creation, further equipment damage, property damage or personal injury.

- b. Do not touch the extruder tip during Dremel 3D40 operation or until it has cooled down to at least 60°C (140°F). Contact with the extruder tip during or after operation before tip has cooled may result in personal injury.
- c. Set up the Dremel 3D40 in a well-ventilated area. Provide at least 8 inches of unobstructed spacing around Dremel 3D40. Dremel 3D40 melts plastic during building. Plastic odours emitted during Dremel 3D40 operation may irritate eyes and airways. Locating Dremel 3D40 close to surrounding objects prevents proper ventilation.
- d. Do not reach inside the Dremel 3D40 while it is in operation. Contact with Dremel 3D40 moving parts during operation may result in poor build quality, equipment damage or personal injury.
- e. Do not leave the Dremel 3D40 unattended during operation. Use of Dremel 3D40 by persons unfamiliar with these warnings and instructions may result equipment or property damage and personal injury.
- f. Use only DREMEL PLA filament. Use of filament not authorized by Dremel may result in equipment and property damage.
- g. Ensure small objects created by Dremel 3D40 are not accessible to young children. Small objects are potential choking hazards for young children.
- h. Do not create illegal or inappropriate objects using Dremel 3D40.
- i. Do not use Dremel 3D40 to create objects intended for use with candles, liquid fuels, and other heat sources. Plastic may melt when exposed to fire or other heat sources. Such use of objects created by Dremel 3D40 may result in fire, property damage and personal injury.
- j. Do not use Dremel 3D40 to create objects intended for food or drink applications such as preparation, decoration, storage, or consumption. Such use of objects created by Dremel 3D40 may result in illness or personal injury.
- k. Do not use Dremel 3D40 to create objects intended with use with electrical components or housings of electrical components. PLA plastic is not suitable for electrical applications. Such use of objects created by Dremel 3D40 may result in property damage and personal injury.
- l. Do not put plastic objects in or around your mouth. PLA plastic is not suitable for food or drink preparation and food utensils. Such use of objects created by Dremel 3D40 may result in illness or personal injury.
- m. Do not use Dremel 3D40 to create objects intended for chemical storage. PLA plastic is not suitable for chemical storage. Such use of objects created by Dremel 3D40 may result in property damage and personal injury.
- n. Do not modify Dremel 3D40 or alter factory settings. Modifications may result in equipment and property damage, and personal injury.
- o. Do not expose Dremel 3D40 to temperatures exceeding 70°C (158°F). Dremel 3D40 may become damaged. Dremel 3D40 is intended to operate in temperature between 16-29° C (60 - 85° F).

- p. Do not move or bump Dremel 3D40 or the extruder during operation. *The object may build incorrectly.*
- q. Do not change colour of filament or spool during building. *Doing so will cancel the object and may damage the extruder.*
- r. Do not pull the filament out until instructed by the touch screen. *Doing so may damage the extruder.*
- s. Use extra care not to damage the extruder tip when clearing debris. *Dremel 3D40 will not work properly with damaged extruder tip and will require replacement.*
- t. Before every build make sure that the build platform is covered with Dremel specified build tape. *Use of improper build tape may result in equipment damage and poor object build quality.*
- u. Be aware of your body position when using hand tools to remove objects from the build platform. *Sudden tool slip and improper body position during object removal from the build platform may result in personal injury.*
- v. Avoid scratching the build platform when removing objects. *Scratches in the build platform will result in improper object creation.*
- w. Do not drop the build platform. *Tempered glass plate may break and result in personal injury.*
- x. Do not remove tempered glass plate from plastic holder. *Contact with tempered glass plate edge may result in personal injury.*
- y. Do not twist or bend the build platform while removing objects. *Tempered glass plate may separate from plastic holder and result in personal injury.*
- z. Dremel is not responsible for structural integrity or utility of objects created using Dremel 3D40. *Structural models created by inexperienced designers may result in property damage and personal injury.*

SERVICE

- a. Always unplug Dremel 3D40 from its power before performing any service procedures. *Failure to do so may result in personal injury and equipment damage.*
- b. Have your Dremel 3D40 serviced only by an authorized Dremel service centre using only Dremel replacement parts. *This will ensure that proper operation and safety of Dremel 3D40 is maintained.*
- c. Use only Dremel approved materials and components. *Use of object materials, or 3D objects other than Dremel® approved object materials and genuine Dremel® components may void warranty.*

TABLE OF CONTENTS

General safety warnings	2
Table of contents.....	3
Used symbols.....	4
Information on Intellectual Property	4
Dremel Remote and Mobile Services.....	4
Functional Description and Specifications	4
3D40 Resources	5
Glossary of Terms.....	6
Getting to know your 3D40	7
Introduction.....	9
Kit Contents*	9
Touch Screen.....	11
Touch Screen Icons	16
Initial Setup	17
Print Studio Software Overview	18
Getting Ready to Build	19
Building	23
Removing Your Object.....	26
Best Practices	27
Maintenance.....	27
Maintenance and Service	29
Dremel® Consumer Limited Warranty.....	30

USED SYMBOLS

Symbol	Name	Designation/ Explanation
	Warning symbol	Alerts user to warning messages
	Read manual symbol	Alerts user to read manual

A WARNING THIS IS A CLASS A PRODUCT. IN A DOMESTIC ENVIRONMENT THIS PRODUCT MAY CAUSE RADIO INTERFERENCE IN WHICH CASE THE USER MAY BE REQUIRED TO TAKE ADEQUATE MEASURES.

INFORMATION ON INTELLECTUAL PROPERTY

The Dremel 3D40 is intended for 3D printing objects from digital files that you create or own, or have the right to print using the Dremel 3D40. When making objects using the Dremel 3D40, it is your responsibility to ensure that you do not infringe any third party intellectual property rights or violate any applicable laws or regulations, such as U.S. or foreign intellectual property laws. The Dremel 3D40 may not be used to make objects protected by intellectual property rights owned by third parties without such third parties' permission. Using the Dremel 3D40 to do any of the following may require the permission of third parties: to make a duplicate or facsimile (in whole or in part) of any object not created by you, to make an object from a digital file you do not own, or to make an object from a scan of a physical object that you did not create. It is your responsibility to obtain such permission. In some cases, you may not be able to obtain such permission. Where such permission cannot be obtained, you should not 3D print such object, or you do so at your own risk. You may not modify, reverse engineer, decompile, or disassemble the Dremel 3D40 or its software or firmware, except as permitted by applicable law. If you use the Dremel 3D40 in any way other than as recommended and described in these Operating/Safety Instructions, you do so at your own risk. Using the Dremel 3D40 to make objects that infringe any intellectual property rights owned by third parties could result in civil or criminal prosecution and penalties, and you could be liable for money damages, fines, or imprisonment.

DREMEL REMOTE AND MOBILE SERVICES

Dremel remote and mobile services provide you with information and services regarding your Dremel 3D products. The type of information provided by Dremel remote and mobile services may change from time to time. All product information and services are provided for your convenience, "As is" and "As Available".

NOTE: The availability of Remote and Mobile Services may depend on your region.

Dremel does not guarantee that the information or services will be available, accurate, or reliable, or that product information or services will provide safety in your home. You use all product information, services, and products at your discretion and risk. The product information and services are not intended as a substitute for direct means of obtaining information. Network connectivity requires an access point and high speed internet connection. Internet service provider charges may apply. Mobile printing requires a compatible mobile device and data plan. Carrier charges may apply.

FUNCTIONAL DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS

BUILDING

Extruder: Single extrusion
Extruder temperature: Up to 230°C (397°F)
Operating Interface: 3.5" full color IPS touch screen
Maximum Build Volume: 10" x 6" x 6.7" (255mm x 155mm x 170mm)
Layer Thickness: 4 mil | 0.004 inches 100 microns | 0.10 mm
Filament Colors: See Dremel3D.com for color choices
Internal Storage: 4GB
External Storage: USB Flash Drive

WEIGHT & DIMENSIONS

Weight (without spool): 16kg (35lbs)
Dimensions: 20.25" x 16" x 15.9" (515mm x 406mm x 394mm)

FILAMENT

ONLY works with Dremel 1.75mm filament

FILAMENT STORAGE

All polymers degrade with time. Do not unpack until filament is needed. Filament should be stored at room temperature: 16-29° C (60-85° F) and in dry conditions.

SOFTWARE

Dremel 3D40 comes with complimentary Autodesk Print Studio software for Windows and Mac OSX. This application converts your 3D digital files into buildable files.

SUPPORTED OPERATING SYSTEMS

- Apple® Mac® OS® X v10.9 or later (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

MINIMUM SYSTEM SPECIFICATIONS

- CPU: 64-bit processor (32-bit not supported)
- Memory: 3 GB RAM (4 GB or more recommended)
- Disk space: ~2 GB free disk space for installation
- Display card: 1,024 MB GDDR RAM or more. Microsoft® Direct3D® 11 capable graphics card or higher
- Pointing device: Three-button mouse

ELECTRICAL REQUIREMENTS

3D40 input rating: 100-240V, 47-60Hz, 0.8A-1.8A

OPERATING ENVIRONMENT



Room Temperature: 16-29° C (60 - 85° F)

Level workspace

Dry workspace environment

3D40 RESOURCES


Resource	Description	Location
Quick Start Guide	Provides illustrated walk through of how to un-box your 3D40 and start building out of the box.	Printed version of the Quick Start Guide is located in the rectangular component carton. It is also available on www.dremel3d.com
Dremel 3D Website	Provides the latest 3D40 software, product information, customer support, and 3D model and project downloads.	www.dremel3d.com
Dremel 3D Customer Support	Contact Dremel for product support, maintenance, and service.	www.dremel3d.com
Print Studio Software	Allows you to upload, edit, and build 3D files.	Installed from www.dremel3d.com or from USB flash drive provided with the Dremel 3D40.





GLOSSARY OF TERMS

Term	Definition
Build Platform	The flat surface used by your Dremel 3D40 to build objects.
Build Platform Clip	Clip located at the front of the build platform base that is used to secure the build platform in place.
Build Tape	Adhesive tape that improves the consistency of your objects and helps them stick to the build plate surface.
Build Volume	The three dimensional (3D) amount of space that an object will use once it is completed. Your Dremel 3D40 has a maximum build volume which means that objects with a larger build volume cannot be built unless they are resized or broken into subobjects.
Door	Your Dremel 3D40 has a door located on the front panel. This allows for easy access to the build platform, extruder, filament, and your objects. This door is made with a transparent material so you can monitor the progress of your objects while keeping the build environment stable.
Ethernet Port	A local area wired networking technology that allow electronic devices to communicate.
Extruder	An assembly that uses gears to pull filament through the extruder intake, heat the filament to the build temperature, and push the heated filament out of the extruder tip.
Extruder Fan	A fan used to cool the outer assembly of the extruder and gear motor.
Extruder Fan Baffle	A plastic piece that directs air from the extruder fan onto the build platform to assist in cooling the active build.
Extruder Intake	An opening located at the top of the extruder where filament is inserted for building.
Extruder Lever	A lever located on the side of the extruder that is used to loosen the grip of the extruder gear motor.
Extruder Tip	A nozzle located at the bottom of the extruder where heated filament is forced out for building.
Filament	A threadlike strand of plastic material.
Filament Guide Tube	A plastic piece that guides the filament from the filament spool through a passage in the outer housing of your Dremel 3D40.
Filament Jam Sensor	A sensor in the extruder that pauses your printer if filament stops extruding properly.
Filament Runout Sensor	A sensor in the extruder intake that pauses your printer if it runs out of filament during a build.
Filament Spool	A cylindrical piece on which a long strand of filament is wound for storage and continuous use.
.G3Drem/.G4Drem	A buildable file format compatible with your Dremel 3D40.
Leveling Knobs	Knobs located under the build platform base that are used to create proper spacing between the extruder tip and the build platform.
Leveling Sensor	A sensor that detects the height of the build platform and assists in proper leveling.
Lid	Your Dremel 3D40 has a pivoting lid on the top. This allows for more access to the build platform, extruder, filament, and objects when necessary.
Needle Nose Pliers	Common tool used to hold small objects and to grab excess material that may be too hot to touch directly.
OBJ File	A common digital file format used in a wide range of 3D model software. This file is created in 3rd party 3D software or downloaded from Dremel3D.com.
Object Removal Tool	A tool used to separate your objects from the build platform.
PLA.	A bioplastic derived from renewable resources such as corn starch
Spool Holder	A plastic piece located to the left of the build platform inside your Dremel 3D40 build area that is designed to hold a filament spool.
Spool Door	A removable door which locks the filament spool to the spool holder.
Stepper Motor	A brushless DC electric motor used to drive the guide rails and extruder gears.
.STL File	A common digital file format used in a wide range of 3D model software. This file is created in 3rd party 3D software or downloaded from Dremel3D.com.
Touch Screen	Full color display that is touch activated. It allows you to monitor your Dremel 3D40 and objects while also providing commands directly to your Dremel 3D40 without the use of a computer.
USB Flash Drive	A portable memory card used on a wide array of devices.
WIFI	A local area wireless networking technology that allow electronic devices to communicate.
X-Axis Guide Rails	A set of rails on either side of the extruder that allow a stepper motor to move the extruder to the left or right side of the build area.
Y-Axis Guide Rails	A set of rails on either side of the build area that allow a stepper motor to move the extruder to the front or back of the build area.
Z-Axis Guide Rails	A set of rails located at the back of the build area that allow a stepper motor to move the build platform up or down.

GETTING TO KNOW YOUR 3D40




- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Lid | 15. Filament Guide Tube |
| 2. Extruder | 16. Extruder Lever |
| 3. Z-Axis Guide rail | 17. Filament Guide Clip |
| 4. Door | 18. Extruder Intake |
| 5. Gripping Handles | 19. Extruder Fan |
| 6. USB A Port | 20. Ribbon Cable |
| 7. Leveling Knobs | 21. X-Axis Guide Rail |
| 8. Build Platform Clip | 22. Leveling Sensor |
| 9. Touch Screen | 23. Extruder Tip |
| 10. Build Platform | 24. Power Switch |
| 11. Filament Spool Holder | 25. USB B Port |
| 12. Filament Spool | 26. Ethernet Port |
| 13. Y-Axis Guide Rail | 27. Nameplate |
| 14. Stepper motor | 28. Power Input |



INTRODUCTION

Welcome to the world of Dremel 3D. Our mission is to mentor you through the 3D building process and share best practices for bringing your ideas to life. 3D building is a process that will involve experimentation and persistence. Thankfully, the Dremel experts are here to make your job easier with online tips and live support. Kick-start your success by registering your Dremel 3D40 on Dremel3D.com giving you access to hundreds of high-quality models and innovative projects. With Dremel, you can build on your own ideas, build them better and make them yours.

KIT CONTENTS*




Dremel 3D40




Instruction Manual




Quick Start Guide



Filament Spool**




Power Cable




USB Cable




Build Tape



Object Removal Tool



USB Flash Drive




Unclog Tool


* Quantities may vary depending on kit.
**Do not store in moist or hot environment.

UNPACKING


1. Place box on table, cut tape, and open.
2. Remove top insert.




6. Open door and remove middle insert.




3. Remove 3D40 and place on table.
4. Open lid and remove top insert.



7. Remove bottom insert.



5. Raise build plate by lifting from both sides.




Tip: Keep packaging for future transportation and storage.

TOUCH SCREEN


Using your Dremel 3D40 without a computer is easy with the onboard software and full colour touch screen. Before building your model we want to familiarize you with the touch screen menu structure and options.

A WARNING OBSERVE ALL PROVIDED WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS WHEN USING THE DREMEL 3D40. FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN FIRE, EQUIPMENT DAMAGE, PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.




BUILD

Tap to select a 3D model and begin build process. (See page 23 for detailed build instructions)



BUILD MENU

Tap Printer, USB Flash Drive, or Print Queue to choose the destination of your desired file.



MODEL MENU

Tap to select the desired model or use arrows to scroll through pages to find your model.




FILE DETAILS

BUILD – Tap to begin build process.

DELETE – Tap to remove model file from on-printer storage or USB flash drive.

COPY TO PRINTER – From USB flash drive, tap to copy model file to on-printer storage.




BUILD STATUS

STOP – Tap to cancel the current build process.

PAUSE/PLAY – Tap to pause or resume the current build process. Pause will allow you to access the filament button.


CHANGE FILAMENT – Tap to change filament during the current build process to add more filament or change colors.



PRINT QUEUE MENU

BUILD – Tap to view details of next build.

DELETE – Tap to remove next build from queue.



PRINT QUEUE MODEL DETAILS

BUILD – Tap to begin build process.

DELETE – Tap to remove model file from queue.

CUT FILAMENT

Tap to begin heating and start filament load/change process. (See page 19 for instructions on filament load/change process)

BUILD PLATFORM IS TOO HIGH

Turn right to lower

Tap to begin build platform leveling process. (See page 22 for instructions on leveling the build platform)

DREMEL® 3D IDEA BUILDER



BUILD



FILAMENT



LEVEL

TOOLS



TOOLS

Tap to access the following individual printer functions and settings.



SERVICE



NETWORK



CALIBRATE



JOG MODE



SETTINGS



PREHEAT



ABOUT



HOME

FOR HELP PLEASE CONTACT
DREMEL CUSTOMER SERVICE:

4915 21ST STREET
RACINE, WI 53406
(262)554-1390



BACK



HOME

SERVICE

Tap to enter service menu to see customer service contact information.



SERVICE



NETWORK



CALIBRATE



JOG MODE



SETTINGS



PREHEAT



ABOUT



HOME

CONNECT
WI-FIDISCONNECT
WI-FISET
PROXY

BACK



HOME

NETWORK

Tap to enter Network menu to connect or disconnect WiFi and Set Proxy.

CONNECT WIFI – Tap to connect to WiFi.



DISCONNECT WIFI – Tap to turn WiFi off.

SET PROXY – Tap to set manual proxy.




CALIBRATE


Tap to move extruder and build platform to zero position.



JOG MODE

Tap to display options to move extruder and build platform along the X, Y, and Z-axis.





SETTINGS

LANGUAGE – Tap to pick alternate menu language.

DISPLAY – Tap to customize cabinet LEDs or main menu hotkeys.

Z-AXIS OFFSET – Used to calibrate build plate height during assembly.




SOUNDS – Tap to turn 3D40 sounds On/Off.

DEMO MODE – Tap to turn retail demo mode On/Off.

FACTORY RESET – Tap to remove all information stored on 3D40 and return it to factory defaults.

GET NEW TOKEN – Tap to release current token and get a new token when connected to Wifi or Ethernet.

CHECK FOR UPDATES – Tap to check for new firmware version when connected to Wifi or Ethernet.




PREHEAT

Tap to automatically begin preheating the extruder for building or removing excess debris.

PURGE – Once extruder is hot, tap to manually extrude filament.

STOP/START – Tap to stop or start preheating.



ABOUT

Tap to see 3D40 information such as firmware version, usage counter, printer status, MAC address, and token.

TOUCH SCREEN ICONS



Indicates that there is an error such as filament empty or door open.



Indicates that Ethernet is connected.



Indicates WiFi signal strength and if connected to WiFi symbol will be blue.



Indicates that the extruder is cool.



Indicates that the extruder is warm.



Indicates that the extruder is hot.



Indicates that the printer is connected to Spark 3D printing services and that it can receive remote commands.

INITIAL SETUP


The first time you power on your Dremel 3D40 you will be prompted to perform an initial setup of network, cloud services, and printer registration. Completing this process will give you access to features such as printing wirelessly from your PC or Dremel3D mobile app, printer sharing amongst your friends and family, notifications of firmware updates, and printer status monitoring.

NOTE: Dremel3D mobile app can be downloaded from the app stores for iOS or Android. The availability of the mobile app may depend on your region.


- To complete initial setup, tap "Yes" when prompted on the initial setup screen. If you decline this setup you can always setup network and register later.



- If you choose "Yes", 3D40 will automatically connect to your ethernet (if plugged into router skip to step 5) or search for available wireless networks.



- Choose your wireless network using the touchscreen. Use the arrows to scroll through the list of available wireless networks. When your wireless network name is highlighted, tap "Accept".




- Enter your wireless network password and tap "Accept".



- Tap "Yes" to register your 3D40 and write down the token displayed at the bottom of the touchscreen. This token will be used to link your 3D40 to your Dremel3D.com account.




- Tap "Done" to complete the initial setup process on your printer.



- Visit Dremel3D.com or launch the Dremel3D mobile app and follow the prompts to complete your user profile creation and 3D40 registration.

PRINT STUDIO SOFTWARE OVERVIEW

Dremel 3D40 is compatible with Autodesk Print Studio which can be installed from the USB flash drive that came with your printer or downloaded from www.dremel3d.com. Print Studio allows you to import, edit, and build 3D files. The overview below highlights the key controls, while additional support resources are available in the HELP menu.



1. SETUP

Printers – Choose your printer type

Settings – Choose your material and build resolution

2. PRINT WORKFLOW

Import – Add models to the build plate from file menu or drag and drop

Layout – Arrange models on the build plate, scale, and rotate

Repair – Automatic repair or manual model healing, crop, plane cut, patch holes, and balancing (manual commands recommended for advanced users)

Supports – Create automatic or manual supports for parts with overhangs

Preview – Create and view the paths that the extruder will follow when building your part

Print / Export – Send your build directly to your Idea Builder when connected via USB cable or save to your computer to load via USB flash drive

3. VIEW

View Cube – Choose the standard orientation that you'd like to view

Object Browser – See a list of all objects on your build plate and turn On/Off automatic supports

GETTING READY TO BUILD

A WARNING OBSERVE ALL PROVIDED WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS WHEN USING THE DREMEL 3D40. Failure to do so may result in fire, equipment damage, property damage or personal injury.


A WARNING DO NOT TOUCH THE EXTRUDER TIP DURING OPERATION OR UNTIL IT HAS COOLED DOWN TO AT LEAST 60°C (140°F). Contact with the extruder tip during or after operation before tip has cooled may result in personal injury.

A WARNING USE ONLY DREMEL FILAMENT. Use of filament not authorized by Dremel may result in equipment and property damage.


A WARNING DO NOT PULL THE FILAMENT OUT. Doing so may damage the extruder.

LOADING/CHANGING FILAMENT

1. Start filament load/change process by tapping "Filament" button on touchscreen. Extruder will move to front right corner of print area and extruder tip will begin to heat.



2. After extruder stops moving, open the 3D40 Lid for better access to extruder.
3. If existing filament is loaded, cut existing filament near extruder intake and tap "Next" button on touchscreen.



4. Remove Spool door by rotating it counter clockwise and remove existing spool if one is present, see figure1.

FIG. 1






FIG. 2




5. Thread tip of new filament through guide tube, place spool on spool holder, replace spool door by aligning locking tabs and rotating clockwise, see figure 1.
Tap "Next" on touchscreen.
6. If changing existing filament, 3D40 will automatically purge existing filament.
7. When Feed Filament screen appears, tap "Next" on touchscreen and thread filament coming from guide tube into extruder intake until extruder feeds through on its own, see figure 2.



8. Filament will be drawn into the extruder and begin to exit from the hot extruder tip.

NOTE: Your Dremel 3D40 was tested by building objects before leaving the factory. These test objects may have been made with a different filament color than you are using. Therefore, a small amount of filament may be remaining in the extruder.

9. When new filament appears from extruder tip, tap "done" on touchscreen to complete filament load process, return to main menu, and calibrate extruder. Carefully remove excess filament without touching hot extruder tip. If necessary, carefully remove debris from extruder tip with needle nose pliers.



WARNING USE EXTRA CARE NOT TO DAMAGE THE EXTRUDER TIP WHEN CLEARING DEBRIS. DREMEL 3D40 WILL NOT WORK PROPERLY WITH A DAMAGED EXTRUDER TIP AND WILL REQUIRE REPLACEMENT.

10. Close 3D40 lid and door.

PREPARING BUILD PLATFORM

A WARNING DO NOT DROP THE BUILD PLATE. TEMPERED GLASS PLATE MAY BREAK AND RESULT IN PERSONAL INJURY.

A WARNING DO NOT REMOVE TEMPERED GLASS PLATE FROM PLASTIC HOLDER. CONTACT WITH TEMPERED GLASS PLATE EDGE MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.

A WARNING BEFORE EVERY BUILD MAKE SURE THAT THE BUILD PLATFORM IS COVERED WITH DREMEL SPECIFIED BUILD TAPE. USE OF IMPROPER BUILD TAPE MAY RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE AND POOR OBJECT BUILD QUALITY.

1. If build platform is installed, remove by pinching the clip located at the front of the build platform and lifting the build platform off the base, figure 3.
2. Remove adhesive liner from Build Tape and place Build Tape over Build Platform. For best results, apply Build Tape at center of Build Platform first and smooth outward to remove any air bubbles, figure 4.
3. Install the build platform using the build platform clips.

FIG. 3





FIG. 4




LEVELING BUILD PLATFORM


A WARNING DO NOT TOUCH THE EXTRUDER TIP DURING DREMEL 3D40 OPERATION OR UNTIL IT HAS COOLED DOWN TO 60°C (140°F). CONTACT WITH THE EXTRUDER TIP DURING OR AFTER OPERATION BEFORE TIP HAS COOLED MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.

It is important you level the build platform every time you replace the build tape or reinstall the build platform to ensure that the build platform is evenly spaced from the extruder head. Make sure to remove any air bubbles from between the build platform and the build tape. Not leveling the build platform or eliminating air bubbles may cause objects to not build properly.


1. Make sure you have placed Build Tape on Build Platform and no objects are present. Applying Build Tape after leveling may effect the consistency of your object.
2. Tap "Level" on 3D40's touchscreen.



3. The extruder and build platform will move into position to level the build platform. 3D40 will first check level at the back center of the build platform. The two knobs under the build platform are used to raise and lower the build platform on the left and right. The extruder contains a sensor that detects if the bed is level, no additional tools are necessary.
4. The touchscreen will indicate if your build platform is too high or too low. If the build platform is too high, adjust the appropriate knob by rotating right until you hear a "beep" and the touchscreen indicates that it is ready to verify that the bed is level.



5. If the build platform is too low, adjust the knob by rotating left until you hear a "beep" and the touchscreen indicates that it is ready to verify that the bed is level.



6. Tap "Verify" to check the bed level. If further adjustment is needed the touchscreen will indicate the direction, if the level is correct, the extruder will move to the next point and the level process can be repeated.



7. Repeat steps 4-6 for the second position, when you bed is fully level the extruder will automatically move to the calibration position and complete the leveling process.




CONNECTING USB CABLE

1. Ensure 3D40 power switch is in the off position.
2. Connect the included USB cable to your 3D40 and computer, figure 5.
3. Open software.
4. Turn your Dremel 3D40 on using the power switch to sync your computer to your Dremel 3D40.

CONNECTING ETHERNET

1. Ensure 3D40 power switch is in the off position.
2. Plug ethernet cable into your 3D40, figure 6.
3. Turn your Dremel 3D40 on using the power switch. Ethernet connection should be detected automatically. Tap "Accept" to confirm connection.

FIG. 5



BUILDING

WARNING OBSERVE ALL PROVIDED WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS WHEN USING THE DREMEL 3D40. Failure to do so may result in fire, equipment damage, property damage or personal injury.


WARNING DO NOT REACH INSIDE THE DREMEL 3D40 WHILE IT IS IN OPERATION. Contact with Dremel 3D40 moving parts during operation may result in poor build quality, equipment damage or personal injury.

NOTE: Your Dremel 3D40 will build test objects before leaving the factory. These test objects may have been made with a different filament color than you are using. Therefore, a small amount of filament may be remaining in the extruder. The start of your first object may have some of this filament color until it transitions over to your filament color.

You have several options when building on your 3D40:

- 1) On-Printer Storage
- 2) USB Flash Drive
- 3) Online Print
- 4) Computer

FIG. 6




BEFORE YOU BUILD


1. Ensure an adequate amount of filament is loaded (see page 19).
TIP: You can determine whether you have enough filament to complete your object before building by comparing the length of filament needed as displayed by Print Studio to the length of filament on spool indicated by the length gauge. If 3D40 runs out of filament during a build, it will pause until more filament is added.
2. Ensure build tape is applied, build platform is level and clear of objects.

BUILDING FROM ON-PRINTER STORAGE


1. On the main menu tap "Build".



2. On the build menu tap the printer icon.



3. Tap the model file you would like to build.
(Use arrows to scroll through pages)




4. In the model detail page tap "Build" to begin building process.




5. Your 3D40 will first align the extruder and build platform to their zero positions then the level sensor will lightly touch the build platform to complete alignment. Your extruder tip will begin to heat which may take a few minutes. Once the proper temperature is reached your model will begin to build.
6. Once your object is finished your 3D40 will automatically align the extruder and build platform to their calibration positions and cool the extruder tip.
7. Wait until the touch screen indicates that the extruder is "cool" to remove your object. See section for removing object from build platform below for object removal instructions.

BUILDING FROM USB FLASH DRIVE

1. On main menu tap "Build".



2. Tap USB icon to access contents of USB flash drive.



3. Follow steps 3-7 from Build from On-Printer storage to complete build from USB flash drive.

BUILDING FROM PRINT QUEUE

If your 3D40 is registered and added to your Dremel3D profile, you can send Builds from your web browser at www.Dremel3D.com or by using the Dremel3D mobile app for iOS or Android.

1. If your 3D40 is displaying the Print Queue notification tap "Build" in the notification window to access the Print Queue. If you choose "Decline" you can later access your Print Queue by tapping "Build" then "Print Queue".







FIG. 7

2. In the Print Queue menu you can choose to "Build" the next model in the queue or "Delete" it and advance to the next model.



3. In Model Details tap "Build" to begin building process or "Delete" to remove the file.



BUILD FROM COMPUTER

Dremel 3D40 is compatible with Print Studio from Autodesk. Follow the instructions that came with this software to complete a Build from your computer.

CANCELING YOUR BUILD ON 3D40

To cancel your object during preheating or building, tap "Stop" on the touch screen. If you confirm "Yes" the extruder and build platform will move to their calibration positions.

REMOVING YOUR OBJECT

REMOVING YOUR OBJECT FROM THE BUILD PLATFORM

A WARNING DO NOT TOUCH THE EXTRUDER TIP DURING DREMEL 3D40 OPERATION OR UNTIL IT HAS COOLED DOWN TO AT LEAST 60°C (140°F). Contact with the extruder tip during or after operation before tip has cooled may result in personal injury.

A WARNING USE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT. The use of protective equipment such as heat resistant gloves and safety glasses will reduce personal injuries.

A WARNING BE AWARE OF YOUR BODY POSITION WHEN USING HAND TOOLS TO REMOVE OBJECTS FROM THE BUILD PLATFORM. Sudden tool slip and improper body position during object removal from the build platform may result in personal injury.

A WARNING DO NOT DROP THE BUILD PLATFORM. Tempered glass plate may break and result in personal injury.

A WARNING DO NOT TWIST OR BEND THE BUILD PLATFORM WHILE REMOVING OBJECTS. Tempered glass plate may separate from plastic holder and result in personal injury.

A WARNING AVOID SCRATCHING THE BUILD PLATFORM WHEN REMOVING OBJECTS. SCRATCHES IN THE BUILD PLATFORM WILL RESULT IN IMPROPER OBJECT CREATION.

1. Wait for the extruder to cool before removing your object.
2. With the object still attached, remove build platform from the build area.
3. Peel your object from the build platform. If needed, gently use the object removal tool to remove object from build platform (figure 8). If desired, remove the build tape from the build platform while separating the object from the build platform. The build tape can then be removed from the object.

REMOVING SUPPORTS (IF REQUIRED)

Use needle nose pliers to remove supports that are inside your object or hard to reach.




FIG. 8

BEST PRACTICES


1. ALWAYS USE BUILD TAPE.
2. Ensure your build platform is level before every object.
3. Ensure spool is installed properly and can rotate freely.
4. When using your Dremel 3D40 for the first time or after changing filament, allow Dremel 3D40 to extrude until material is consistent with the installed filament color.
5. It is important to watch your Dremel 3D40 begin building objects. Your object is most likely to experience difficulty in the beginning. Thankfully, this is also the most convenient time to cancel the object, clean the build platform, and start your object again. Remain near the Dremel 3D40 during the building process.
6. It is important to save your Dremel 3D40 packaging as it will make re-boxing and transporting your Dremel 3D40 easier.
7. Ensure that you store filament spools in an environment that is not moist or too hot. It is recommended that you do not remove the filament spool from its airtight packaging until use.
8. Use object removal tool gently to avoid damaging the build platform or object.
9. Whenever possible, it is best to locate your object in the center of the build platform. Using the best orientation for your object is critical. Ensure that your object is located on the build platform and that you are using the best orientation for building.
10. For steep overhangs (Less than 45 degree angle) it is recommended to build with support.
11. Always remove the build platform before removing the object.
12. Low speed sanding is recommended to prevent remelting of the object.
13. The Print Studio software will display the length of filament required for each object. Compare this to the length indicated on the spool length gauge.
14. Monitor the status of your builds using the Dremel 3D mobile app or Dremel3D.com website.

MAINTENANCE

UNCLOGGING THE EXTRUDER

Use the unclogging tool to clean the extruder and unclog built up filament.


1. Wait for extruder to heat up insert the unclog tool into the extruder intake (top).
2. Clogged debris will be pushed down and will extrude from the extruder tip.




UPDATING FIRMWARE VIA NETWORK

If your 3D40 is registered and added to your Dremel3D profile, you can update its firmware directly from the touchscreen. To update firmware:

1. Tap "Tools", "Settings", "Check for Updates".



2. Your 3D40 will check to see if it has the latest firmware installed and ask if you would like to update if one is needed.
3. Choose accept to download and install the latest firmware.



4. When the 3D40 starts up and returns to the Home Screen, firmware update is complete.

UPDATING FIRMWARE MANUALLY

If your 3D40 is not connected to a network, you can update firmware directly from a USB Flashdrive.

1. On your web browser go to www.dremel3d.com/ support and download the latest 3D40 firmware file.
2. Add the 3D40 firmware file to an empty, FAT32 formatted, USB flashdrive.
3. Turn off your 3D40 using the ON/OFF switch.
4. Insert the USB flashdrive into the USB-A port.
5. Turn on your 3D40 and it should automatically detect and install the new firmware.
6. Turn your 3D40 OFF, remove the USB flashdrive, and turn ON again to complete the update.

CLEANING THE EXTERIOR

Clean the 3D40's exterior with a lint free cloth. Clear the outer surfaces of any debris that is visible. To avoid damaging your Dremel 3D40 do not use water, chemicals or other cleaners on the 3D40.

CLEANING THE EXTRUDER TIP

⚠️ WARNING USE EXTRA CARE NOT TO DAMAGE THE EXTRUDER TIP WHEN CLEARING DEBRIS. DREMEL 3D40 WILL NOT WORK PROPERLY WITH DAMAGED EXTRUDER TIP AND WILL REQUIRE REPLACEMENT.

⚠️ WARNING DO NOT TOUCH THE EXTRUDER TIP DURING DREMEL 3D40 OPERATION OR UNTIL IT HAS COOLED DOWN TO 60°C (140°F). Contact with the extruder tip during or after operation before tip has cooled may result in personal injury.

Using small needle nose pliers, pull away any plastic debris from the extruder tip. If the debris is stubborn, the extruder may need to be heated.

CLEANING THE TOUCH SCREEN

Wipe the touch screen with the soft, lint-free cloth. Do not spray cleaners on the touch screen.

MAINTENANCE AND SERVICE

Problem	Cause	Corrective Action
Extruder head building off center.	Dremel 3D40 has lost track of the extruder head's exact location and is failing to build.	Sending the extruder head to the home position will recalibrate the Dremel 3D40. Cancel your object, clear build platform, send the extruder head to the home position, and restart the object.
PLA is not extruding or sticking to the build tape properly.	This can be caused by the build platform not being leveled with the extruder head.	Leveling the build platform will align the extruder head and ensure a better object quality. Cancel your object, clear build platform, level the build platform, and restart the object.
Print Studio software froze during use or computer froze.	Sometimes software isn't as smart as you are and locks up.	Save any open files if possible and either restart the Print Studio software or your computer.
Dremel 3D40 froze before my object started.	Dremel 3D40 may have received conflicting commands.	Turn power switch off, wait 30 seconds, and turn power switch on.
Support material does not break away during cleaning and results in decreased quality of the final object.	Orientation of the part is not optimized.	Reorient the position of the 3D file in Print Studio to minimize the support material or place the support material on a non-critical surface.
Spaghetti mess at end of build.	A layer of your object did not stick properly, model was saved with minimal surface area contacting the build platform, or object was built floating above the build platform with no support selected.	Use the preview feature in Print Studio to see the first layer height and position. Build with supports when necessary.
Part only built halfway.	Filament ran out. Filament clogged during build.	Replace filament and resume build. See "No filament coming out".
No filament coming out.	Clogged extruder.	Contact customer service.
Extruder will not home.		Contact customer service.
Stringy or fraying plastic layers on steep overhangs.	Object overhangs are too far apart or too steep (<45 degree angle).	Build with supports.
3D40 will not find my Wi-Fi network.	Printer too far from wireless router.	Reposition 3D40 to be closer to your router. Connect to network with Ethernet.
3D40 will not connect to my network.	Printer too far from wireless router. Network password incorrect.	Reposition 3D40 to be closer to your router. Re-enter your password or verify your password with your network owner.
3D40 will not retrieve a token.	Network password incorrect. Network has a firewall.	Re-enter your password or verify your password with your network owner. Enter network proxy information.
Mobile App will not connect to 3D40 or shows "printer offline".	3D40 not connected to network.	Check 3D40 network settings and retry connection.
Token invalid.	Verify the current 3D40 token using "Tools/About" and retry.	Use "Get new token" to generate a new token and retry connection. Note this will remove any users that are sharing your printer.

Problem	Cause	Corrective Action
Build did not start when sent over network.	Filament ran out.	Load additional filament and resume build.
	Doors open.	Doors must be closed to start builds over your network, start build from print queue.
	Model was already building	The build plate must be clear to start a build over your network, clear the build plate and start build from print queue.

DREMEL® CONSUMER LIMITED WARRANTY

This DREMEL product is guaranteed in accordance with statutory/country-specific regulations; damage due to normal wear and tear, overload or improper handling are excluded from the warranty.

In the event of the product fails to conform to this written warranty, please take the following action:

1. DO NOT return your product to the place of purchase.
2. Please contact customer service via www.dremel.com for further instructions.

DISPOSAL

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

ONLY FOR EC COUNTRIES



Do not dispose of power tools with household waste!

According the European Guideline 2012/19/EC for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally-correct manner.

CONTACT DREMEL

For more information on the Dremel product range, support and hotline, go to www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, The Netherlands.

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

DE

ALLGEMEINE WARNHINWEISE



WARNUNG

LESEN SIE ALLE BETRIEBS- UND SICHERHEITSHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH DURCH UND MACHEN SIE SICH MIT DEM DREMEL 3D40 VERTRAUT, BEVOR SIE DAS GERÄT EINRICHTEN UND VERWENDEN. DAS NICHTBEACHTEN VON WARNHINWEISEN UND ANWEISUNGEN KANN ZU FEUER, GERÄTE- UND ANDEREN SACHSCHÄDEN SOWIE ZU PERSONENSCHÄDEN FÜHREN. BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN EINSEHEN AUF.

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Dremel 3D40 nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Bei der Arbeit mit dem Dremel 3D40 entstehen hohe Temperaturen, durch die sich Stäube und Gase entzünden können.
- Bewahren Sie den 3D40 außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Verwendung des Gerätes geschulten Personen auf. Die Verwendung durch nicht geschulte Personen kann zu Verletzungen führen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Verwenden Sie den Dremel 3D40 nur mit ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen. Nehmen Sie keine Änderungen am Stecker des Dremel 3D40 vor. Durch eine falsche Erdung oder veränderte Stecker wird die Gefahr von Stromschlägen erhöht.
- Verwenden Sie den Dremel 3D40 nicht in feuchten oder nassen Umgebungen. Setzen Sie den Dremel 3D40 keinem Regen aus. Durch Feuchtigkeit wird die Gefahr von elektrischen Schlägen erhöht.
- Nutzen Sie das Netzkabel ausschließlich für seinen bestimmungsgemäßen Zweck. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um den Dremel 3D40 zu ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten und sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Verwenden Sie das Gerät nach Möglichkeit nicht während eines Gewitters. Es besteht geringe Gefahr einer Überspannung durch Blitzeinschlag, die zu elektrischen Schlägen führen kann.
- Ziehen Sie im Notfall den Netzstecker des Dremel 3D40.

SICHERHEIT VON PERSONEN

- Seien Sie bei der Arbeit mit dem Dremel 3D40 stets aufmerksam, achten Sie auf das, was Sie tun, und handeln Sie mit Vernunft. Benutzen Sie den Dremel 3D40 nicht, wenn Sie müde sind

oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Durch Schutzausrüstung wie hitzebeständige Handschuhe und eine Schutzbrille wird die Verletzungsgefahr reduziert.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keinen Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

DREMEL 3D40 – SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH

- Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz, ob die beweglichen Teile des Dremel 3D40 einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, und ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Wenn der Dremel 3D40 beschädigt ist, muss er vor der nächsten Verwendung in einem autorisierten Dremel-Servicezentrum repariert werden. Die Verwendung des Dremel 3D40 im beschädigten Zustand kann zu Objekten von mangelhafter Qualität, zu weiteren Geräteschäden sowie zu Sach- und Personenschäden führen.
- Berühren Sie die Druckkopfdüse nicht, während der Dremel 3D40 in Betrieb ist oder die Temperatur über 60 °C (140 °F) liegt. Das Berühren der Druckkopfdüse während des Betriebs oder vor dem Abkühlen der Düse kann zu Personenschäden führen.
- Stellen Sie den Dremel 3D40 an einem gut belüfteten Ort auf. Lassen Sie rings um den Dremel 3D40 einen Freiraum von mindestens 20 cm. Während des Drückens schmilzt der Dremel 3D40 Kunststoff. Die während des Betriebs des Dremel 3D40 austretenden Kunststoffgerüche können eine Reizung der Augen und Atemwege verursachen. Wenn der Dremel 3D40 zu dicht an anderen Objekten aufgestellt ist, wird eine ordnungsgemäße Belüftung verhindert.
- Fassen Sie während des Betriebs nicht in das Innere des Dremel 3D40. Das Berühren von beweglichen Teilen des Dremel 3D40 während des Betriebs kann zu Objekten von mangelhafter Qualität, weiteren Geräteschäden, Sachschäden und Personenschäden führen.
- Lassen Sie den Dremel 3D40 während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Die Verwendung des Dremel 3D40 durch Personen, die nicht mit diesen Warnungen und Anweisungen vertraut sind, kann zu Geräteschäden, Sachschäden und Personenschäden führen.
- Verwenden Sie nur DREMEL PLA-Filamente. Die Verwendung von nicht von Dremel zugelassenen Filamenten kann zu Geräte- und Sachschäden führen.
- Mit dem Dremel 3D40 erstellte kleine Objekte müssen außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahrt werden. Kleine Gegenstände stellen eine potenzielle Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar.
- Erstellen Sie mit dem Dremel 3D40 keine illegalen oder ungeeigneten Objekte.
- Erstellen Sie mit dem Dremel 3D40 keine Objekte, die für den Einsatz mit Wärmequellen wie Kerzen oder flüssigen Kraftstoffen bestimmt sind. Kunststoffe können schmelzen, wenn sie Feuer oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.

- Eine derartige Verwendung von mit dem Dremel 3D40 erstellten Objekten kann zu Feuer, Sach- und Personenschäden führen.*
- j. Erstellen Sie mit dem Dremel 3D40 keine Objekte, die für den Einsatz mit Lebensmitteln oder Getränken bestimmt sind (Zubereitung, Dekoration, Lagerung oder Verzehr). Eine derartige Verwendung von mit dem Dremel 3D40 erstellten Objekten kann zu Krankheit und Personenschäden führen.
 - k. Erstellen Sie mit dem Dremel 3D40 keine Objekte, die für den Einsatz mit elektrischen Komponenten oder deren Gehäuse bestimmt sind. PLA-Kunststoffe sind nicht für die Verwendung mit elektrischen Geräten geeignet. Eine derartige Verwendung von mit dem Dremel 3D40 erstellten Objekten kann zu Sach- und Personenschäden führen.
 - l. Nehmen Sie Kunststoffobjekte nicht in den Mund, und vermeiden Sie Kontakt mit dem Mundbereich. Objekte aus PLA-Kunststoff sind nicht für den Einsatz mit Lebensmitteln geeignet. Eine derartige Verwendung von mit dem Dremel 3D40 erstellten Objekten kann zu Krankheit und Personenschäden führen.
 - m. Erstellen Sie mit dem Dremel 3D40 keine Objekte zur Lagerung von Chemikalien. PLA-Kunststoffe sind nicht für die Lagerung von Chemikalien geeignet. Eine derartige Verwendung von mit dem Dremel 3D40 erstellten Objekten kann zu Sach- und Personenschäden führen.
 - n. Nehmen Sie keine Änderungen am Dremel 3D40 oder an den Werkseinstellungen vor. Derartige Änderungen können zu Geräte-, Sach- und Personenschäden führen.
 - o. Setzen Sie den Dremel 3D40 keinen Temperaturen über 70 °C (158 °F) aus. Andernfalls kann der Dremel 3D40 beschädigt werden. Der Dremel 3D40 wurde für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 16 bis 29 °C (60 bis 85 °F) konzipiert.
 - p. Bewegen Sie den Dremel 3D40 und den Druckkopf während des Betriebs nicht, und stoßen Sie sie nicht an. Andernfalls kann es zu Druckfehlern kommen.
 - q. Ändern Sie die Farbe des Filaments oder der Spule nicht während des Drucks. Andernfalls wird der Druckvorgang abgebrochen, und es kann zu Schäden am Druckkopf kommen.
 - r. Ziehen Sie das Filament erst heraus, wenn eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Druckkopf kommen.
 - s. Achten Sie beim Entfernen von Restmaterial besonders darauf, die Druckkopfdüse nicht zu beschädigen. Wenn die Druckkopfdüse beschädigt ist, funktioniert der Dremel 3D40 nicht ordnungsgemäß. Defekte Düsen müssen daher ausgetauscht werden.
 - t. Achten Sie vor jedem Druck darauf, dass die Druckplattform gemäß den Angaben von Dremel mit Druckband (einer Druckmatte) bedeckt ist. Die Verwendung von ungeeignetem Druckband kann zu Geräteschäden und Objekten von mangelhafter Qualität führen.
 - u. Achten Sie auf Ihre Körperhaltung, wenn Sie Objekte mit einem Werkzeug von der Druckplattform entfernen. Das Abrutschen mit dem Werkzeug während des Entfernen des Objekts von der Druckplattform kann bei falscher Körperhaltung zu Personenschäden führen.
 - v. Achten Sie darauf, die Druckplattform beim Entfernen von Objekten nicht zu zerkratzen.
- Kratzer auf der Druckplattform führen zu Druckfehlern.*
- w. Druckplattform nicht fallen lassen. Wenn die Hartglasplatte bricht, kann es zu Verletzungen kommen.
 - x. Hartglasplatte nicht aus der Kunststoffhalterung entfernen. Wenn die Ränder der Hartglasplatte berührt werden, kann es zu Verletzungen kommen.
 - y. Druckplattform beim Entfernen von Objekten nicht verdrehen oder biegen. Wenn sich die Hartglasplatte aus der Kunststoffhalterung löst, kann es zu Verletzungen kommen.
 - z. Dremel übernimmt keine Verantwortung für die strukturelle Integrität oder Verwendbarkeit von mit dem Dremel 3D40 erstellten Objekten. Von unerfahrenen Konstrukteuren erstellte strukturelle Modelle können zu Sach- und Personenschäden führen.
-
- ## REPARATUREN
-
- a. Trennen Sie den Dremel 3D40 vor der Durchführung von Wartungsarbeiten stets von der Stromversorgung. Andernfalls kann es zu Personen- und Geräteschäden kommen.
 - b. Lassen Sie den Dremel 3D40 nur in autorisierten Dremel-Servicenzentren und nur mit Original-Ersatzteilen von Dremel warten und reparieren. Nur so bleiben die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit des Dremel 3D40 weiterhin gewährleistet.
 - c. Verwenden Sie nur von Dremel zugelassene Materialien und Komponenten. Die Verwendungen von anderen Objektmaterialien oder 3D-Objekten als den von Dremel® zugelassenen Materialien und Dremel®-Originalkomponenten kann zu einem Erlöschen der Garantie führen.
- ## INHALTSVERZEICHNIS
- | | |
|---|----|
| Allgemeine Warnhinweise | 31 |
| Inhaltsverzeichnis | 32 |
| Verwendete Symbole | 33 |
| Informationen zu geistigem Eigentum..... | 33 |
| Remote- und Mobil-Dienste von Dremel | 33 |
| Funktionsbeschreibung und technische Daten..... | 33 |
| Informationsquellen zum 3D40 | 34 |
| Begriffsglossar | 35 |
| Einführung in den 3D40 | 36 |
| Einführung | 38 |
| Lieferumfang* | 38 |
| Touchscreen | 40 |
| Touchscreensymbole | 45 |
| Vor dem Start..... | 46 |
| Print Studio-Software – Übersicht | 47 |
| Druckvorbereitung | 48 |
| Drucken | 52 |
| Entnehmen fertiger Objekte | 55 |
| Tipps | 56 |
| Wartung | 56 |
| Wartung und Problembehebung | 58 |
| Beschränkte Verbrauchergarantie von Dremel® | 59 |

VERWENDETE SYMBOLE

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
⚠️ WARNUNG	Warnsymbol	Weist den Benutzer auf Warnmeldungen hin
	Handbuchssymbol	Weist den Benutzer darauf hin, das Handbuch zu konsultieren

⚠️ **WARNUNG DIES IST EIN PRODUKT DER KLASSE A. IM HÄUSLICHEN UMFELD KANN DIESES PRODUKT FUNKSTÖRUNGEN VERURSACHEN. IN DIESEM FALL MUSS DER BENUTZER GEEIGNETE GEGENMASSNAHMEN TREFFEN.**

INFORMATIONEN ZU GEISTIGEM EIGENTUM

Der Dremel 3D40 ist für das Drucken von 3D-Objekten von digitalen Dateien bestimmt, die Sie entweder selbst erstellt haben oder für die Sie eine Berechtigung zum Drucken mit dem Dremel 3D40 besitzen. Beim Erstellen von Objekten mit dem Dremel 3D40 liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie keine Urheberrechte von Dritten oder einschlägige Gesetze oder Vorschriften wie beispielsweise das US-amerikanische Gesetz oder Gesetze anderer Länder zum Schutze von geistigem Eigentum verletzen. Der Dremel 3D40 darf nicht zur Erstellung von Objekten verwendet werden, die Urheberrechten Dritter unterliegen, sofern keine Genehmigung seitens dieser Dritten vorliegt. Für die Verwendung des Dremel 3D40 zu einem der folgenden Zwecke ist unter Umständen die Genehmigung Dritter erforderlich: Erstellen eines Duplikats oder einer Kopie (ganz oder teilweise) eines Objekts, das nicht von Ihnen entworfen wurde, Erstellen eines Objekts auf Grundlage einer digitalen Datei, die nicht Ihnen gehört, oder Erstellen eines Objekts auf Grundlage eines Scans oder eines materiellen Gegenstandes, den Sie nicht selbst entworfen haben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine derartige Genehmigung einzuholen. Möglicherweise wird Ihnen eine solche Genehmigung nicht immer erteilt. In diesen Fällen sollten Sie keinen 3D-Druck von den entsprechenden Objekten anfertigen. Wenn Sie dies dennoch tun, erfolgt dies auf eigene Gefahr. Sie sind nicht befugt, den Dremel 3D40 oder die zugehörige Software oder Firmware zu verändern, zurückzuentwickeln, zu dekomprimieren oder zu demonstrieren, sofern dies nicht durch geltende Gesetze erlaubt ist. Wenn Sie den Dremel 3D40 auf eine andere als die empfohlene und in diesen Betriebs- und Sicherheitshinweisen beschriebene Art und Weise verwenden, geschieht dies auf eigene Gefahr. Die Verwendung des Dremel 3D40 zur Herstellung von Objekten unter Verletzung der Urheberrechte Dritter kann eine zivil- und strafrechtliche Verfolgung und Strafen einschließlich finanziellen Entschädigungen, Geldstrafen und Gefängnisstrafen nach sich ziehen.

REMOTE- UND MOBIL-DIENSTE VON DREMEL

Die Remote- und Mobil-Dienste von Dremel umfassen Informationen und Dienste für Ihre Dremel 3D-Produkte. Die Art der im Rahmen der Remote- und Mobil-Dienste von Dremel bereitgestellten Informationen kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Dremel bemüht sich um eine aktuelle Darstellung. **HINWEIS:** Die Verfügbarkeit von Remote- und Mobil-Diensten ist regional abhängig.

Dremel garantiert nicht, dass die Informationen oder Dienste verfügbar, korrekt oder zuverlässig sind oder dass Produktinformationen oder Dienste bei Ihnen zu Hause sicher genutzt werden können. Sie verwenden alle Produktinformationen, Dienste und Produkte nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr. Die Produktinformationen und Dienste sind kein Ersatz für direkte Informationsquellen.

Für die Netzwerkverbindung sind ein Access Point und eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich. Gegebenenfalls fallen Internetgebühren an. Für das mobile Drucken werden ein kompatibles mobiles Gerät und ein ausreichendes Datenvolumen benötigt. Gegebenenfalls fallen Mobilfunkgebühren an.

FUNKTIONSBesCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN

DRUCKEN

Druckkopf: Einzelextrusion

Druckkopftemperatur: Bis zu 230 °C (397 °F)

Benutzerschnittstelle: 3,5-Zoll-IPS-Farb-Touchscreen

Maximales Druckvolumen:

255 mm × 155 mm × 170 mm (10" × 6" × 6,7")

Schichtstärke: 4 mil | 0,004 Zoll 100 Mikron | 0,10 mm

Filamentfarben: für verfügbare Farben siehe

Dremel3D.com

Interner Speicher: 4 GB

Externer Speicher: USB-Flash-Laufwerk

GEWICHT UND MASSE

Gewicht (ohne Spule): 16 kg

Maße: 515 mm × 406 mm × 394 mm

(20,25" × 16" × 15,9")

FILAMENT

AUSSCHLIESSLICH mit 1,75-mm-Filamenten von Dremel kompatibel

LAGERUNG VON FILAMENTEN

Die Qualität von Polymeren nimmt im Laufe der Zeit ab. Packen Sie das Filament daher erst aus, wenn es benötigt wird. Lagerung bei Raumtemperatur: 16-29 °C (60-85 °F) und in trockener Umgebung.

SOFTWARE

Im Lieferumfang des Dremel 3D40 ist die Autodesk Print Studio-Software für Windows und Mac OS X enthalten. Diese Anwendung konvertiert digitale 3D-Dateien in druckbare Dateien.

UNTERSTÜTZE BETRIEBSYSTEME

- Apple® Mac® OS® X v10.9 oder höher (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

SYSTEMANFORDERUNGEN

- CPU: 64-bit-Prozessor (32-bit wird nicht unterstützt)
- Speicher: 3 GB RAM (4 GB oder mehr wird empfohlen)
- Festplattenspeicherplatz: ca. 2 GB freier Festplattenspeicherplatz für die Installation
- Grafikkarte: 1.024 MB GDDR RAM oder mehr. Microsoft® Direct3D® 11-kompatible Grafikkarte oder höher
- Zeigegerät: Drei-Tasten-Maus

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN



3D40-Eingangsspannung: 100-240 V, 47-60 Hz, 0,8-1,8 A

BETRIEBSUMGEBUNG

Raumtemperatur: 16-29 °C (60-85 °F)

Gerade Arbeitsfläche

Trockene Arbeitsumgebung




INFORMATIONSSQUELLEN ZUM 3D40

Quelle	Beschreibung	Verfügbar unter
Kurzanleitung	Enthält eine illustrierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auspacken und zur Inbetriebnahme des 3D40.	Eine Druckversion der Kurzanleitung befindet sich im rechteckigen Karton mit den Komponenten. Sie ist auch online unter www.dremel3d.de , www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch verfügbar.
Dremel 3D-Website	Bietet die neueste 3D40-Software, Produktinformationen, Kundenservice und 3D-Modell- und Projekt-downloads.	www.dremel3d.de , www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch
Dremel 3D-Kundendienst	Wenden Sie sich für Unterstützung, Wartungsarbeiten und Serviceleistungen an Dremel.	www.dremel3d.de , www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch
Print Studio-Software	Ermöglicht das Hochladen, Bearbeiten und Drucken von 3D-Dateien.	Verfügbar unter www.dremel3d.de , www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch sowie auf dem im Lieferumfang des Dremel 3D40 enthaltenen USB-Flash-Laufwerk



BEGRIFFSGLOSSAR

Begriff	Definition
Druckplattform	Die flache Oberfläche, auf der im Dremel 3D40 Objekte gedruckt werden.
Druckplattform-Klemme	Die Klammer an der Vorderseite der Druckplattform, mit der diese arretiert wird.
Druckband (Druckmatte)	Ein Klebeband, das dafür sorgt, dass Druckobjekte einheitlich sind und an der Druckplattform haften.
Druckvolumen	Der dreidimensionale (3D) Raum, den ein fertiggestelltes Objekt einnimmt. Der Dremel 3D40 weist ein maximales Druckvolumen auf. Objekte, die dieses Druckvolumen übersteigen, können nicht in einem Stück gedruckt werden, sondern müssen verkleinert oder in Unterobjekte aufgeteilt werden.
Tür	Auf der Vorderseite des Dremel 3D40 befindet sich eine Tür. Diese bietet einfachen Zugriff auf die Druckplattform, den Druckkopf, das Filament und die Druckobjekte. Da sie aus durchsichtigem Material besteht, können Sie den Fortschritt der Objekte verfolgen, ohne die Druckumgebung zu beeinflussen.
Ethernet	Eine kabelgebundene Local-Area-Network-Technologie, über die elektronische Geräte kommunizieren können.
Druckkopf	Eine Baugruppe, die das Filament mithilfe von Zahnrädern durch den Druckkopfeingang transportiert, auf die Drucktemperatur erwärmt und aus der Druckkopfdüse herausdrückt.
Druckkopflüfter	Ein Lüfter zur Kühlung der äußeren Komponenten des Druckkopfs und des Zahnradmotors.
Druckkopflüfter-Leitplatte	Ein Kunststoffelement, das Luft zur Kühlung des aktiven Drucks vom Druckkopflüfter zur Druckplattform leitet.
Druckkopf-eingang	Die Öffnung oben am Druckkopf, in die das Filament für den Druck eingeführt wird.
Druckkopf-hebel	Ein Hebel an der Seite des Druckkopfs, mit dem die Spannung des Zahnradantriebs gelockert werden kann.
Druckkopfdüse	Die Düse unten am Druckkopf, aus der das Filament für den Druck herausgepresst wird.
Filament	Ein fadenähnlicher Strang aus Kunststoff.
Filament-Führungsrohr	Ein Kunststoffelement, durch das Filament von der Filamentspule in das äußere Gehäuse des Dremel 3D40 geleitet wird.
Filamentstau-Sensor	Ein Sensor im Druckkopf, der den Drucker anhält, wenn das Filament nicht mehr korrekt austritt.
Filamentstand-Sensor	Ein Sensor im Druckkopf, der den Drucker anhält, wenn das Filament während des Drucks aufgebraucht wird.
Filamentspule	Eine Rolle, um die ein langer Filamentstrang zur Aufbewahrung und kontinuierlichen Verwendung gewickelt ist.
.G3Drem/.G4Drem	Ein druckbares Dateiformat, das mit dem Dremel 3D40 kompatibel ist.
Fingerschrauben	Einstellräder unterhalb der Druckplattform, mit deren Hilfe der richtige Abstand zwischen der Druckkopfdüse und der Druckplattform eingestellt wird.
Ausrichtungssensor	Ein Sensor, der die Höhe der Druckplattform erkennt und bei der korrekten Ausrichtung hilft.
Abdeckung	Auf der Oberseite des Dremel 3D40 befindet sich eine Abdeckung. Diese kann bei Bedarf entfernt werden, um von oben auf die Druckplattform, den Druckkopf, das Filament und die Druckobjekte zuzugreifen.
Spitzzange	Ein gängiges Werkzeug, mit dem kleine Objekte festgehalten und überschüssige Materialien, die zu heiß zum Berühren sind, erfasst werden können.
OBJ-Datei	Ein gängiges digitales Dateiformat, das häufig in 3D-Modell-Programmen verwendet wird. .STL-Dateien können mithilfe von 3D-Software von Drittanbietern erstellt oder von www.dremel3d.de , www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch heruntergeladen werden.
Spatel zum Entfernen von Objekten	Werkzeug zum Entfernen der fertigen Objekte von der Druckplattform.
PLA	Ein Biokunststoff, der aus erneuerbaren Materialien wie Speisestärke besteht.
Spulenhalterung	Ein Kunststoffelement links von der Druckplattform im Druckbereich des Dremel 3D40, auf das die Filamentspule gesetzt wird.
Spulentür	Eine abnehmbare Abdeckung, mit der die Filamentspule auf der Spulenhalterung fixiert wird.
Schrittmotor	Ein bürstenloser elektrischer Gleichstrommotor, mit dem die Führungsschienen und die Zahnräder des Druckkopfs angetrieben werden.
.STL-Datei	Ein gängiges digitales Dateiformat, das häufig in 3D-Modell-Programmen verwendet wird. .STL-Dateien können mithilfe von 3D-Software von Drittanbietern erstellt oder von www.dremel3d.de , www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch heruntergeladen werden.
Touchscreen	Ein berührungsempfindliches Farbdisplay, über das Sie den Dremel 3D40 und die Objekte überwachen und Befehle ohne Computer direkt in den Dremel 3D40 eingeben können.
USB-Flash-Laufwerk	Eine tragbare Speicherkarte, die in zahlreichen Geräten zum Einsatz kommt.
WLAN	Eine kabellose Local-Area-Network-Technologie, über die elektronische Geräte kommunizieren können.
Führungs-schienen X-Achse	Eine Reihe von Schienen auf beiden Seiten des Druckkopfs, über die dieser durch einen Schrittmotor im Druckbereich nach links und rechts bewegt werden kann.
Führungs-schienen Y-Achse	Eine Reihe von Schienen auf beiden Seiten des Druckbereichs, über die der Druckkopf durch einen Schrittmotor im Druckbereich vor und zurück bewegt werden kann.
Führungs-schienen Z-Achse	Eine Reihe von Schienen im hinteren Druckbereich, über die die Druckplattform durch einen Schrittmotor auf und ab bewegt werden kann.

EINFÜHRUNG IN DEN 3D40




1. Abdeckung
2. Druckkopf
3. Führungsschienen Z-Achse
4. Tür
5. Griffen
6. USB-A-Anschluss
7. Fingerschrauben
8. Druckplattform-Klemme
9. Touchscreen
10. Druckplattform
11. Filamentspulenhalterung
12. Filamentspule
13. Führungsschienen Y-Achse
14. Schrittmotor
15. Filament-Führungsrohr
16. Druckkopfhebel
17. Filament-Führungsklemme
18. Druckkopfeingang
19. Druckkopflüfter
20. Flachbandkabel
21. Führungsschienen X-Achse
22. Nivelliersensor
23. Druckkopfdüse
24. Netzschalter
25. USB-B-Anschluss
26. Ethernetanschluss
27. Typenschild
28. Netzanschluss



EINFÜHRUNG

Willkommen in der Welt von Dremel 3D. Wir möchten Ihnen helfen, Ihre 3D-Drucke zu optimieren, und Ihnen wertvolle Tipps für die Umsetzung Ihrer Ideen geben. Der 3D-Druck ist ein Prozess, der Experimentierfreudigkeit und Geduld erfordert. Deshalb stehen Ihnen die Experten von Dremel mit Online-Tipps und Live-Unterstützung zur Seite, um Ihnen den Vorgang zu erleichtern. Legen Sie gleich los, indem Sie Ihren Dremel 3D40 auf www.dremel3d.de, www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch registrieren, um auf Hunderte hochwertige Modelle und innovative Projekte zuzugreifen. Mit Dremel können Sie Ihre eigenen Ideen verwirklichen und optimieren.

LIEFERUMFANG*




Dremel 3D40




Betriebshandbuch




Kurzanleitung



Filamentspule**




Netzkabel




USB-Kabel




2 x Druckmatte



Spatel zum Entfernen von Objekten



USB-Flash-Laufwerk




Dorn zur Reinigung des Druckkopfs

*Menge kann je nach Kit variieren.


**Nicht in feuchter oder heißer Umgebung lagern.

AUSPACKEN


1. Stellen Sie den Karton auf einen Tisch und schneiden Sie das Klebeband auf, um ihn zu öffnen.
2. Nehmen Sie den oberen Einsatz heraus.




3. Nehmen Sie den 3D40 heraus, und stellen Sie ihn auf einen Tisch.
4. Öffnen Sie die Abdeckung, und nehmen Sie den oberen Einsatz heraus.




5. Heben Sie die Druckplattform an beiden Seiten an.



6. Öffnen Sie die Tür, und nehmen Sie den mittleren Einsatz heraus.



7. Nehmen Sie den unteren Einsatz heraus.




Tipp: Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät später darin transportieren und lagern zu können.

TOUCHSCREEN


Dank der integrierten Software und dem Farb-Touchscreen lässt sich der Dremel 3D40 ganz einfach ohne Computer verwenden.
Bevor Sie mit dem Drucken des ersten Modells beginnen, sollten Sie sich mit der Menüstruktur und den Optionen des Touchscreens vertraut machen.

⚠️ WARENUNG BEACHTEN SIE BEI DER VERWENDUNG DES DREMEL 3D40 ALLE WARENUNGEN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN. ANDERNFALLS KANN ES ZU FEUER, GERÄTE- UND ANDEREN SACHSCHÄDEN SOWIE ZU PERSONENSCHÄDEN KOMMEN.




DRUCKEN

Tippen Sie, um ein 3D-Modell auszuwählen und den Druckvorgang zu starten. (Für ausführliche Druckanweisungen siehe Seite 52.)




MENÜ „DRUCKEN“ (BUILD)

Tippen Sie auf „Drucker“ (Printer), „USB-Flash-Laufwerk“ (USB Flash Drive) oder „Druckerwarteschlange“ (Print Queue), um das Zielverzeichnis der gewünschten Datei auszuwählen.



MENÜ „MODELL“ (MODEL)

Tippen Sie auf die Modellbilder oder verwenden Sie die Pfeile, um die Seiten nach dem gewünschten Modell zu durchsuchen.




DATEIINFORMATIONEN

DRUCKEN (BUILD) – Tippen Sie, um den Druckvorgang zu starten.

LÖSCHEN (DELETE) – Tippen Sie, um die Modelldatei aus dem Druckerspeicher oder vom USB-Flash-Laufwerk zu entfernen.

IN DRUCKER KOPIEREN (COPY TO PRINTER) – Tippen Sie, um das Modell vom USB-Flash-Laufwerk in den internen Druckerspeicher zu kopieren.




DRUCKSTATUS

ABBRECHEN (STOP) – Tippen Sie, um den aktuellen Druckvorgang abzubrechen.

PAUSE/WIEDERGABE (PAUSE/PLAY) – Tippen Sie, um den aktuellen Druckvorgang anzuhalten oder fortzusetzen. Während der Pause können Sie auf die Filamenttaste zugreifen.


FILAMENT WECHSELN (CHANGE FILAMENT) – Tippen Sie, um während des aktuellen Druckvorgangs neues Filament der gleichen oder einer anderen Farbe einzusetzen.



MENÜ „WARTESCHLANGE“ (PRINT QUEUE)

DRUCKEN (BUILD) – Tippen Sie, um Details zum nächsten Druck anzuzeigen.

LÖSCHEN (DELETE) – Tippen Sie, um den nächsten Druck aus der Warteschlange zu entfernen.




MODELLDETAILS

DRUCKERWARTESCHLANGE


DRUCKEN (BUILD) – Tippen Sie, um den Druckvorgang zu starten.

LÖSCHEN (DELETE) – Tippen Sie, um die Modelldatei aus der Warteschlange zu entfernen.



FILAMENT

Tippen Sie, um den Heizvorgang zu starten und Filament zu laden oder zu wechseln. (Für Anweisungen zum Laden und Wechseln von Filament siehe Seite 48.)



NIVELLIEREN (LEVEL)

Tippen Sie, um die Druckplattform auszurichten. (Für Anweisungen zum Ausrichten der Druckplattform siehe Seite 51.)

DREMEL® 3D IDEA BUILDER



BUILD



FILAMENT



LEVEL

TOOLS



EXTRAS (TOOLS)

Tippen Sie, um die folgenden individuellen Druckfunktionen und -einstellungen aufzurufen.



SERVICE



NETWORK



CALIBRATE



JOG MODE



SETTINGS



PREHEAT



ABOUT



HOME

SERVICE (SERVICE)

Tippen Sie, um das Menü mit den Kontaktinformationen des Kundendienstes anzuzeigen.

FOR HELP PLEASE CONTACT
DREMEL CUSTOMER SERVICE:

4915 21ST STREET
RACINE, WI 53406
(262)554-1390



SERVICE



NETWORK



CALIBRATE



JOG MODE



SETTINGS



PREHEAT



ABOUT



HOME

NETZWERK (NETWORK)

Tippen Sie, um das Netzwerkmenü aufzurufen und eine WLAN-Verbindung herzustellen oder zu trennen oder einen Proxy festzulegen.

WLAN VERBINDELN (CONNECT WIFI) –


Tippen Sie, um eine Verbindung zum WLAN herzustellen.

WLAN TRENNEN (DISCONNECT WIFI) –

Tippen Sie, um die WLAN-Verbindung zu trennen.


PROXY FESTLEGEN (SET PROXY) – Tippen Sie, um den Proxy manuell einzugeben.

CONNECT
WI-FIDISCONNECT
WI-FISET
PROXY




KALIBRIEREN (CALIBRATE)





Tippen Sie, um den Druckkopf und die Druckplattform in die Ausgangsposition zu bewegen.



POSITION (JOG MODE)

Tippen Sie, um Optionen zum Verschieben des Druckkopfs und der Druckplattform entlang der X-, Y- und Z-Achse anzuzeigen.





EINSTELLUNGEN (SETTINGS)

SPRACHE (LANGUAGE) – Tippen Sie, um eine andere Menüsprache auszuwählen.

ANZEIGE (DISPLAY) – Tippen Sie, um die LEDs im Gerät oder die Schnelltasten des Hauptmenüs anzupassen.

VERSATZ Z-ACHSE (Z-AXIS OFFSET) – Dient zur Kalibrierung der Höhe der Druckplattform während des Druckvorgangs.

TON (SOUNDS) – Tippen Sie, um den Ton des 3D40 ein- oder auszuschalten.

DEMO-MODUS (DEMO MODE) – Tippen Sie, um den Einzelhändler-Demomodus ein- oder auszuschalten.

WERKSEINSTELLUNGEN (FACTORY)

RESET – Tippen Sie, um alle auf dem 3D40 gespeicherten Informationen zu löschen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

NEUES TOKEN ABRUFEN (GET NEW TOKEN)

– Tippen Sie, um das aktuelle Token freizugeben und ein neues Token abzurufen, wenn eine WLAN- oder Ethernetverbindung besteht.

NACH UPDATES SUCHEN (CHECK FOR UPDATES)


– Tippen Sie, um nach neuen Firmwareversionen zu suchen, wenn eine WLAN- oder Ethernetverbindung besteht.

VORHEIZEN (PREHEAT)

Tippen Sie, um den Druckkopf automatisch für den Druckvorgang oder das Entfernen von Filamentresten aufzuheizen.

REINIGEN (PURGE) – Wenn der Druckkopf heiß ist, tippen Sie hier, um Filament manuell herauszudrücken.

ABBRECHEN/STARTEN (STOP/START) – Tippen Sie, um das Vorheizen zu starten oder anzuhalten.



INFO (ABOUT)

Tippen Sie, um Informationen zum 3D40 wie die Firmwareversion, die Nutzungsdauer, den Druckerstatus, die MAC-Adresse und das Token anzuzeigen.

TOUCHSCREENSYMbole



Zeigt an, dass ein Fehler vorliegt (z. B. Filament leer oder Tür geöffnet).



Zeigt an, dass eine Ethernet-Verbindung besteht.



Zeigt die WLAN-Signalstärke an. Wenn eine Verbindung besteht, ist das Symbol blau.



Zeigt an, dass der Druckkopf kalt ist.



Zeigt an, dass der Druckkopf warm ist.



Zeigt an, dass der Druckkopf heiß ist.



Zeigt an, dass der Drucker mit dem 3D-Druckdienst Spark von Autodesk verbunden ist und Remote-Befehle erhalten kann.

VOR DEM START


Wenn Sie den Dremel 3D40 zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, das Netzwerk und Cloud-Dienste einzurichten und den Drucker zu registrieren. Dadurch erhalten Sie Zugang auf Funktionen wie das kabellose Drucken von Ihrem PC oder der mobilen Dremel 3D-App, die Druckerfreigabe mit Freunden und Verwandten, Benachrichtigungen über Firmware-Updates und die Überwachung des Druckerstatus.

HINWEIS: Die mobile Dremel 3D-App kann in den App-Stores für iOS und Android heruntergeladen werden. Die Verfügbarkeit der mobilen App ist regional abhängig.


- Zum Abschließen der Erstkonfiguration tippen Sie auf „Ja“ (Yes), wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie die Konfiguration ablehnen, können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Netzwerk einrichten und sich registrieren.




- Wenn Sie „Ja“ (Yes) wählen, stellt der 3D40 automatisch eine Verbindung mit Ihrem Ethernet her (bei Verbindung mit dem Router fahren Sie mit Schritt 5 fort) oder sucht nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken.




- Wählen Sie auf dem Touchscreen Ihr WLAN aus. Mit den Pfeilen können Sie durch die Liste der verfügbaren Netzwerke scrollen. Wenn der Name Ihres WLANs markiert ist, tippen Sie auf „Akzeptieren“ (Accept).




- Geben Sie Ihr WLAN-Kennwort ein, und tippen Sie auf „Akzeptieren“ (Accept).



- Tippen Sie auf „Ja“ (Yes), um Ihren 3D40 zu registrieren, und notieren Sie das unten im Touchscreen angezeigte Token. Mithilfe dieses Tokens wird Ihr 3D40 mit Ihrem Konto bei Dremel3D.com verknüpft.




- Tippen Sie auf „Fertig“ (Done), um die Erstkonfiguration auf Ihrem Drucker abzuschließen.



- Besuchen Sie www.dremel3d.de, www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch oder starten Sie die mobile Dremel 3D-App, und folgen Sie den Anweisungen, um die Erstellung Ihres Benutzerprofils und die Registrierung des 3D40 abzuschließen.

PRINT STUDIO-SOFTWARE – ÜBERSICHT

Der Dremel 3D40 ist mit Autodesk Print Studio kompatibel. Sie können die Software vom im Lieferumfang des Druckers enthaltenen USB-Flash-Laufwerk installieren oder auf www.dremel3d.de, www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch herunterladen. Print Studio ermöglicht das Importieren, Bearbeiten und Drucken von 3D-Dateien. In der folgenden Übersicht sind die Tastenfunktionen beschrieben. Weitere Unterstützung erhalten Sie über das Hilfemenü (Help).



1. KONFIGURATION

Drucker (Printers) – Druckertyp auswählen
Einstellungen (Settings) – Material und Druckauflösung auswählen

2. DRUCKVORGANG

Importieren (Import) – Modelle aus dem Dateimenü oder mittels Drag-and-Drop zur Druckplattform hinzufügen

Layout (Layout) – Modelle auf der Druckplattform anordnen, skalieren und drehen

Reparieren (Repair) – Automatische Reparatur oder manuelle Modellkorrektur, Schnitte, Ebenenschnitte, Ausbesserung von Löchern und Abgleichen (manuelle Befehle werden nur für erfahrene Benutzer empfohlen)

Stützen (Supports) – Automatisch oder manuell Stützen für Teile mit Überhang erstellen

Vorschau (Preview) – Wege, die der Druckkopf beim Drucken Ihres Teils zurücklegt, festlegen und anzeigen

Drucken/Exportieren (Print/Export) – Den Druck direkt an Ihren Idea Builder senden, wenn eine Verbindung über ein USB-Kabel besteht, oder auf dem Computer speichern, um ihn über das USB-Flash-Laufwerk zu laden

3. ANSICHT

Standardansicht (View Cube) – Standardausrichtung für die Ansicht auswählen

Objektbrowser (Object Browser) – Liste aller Objekte auf Ihrer Druckplattform anzeigen und automatische Stützen ein-/ausschalten

DRUCKVORBEREITUNG

⚠️ WARNSUNG BEACHTEN SIE BEI DER VERWENDUNG DES DREMEL 3D40 ALLE WARNSUNGEN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN. Andernfalls kann es zu Feuer, Geräte- und anderen Sachschäden sowie zu Personenschäden kommen.


⚠️ WARNSUNG BERÜHREN SIE DIE DRUCKKOPFDÜSE NICHT WÄHREND DES BETRIEBS ODER WENN DIE TEMPERATUR ÜBER 60 °C (140 °F) LIEGT. Das Berühren der Druckkopfdüse während des Betriebs oder vor dem Abkühlen der Düse kann zu Personenschäden führen.

⚠️ WARNSUNG VERWENDEN SIE NUR DREMEL-FILAMENTE. Die Verwendung von nicht von Dremel zugelassenen Filamenten kann zu Geräte- und Sachschäden führen.


⚠️ WARNSUNG ZIEHEN SIE DAS FILAMENT NICHT HERAUS. Andernfalls kann es zu Schäden am Druckkopf kommen.

LADEN UND WECHSELN VON FILAMENT

1. Starten Sie den Lade-/Wechselseitvorgang, indem Sie auf dem Touchscreen auf „Filament“ tippen. Der Druckkopf wird in die vordere rechte Ecke des Druckbereichs bewegt und die Druckkopfdüse aufgeheizt.



2. Wenn der Druckkopf anhält, öffnen Sie die Abdeckung des 3D40, um ihn besser zu erreichen.
3. Wenn vorhandenes Filament geladen wird, schneiden Sie überschüssiges Filament im Bereich des Druckkopfeingangs weg, und tippen Sie auf dem Touchscreen auf „Weiter“ (Next).



4. Nehmen Sie die Spulentür ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und entfernen Sie gegebenenfalls die vorhandene Spule (siehe Abbildung 1).

ABB. 1






ABB. 2



5. Fädeln Sie die Spitze des neuen Filaments durch das Führungsrohr, setzen Sie die Spule auf die Spulenhalterung, und setzen Sie die Spulentür wieder ein, indem Sie die Laschen an den Öffnungen ausrichten und die Tür im Uhrzeigersinn drehen (siehe Abbildung 1). Tippen Sie auf dem Touchscreen auf „Weiter“ (Next).
6. Wenn Sie das Filament wechseln, entfernt der 3D40 das vorhandene Filament automatisch.
7. Wenn das Fenster „Filament einführen“ (Feed Filament) angezeigt wird, tippen Sie auf dem Touchscreen auf „Weiter“ (Next) und führen das Filament aus dem Führungsrohr in den Druckkopfeingang ein, bis es vom Druckkopf eingezogen wird (siehe Abbildung 2).



8. Das Filament wird in den Druckkopf gezogen und beginnt, aus der heißen Druckkopfdrüse auszutreten.

HINWEIS: Der Dremel 3D40 wurde werkseitig durch Drucken von Objekten getestet. Dabei kamen unter Umständen Filamente mit einer anderen als der von Ihnen verwendeten Farbe zum Einsatz. Es kann sein, dass geringe Mengen dieser Filamente im Druckkopf verblieben sind.

9. Wenn das neue Filament an der Druckkopfdüse erscheint, tippen Sie auf dem Touchscreen auf „Fertig“ (Done), um den Ladevorgang abzuschließen, zum Hauptmenü zurückzukehren und den Druckkopf zu kalibrieren. Entfernen Sie überschüssiges Filament vorsichtig, ohne die heiße Druckkopfdüse zu berühren. Verwenden Sie dazu bei Bedarf vorsichtig eine Spitzzange.



⚠️ WARNUNG ACHTEN SIE BEIM ENTFERNEN VON RESTMATERIAL BESONDERS DARAUF, DIE DRUCKKOPFDÜSE NICHT ZU BESCHÄDIGEN. WENN DIE DRUCKKOPFDÜSE BESCHÄDIGT IST, FUNKTIONIERT DER DREMEL 3D40 NICHT ORDNUNGSGEMÄSS. DEFEKTE DÜSEN MÜSSEN DAHER AUSGETAUSCHT WERDEN.

10. Schließen Sie die Abdeckung und die Tür des 3D40.

VORBEREITEN DER DRUCKPLATTFORM

⚠️ WARENUNG DRUCKPLATTFORM NICHT FALLEN LASSEN. WENN DIE HARTGLASPLATTE BRICHT, KANN ES ZU VERLETZUNGEN KOMMEN.

⚠️ WARENUNG HARTGLASPLATTE NICHT AUS DER KUNSTSTOFFHALTERUNG ENTFERNEN. WENN DIE RÄNDER DER HARTGLASPLATTE BERÜHRT WERDEN, KANN ES ZU VERLETZUNGEN KOMMEN.

⚠️ WARENUNG ACHTEN SIE VOR JEDEM DRUCK DARAUF, DASS DIE DRUCKPLATTFORM GEMÄSS DEN ANGABEN VON DREMEL MIT DRUCKBAND (EINER DRUCKMATTE) BEDECKT IST. DIE VERWENDUNG VON UNGEEIGNETEM DRUCKBAND KANN ZU GERÄTESCHÄDEN UND OBJEKten VON MANGELHAFTER QUALITÄT FÜHREN.

1. Wenn die Druckplattform eingesetzt ist, entfernen Sie sie, indem Sie auf die Klemme vorne an der Druckplattform drücken und sie vom Sockel heben (s. Abb. 3).
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Druckband (der Druckmatte) und legen das Druckband auf die Druckplattform. Für ein optimales Ergebnis drücken Sie das Druckband von der Mitte der Druckplattform aus nach außen hin fest, um Luftblasen zu entfernen (siehe Abbildung 4).
3. Setzen Sie die Druckplattform ein, und sichern Sie sie mithilfe der Klemme.

ABB. 3





ABB. 4




Druckmatte Druckplattform

AUSRICHTEN DER DRUCKPLATTFORM


! WARNSUNG BERÜHREN SIE DIE DRUCKKOPFDÜSE NICHT, WÄHREND DER DREMEL 3D40 IN BETRIEB IST ODER DIE TEMPERATUR ÜBER 60 °C (140 °F) LIEGT. DAS BERÜHREN DER DRUCKKOPFDÜSE WÄHREND DES BETRIEBS ODER VOR DEM ABKÜHLEN DER DÜSE KANN ZU PERSONENSCHÄDEN FÜHREN.

Es ist wichtig, die Druckplattform stets neu auszurichten, wenn Sie sie wieder eingesetzt oder ausgetauscht haben. Dadurch wird ein gleichmäßiger Abstand zur Druckkopfdüse sichergestellt. Entfernen Sie eventuell vorhandene Luftblasen zwischen der Druckplattform und dem Druckband (der Druckmatte). Wenn die Druckplattform nicht ordnungsgemäß ausgerichtet ist oder Luftblasen vorhanden sind, werden die Objekte unter Umständen nicht korrekt gedruckt.


1. Achten Sie darauf, dass Druckband (eine Druckmatte) auf der Druckplattform liegt und sich keine Gegenstände darauf befinden. Wenn das Druckband erst nach dem Ausrichten ausgelegt wird, kann sich dies auf die Gleichmäßigkeit des Drucks auswirken.
2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des 3D40 auf „Ausrichten“ (Level).




3. Der Druckkopf und die Druckplattform werden so positioniert, dass die Druckplattform eben ist. Der 3D40 kontrolliert als erstes die Ausrichtung hinten in der Mitte der Druckplattform. Anhand der beiden Fingerschrauben links und rechts unter der Druckplattform kann diese angehoben und gesenkt werden. Der Druckkopf enthält einen Sensor, der erkennt, ob das Druckbett eben ist. Weitere Werkzeuge sind nicht erforderlich.
4. Wenn die Druckplattform zu hoch oder zu niedrig ist, wird dies auf dem Touchscreen angezeigt. Wenn die Druckplattform zu hoch ist, drehen Sie die entsprechende Fingerschraube nach rechts, bis ein Signalton zu hören ist und auf dem Touchscreen angezeigt wird, dass das Gerät bereit für die Prüfung der Druckbettausrichtung ist.



5. Wenn die Druckplattform zu niedrig ist, drehen Sie die Fingerschraube nach links, bis ein Signalton zu hören ist und auf dem Touchscreen angezeigt wird, dass das Gerät bereit für die Prüfung der Druckbettausrichtung ist.



6. Tippen Sie auf „Prüfen“, um die Ausrichtung des Druckbetts zu kontrollieren. Wenn weitere Anpassungen nötig sind, wird auf dem Touchscreen die Richtung angezeigt. Bei korrekter Ausrichtung bewegt sich der Druckkopf zum nächsten Punkt, und der Ausrichtungsvorgang kann wiederholt werden.



7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für die zweite Position. Wenn das Druckbett eben ist, bewegt sich der Druckkopf automatisch in die Kalibrierungsposition, und der Ausrichtungsvorgang wird abgeschlossen.



ANSCHLIESSEN EINES USB-KABELS

1. Schalten Sie den Netzschalter des 3D40 aus.
2. Verbinden Sie den 3D40 über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit Ihrem Computer (siehe Abbildung 5).
3. Öffnen Sie die Software.
4. Schalten Sie den Dremel 3D40 über den Netzschalter ein, um Ihren Computer mit dem Dremel 3D40 zu synchronisieren.

HERSTELLEN EINER ETHERNETVERBINDUNG

1. Schalten Sie den Netzschalter des 3D40 aus.
2. Schließen Sie das Ethernetkabel an den 3D40 an (s. Abb. 6).
3. Schalten Sie den Netzschalter des 3D40 ein. Die Ethernetverbindung sollte automatisch erkannt werden. Tippen Sie auf „Akzeptieren“ (Accept), um die Verbindung zu bestätigen.

ABB. 5





ABB. 6



DRUCKEN

⚠️ WARENUNG

BEACHTEN SIE BEI DER VERWENDUNG DES DREMEL 3D40 ALLE WARNUNGEN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN. Andernfalls kann es zu Feuer, Geräte- und anderen Sachschäden sowie zu Personenschäden kommen.

⚠️ WARENUNG

FASSEN SIE WÄHREND DES BETRIEBS NICHT IN DAS INNERE DES DREMEL 3D40. Das Berühren von beweglichen Teilen des Dremel 3D40 während des Betriebs kann zu Objekten von mangelhafter Qualität, weiteren Geräteschäden, Sachschäden und Personenschäden führen.

HINWEIS: Die Funktion des Dremel 3D40 wurde werkseitig durch Drucken von Testobjekten überprüft. Dabei kamen unter Umständen Filamente mit einer anderen als der von Ihnen verwendeten Farbe zum Einsatz. Es kann sein, dass geringe Mengen dieser Filamente im Druckkopf verblieben sind. Daher ist es möglich, dass Ihr erstes Objekt zunächst teilweise die Farbe des Testfilaments aufweist.

Beim Drucken mit dem 3D40 stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

- 1) Druckerspeicher
- 2) USB-Flash-Laufwerk
- 3) Online-Druck
- 4) Computer

VOR DEM DRUCKEN

- Achten Sie darauf, eine ausreichende Menge Filament für den Druck zu laden (siehe Seite 48).
TIPP: Um vor dem Druck festzustellen, ob ausreichend Filament für das Objekt vorhanden ist, können Sie die in Print Studio aufgeführte Filamentlänge mit der Länge des Filaments auf der Spule vergleichen, die vom Längenmesser angezeigt wird. Wenn das Filament während des Druckens ausgeht, wird der 3D40 angehalten, bis neues Filament geladen wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Druckband vorhanden und die Druckplattform eben und frei von Gegenständen ist.

- Tippen Sie auf der Seite mit den Modelldetails auf „Drucken“ (Build), um den Druckvorgang zu starten.




DRUCKEN AUS DEM DRUCKERSPEICHER

- Tippen Sie im Hauptmenü auf „DRUCKEN“ (BUILD).



- Tippen Sie im Druckmenü auf das Druckersymbol.




- Tippen Sie auf das gewünschte Modell. (Sie können mit den Pfeilen durch die Seiten blättern.)




- Der 3D40 bringt den Druckkopf und die Druckplattform zunächst in die Ausgangspositionen, bevor der Ausrichtungssensor die Druckplattform leicht berührt, um die Ausrichtung abzuschließen. Anschließend beginnt der Aufheizvorgang der Druckkopfdüse, der einige Minuten dauern kann. Sobald die richtige Temperatur erreicht ist, wird das Modell gedruckt.
- Wenn das Modell fertig ist, bringt der 3D40 den Druckkopf und die Druckplattform automatisch in die Kalibrierungspositionen und kühlst die Druckkopfdüsen ab.
- Warten Sie, bis auf dem Touchscreen angezeigt wird, dass der Druckkopf „kalt“ (cool) ist, und entnehmen Sie dann das Objekt. Anweisungen zum Entnehmen von Objekten finden Sie weiter unten im Abschnitt „Entnehmen fertiger Objekte“.

DRUCKEN VOM USB-FLASH-LAUFWERK

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf „Drucken“ (Build).



2. Tippen Sie auf das USB-Symbol, um die Inhalte des USB-Flash-Laufwerks aufzurufen.



3. Führen Sie die Schritte 3 bis 7 unter „Drucken aus dem Druckerspeicher“ aus, um den Druck vom USB-Flash-Laufwerk abzuschließen.

DRUCKEN VON DER WARTESCHLANGE

Wenn Sie Ihren 3D40 registriert und zu Ihrem Dremel3D-Profil hinzugefügt haben, können Sie Drucke von Ihrem Internetbrowser auf www.dremel3d.de, www.dremel3d.at, www.dremel3d.ch oder über die mobile Dremel 3D-App für iOS oder Android senden.

1. Wenn der 3D40 die Meldung „Warteschlange“ (Print Queue) anzeigt, tippen Sie im Benachrichtigungsfenster auf „Drucken“ (Build), um die Druckerwarteschlange aufzurufen. Wenn Sie „Ablehnen“ (Decline) wählen, können Sie jederzeit auf „Drucken“ (Build) und dann auf „Druckerwarteschlange“ (Print Queue) tippen, um die Warteschlange zu einem späteren Zeitpunkt aufzurufen.







ABB. 7

2. Im Warteschlangenmenü können Sie auf „Drucken“ (Build) tippen, um das nächste Modell in der Warteschlange zu drucken, oder „Löschen“ (Delete) wählen, um mit dem darauffolgenden Modell fortzufahren.



3. Tippen Sie in den Modelldetails auf „Drucken“ (Build), um den Druckvorgang zu starten, oder auf „Löschen“ (Delete), um die Datei zu entfernen.



DRUCKEN VOM COMPUTER

Der Dremel 3D40 ist mit Print Studio von Autodesk kompatibel. Folgen Sie den Anweisungen zur Software, um einen Druck von Ihrem Computer auszuführen.

ABRECHEN EINES DRUCKS AUF DEM 3D40

Um einen Objektdruck während des Vorheiz- oder Druckvorgangs abzubrechen, tippen Sie auf dem Touchscreen auf „Anhalten“ (Stop). Wenn Sie „Ja“ (Yes) wählen, werden der Druckkopf und die Druckplattform in die Kalibrierungsposition bewegt.

ENTNEHMEN FERTIGER OBJEKTE

ENTFERNEN VON OBJEKten VON DER DRUCKPLATTFORM

ABB. 8

⚠️ WARENUNG BERÜHREN SIE DIE DRUCKKOPFDÜSE NICHT, WÄHREND DER DREMEL 3D40 IN BETRIEB IST ODER DIE TEMPERATUR ÜBER 60 °C (140 °F) LIEGT. Das Berühren der Druckkopfdüse während des Betriebs oder vor dem Abkühlen der Düse kann zu Personenschäden führen.

⚠️ WARENUNG TRAGEN SIE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG. Durch Schutzausrüstung wie hitzebeständige Handschuhe und eine Schutzbrille wird die Verletzungsgefahr reduziert.

⚠️ WARENUNG ACHTEN SIE AUF IHRE KÖRPERHALTUNG, WENN SIE OBJEKTE MIT EINEM WERKZEUG VON DER DRUCKPLATTFORM ENTFERNEN. Das Abrutschen mit dem Werkzeug während des Entfernen des Objekts von der Druckplattform kann bei falscher Körperhaltung zu Personenschäden führen.

⚠️ WARENUNG DRUCKPLATTFORM NICHT FALLEN LASSEN. Wenn die Hartglasplatte bricht, kann es zu Verletzungen kommen.


⚠️ WARENUNG DRUCKPLATTFORM BEIM ENTFERNEN VON OBJEKten NICHT VERDREHEN ODER BIEGEN. Wenn sich die Hartglasplatte aus der Kunststoffhalterung löst, kann es zu Verletzungen kommen.

⚠️ WARENUNG ACHTEN SIE DARAUF, DIE DRUCKPLATTFORM BEIM ENTFERNEN VON OBJEKten NICHT ZERKRATZEN. KRATZER AUF DER DRUCKPLATTFORM FÜHREN ZU DRUCKFEHLERN.

1. Warten Sie, bis der Druckkopf abgekühlt ist, bevor Sie das Objekt herausnehmen.
2. Nehmen Sie die Druckplattform zusammen mit dem Objekt aus dem Druckbereich.
3. Ziehen Sie das Objekt von der Druckplattform ab. Verwenden Sie dazu bei Bedarf vorsichtig den Spatel zum Entfernen von Objekten (s. Abb. 8). Entfernen Sie bei Bedarf das Druckband (die Druckmatte) zusammen mit dem Objekt von der Druckplattform. Anschließend können Sie das Druckband (die Druckmatte) vom Objekt entfernen.

ENTFERNEN VON STÜTZEN (SOFERN ERFORDERLICH)

Entfernen Sie Stützen, die sich im Objektinneren befinden oder schwer erreichbar sind, mithilfe einer Spizzange.



Entfernungswerzeug

TIPPS

1. VERWENDEN SIE STETS DRUCKBAND (EINE DRUCKMATTE).
2. Vergewissern Sie sich vor jedem Druckvorgang, dass die Druckplattform gerade ausgerichtet ist.
3. Die Spule muss ordnungsgemäß eingesetzt sein und sich frei drehen lassen.
4. Wenn Sie den Dremel 3D40 zum ersten Mal oder nach dem Wechseln des Filaments verwenden, lassen Sie ihn drucken, bis das Material einheitlich die gewünschte Filamentfarbe aufweist.
5. Zu Beginn des Drucks muss der Dremel 3D40 unbedingt beobachtet werden, da in dieser Phase die Wahrscheinlichkeiten von Druckproblemen am größten ist. Glücklicherweise ist es zu Beginn des Drucks relativ einfach, den Vorgang abzubrechen, die Druckplattform zu reinigen und den Druck neu zu starten. Bleiben Sie während des gesamten Druckvorgangs in der Nähe des Dremel 3D40.
6. Bewahren Sie die Verpackung des Dremel 3D40 auf, um das Gerät bequem wieder verpacken und transportieren zu können.
7. Lagern Sie Filamentspulen nicht in einer zu feuchten oder zu warmen Umgebung. Es wird empfohlen, Filamentspulen erst dann aus der luftdichten Verpackung zu nehmen, wenn sie verwendet werden.
8. Verwenden Sie den Spatel zum Entfernen von Objekten mit Vorsicht, um Schäden an der Druckplattform und am Objekt zu vermeiden.
9. Nach Möglichkeit sollte das Druckobjekt in der Mitte der Druckplattform platziert werden. Es ist entscheidend, dass das Objekt optimal ausgerichtet ist. Achten Sie darauf, dass sich das Objekt auf der Druckplattform befindet und die Ausrichtung optimal für den Druck ist.
10. Bei steilen Überhängen (Winkel von weniger als 45 Grad) sollten Stützen verwendet werden.
11. Nehmen Sie die Druckplattform stets heraus, bevor Sie das Objekt entfernen.
12. Um ein erneutes Schmelzen des Objekts zu vermeiden, wird empfohlen, es mit geringer Geschwindigkeit zu schleifen.
13. Die Print Studio-Software zeigt die erforderliche Filamentlänge für jedes Objekt an. Vergleichen Sie diese mit dem Wert auf dem Längenmesser der Spule.
14. Überwachen Sie den Status Ihrer Drucke mithilfe der mobilen Dremel 3D-App oder über die Website www.dremel3d.de, www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch.

WARTUNG

BESEITIGEN VON VERSTOPFUNGEN AUS DEM DRUCKKOPF

Verwenden Sie den Dorn zur Reinigung des Druckkopfs, um den Druckkopf von Filamentrückständen zu befreien.

1. Warten Sie, bis der Druckkopf aufgeheizt ist, und führen Sie den Dorn zur Reinigung des Druckkopfs oben in den Druckkopfeingang ein.
2. Dadurch werden Hindernisse unten aus der Druckkopfdüse herausgeschoben.





ABB. 9


FIRMWARE-UPDATE ÜBER DAS NETZWERK

Wenn Sie Ihren 3D40 registriert und zu Ihrem Dremel3D-Profil hinzugefügt haben, können Sie die Firmware direkt über den Touchscreen aktualisieren. So aktualisieren Sie die Firmware:

1. Tippen Sie auf „Extras“ (Tools) > „Einstellungen“ (Settings) > „Nach Updates suchen“ (Check for Updates).



2. Der 3D40 prüft, ob die neueste Firmware installiert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie gefragt, ob Sie ein Update durchführen möchten.
3. Wählen Sie „Akzeptieren“ (Accept), um die neueste Firmware herunterzuladen und zu installieren.



4. Wenn der 3D40 wieder hochgefahren und der Startbildschirm angezeigt wird, ist das Firmware-Update abgeschlossen.

MANUELLES FIRMWARE-UPDATE

Wenn der 3D40 nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie die Firmware direkt von einem USB-Flash-Laufwerk aktualisieren.

1. Öffnen Sie in Ihrem Internetbrowser www.dremel3d.de, www.dremel3d.at oder www.dremel3d.ch, und laden Sie die neueste 3D40-Firmwaredatei herunter.
2. Kopieren Sie die 3D40-Firmwaredatei auf ein leeres, FAT32-formatiertes USB-Flash-Laufwerk.
3. Schalten Sie den Netzschalter des 3D40 ein.
4. Setzen Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-A-Anschluss ein.
5. Schalten Sie den 3D40 ein. Die neue Firmware sollte automatisch erkannt werden.
6. Schalten Sie den 3D40 wieder aus, entfernen Sie ihn das USB-Flash-Laufwerk, und schalten Sie ihn wieder ein, um das Update abzuschließen.

REINIGEN DER AUSSENFLÄCHEN

Reinigen Sie die Außenflächen des 3D40 mit einem fusselfreien Tuch. Befreien Sie die Außenflächen von sichtbaren Rückständen.

Verwenden Sie zur Reinigung des 3D40 weder Wasser noch Chemikalien oder andere Reinigungsmitteln, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

REINIGEN DER DRUCKKOPFDÜSE

⚠️ WARUNG | ACHTEN SIE BEIM ENTFERNEN VON RESTMATERIAL
BESONDERS DARAUF, DIE DRUCKKOPFDÜSE NICHT ZU BESCHÄDIGEN. WENN DIE DRUCKKOPFDÜSE BESCHÄDIGT IST, FUNKTIONIERT DER DREMEL 3D40 NICHT ORDNUNGSGEMÄSS. DEFEKTE DÜSEN MÜSSEN DAHER AUSGETAUSCHT WERDEN.

⚠️ WARUNG | BERÜHREN SIE DIE DRUCKKOPFDÜSE NICHT, WAHREND DER DREMEL 3D40 IN BETRIEB IST ODER DIE TEMPERATUR ÜBER 60 °C (140 °F) LIEGT.
Das Berühren der Druckkopfdüse während des Betriebs oder vor dem Abkühlen der Düse kann zu Personenschäden führen.

Entfernen Sie Kunststoffrückstände mit einer kleinen Spitzzange von der Druckkopfdüse.
Bei harthäckigen Rückständen muss der Druckkopf gegebenenfalls erwärmt werden.

REINIGEN DES TOUCHSCREENS

Reiben Sie das Touchscreen mit einem weichen, fusselfreien Tuch sauber. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel auf den Touchscreen.

WARTUNG UND PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Ursache	Korrekturmaßnahme
Druckkopf drückt außerhalb der Mitte.	Der Dremel 3D40 erkennt die exakte Position des Druckkopfs nicht mehr und kann nicht drucken.	Durch Zurücksetzen des Druckkopfs in die Ausgangsposition wird der Dremel 3D40 neu kalibriert. Brechen Sie den Objektdruck ab, leeren Sie die Druckplattform, bringen Sie den Druckkopf zurück in die Ausgangsposition, und starten Sie den Druck neu.
Das PLA wird nicht extrudiert oder haftet nicht korrekt am Druckband (der Druckmatte).	Möglicherweise ist die Druckplattform nicht am Druckkopf ausgerichtet.	Durch Ausrichten der Druckplattform am Druckkopf wird die Objektqualität verbessert. Brechen Sie den Objektdruck ab, richten Sie die Druckplattform aus, und starten Sie den Druck neu.
Die Print Studio-Software oder der Computer friert während der Verwendung ein.	Hin und wieder kommt es zu Software-Fehlern, sodass das Programm einfriert.	Speichern Sie in diesem Fall nach Möglichkeit alle geöffneten Dateien, und starten Sie entweder die Print Studio-Software oder den Computer neu.
Der Dremel 3D40 friert vor Druckbeginn ein.	Möglicherweise hat der Dremel 3D40 widersprüchliche Befehle erhalten.	Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus, warten Sie 30 Sekunden, und schalten Sie es wieder ein.
Das Stützenmaterial lässt sich bei der Reinigung nicht entfernen, sodass das fertiggestellte Objekt eine minderwertige Qualität aufweist.	Die Ausrichtung des Objekts ist nicht optimal.	Richten Sie die 3D-Datei in Print Studio neu aus, um die Menge an Stützenmaterial zu minimieren, oder positionieren Sie das Stützenmaterial auf einer weniger exponierten Fläche.
Am Ende des Drucks kommt es zu „Bandsalat“.	Eine Schicht des Objekts haftet nicht korrekt, das Modell wurde mit zu geringem Kontakt zwischen Oberfläche und Druckplattform gespeichert oder das Objekt wurde ohne Auswahl von Stützen über der Druckplattform schwabend gedrückt.	Verwenden Sie die Vorschau-Funktion in Print Studio, um die Höhe und Position der ersten Schicht anzuzeigen. Drucken Sie ggf. Stützen.
Das Objekt wird nur teilweise gedruckt.	Das Filament ist aufgebraucht. Filamentstau während des Druckvorgangs.	Setzen Sie ein neues Filament ein, und setzen Sie den Druck fort. Siehe „Es tritt kein Filament aus“.
Es tritt kein Filament aus.	Der Druckkopf ist verstopft.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Der Druckkopf kehrt nicht in die Ausgangsposition zurück.		Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Es entstehen Kunststofffäden oder ausgefranste Kunststoffsschichten an steilen Überhängen.	Die Überhänge des Objekts sind zu weit voneinander entfernt oder zu steil (Winkel < 45 Grad).	Drucken Sie das Objekt mit Stützen.
Der 3D40 erkennt mein WLAN nicht.	Der Drucker ist zu weit vom WLAN-Router entfernt.	Stellen Sie den 3D40 näher an den Router. Stellen Sie eine Ethernetverbindung zum Netzwerk her.
Der 3D40 stellt keine Verbindung zu meinem Netzwerk her.	Der Drucker ist zu weit vom WLAN-Router entfernt. Das Netzwerkennwort ist falsch.	Stellen Sie den 3D40 näher an den Router. Geben Sie das Kennwort erneut ein, oder fragen Sie den Besitzer des Netzwerks, ob das Kennwort korrekt ist.

Problem	Ursache	Korrekturmaßnahme
Der 3D40 ruft kein Token ab.	Das Netzwerkennwort ist falsch.	Geben Sie das Kennwort erneut ein, oder fragen Sie den Besitzer des Netzwerks, ob das Kennwort korrekt ist.
	Das Netzwerk ist durch eine Firewall geschützt.	Geben Sie die Netzwerk-Proxy-Informationen ein.
Die mobile App stellt keine Verbindung zum 3D40 her oder zeigt die Meldung „Drucker offline“ (Printer offline) an.	Der 3D40 ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.	Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des 3D40, und versuchen Sie es erneut.
Ungültiges Token.	Überprüfen Sie das aktuelle Token des 3D40 über „Extras“ (Tools) > „Info“ (About), und versuchen Sie es erneut.	Verwenden Sie „Neues Token abrufen“ (Get new token), um ein neues Token zu erzeugen, und versuchen Sie es erneut. Beachten Sie, dass dabei alle Benutzer entfernt werden, die Ihren Drucker teilen.
Der Druck wurde über das Netzwerk gesendet, aber nicht gestartet.	Das Filament ist aufgebraucht.	Setzen Sie ein neues Filament ein, und setzen Sie den Druck fort.
	Die Türen sind geöffnet.	Zum Drucken über das Netzwerk müssen die Türen geschlossen sein. Starten Sie den Druck von der Warteschlange.
	Das Modell wurde bereits gedruckt.	Zum Drucken über das Netzwerk muss die Druckplattform leer sein. Leeren Sie die Druckplattform, und starten Sie den Druck von der Warteschlange.

BESCHRÄNKTE VERBRAUCHERGARANTIE VON DREMEL®

Die Garantie für dieses DREMEL Produkt entspricht den länderspezifischen Vorschriften. Schäden durch normale Abnutzung und Verschleiß sowie Überlastung oder unsachgemäße Behandlung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Gehen Sie im Garantiefall wie folgt vor:

1. Bringen Sie das Produkt NICHT zu dem Händler zurück, bei dem Sie es erworben haben.
2. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen über www.dremel.com an den Kundenservice.

DREMEL-KONTAKTINFORMATIONEN

Weitere Informationen über Dremel-Produkte, Kundendienst und Hotline finden Sie unter www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Niederlande.

ENTSORGUNG

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

NUR FÜR EU-LÄNDER



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LA SÉCURITÉ



ATTENTION Veuillez lire toutes les instructions de ce manuel et vous familiariser avec l'équipement Dremel 3D40 avant de l'installer et de l'utiliser. Le non-respect des avertissements et des instructions pourrait déclencher un incendie, endommager l'équipement, provoquer des dommages aux biens et/ou causer des blessures. Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour référence future.

SÉCURITÉ DU LIEU DE TRAVAIL

- Faites en sorte que la zone de travail soit propre et bien éclairée. Les risques d'accident sont plus élevés quand on travaille dans un endroit encombré ou sombre.
- N'utilisez pas l'imprimante Dremel 3D40 en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. L'équipement Dremel 3D40 produit des températures élevées qui pourraient mettre le feu aux poussières et vapeurs.
- Rangez l'équipement 3D40 hors de la portée des enfants et des autres personnes n'ayant pas reçu la formation appropriée. L'emploi de cet outil par des utilisateurs non formés pourrait causer des blessures.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Utilisez toujours l'équipement Dremel 3D40 avec une prise de courant correctement mise à la terre. Ne modifiez pas la fiche de l'équipement Dremel 3D40. Une mise à la terre incorrecte et des fiches modifiées augmentent le risque de choc électrique.
- N'utilisez pas l'équipement Dremel 3D40 dans des endroits humides ou mouillés. N'exposez pas l'équipement Dremel 3D40 à la pluie. La présence d'humidité augmente le risque d'électrocution.
- N'exercez aucune action dommageable sur le cordon d'alimentation. Ne vous en servez jamais pour tirer ou débrancher l'équipement Dremel 3D40. Éloignez le cordon d'alimentation de la chaleur, des huiles, des arêtes vives ou des pièces en mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés accroissent le risque de choc électrique.
- Évitez d'utiliser cet outil pendant un orage. Il existe un très faible risque de pic de puissance résultant d'un éclair qui pourrait causer une électrocution.
- En cas d'urgence, débranchez l'équipement Dremel 3D40 de la prise de courant.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Faites toujours preuve de vigilance, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez l'équipement Dremel 3D40. N'utilisez pas l'équipement Dremel 3D40 lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Il suffit d'un moment d'inattention pendant que vous utilisez l'équipement Dremel 3D40 pour causer des blessures.

- Portez des équipements de protection personnels. Le port d'équipements de protection tels que des gants résistants à la chaleur et des lunettes de sécurité réduira le risque de blessures.
- Portez une tenue appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ni de longs bijoux. N'approchez jamais les cheveux, vêtements ou gants, de pièces en mouvement. Des vêtements amples, bijoux ou cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40

- Avant chaque utilisation, inspectez l'équipement Dremel 3D40 pour vous assurer que toutes les pièces sont bien alignées, que les pièces mobiles ne se coincent pas et qu'il n'existe pas d'autre problème qui pourrait affecter le fonctionnement de l'équipement Dremel 3D40. Si vous soupçonnez que l'équipement est endommagé, faites réparer votre outil Dremel 3D40 par un centre de service après-vente Dremel agréé avant de recommencer à vous en servir. L'utilisation de l'équipement Dremel 3D40 quand il est endommagé pourrait entraîner la création d'objets de mauvaise qualité, endommager encore plus le matériel et causer des dommages aux biens et des blessures.
- Ne touchez pas la pointe de l'extrudeuse pendant le fonctionnement de l'équipement Dremel 3D40 ou avant qu'il se soit refroidi à 60 °C (140 °F) au maximum. Un contact avec la pointe de l'extrudeuse pendant le fonctionnement de l'équipement ou après qu'il se soit arrêté, mais avant que la pointe ne soit suffisamment refroidie, pourrait causer des blessures.
- Installez l'équipement Dremel 3D40 dans un endroit bien ventilé. Prévoyez au moins 8 po (20 cm) sans obstruction tout autour de l'équipement Dremel 3D40. L'équipement Dremel 3D40 fait fondre du plastique pendant la construction. Les odeurs de plastique émises pendant le fonctionnement de l'équipement Dremel 3D40 peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires. Le positionnement de l'équipement Dremel 3D40 trop près d'objets avoisinants fait obstacle à une ventilation correcte.
- Ne mettez pas les mains à l'intérieur de l'équipement Dremel 3D40 pendant qu'il est en marche. Un contact avec des pièces en mouvement de l'équipement Dremel 3D40 pendant son fonctionnement pourrait réduire la qualité de la construction, endommager l'équipement ou causer des blessures.
- Ne laissez pas l'équipement Dremel 3D40 sans surveillance pendant qu'il est en marche. L'utilisation de l'équipement Dremel 3D40 par des personnes n'ayant pas lu ces avertissements et ces instructions pourrait entraîner des dommages à l'équipement et aux objets avoisinants et causer des blessures.
- N'utilisez que des filaments PLA de DREMEL. L'utilisation de filaments non autorisés par Dremel pourrait entraîner des dommages aux équipements et aux objets avoisinants.
- Assurez-vous que les petits enfants n'ont pas accès aux petits objets créés par l'équipement Dremel 3D40. Les petits objets présentent un danger d'étouffement pour les petits enfants.
- Ne créez pas d'objets illégaux ou inappropriés en utilisant l'équipement Dremel 3D40.
- N'utilisez pas l'équipement Dremel 3D40 pour créer des objets conçus en vue d'un emploi avec des bougies, des combustibles liquides ou

- d'autres sources de chaleur.** Le plastique peut fondre quand il est exposé au feu ou à d'autres sources de chaleur. Un tel emploi d'objets créés par l'équipement Dremel 3D40 pourrait causer des incendies, des dommages aux biens et des blessures.
- j. N'utilisez pas l'équipement Dremel 3D40 pour créer des objets conçus en vue d'un emploi dans le cadre d'applications en liaison avec des aliments ou des boissons, notamment pour leur préparation, leur décoration, leur conservation ou leur consommation. Un tel emploi d'objets créés par l'équipement Dremel 3D40 pourrait entraîner des maladies ou des blessures.
 - k. N'utilisez pas l'équipement Dremel 3D40 pour créer des objets conçus en vue d'un emploi avec des composants électriques ou des boîtiers de composants électriques. Le plastique PLA n'est pas approprié pour emploi dans le cadre d'applications électriques. Un tel emploi d'objets créés par l'équipement Dremel 3D40 pourrait causer des dommages aux biens et des blessures.
 - l. Ne placez pas d'objets en plastique dans votre bouche ou autour de votre bouche. Le plastique PLA n'est pas approprié pour la préparation d'aliments ou de boissons et pour emploi avec des ustensiles pour denrées alimentaires. Un tel emploi d'objets créés par l'équipement Dremel 3D40 pourrait entraîner des maladies ou des blessures.
 - m. N'utilisez pas l'équipement Dremel 3D40 pour créer des objets conçus en vue d'un emploi en liaison avec le stockage de produits chimiques. Le plastique PLA n'est pas approprié pour le stockage de produits chimiques. Un tel emploi d'objets créés par l'équipement Dremel 3D40 pourrait causer des dommages aux biens et des blessures.
 - n. Ne modifiez pas l'équipement Dremel 3D40 et n'en changez pas les paramètres fixés à l'usine. De telles modifications pourraient endommager l'équipement, causer des dommages aux biens et entraîner des blessures.
 - o. N'exposez pas l'équipement Dremel 3D40 à des températures dépassant 70 °C (158 °F). L'équipement Dremel 3D40 pourrait être endommagé. Il est conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 16 et 29 °C (60 à 85 °F).
 - p. Ne déplacez pas l'équipement Dremel 3D40 ou l'extrudeuse, et veillez à ne pas causer de chocs les affectant, pendant le fonctionnement. L'objet risquerait d'être construit de façon incorrecte.
 - q. Ne changez pas la couleur du filament ou de la bobine pendant la construction. Ceci annulerait la construction de l'objet et pourrait endommager l'extrudeuse.
 - r. Ne tirez pas sur le filament pour le faire sortir avant de voir des instructions à cet effet sur l'écran tactile. Ceci pourrait endommager l'extrudeuse.
 - s. Faites particulièrement attention de ne pas endommager la pointe de l'extrudeuse lorsque vous nettoyez les débris. L'équipement Dremel 3D40 ne fonctionnera pas correctement si la pointe de l'extrudeuse est endommagée, et il faudra la remplacer.
 - t. Avant chaque construction, assurez-vous que la plateforme de construction est couverte par du film de construction tel que spécifié par Dremel. L'emploi de film de construction incorrect pourrait endommager l'équipement et causer la construction d'objets de mauvaise qualité.
 - u. Prenez conscience de la position de votre corps lorsque vous utilisez des outils manuels pour retirer des objets de la plateforme de construction. Un dérapage soudain d'un tel outil combiné avec une position incorrecte du corps pendant le retrait de l'objet de la plateforme de construction pourrait causer des blessures.
- v. Évitez de rayer la plateforme de construction lorsque vous retirez des objets. Des rayures sur la plateforme de construction entraîneront la création d'objets inappropriés.
- w. Ne faites pas tomber la plateforme de construction. La plaque en verre trempé risque de se briser et de provoquer des blessures.
- x. Ne retirez pas la plaque en verre trempé du support en plastique. Le contact avec les bords de la plaque en verre trempé peut vous blesser.
- y. Ne tordez pas ou ne pliez pas la plateforme de construction lorsque vous retirez des objets. La plaque en verre trempé risque de sortir du support en plastique et de provoquer des blessures.
- z. Dremel n'assume aucune responsabilité pour l'intégrité structurale ou l'utilité des objets créés en utilisant l'équipement Dremel 3D40. Les modèles structuraux créés par des concepteurs inexpérimentés peuvent causer des dommages aux biens et des blessures.

RÉPARATION

- a. Débranchez toujours l'équipement Dremel 3D40 de sa source d'alimentation électrique avant d'effectuer toute procédure d'entretien ou de réparation. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait causer des blessures et des dommages aux biens.
- b. Ne faites réparer votre outil Dremel 3D40 que par un centre de service après-vente agréé par Dremel qui n'utilise que des pièces de rechange Dremel. Ceci assurera le respect des normes appropriées d'utilisation et de sécurité de l'équipement Dremel 3D40.
- c. N'utilisez que des matériaux et composants approuvés par Dremel. L'emploi de matériaux pour la construction d'objets et d'objets 3D autres que des matériaux pour la construction d'objets approuvés par Dremel® et des composants Dremel® authentiques pourrait annuler la garantie.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements généraux concernant la sécurité	60
Table des matières	61
Symboles	62
Informations sur la propriété intellectuelle	62
Services Dremel à distance et mobiles	62
Description fonctionnelle et spécifications	62
Ressources pour l'équipement 3D40	63
Glossaire terminologique	64
Familiarisez-vous avec votre équipement	
Dremel 3D40	65
Introduction	67
Contenu du kit*	67
Écran tactile	69
Icônes de l'écran tactile	74
Configuration initiale	75
Aperçu du logiciel Print Studio	76
Préparez-vous en vue de la construction	77
Construction	81

Retrait de votre objet.....	84
Meilleures pratiques	85
Maintenance.....	85
Maintenance et réparations	87
Garantie limitée de Dremel® pour les consommateurs.....	88

SYMBOLES

Symbole	Nom	Désignation/ Explication
	Symbol d'avertissement	Indique à l'utilisateur des messages d'avertissement.
	Lecture du mode d'emploi	Indique à l'utilisateur de lire le mode d'emploi.

ATTENTION CECI EST UN PRODUIT DE CLASSE A. DANS UN ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE, CE PRODUIT PEUT PRODUIRE DES INTERFÉRENCES RADIO. DANS CE CAS, L'UTILISATEUR PEUT ÊTRE INVITÉ À PRENDRE DES MESURES APPROPRIÉES.

INFORMATIONS SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'équipement Dremel 3D40 est conçu pour imprimer en trois dimensions des objets provenant de fichiers numériques que vous créez ou possédez, ou que vous avez le droit d'imprimer en utilisant votre équipement Dremel 3D40. Lorsque vous fabriquez des objets en utilisant votre équipement Dremel 3D40, il vous appartient de vous assurer que vous ne violez aucun droit de propriété intellectuelle d'un tiers ou des lois et règlements applicables, notamment des lois des États-Unis ou d'autres pays sur la propriété intellectuelle. L'équipement Dremel 3D40 ne peut pas être utilisé pour fabriquer des objets protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers sans la permission de tels tiers. L'utilisation de l'équipement Dremel 3D40 pour faire ce qui suit peut nécessiter la permission de tiers : faire une copie ou un fac-similé (en tout ou partie) de tout objet non créé par vos soins, produire un objet à partir d'un fichier numérique que vous ne possédez pas ou fabriquer un objet à partir de la numérisation d'un objet physique que vous n'avez pas créé. Il vous incombe d'obtenir une telle permission. Quand une telle permission ne peut pas être obtenue, vous ne devez pas effectuer une impression en 3D d'un tel objet, ou vous le faites à vos propres risques. Vous ne pouvez pas modifier, désosser, décompiler ou démonter l'équipement Dremel 3D40 ou son logiciel ou son firmware, sauf si le droit applicable le permet. Si vous utilisez l'équipement Dremel 3D40 de toute autre façon que ce qui est recommandé et décrit dans ce mode d'emploi et ces consignes de sécurité, vous le faites à vos propres risques. L'utilisation de l'équipement Dremel 3D40 pour produire des objets qui enfreignent des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers pourrait entraîner des poursuites civiles ou pénales et vous exposer à des dommages et intérêts, des amendes ou des peines de prison en conséquence.

SERVICES DREMEL À DISTANCE ET MOBILES

Les services mobiles et à distance Dremel vous fournissent des informations et des services concernant vos produits Dremel 3D. La nature des informations fournies par les services mobiles et à distance Dremel peut différer au fil du temps. L'ensemble des informations produit et des services est fourni pour vous rendre service, « en l'état » et dans la limite de leur disponibilité.

REMARQUE : La disponibilité des services mobiles et à distance peut varier selon les pays.

Dremel ne garantit aucunement que ces informations et services seront toujours disponibles, précis ou fiables, ou que ces informations et services assureront un usage sûr à votre domicile. Vous utilisez les informations produit, les services et les produits à votre propre discrétion et à vos propres risques. Les informations produit et les services ne se substituent pas aux moyens directs d'obtention d'informations. La connectivité réseau requiert un point d'accès et une connexion Internet à haut débit. Votre fournisseur d'accès Internet peut vous facturer des coûts de communication.

L'impression mobile nécessite un appareil mobile compatible et un abonnement au service de données mobiles. Votre FAI peut vous facturer des coûts de transfert.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Extrudeuse : extrusion simple
 Température de l'extrudeuse : jusqu'à 230 °C (397 °F)
 Interface de fonctionnement : écran couleur tactile IPS de 3,5 po
 Volume de construction maximum : 10 po × 6 po × 6,7 po (255 mm × 155 mm × 170 mm)
 Épaisseur couche : 4 mils | 0,004 po 100 microns | 0,10 mm
 Couleurs des filaments : voir Dremel3D.com pour les choix de couleurs
 Capacité de stockage interne : 4 Go
 Capacité de stockage externe : clé USB

POIDS ET DIMENSIONS

Poids (sans la bobine) : 16 kg (35 lb)
 Dimensions : 20,25 po × 16 po × 15,9 po (515 mm × 406 mm × 394 mm)

FILAMENT

Compatible SEULEMENT avec les filaments Dremel de 1,75 mm

STOCKAGE DES FILAMENTS

Tous les polymères se dégradent avec le temps. Ne déballez pas un filament avant d'en avoir réellement besoin. Les filaments doivent être stockés à température ambiante : 16-29 °C (60-85 °F) et à l'abri de l'humidité.

LOGICIEL

L'équipement Dremel 3D40 est fourni avec le logiciel Autodesk Print Studio, mis à disposition gratuitement, pour Windows et Mac OSX. Cette application convertit vos fichiers numériques 3D en fichiers de construction.

SYSTÈMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

- Apple® Mac® OS® X v10.9 ou versions ultérieures (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

- Processeur : processeur 64 bits (32 bits non pris en charge)
- Mémoire : 3 Go RAM (4 Go ou plus recommandés)
- Espace disque : ~2 Go d'espace disque libre pour l'installation
- Carte graphique : RAM GDDR de 1 024 Mo ou plus. Carte graphique compatible Microsoft® Direct3D® 11 ou supérieure
- Péphérique de pointage : souris à trois boutons

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

Spécifications nominales d'entrée de l'équipement 3D40 : 100-240 V, 47-60 Hz, 0,8 A-1,8 A

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT



Température ambiante : 16-29 °C (60-85 °F)

Espace de travail horizontal

Environnement de travail sec

RESSOURCES POUR L'ÉQUIPEMENT 3D40


Ressource	Description	Emplacement
Guide de démarrage rapide	Contient des conseils illustrés pour vous aider à déballer votre équipement 3D40 et à commencer votre construction immédiatement.	Vous trouverez la version papier du Guide de démarrage rapide dans le carton rectangulaire dans lequel se trouvent les composants. Vous pouvez également le consulter sur le site : www.dremel3d.com .
Site Web Dremel	Fournit le dernier logiciel pour l'équipement 3D40, les informations produit, l'assistance clientèle, des modèles et des projets 3D à télécharger.	www.dremel3d.com
Assistance clientèle Dremel 3D	Contactez Dremel pour être mis en relation avec le service technique en cas de questions, de problèmes de maintenance ou de besoin de réparation.	www.dremel3d.com
Logiciel Print Studio	Permet de télécharger, de modifier et de construire des fichiers 3D.	Téléchargé depuis le site www.dremel3d.com ou depuis la clé USB fournie avec l'équipement 3D40.





GLOSSAIRE TERMINOLOGIQUE

Terme	Définition
Plateforme de construction	La surface plate utilisée par votre équipement Dremel 3D40 pour construire des objets.
Pince de fixation de la plateforme de construction	La pince de fixation située à l'avant de la base de la plateforme de construction qui est utilisée pour maintenir la plateforme de construction en place.
Film de construction	Film adhésif qui améliore l'uniformité de vos objets et leur permet d'adhérer à la surface de la plateforme de construction.
Volume de construction	L'espace tridimensionnel (3D) qu'un objet utilisera après avoir été construit. Votre équipement Dremel 3D40 a un volume de construction maximum. Cela signifie qu'il n'est pas possible de construire des objets ayant un volume de construction plus important sans avoir modifié leur taille ou les avoir décomposés en sous-objets.
Porte	Votre équipement Dremel 3D40 possède une porte sur son panneau avant. Elle permet un accès facile à la plateforme de construction, à l'extrudeuse, au filament et à vos objets. La porte est fabriquée à partir d'un matériau transparent, ce qui vous permet de suivre l'état d'avancement de la fabrication de vos objets tout en maintenant l'environnement de construction stable.
Port Ethernet	Technologie de connexion filaire à un réseau local permettant aux appareils électroniques de communiquer.
Extrudeuse	Ensemble utilisant des engrenages qui tirent le filament à travers l'orifice d'admission de l'extrudeuse, chauffent le filament à la température de construction et poussent le filament chauffé afin de le faire sortir de la pointe de l'extrudeuse.
Ventilateur de l'extrudeuse	Ventilateur utilisé pour refroidir l'ensemble extérieur consistant en l'extrudeuse et le moteur à engrenages.
Déflecteur du ventilateur de l'extrudeuse	Pièce en plastique dirigeant l'air provenant du ventilateur de l'extrudeuse sur la plateforme de construction pour refroidir la construction en cours.
Admission de l'extrudeuse	Ouverture située en haut de l'extrudeuse, à l'endroit où le filament est inséré en vue de la construction.
Levier de l'extrudeuse	Levier situé sur le côté de l'extrudeuse qui est utilisé pour desserrer la préhension du moteur à engrenages de l'extrudeuse.
Pointe de l'extrudeuse	Buse située à la base de l'extrudeuse, à l'endroit où le filament chauffé est expulsé pour construire l'objet.
Filament	Matériau plastique filiforme.
Tube de guidage du filament	Pièce en plastique qui guide le filament depuis la bobine de filament à travers un passage dans le boîtier extérieur de votre équipement Dremel 3D40.
Capteur de bourrage de filament	Capteur situé dans l'extrudeuse qui arrête votre imprimante si le filament cesse de s'extraire correctement.
Capteur de fin de filament	Capteur situé dans l'admission de l'extrudeuse qui arrête votre imprimante si le filament est éprouvé lors d'une construction.
Bobine de filament	Pièce cylindrique sur laquelle un long brin de filament est enroulé en vue de stockage et d'utilisation continue.
.G3Drem/.G4Drem	Format de fichier de construction compatible avec votre équipement Dremel 3D40.
Boutons de niveling	Boutons situés au-dessous de la base de la plateforme de construction qui sont utilisés pour créer l'espacement correct entre la pointe de l'extrudeuse et la plateforme de construction.
Capteur de niveling	Capteur détectant la hauteur de la plateforme de construction et aidant à obtenir un niveling correct.
Couvercle	Votre équipement Dremel 3D40 possède un couvercle pivotant sur sa partie supérieure. Ceci permet un meilleur accès à la plateforme de construction, à l'extrudeuse, au filament et aux objets, lorsque cela est nécessaire.
Pince à becs pointus	Outil commun utilisé pour tenir de petits objets et saisir des matériaux excédentaires qui peuvent être trop chauds pour pouvoir être touchés directement.
Fichier OBJ	Format de fichier numérique commun utilisé dans des logiciels de modélisation 3D très variés. Ce fichier est créé dans un logiciel 3D tiers ou téléchargé depuis le site Dremel3D.com.
Spatule de retrait d'objets	Outil utilisé pour séparer vos objets de la plateforme de construction.
PLA.	Plastique biologique dérivé de ressources renouvelables telles que de l'amidon de maïs.
Porte-bobine	Pièce en plastique située du côté gauche de la plateforme de construction, à l'intérieur de la zone de construction de votre équipement Dremel 3D40, qui est conçue pour contenir une bobine de filament.
Volet de la bobine	Volet amovible fixant la bobine de filament sur le porte-bobine.
Moteur pas-à-pas	Moteur électrique en courant continu sans charbons servant à entraîner les rails de guidage et les engrenages de l'extrudeuse.
Fichier .STL	Format de fichier numérique commun utilisé dans des logiciels de modélisation 3D très variés. Ce fichier est créé dans un logiciel 3D tiers ou téléchargé depuis le site Dremel3D.com.
Écran tactile	Écran d'affichage couleur activé au toucher. Il vous permet de contrôler votre équipement Dremel 3D40 et vos objets tout en vous permettant également de commander directement votre équipement Dremel 3D40 sans avoir besoin d'utiliser un ordinateur.
Clé USB	Mémoire portative utilisée sur des appareils très variés tels que des caméras et appareils photographiques.
WIFI	Technologie de connexion sans fil à un réseau local permettant aux appareils électroniques de communiquer.
Rails de guidage sur l'axe des X	Jeu de rails situés d'un côté ou de l'autre de l'extrudeuse qui permettent à un moteur pas-à-pas de déplacer l'extrudeuse vers le côté gauche ou le vers le côté droit de la zone de construction.
Rails de guidage sur l'axe des Y	Jeu de rails situés d'un côté ou de l'autre de l'extrudeuse qui permettent à un moteur pas-à-pas de déplacer l'extrudeuse vers l'avant ou vers l'arrière de la zone de construction.
Rails de guidage sur l'axe des Z	Jeu de rails situés d'un côté ou de l'autre de l'extrudeuse qui permettent à un moteur pas-à-pas de déplacer la plateforme de construction vers le haut ou vers le bas.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40




- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Couvercle | 15. Tube de guidage du filament |
| 2. Extrudeuse | 16. Levier de l'extrudeuse |
| 3. Rails de guidage sur l'axe des Z | 17. Clip de guidage du filament |
| 4. Porte | 18. Admission de l'extrudeuse |
| 5. Poignées de transport | 19. Ventilateur de l'extrudeuse |
| 6. Port USB A | 20. Câble ruban |
| 7. Boutons de nivellation | 21. Rail de guidage sur l'axe des X |
| 8. Pince de fixation de la plateforme de construction | 22. Capteur de nivellation |
| 9. Écran tactile | 23. Pointe de l'extrudeuse |
| 10. Plateforme de construction | 24. Interrupteur d'alimentation |
| 11. Porte-bobine de filament | 25. Port USB B |
| 12. Bobine de filament | 26. Port Ethernet |
| 13. Rail de guidage sur l'axe des Y | 27. Plaque d'identification |
| 14. Moteur pas-à-pas | 28. Branchement pour l'alimentation |



INTRODUCTION

Bienvenue dans le monde de Dremel 3D. Notre mission est de vous guider tout au long du processus de construction en 3D et de partager nos meilleures pratiques pour transformer vos idées en réalité. La construction en 3D est un processus qui inclura de l'expérimentation et de la persistance. Heureusement, les experts de Dremel sont là pour vous faciliter le travail avec des conseils en ligne et une assistance technique en temps réel. Mettez toutes les chances de votre côté en enregistrant votre équipement Dremel 3D40 à Dremel3D.com. Ceci vous donnera accès à des centaines de modèles de qualité supérieure et à des projets innovants. Grâce à Dremel, vous pourrez construire sur la base de vos propres idées, améliorer vos constructions et vous les approprier.

CONTENU DU KIT*




Dremel 3D40




Mode d'emploi




Guide de démarrage rapide



Bobine de filament**




Câble d'alimentation




Câble USB



Film de construction



Spatule de retrait d'objets



Clé USB




Outil de désobstruction

* Les quantités peuvent varier selon le kit.


**Ne pas la conserver dans un environnement humide ou très chaud.

DÉBALLAGE


1. Placez la boîte sur une table, coupez le ruban et ouvrez.
2. Retirez l'insert supérieur.




3. Retirez l'équipement 3D40 et placez sur la table.
4. Ouvrez le couvercle et retirez l'insert supérieur.




5. Levez la plateforme de construction en la tenant par les deux côtés.



6. Ouvrez la porte et retirez l'insert central.



7. Retirez l'insert inférieur.




Conseil : gardez l'emballage pour le cas où vous auriez besoin de transporter à nouveau votre équipement ou de l'entreposer.

ÉCRAN TACTILE

Il est facile d'utiliser votre équipement Dremel 3D40 sans ordinateur grâce au logiciel et à l'écran couleur tactile incorporés.


Avant de construire votre modèle, nous voulons que vous vous familiarisiez avec la structure et les options du menu de l'écran tactile.

ATTENTION OBSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40. SANS CELA, VOUS RISQUERIEZ DE CAUSER UN INCENDIE, DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT, DES DOMMAGES À D'AUTRES BIENS OU DES BLESSURES.




CONSTRUIRE

Sélectionnez un modèle 3D sur l'écran tactile et lancez le processus de construction (voir la page 81 pour des instructions de construction détaillées).




MENU CONSTRUIRE (BUILD)

Touchez Imprimante (Printer), Clé USB (Flash Drive) ou File impr. (Print Queue) pour choisir la destination du fichier désiré.



MENU MODÈLE (MODEL)

Touchez pour sélectionner le modèle désiré ou utilisez les flèches pour naviguer dans les pages et retrouver votre modèle.




DÉTAILS DU FICHIER

CONSTRUIRE (BUILD) – Touchez pour lancer le processus de construction.

EFFACER (DELETE) – Touchez pour effacer le fichier de modèle de la mémoire de l'imprimante ou de la clé USB.

COPIER VERS IMP. (COPY TO PRINTER)

– Depuis la clé USB, touchez pour copier le modèle dans la mémoire de l'imprimante.




ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION


STOP – Touchez pour annuler le processus de construction en cours.

PAUSE/EXÉCUTER (PAUSE/PLAY) – Touchez pour interrompre ou reprendre le processus de construction en cours. La pause vous permettra d'accéder au bouton du filament.

CHANGER LE FILAMENT (CHANGE FILAMENT) – Touchez pour changer le filament pendant le processus de construction en cours, pour ajouter du filament similaire ou changer de couleur.



MENU IMPRESSION DE LA FILE D'ATTENTE
CONSTRUIRE (BUILD) – Touchez pour afficher les détails de la prochaine construction.
EFFACER (DELETE) – Touchez pour effacer la prochaine construction de la file d'attente.



DÉTAILS DES MODÈLES DE LA FILE D'ATTENTION D'IMPRESSION
CONSTRUIRE (BUILD) – Touchez pour lancer le processus de construction.
EFFACER (DELETE) – Touchez pour effacer le fichier de modèle de la file d'attente.

FILAMENT
Touchez pour lancer le chauffage et le processus de chargement/changement du filament (voir page 77 pour les instructions de chargement/changement de file d'attente).

NIVELLEMENT (LEVEL)
Touchez pour lancer le processus de nivellement de la plateforme de construction (voir page 80 pour les instructions de nivellement de la plateforme de construction).

DREMEL® 3D IDEA BUILDER



BUILD



FILAMENT



LEVEL

TOOLS



Outils (Tools)

Touchez pour accéder aux fonctions et paramètres suivants de l'imprimante.



SERVICE



NETWORK



CALIBRATE



JOG MODE



SETTINGS



PREHEAT



ABOUT



HOME

Réparation (Service)

Touchez pour ouvrir le menu de réparation et afficher les contacts du service client.

FOR HELP PLEASE CONTACT
DREMEL CUSTOMER SERVICE:

4915 21ST STREET
RACINE, WI 53406
(262)554-1390



SERVICE



NETWORK



CALIBRATE



JOG MODE



SETTINGS



PREHEAT



ABOUT



HOME

Réseau (Network)


Touchez pour ouvrir le menu Réseau afin de connecter ou déconnecter le WiFi et régler le proxy.

CONNECTER WIFI (CONNECT WIFI) – Touchez pour activer le WiFi.

DÉCONNECTER LE WIFI (DISCONNECT WIFI) – Touchez pour désactiver le WiFi.



RÉGLER PROXY (SET PROXY) – Touchez pour régler manuellement le proxy.

CONNECT
WI-FIDISCONNECT
WI-FISET
PROXY




CALIBRER (CALIBRATE)





Touchez pour déplacer l'extrudeuse et la plateforme de construction en position initiale.



MODE JOG (JOG MODE)

Touchez pour afficher les options de déplacement de l'extrudeuse et de la plateforme de construction sur les axes X, Y et Z.





PARAMÈTRES (SETTINGS)

LANGUE (LANGUAGE) – Touchez pour sélectionner une autre langue de menu.

AFFICHAGE (DISPLAY) – Touchez pour personnaliser les voyants du boîtier ou les raccourcis clavier du menu principal.

DÉCALAGE AXE Z (Z-AXIS OFFSET) – Sert à calibrer la hauteur de la plateforme de construction lors de la configuration.

SONS (SOUNDS) – Touchez pour activer ou désactiver les sons de la 3D40.

MODE DÉMO (DEMO MODE) – Touchez pour activer ou désactiver le mode démo.

VALEURS USINE (FACTORY RESET) – Touchez pour effacer toutes les informations sauvegardées dans l'équipement 3D40 et rétablir ses paramètres de sortie d'usine.

OBTENIR NOUVEAU JETON (GET NEW TOKEN) – Touchez pour débloquer le jeton en cours et obtenir un nouveau jeton lors de la connexion au WiFi ou à Ethernet.


RECHERCHER DES MISES À JOUR (CHECK FOR UPDATES) – Touchez pour vérifier l'existence d'une nouvelle version du firmware lors de la connexion au WiFi ou à Ethernet.

PRÉCHAUFFAGE (PREHEAT)

Touchez pour démarrer automatiquement le préchauffage de l'extrudeuse en vue d'une construction ou pour retirer les excès de débris.

VIDER (PURGE) – Une fois que l'extrudeuse est chaude, touchez pour extruder manuellement le filament.

STOP/DÉMARRER (STOP/START) – Touchez pour arrêter ou démarrer le préchauffage.



INFOS (ABOUT)

Touchez pour afficher les informations concernant l'équipement 3D40 telles que la version du firmware, le compteur d'utilisations, l'état de l'imprimante, l'adresse MAC et le jeton d'identification.

ICÔNES DE L'ÉCRAN TACTILE



Indique qu'il y a une erreur telle qu'une bobine de filament vide ou une porte ouverte.



Indique que la connexion Ethernet est établie.



Indique l'intensité du signal WiFi. L'icône WiFi s'éclaire en bleu en cas de connexion.



Indique que l'extrudeuse est froide.



Indique que l'extrudeuse est chaude.



Indique que l'extrudeuse est brûlante.



Indique que l'imprimante est connectée aux services d'impression Spark 3D et qu'elle est en mesure de recevoir des commandes à distance.

CONFIGURATION INITIALE


La première fois que vous connectez votre équipement Dremel 3D40, il vous sera demandé d'effectuer une configuration initiale du réseau, des services sur le cloud et d'enregistrer l'imprimante. Quand vous avez réalisé toutes ces opérations, vous aurez accès à des fonctions telles que l'impression sans fil depuis votre PC ou application mobile Dremel3D, au partage d'imprimante avec vos amis et les membres de votre famille, aux notifications des mises à jour du firmware et au contrôle de l'état de l'imprimante.

REMARQUE : il est possible de télécharger l'application Dremel3D pour mobile depuis les sites d'applications pour iOS ou Android. La disponibilité de l'application mobile peut varier selon les pays.


- Pour finaliser la configuration initiale, touchez Oui (Yes) lorsque s'affiche la demande sur l'écran tactile. Si vous refusez la configuration, vous pouvez toujours configurer le réseau et vous enregistrer plus tard.



- Si vous choisissez Oui (Yes), l'équipement 3D40 se connectera automatiquement par le réseau Ethernet (en cas de branchement sur le routeur, passez directement à l'étape 5) ou recherchera automatiquement les réseaux sans fil disponibles.




- Choisissez votre réseau sans fil au moyen de l'écran tactile. Utilisez les flèches pour naviguer dans la liste des réseaux sans fil disponibles. Quand le nom de votre réseau sans fil est sélectionné, touchez Accepter (Accept).




- Saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi et touchez Accepter (Accept).



- Touchez Oui (Yes) pour enregistrer votre équipement 3D40 et inscrivez le jeton d'identification affiché au bas de l'écran tactile. Ce jeton d'identification servira à lier votre équipement 3D40 à votre compte Dremel3D.com.




- Touchez Réalisé (Done) pour terminer le processus de configuration initiale sur votre imprimante.



- Visitez le site Dremel3D.com ou lancez l'application Dremel3D sur votre appareil mobile, puis suivez les instructions pour compléter votre profil utilisateur et enregistrer votre équipement 3D40.

APERÇU DU LOGICIEL PRINT STUDIO

L'équipement Dremel 3D40 est compatible avec le logiciel Print Studio d'Autodesk qui peut être installé depuis la clé USB livré avec votre imprimante ou téléchargé depuis www.dremel3d.com. Print Studio vous permet de télécharger, de modifier et de construire des fichiers 3D. La présentation ci-après explique les commandes principales de ce logiciel et vous pourrez trouver de l'aide supplémentaire dans le menu Aide (Help).



1. CONFIGURATION (SETUP)

Imprimantes (Printers) – Sélectionnez votre type d'imprimante.

Paramètres (Settings) – Choisissez votre matériau et votre résolution de construction.

2. FLUX DE TRAVAIL D'IMPRESSION (PRINT WORKFLOW)

Importer (Import) – Ajoutez des modèles à la plateforme de construction depuis le menu Fichier ou par tirer/déposer.

Disposition (Layout) – Disposez les modèles sur la plateforme de construction, mettez-les à l'échelle et faites-les tourner.

Réparation (Repair) – Réparation automatique ou modification, redimensionnement, coupe plane, trous d'assemblage et équilibrages manuels de modèles (commandes manuelles recommandées pour les utilisateurs avancés)

Supports – Créez automatiquement ou manuellement des supports pour les parties présentant des saillies.

Prévisualisation (Preview) – Créez et visualisez les trajets suivis par l'extrudeuse lors de la construction de votre pièce.

Imprimer/exporter (Print / Export) – Envoyer directement votre construction à votre Idea Builder lorsque vous êtes connecté par câble USB ou l'enregistrer sur votre ordinateur pour un chargement par clé USB.

3. AFFICHER (VIEW)

Afficher cube (View Cube) – Choisissez l'orientation standard que vous souhaitez afficher.

Navigateur d'objet (Object Browser) – Voir une liste de tous les objets se trouvant sur votre plateforme de construction et activer/désactiver les supports automatiques.

PRÉPAREZ-VOUS EN VUE DE LA CONSTRUCTION

ATTENTION OBSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40. Sans cela, vous risqueriez de causer un incendie, des dommages à l'équipement, des dommages à d'autres biens ou des blessures.

ATTENTION NE TOUCHEZ PAS LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT OU AVANT QU'IL SE SOIT REFROIDI À 60 °C (140 °F) AU MAXIMUM. Un contact avec la pointe de l'extrudeuse pendant le fonctionnement de l'équipement ou après qu'il se soit arrêté, mais avant que la pointe ne soit suffisamment refroidie, pourrait causer des blessures.


ATTENTION UTILISEZ UNIQUEMENT DES FILAMENTS DREMEL. L'utilisation de filaments non autorisés par Dremel pourrait entraîner des dommages aux équipements et aux objets avoisinants.

ATTENTION NE TIREZ PAS SUR LE FILAMENT POUR LE FAIRE SORTIR. Ceci pourrait endommager l'extrudeuse.


CHARGEMENT/CHANGEMENT DE FILAMENT

1. Lancez le processus de chargement/changement de filament en touchant le bouton Filament sur l'écran tactile. L'extrudeuse se déplacera dans le coin avant droit de la zone d'impression et la pointe de l'extrudeuse commencera à chauffer.

FIG. 1




2. Après que l'extrudeuse s'est arrêtée de se déplacer, ouvrez le couvercle de l'équipement 3D40 pour mieux accéder à celle-ci.
3. Si le filament existant est chargé, coupez ce dernier près de l'admission de l'extrudeuse et touchez le bouton Suivant (Next) sur l'écran tactile.




4. Retirez le volet de la bobine en le tournant en sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la bobine s'il y en a une (figure 1).

FIG. 2




5. Faites passer l'extrémité du nouveau filament dans le tube de guidage. Placez la bobine sur le support de bobine et remettez en place le volet de la bobine en alignant les taquets de blocage et en tournant le volet dans le sens horaire (figure 1). Touchez Suivant (Next) sur l'écran tactile.
6. Si vous changez du filament déjà présent, l'équipement 3D40 videra automatiquement le filament existant.
7. Quand l'écran Alimenter en filament (Feed Filament) s'affiche, touchez Suivant (Next) sur l'écran tactile et faites passer l'extrémité du filament sortant du tube de guidage dans l'admission de l'extrudeuse jusqu'à ce qu'il soit lui-même extrudé (figure 2).
9. Quand le filament neuf sort de la pointe de l'extrudeuse, touchez Réalisé (Done) sur l'écran tactile pour achever le processus de chargement du filament, puis revenez au menu principal et calibrez l'extrudeuse. Retirez le filament excessif en prenant les précautions nécessaires, notamment en ne touchant pas la pointe d'extrudeuse chaude. Si nécessaire, retirez délicatement les débris de la pointe de l'extrudeuse avec une petite pince à becs pointus.



8. Le filament sera alors tiré dans l'extrudeuse et commencera par sortir de la pointe chaude de l'extrudeuse.

REMARQUE : votre équipement Dremel 3D40 a été testé avant qu'il ne sorte de l'usine. Ces tests peuvent avoir été faits avec un filament d'une couleur différente de celle du filament que vous utilisez. Par conséquent, une faible longueur de filament peut toujours se trouver à l'intérieur de l'extrudeuse.



ATTENTION FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION DE NE PAS ENDOMMAGER LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE LORSQUE VOUS NETTOYEZ LES DÉBRIS. L'ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40 NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT SI LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE EST ENDOMMAGÉE, ET IL FAUDRA LA REMPLACER.

10. Fermez le couvercle et la porte de l'équipement 3D40.

PRÉPARATION DE LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION

ATTENTION NE FAITES PAS TOMBER LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION. LA PLAQUE EN VERRE TREMPÉ RISQUE DE SE BRISER ET DE PROVOQUER DES BLESSURES.

ATTENTION NE RETIREZ PAS LA PLAQUE EN VERRE TREMPÉ DU SUPPORT EN PLASTIQUE. LE CONTACT AVEC LES BORDS DE LA PLAQUE EN VERRE TREMPÉ PEUT VOUS BLESSER.

ATTENTION AVANT CHAQUE CONSTRUCTION, ASSUREZ-VOUS QUE LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION EST COUVERTE PAR DU FILM DE CONSTRUCTION TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR DREMEL. L'EMPLOI DE FILM DE CONSTRUCTION INCORRECT POURRAIT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT ET CAUSER LA CONSTRUCTION D'OBJETS DE MAUVAISE QUALITÉ.

1. Si la plateforme de construction est installée, retirez-la en appuyant sur le clip de fixation situé à l'avant de la plateforme de construction et en soulevant la plateforme de la base (figure 3).
2. Retirez la protection du film de construction et placez ce dernier sur la plateforme de construction. Pour de meilleurs résultats, appliquez d'abord le film de construction au centre de la plateforme de construction et lissez-le vers les bords pour retirer les éventuelles bulles d'air (figure 4).
3. Installez la plateforme de construction en utilisant les clips de fixation.

FIG. 3





FIG. 4




NIVELLEMENT DE LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION


ATTENTION NE TOUCHEZ PAS LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40 OU AVANT QU'IL NE SE SOIT REFROIDI JUSQU'À AU MOINS 60 °C (140 °F). UN CONTACT AVEC LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT OU APRÈS QU'IL SE SOIT ARRÊTÉ, MAIS AVANT QUE LA POINTE NE SOIT SUFFISAMMENT REFROIDIE, POURRAIT CAUSER DES BLESSURES.

Il est important de mettre de niveau la plateforme de construction chaque fois que vous remplacez le film de construction ou que vous réinstallez la plateforme de construction afin de vous assurer que l'espacement entre la plateforme de construction et la tête de l'extrudeuse est uniforme. Veillez à éliminer toutes les bulles d'air se trouvant entre la plateforme de construction et le film de construction. L'absence de nivellement de la plateforme de construction ou de l'élimination des bulles d'air pourrait causer une construction incorrecte des objets.


1. Vérifiez que vous avez placé le film de construction sur la plateforme de construction et qu'il n'y a aucun objet. L'application du film de construction après le nivellement risque d'affecter l'uniformité de votre objet.
2. Touchez Niveau (Level) sur l'écran tactile de l'équipement 3D40.




3. L'extrudeuse et la plateforme de construction se mettront en position pour mettre la plateforme de construction de niveau. L'équipement 3D40 va tout d'abord vérifier le niveau à l'arrière centre de la plateforme de construction. Les deux boutons situés sous la plateforme de construction servent à éléver ou abaisser la plateforme de construction sur la gauche et sur la droite. L'extrudeuse contient un capteur qui détecte si son support est de niveau. Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire.
4. L'écran tactile indiquera si la plateforme de construction est trop haute ou trop basse. Si la plateforme de construction est trop haute, ajustez le bouton correspondant en le tournant vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran tactile indique qu'il est prêt à vérifier que le support est de niveau.



5. Si la plateforme de construction est trop basse, ajustez le bouton correspondant en le tournant vers la gauche jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que l'écran tactile indique qu'il est prêt à vérifier que le support est de niveau.



6. Touchez Vérifier (Verify) pour vérifier le niveau du support. Si un ajustement supplémentaire est nécessaire, l'écran tactile en indiquera la direction. Si le niveau n'est pas correct, l'extrudeuse se déplacera au point suivant et il sera possible de recommencer la procédure de nivellement.



7. Répétez les étapes 4 à 6 pour la seconde position. Quand votre support sera totalement de niveau, l'extrudeuse se déplacera automatiquement vers la position de calibrage et finira le processus de nivellement.



CONNEXION DU CÂBLE USB

- Assurez-vous que l'interrupteur de l'équipement 3D40 est dans la position hors tension.
- Branchez le câble USB fourni à votre équipement 3D40 et à votre ordinateur (figure 5).
- Ouvrez le logiciel.
- Mettez votre équipement Dremel 3D40 en marche en utilisant l'interrupteur pour synchroniser votre ordinateur avec votre équipement Dremel 3D40.

CONNEXION ETHERNET

- Assurez-vous que l'interrupteur de l'équipement 3D40 est dans la position hors tension.
- Branchez le câble Ethernet sur votre équipement 3D40 (figure 6).
- Mettez votre équipement 3D40 sous tension avec l'interrupteur. La connexion Ethernet doit être détectée automatiquement. Touchez Accepter (Accept) pour confirmer la connexion.

FIG. 5





FIG. 6



CONSTRUCTION

ATTENTION OBSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40. Sans cela, vous risqueriez de causer un incendie, des dommages à l'équipement, des dommages à d'autres biens ou des blessures.

ATTENTION NE METTEZ PAS LES MAINS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40 PENDANT QU'IL EST EN MARCHE. Un contact avec des pièces en mouvement de l'équipement Dremel 3D40 pendant son fonctionnement pourrait réduire la qualité de la construction, endommager l'équipement ou causer des blessures.

REMARQUE : votre équipement Dremel 3D40 a été testé avant qu'il ne sorte de l'usine. Ces tests peuvent avoir été faits avec un filament d'une couleur différente de celle du filament que vous utilisez. Par conséquent, une faible longueur de filament peut toujours se trouver à l'intérieur de l'extrudeuse. Le début de votre premier objet aura peut-être une couleur de filament différente jusqu'à la transition à la couleur du filament que vous aurez introduit dans l'équipement.

Vous disposez de plusieurs options lors de la construction avec votre équipement Dremel 3D40 :


- Mémoire de l'imprimante
- Clé USB
- Impression en ligne
- Ordinateur

AVANT LA CONSTRUCTION


- Assurez-vous qu'une longueur de filament suffisante a été chargée (voir page 77).
CONSEIL : vous pouvez déterminer si vous disposez d'assez de filament pour terminer votre objet avant de le construire en comparant la longueur de filament requise affichée par Print Studio et la longueur de filament se trouvant sur la bobine et indiquée par l'indicateur de longueur. Si l'équipement 3D40 est à cours de filament durant une construction, il s'interrompra jusqu'à ce que vous ajoutiez un nouveau filament.
- Vérifiez que du fil de construction a été appliqué et que la plateforme de construction a été nivelée et ne comporte aucun objet.

CONSTRUCTION DEPUIS LA MÉMOIRE DE L'IMPRIMANTE

- Dans le menu principal, touchez Construire (Build).



- Dans le menu Construction, touchez l'icône de l'imprimante.



- Touchez le fichier de modèle que vous souhaitez construire. Utilisez les flèches pour naviguer dans les pages.




- Dans la page détaillée du modèle, touchez Construire (Build) pour lancer le processus de construction.




- Votre équipement 3D40 va d'abord aligner l'extrudeuse et la plateforme de construction sur leurs positions zéro, puis le capteur de niveau va toucher délicatement la plateforme de construction pour terminer l'alignement. La pointe de l'extrudeuse commencera alors à chauffer, ce qui peut prendre quelques minutes. Une fois qu'une température correcte aura été atteinte, la construction de votre modèle commencera.
- Quand votre objet est terminé, votre équipement 3D40 alignera automatiquement l'extrudeuse et la plateforme de construction à leurs positions de calibrage, puis la pointe de l'extrudeuse refroidira.
- Attendez que l'écran tactile indique que la température de l'extrudeuse est Froide (Cool) pour retirer l'objet. Voir la rubrique consacrée au retrait de l'objet de la plateforme de construction ci-dessous pour les instructions sur le retrait des objets.

CONSTRUCTION DEPUIS UNE CLÉ USB

1. Dans le menu principal, touchez Construire (Build).



2. Touchez USB pour accéder aux contenus de la clé USB.



3. Suivez les étapes 3 à 7 de la section Construction à partir de la mémoire de l'imprimante pour terminer la construction depuis la clé USB.

CONSTRUCTION DEPUIS LA FILE D'IMPRESSION

Si votre équipement 3D40 est enregistré et ajouté à votre profil Dremel3D, vous pouvez envoyer des constructions du site www.Dremel3D.com depuis votre navigateur Web ou depuis l'application Dremel 3D pour iOS ou Android.

1. Si votre équipement 3D40 s'affiche dans la notification de file d'attente d'impression, touchez Build (Construire) dans la fenêtre de notification pour accéder à la file d'impression. Si vous choisissez Refuser (Decline), vous pourrez toujours accéder ensuite à votre file d'impression en touchant Construire (Build), puis File d'impression (Print Queue).







FIG. 7

2. Dans le menu de File d'impression, vous pouvez choisir de Construire (Build) le modèle suivant dans la file ou de le Supprimer (Delete) pour passer au modèle d'après.



3. Dans les Détails du modèle (Model Details), touchez Construire (Build) pour lancer le processus de construction ou Effacer (Delete) pour supprimer le fichier.



CONSTRUCTION DEPUIS VOTRE ORDINATEUR

L'équipement 3D40 est compatible avec Print Studio d'Autodesk. Suivez les instructions données par ce logiciel pour réaliser une construction depuis votre ordinateur.

ANNULATION D'UNE CONSTRUCTION SUR L'ÉQUIPEMENT 3D40

Pour annuler la construction de votre objet durant le préchauffage ou la construction, touchez Stop sur l'écran tactile. Si vous confirmez avec Oui (Yes), l'extrudeuse et la plateforme de construction se déplaceront vers leurs positions de calibrage.

RETRAIT DE VOTRE OBJET

RETRAIT DE VOTRE OBJET DE LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION

ATTENTION NE TOUCHEZ PAS LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40 OU AVANT QU'IL SE SOIT REFROIDI À 60 °C (140 °F) AU MAXIMUM. Un contact avec la pointe de l'extrudeuse pendant le fonctionnement de l'équipement ou après qu'il se soit arrêté, mais avant que la pointe ne soit suffisamment refroidie, pourrait causer des blessures.

ATTENTION PORTEZ DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE. L'utilisation d'équipements de protection individuelle tels que des gants résistants à la chaleur et des lunettes de sécurité réduira les risques de blessure.

ATTENTION PRENEZ CONSCIENCE DE LA POSITION DE VOTRE CORPS LORSQUE VOUS UTILISEZ DES OUTILS MANUELS POUR RETIRER DES OBJETS DE LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION. Un dérapage soudain d'un tel outil combiné avec une position incorrecte du corps pendant le retrait de l'objet de la plateforme de construction pourrait causer des blessures.

ATTENTION NE FAITES PAS TOMBER LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION. La plaque en verre trempé risque de se briser et de provoquer des blessures.

ATTENTION NE TORDEZ PAS OU NE PLIEZ PAS LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION LORSQUE VOUS RETIREZ DES OBJETS. La plaque en verre trempé risque de sortir du support en plastique et de provoquer des blessures.


ATTENTION ÉVITEZ DE RAYER LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION LORSQUE VOUS RETIREZ DES OBJETS. DES RAYURES SUR LA PLATEFORME DE CONSTRUCTION ENTRAÎNERONT LA CRÉATION D'OBJETS INAPPROPRIÉS.

1. Attendez que l'extrudeuse ait refroidi avant de tenter de retirer votre objet.
2. Alors que l'objet y est toujours fixé, retirez la plateforme de construction de la zone de construction.
3. Décollez votre objet de la plateforme de construction. Si nécessaire, utilisez délicatement la spatule pour retirer l'objet de la plateforme de construction (figure 8). Si vous le désirez, détachez le film de construction de la plateforme de construction tout en séparant l'objet de la plateforme de construction. Le film de construction pourra ensuite être retiré de l'objet.

RETRAIT DES SUPPORTS (SI NÉCESSAIRE)

Utilisez une petite pince à becs pointus pour retirer les supports à l'intérieur de votre objet ou qui sont difficiles à atteindre.

FIG. 8



Spatule de retrait d'objets

MEILLEURES PRATIQUES

1. UTILISEZ TOUJOURS UN FILM DE CONSTRUCTION.
2. Vérifiez que votre plateforme de construction est de niveau avant de commencer à construire un nouvel objet.
3. Vérifiez que la bobine est installée correctement et qu'elle peut tourner librement.
4. Lorsque vous utilisez votre équipement Dremel 3D40 pour la première fois ou après avoir remplacé le filament, laissez cet équipement effectuer une extrusion jusqu'à ce que le matériau corresponde à la couleur du filament installé.
5. Il est important de surveiller votre équipement Dremel 3D40 quand il commence à construire un objet. Il est probable que les problèmes de construction éventuels surviendront au début du processus. Heureusement, c'est également le moment le plus approprié pour annuler la construction de l'objet, nettoyer la plateforme de construction et recommencer la construction de l'objet. Restez à côté de votre équipement Dremel 3D40 pendant le processus de construction.
6. Il est important de conserver l'emballage de votre équipement Dremel 3D40 étant donné que cela facilitera le reconditionnement et le transport de cet équipement si nécessaire.
7. Veillez à ranger les bobines de filament dans un environnement qui n'est ni trop humide, ni trop chaud. Il est recommandé de ne pas retirer la bobine de filament de son emballage étanche à l'air avant qu'il ne soit nécessaire de s'en servir.
8. Utilisez délicatement la spatule de retrait d'objets pour ne pas risquer d'endommager la plateforme de construction ou l'objet.
9. Dans la mesure du possible, il est souhaitable de localiser votre objet au centre de la plateforme de construction. Il est essentiel d'utiliser la meilleure orientation possible pour votre objet. Veillez à ce que votre objet soit situé sur la plateforme de construction et utilisez la meilleure orientation possible pour la construction.
10. Pour les parties en saillie à angle très prononcé (angle de moins de 45 degrés), il est recommandé d'utiliser un support pour la construction.
11. Retirez toujours la plateforme de construction avant d'enlever l'objet.
12. Un ponçage à basse vitesse est recommandé pour éviter le risque de refonte de l'objet.
13. Le logiciel Print Studio affichera la longueur du filament nécessaire pour chaque objet. Comparez-la avec la longueur indiquée sur l'indicateur de longueur de la bobine.
14. Contrôlez l'état de vos constructions au moyen de l'application mobile Dremel 3D ou du site Dremel3D.com.

MAINTENANCE

DÉSOBSTRUCTION DE L'EXTRUDEUSE

Utilisez l'outil de désobstruction pour nettoyer l'extrudeuse et désobstruer le filament accumulé.

1. Attendez que l'extrudeuse chauffe, et insérez l'outil de désobstruction dans l'orifice d'admission de l'extrudeuse (en haut).
2. Les débris faisant obstruction seront poussés vers le bas et extrudés de la pointe de l'extrudeuse.





FIG. 9


MISE À JOUR DU FIRMWARE PAR LE RÉSEAU

Si votre équipement 3D40 est enregistré et ajouté à votre profil Dremel3D, vous pouvez mettre à jour son firmware depuis l'écran tactile. Pour mettre le firmware à jour :

1. Touchez Outils (Tools), Paramètres (Settings), Rechercher des mises à jour (Check for updates).



2. Votre équipement 3D40 vérifiera s'il a le dernier firmware installé et vous demandera si vous souhaitez le mettre à jour s'il existe une version plus récente.
3. Choisissez Accepter (Accept) pour télécharger et installer le dernier firmware.



4. Quand l'équipement 3D40 démarre et affiche l'écran d'accueil, la mise à jour du firmware est achevée.

MISE À JOUR MANUELLE DU FIRMWARE

Si votre équipement 3D40 n'est pas connecté à un réseau, vous pouvez mettre directement le firmware à jour depuis une clé USB.

1. Dans votre navigateur Web, ouvrez la page [www.dremel3d.com/support](http://dremel3d.com/support) et téléchargez le dernier fichier de firmware 3D40.
2. Copiez le fichier du firmware 3D40 sur une clé USB vide formatée en FAT32.
3. Mettez votre équipement 3D40 hors tension avec l'interrupteur.
4. Insérez la clé USB dans le port USB-A.
5. Allumez votre équipement 3D40, qui doit détecter automatiquement le nouveau firmware et l'installer.
6. Éteignez l'équipement 3D40, retirez la clé USB et rallumez-le pour terminer la mise à jour.

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Nettoyez l'extérieur de l'équipement 3D40 avec un tissu ne peluchant pas. Dégarez les surfaces extérieures de tous débris visibles.

Pour ne pas risquer d'endommager votre équipement Dremel 3D40, n'utilisez pas d'eau, de produits chimiques ou d'autres produits de nettoyage sur l'équipement 3D40.

NETTOYAGE DE LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE

ATTENTION FAITES PARTICULIÈREMENT ATTENTION DE NE PAS ENDOMMAGER LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE LORSQUE VOUS NETTOYEZ LES DÉBRIS. L'ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40 NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT SI LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE EST ENDOMMAGÉE, ET IL FAUDRA LA REMPLACER.

ATTENTION NE TOUCHEZ PAS LA POINTE DE L'EXTRUDEUSE PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ÉQUIPEMENT DREMEL 3D40 OU AVANT QU'IL NE SE SOIT REFROIDI JUSQU'À AU MOINS 60 °C (140 °F). Un contact avec la pointe de l'extrudeuse pendant le fonctionnement de l'équipement ou après qu'il se soit arrêté, mais avant que la pointe ne soit suffisamment refroidie, pourrait causer des blessures.

En utilisant une petite pince à becs pointus, tirez sur tous les débris en plastique se trouvant sur la pointe de l'extrudeuse afin de les en détacher. Si les débris sont bloqués, il sera peut-être nécessaire de chauffer l'extrudeuse.

NETTOYAGE DE L'ÉCRAN TACTILE

Essuyez l'écran tactile avec le tissu doux ne peluchant pas. Ne vaporisez pas de produits de nettoyage sur l'écran tactile.

MAINTENANCE ET RÉPARATIONS

Problème	Cause	Action corrective
La tête de l'extrudeuse a tendance à construire de façon décentrée.	L'équipement Dremel 3D40 ne repère plus l'emplacement exact de la tête de l'extrudeuse, et il ne parvient pas à construire correctement.	Le retour de la tête de l'extrudeuse à sa position initiale ré-étalonnera l'équipement Dremel 3D40. Annulez votre objet, dégagiez la plateforme de construction, remettez la tête de l'extrudeuse dans la position initiale et recommencez la construction de l'objet.
Le filament PLA ne s'extrude pas ou n'adhère pas correctement au film de construction.	Ceci peut être causé par le fait que la plateforme de construction n'a pas été mise de niveau avec la tête de l'extrudeuse.	Le nivellement de la plateforme de construction alignera la tête de l'extrudeuse et assurera la construction d'un objet de meilleure qualité. Annulez votre objet, dégagiez la plateforme de construction, réglez le niveau de la plateforme de construction et recommencez la construction de l'objet.
Le logiciel Print Studio s'est bloqué pendant l'utilisation.	Il arrive que le logiciel ne soit pas aussi intelligent que vous et qu'il se bloque.	Enregistrez tous vos fichiers ouverts si cela est possible puis éteignez et remettez en marche le logiciel Print Studio ou votre ordinateur.
L'équipement Dremel 3D40 s'est bloqué avant le début de la construction de l'objet.	L'équipement Dremel 3D40 peut avoir reçu des instructions contradictoires.	Mettez l'équipement hors tension, attendez 30 secondes et remettez-le sous tension.
Le matériau de support ne se détache pas pendant le nettoyage et la qualité finale de l'objet est affectée négativement.	L'orientation de la pièce n'est pas optimisée.	Réorientez la position du fichier 3D dans le logiciel Print Studio afin de minimiser le matériau de support ou placez le matériau de support sur une surface non critique.
Filaments excessivement enchevêtrés à la fin de la construction.	Une couche de votre objet n'a pas adhéré correctement, le modèle a été enregistré de telle sorte que seulement une partie minime de la surface soit en contact avec la plateforme de construction ou l'objet a été construit en flottant au-dessus de la plateforme de construction, sans support sélectionné.	Utilisez la fonction de prévisualisation dans le logiciel Print Studio pour voir la hauteur et la position de la première couche. Utilisez des supports pour construire si nécessaire.
La pièce n'est construite qu'à moitié.	Il n'y avait plus assez de filament. Il y a eu une obstruction du filament pendant la construction.	Remettez un nouveau filament et relancez la construction. Voir la rubrique « Aucun filament ne sort ».
Aucun filament ne sort.	Extrudeuse obstruée.	Contactez le service d'assistance à la clientèle.
L'extrudeuse ne revient pas dans sa position initiale.		Contactez le service d'assistance à la clientèle.
Couches de plastique filandreux ou s'effilochant sur les parties en saillie à angle très prononcé.	Les parties en saillie de l'objet sont trop éloignées ou leur angle est trop prononcé (angle <45 degrés).	Construire avec des supports
L'équipement 3D40 ne trouve pas mon réseau WiFi.	L'imprimante est trop éloignée du routeur sans fil.	Repositionnez l'équipement 3D40 pour le rapprocher de votre routeur. Branchez au réseau avec le câble Ethernet.

Problème	Cause	Action corrective
L'équipement 3D40 ne se connecte pas à mon réseau.	L'imprimante est trop éloignée du routeur sans fil.	Repositionnez l'équipement 3D40 pour le rapprocher de votre routeur.
	Mot de passe réseau incorrect.	Saisissez de nouveau votre mot de passe ou vérifiez votre mot de passe avec le propriétaire de votre réseau.
L'équipement 3D40 ne retrouve pas de jeton d'identification.	Mot de passe réseau incorrect.	Saisissez de nouveau votre mot de passe ou vérifiez votre mot de passe avec le propriétaire de votre réseau.
	Le réseau est doté d'un pare-feu.	Saisissez les informations du proxy réseau.
L'application mobile ne se connecte pas à l'équipement 3D40 ou affiche Imprimante hors ligne (Printer offline).	L'équipement 3D40 n'est pas connecté au réseau.	Contrôlez les paramètres réseau de l'équipement 3D40 et tentez de vous connecter de nouveau.
Jeton d'identification.	Vérifiez le jeton d'identification 3D40 en cours avec Outils/Infos (Tools/About) et réessayez.	Utilisez Obténir un nouveau jeton (Get new token) pour générer un nouveau jeton d'identification et tentez de vous connecter de nouveau. Notez que cette opération effacera tous les utilisateurs qui partagent votre imprimante.
La construction ne se lance pas quand elle est transmise par le réseau.	Il n'y avait plus assez de filament.	Rémettez un nouveau filament et relancez la construction.
	Portes ouvertes.	Les portes doivent être fermées pour lancer les constructions par le réseau. Lancez la construction depuis la file d'impression.
	Le modèle était déjà en construction	La plateforme de construction doit être vide pour lancer une construction par le réseau. Videz la plateforme de construction et lancez la construction depuis la file d'impression.

GARANTIE LIMITÉE DE DREMEL® POUR LES CONSOMMATEURS

Ce produit DREMEL fait l'objet d'une garantie conforme aux réglementations légales en vigueur dans votre pays ; les dommages résultant de l'usure normale, d'une surcharge ou d'une utilisation inappropriée sont exclus de la garantie.

Dans l'hypothèse où le produit ne se conformerait pas à cette garantie écrite, veuillez procéder de la façon suivante :

1. NE RAPPORTEZ PAS votre produit à l'endroit où vous l'avez acheté.
2. Veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle par le biais du site www.dremel.com.

MISE AU REBUT

La machine, les accessoires et les emballages doivent être triés pour un recyclage écologique.

SEULEMENT POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE



Ne jetez pas votre appareil électroportatif avec les ordures ménagères ! Conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative à la mise au rebut des équipements électriques et électroniques, et à sa transposition dans le droit national, les outils électroportatifs inutilisables doivent faire l'objet d'une collecte distincte et être mis au rebut d'une manière respectueuse pour l'environnement.

CONTACTER DREMEL

Pour plus d'informations sur la gamme de produits, le support technique et l'assistance téléphonique de la société Dremel, rendez-vous sur le site www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Pays-Bas.

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD



ATENCIÓN LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE MANUAL Y FAMILIARÍCENSE CON LA DREMEL 3D40 ANTES DE CONFIGURARLA Y USARLA. SI NO SE HACE CASO DE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES, EL RESULTADO PODRÍA SER UN INCENDIO, DAÑOS AL EQUIPO, DAÑOS MATERIALES O LESIONES CORPORALES. GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo desordenadas u oscuras invitan a que ocurran accidentes.
- No utilice la Dremel 3D40 en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. La Dremel 3D40 alcanza altas temperaturas que podrían incendiar el polvo o los vapores.
- Cuando no esté utilizando la 3D40, almacénela fuera del alcance de los niños y otras personas que no hayan recibido capacitación. Pueden ocurrir lesiones en las manos de los usuarios que no hayan recibido capacitación.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Utilice siempre la Dremel 3D40 con una toma de corriente conectada a tierra apropiadamente. No modifique el enchufe de la Dremel 3D40. Una conexión incorrecta a tierra y los enchufes modificados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.
- No utilice la Dremel 3D40 en lugares húmedos o mojados. No exponga la Dremel 3D40 a la lluvia. La presencia de humedad aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.
- No maltrate el cable de alimentación. No utilice nunca dicho cable para arrastrar o desenchufar la Dremel 3D40. Mantenga el cable de alimentación alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.
- Evite usar este producto durante una tormenta eléctrica. Puede que haya un riesgo remoto de sobretenSIÓN por causa de rayos que podría causar una descarga eléctrica.
- En caso de emergencia, desenchufe la Dremel 3D40 de la toma de corriente.

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté utilizando una Dremel 3D40. No use la Dremel 3D40 cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras se esté utilizando la Dremel 3D40 podría causar lesiones corporales.
- Utilice equipo de protección personal. El uso de

equipo de protección, como por ejemplo guantes temorresistentes y anteojos de seguridad, reducirá el riesgo de lesiones corporales.

- Vista adecuadamente. No utilice vestimenta holgada ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta holgada, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.

USO Y CUIDADO DE LA DREMEL 3D40

- Antes de cada uso, compruebe la Dremel 3D40 para determinar si hay piezas móviles desalineadas o que se atoran, si hay piezas rotas o si existe cualquier otra situación que pueda afectar al funcionamiento de la Dremel 3D40. Si sospecha de la presencia de daños, haga que la Dremel 3D40 sea reparada por un centro de servicio Dremel autorizado antes de usarla. La utilización de la Dremel 3D40 cuando esté dañada podría causar la creación de objetos de mala calidad, daños adicionales al equipo, daños materiales o lesiones corporales.
- No toque la punta del extrusor durante el funcionamiento de la Dremel 3D40 o hasta que se haya enfriado por lo menos hasta 60 °C (140 °F). El contacto con la punta del extrusor durante el funcionamiento o después de este, antes de que la punta se haya enfriado, podría causar lesiones corporales.
- Instale la Dremel 3D40 en un área bien ventilada. Proporcione por lo menos 8 pulgadas de espacio sin obstrucciones alrededor de la Dremel 3D40. La Dremel 3D40 derrite el plástico durante la construcción. Es posible que los olores a plástico emitidos durante la utilización de la Dremel 3D40 irriten los ojos y las vías respiratorias. La ubicación de la Dremel 3D40 cerca de los objetos que la rodeen impide una ventilación adecuada.
- No introduzca las manos en la Dremel 3D40 mientras esté funcionando. El contacto con las piezas móviles de la Dremel 3D40 durante su funcionamiento podría causar una mala calidad de la construcción, daños al equipo o lesiones corporales.
- No deje la Dremel 3D40 desatendida mientras esté funcionando. El uso de la Dremel 3D40 por personas que no estén familiarizadas con estas advertencias e instrucciones podría causar daños al equipo o daños materiales y lesiones corporales.
- Utilice únicamente filamento de PLA DREMEL. El uso de un filamento no autorizado por Dremel podría causar daños al equipo y daños materiales.
- Asegúrese de que los objetos pequeños creados por la Dremel 3D40 no estén al alcance de los niños pequeños. Los objetos pequeños son peligros potenciales de asfixia para los niños pequeños.
- No cree objetos ilegales o inapropiados utilizando la Dremel 3D40.
- No utilice la Dremel 3D40 para crear objetos diseñados para uso con velas, combustibles líquidos y otras fuentes de calor. El plástico se puede derretir cuando se exponga a fuego u otras fuentes de calor. Dicho uso de los objetos creados por la Dremel 3D40 podría causar un incendio, daños materiales y lesiones corporales.
- No utilice la Dremel 3D40 para crear objetos diseñados para aplicaciones relacionadas con alimentos o bebidas, tales como preparación, decoración, almacenamiento o consumo. Dicho

- uso de los objetos creados por la Dremel 3D40 podría causar enfermedades o lesiones corporales.*
- k.** *No utilice la Dremel 3D40 para crear objetos diseñados para uso con componentes eléctricos o carcassas de componentes eléctricos. El plástico de PLA no es adecuado para aplicaciones eléctricas. Dicho uso de los objetos creados por la Dremel 3D40 podría causar daños materiales y lesiones personales.*
 - l.** *No se ponga objetos de plástico en la boca ni alrededor de ella. El plástico de PLA no es adecuado para la preparación de alimentos o bebidas ni para utensilios para comida. Dicho uso de los objetos creados por la Dremel 3D40 podría causar enfermedades o lesiones corporales.*
 - m.** *No utilice la Dremel 3D40 para crear objetos diseñados para almacenar productos químicos. El plástico de PLA no es adecuado para almacenar productos químicos. Dicho uso de los objetos creados por la Dremel 3D40 podría causar daños materiales y lesiones personales.*
 - n.** *No modifique la Dremel 3D40 ni altere la configuración de fábrica. Las modificaciones podrían causar daños al equipo y daños materiales, así como lesiones corporales.*
 - o.** *No exponga la Dremel 3D40 a temperaturas que excedan los 70 °C (158 °F). La Dremel 3D40 podría resultar dañada. La Dremel 3D40 está diseñada para funcionar a temperaturas entre 16 y 29 °C (60 y 85 °F).*
 - p.** *No mueva ni golpee la Dremel 3D40 o el extrusor durante su funcionamiento. El objeto se podría construir incorrectamente.*
 - q.** *No cambie el color del filamento ni la bobina durante la construcción. Si lo hace se cancelará el objeto y se podría dañar el extrusor.*
 - r.** *No saque el filamento hacia fuera hasta que se lo indique la pantalla táctil. Si lo hace, se podría dañar el extrusor.*
 - s.** *Tenga cuidado adicional para no dañar la punta del extrusor cuando elimine los residuos. La Dremel 3D40 no funcionará correctamente con la punta del extrusor dañada y será necesario reemplazarla.*
 - t.** *Antes de cada construcción, asegúrese de que la plataforma de construcción esté cubierta con cinta de construcción especificada por Dremel. El uso de cinta de construcción inapropiada podría causar daños al equipo y una mala calidad de construcción del objeto.*
 - u.** *Esté atento a la posición de su cuerpo cuando utilice herramientas de mano para retirar objetos de la plataforma de construcción. Un resbalón repentino de la herramienta y una posición inapropiada del cuerpo durante la retirada de un objeto de la plataforma de construcción podrían causar lesiones corporales.*
 - v.** *Evite rasguñar la plataforma de construcción cuando retire objetos. Las rasguñaduras en la plataforma de construcción causarán una creación incorrecta de objetos.*
 - w.** *Tenga cuidado de que no se caiga la plataforma de construcción. La placa de vidrio templado puede romperse y provocar lesiones corporales.*
 - x.** *No retire la placa de vidrio templado del soporte de plástico. El contacto con el borde de la placa de vidrio templado puede causar lesiones corporales.*
 - y.** *No retuerza ni doble la plataforma de construcción mientras retire objetos. La placa de vidrio templado puede separarse del soporte de plástico y provocar lesiones corporales.*
 - z.** *Dremel no es responsable por la integridad*

estructural ni la utilidad de los objetos creados utilizando la Dremel 3D40. Los modelos estructurales creados por diseñadores inexpertos podrían causar daños materiales y lesiones corporales.

SERVICIO DE AJUSTES Y REPARACIONES

- a.** *Desenchufe siempre la Dremel 3D40 de su fuente de alimentación antes de realizar cualquier procedimiento de servicio. Si no se hace esto, el resultado podría ser lesiones corporales y daños al equipo.*
- b.** *Haga que su Dremel 3D40 reciba servicio de ajustes y reparaciones solo por un centro de servicio Dremel autorizado, utilizando únicamente piezas de repuesto Dremel. Esto asegurará que se mantengan un funcionamiento y una seguridad apropiados de la Dremel 3D40.*
- c.** *Utilice únicamente materiales y componentes aprobados por Dremel. El uso de materiales para construir objetos o de objetos 3D que no sean materiales para construir objetos aprobados por Dremel® y componentes Dremel® genuinos podría anular la garantía.*

ÍNDICE

Advertencias generales de seguridad	89
Índice	90
Símbolos utilizados.....	91
Información sobre propiedad intelectual	91
Servicio de teleasistencia de Dremel	91
Descripción funcional y especificaciones	91
Recursos para la 3D40	92
Glosario de términos	93
Familiarización con la 3D40	94
Introducción.....	96
Contenido del kit*	96
Pantalla táctil	98
Iconos de la pantalla táctil.....	103
Configuración inicial.....	104
Resumen del software Print Studio	105
Preparación para construir	106
Construcción	110
Retirada de su objeto	113
Mejores prácticas.....	114
Mantenimiento	114
Mantenimiento y servicio	116
Garantía limitada Dremel® para el consumidor.....	117

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Símbolo	Nombre	Designación/ explicación
 ATENCIÓN	Símbolo de advertencia	Alerta al usuario sobre mensajes de advertencia
	Símbolo de lectura del manual	Alerta al usuario para que lea el manual

ATENCIÓN **ESTE ES UN PRODUCTO DE CLASE A. EN UN ENTORNO DOMÉSTICO, ESTE PRODUCTO PUEDE PROVOCAR INTERFERENCIAS DE RADIO; EN DICHO CASO, EL USUARIO DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS APROPIADAS.**

INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

La Dremel 3D40 está diseñada para imprimir objetos 3D a partir de archivos digitales que usted cree o posea, o que tenga derecho a imprimir utilizando la Dremel 3D40. Cuando haga objetos utilizando la Dremel 3D40, usted es responsable de asegurarse de no infringir ningún derecho de propiedad intelectual de terceros ni violar ninguna ley o reglamentación aplicable, como por ejemplo las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos o extranjeras. La Dremel 3D40 no se puede utilizar para hacer objetos protegidos por derechos de propiedad intelectual que pertenezcan a terceros sin el permiso de dichos terceros. La utilización de la Dremel 3D40 para hacer cualquiera de las siguientes cosas podría requerir el permiso de terceros: hacer un duplicado o facsímil (en su totalidad o en parte) de cualquier objeto no creado por usted, hacer un objeto a partir de un archivo digital que no le pertenezca a usted o hacer un objeto a partir de un escaneo de un objeto físico que usted no haya creado. Es su responsabilidad obtener dicho permiso. En algunos casos, quizás no pueda obtener dicho permiso. En los casos en que dicho permiso no se pueda obtener, usted no deberá imprimir dicho objeto en 3D, o si lo hace correrá a su propio riesgo. Usted no podrá modificar, realizar ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar la Dremel 3D40 ni su software o firmware, excepto que lo permita la ley aplicable. Si utiliza la Dremel 3D40 de cualquier otra manera que no sea la recomendada y descrita en estas Instrucciones de Utilización/Seguridad, lo hará por su cuenta y riesgo. La utilización de la Dremel 3D40 para hacer objetos que infrinjan cualquier derecho de propiedad intelectual que pertenezca a terceros podría causar enjuiciamiento y sanciones de tipo civil o penal, y usted podría ser responsable de daños monetarios o multas, o ser encarcelado.

SERVICIO DE TELEASISTENCIA DE DREMEL

Los servicios de teleasistencia de Dremel le ofrecen información y servicios relativos a sus productos Dremel 3D. El tipo de información ofrecido por dichos servicios puede variar cada cierto tiempo. Los servicios y la información sobre los productos se ofrecen para su provecho «tal y como están» y «según su disponibilidad».

NOTA: La disponibilidad de los servicios de teleasistencia puede depender de la región.

Dremel no garantiza que la información o los servicios estén siempre disponibles y sean del todo precisos o fiables, ni la plena seguridad de su uso en el hogar. Usted utilizará toda la información sobre los productos, así como los servicios y los productos, a su discreción y por su propia cuenta y riesgo. La información de producto y los servicios no pretenden sustituir los medios directos de obtención de información.

La conectividad de red requiere un punto de acceso y una conexión a Internet de alta velocidad. Se pueden aplicar cargos adicionales por el uso de servicios de Internet. La impresión a través del móvil requiere un dispositivo móvil compatible y disponer de un plan de datos. Es posible que el operador de telefonía aplique cargos por dichos servicios.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Extrusor: Extrusión sencilla
Temperatura del extrusor: Hasta 230 °C (397 °F)
Interfaz operativa: Pantalla táctil IPS a todo color de 3,5 pulgadas
Máximo volumen de construcción: 10 x 6 x 6,7 pulgadas (255 x 155 x 170 mm)
Grosor de la capa: 4 milésimas de pulgada | 0,004 pulgadas 100 micrones | 0,10 mm
Colores del filamento: Visite Dremel3D.com para conocer las opciones de color
Almacenamiento interno: 4 GB
Almacenamiento externo: Unidad flash USB

PESO Y DIMENSIONES

Peso (sin bobina): 16 kg (35 lb)
Dimensiones: 20,25 x 16 x 15,9 pulgadas (515 x 406 x 394 mm)

FILAMENTO (FILAMENT)

SOLO funciona con el filamento de Dremel de 1,75 mm.

ALMACENAMIENTO DEL FILAMENTO

Todos los polímeros se degradan con el tiempo. No desempaque el filamento hasta que se necesite. El filamento se deberá almacenar a temperatura ambiente: entre 16 y 29° C (60 y 85° F) y en un ambiente seco.

SOFTWARE

La Dremel 3D40 viene con software Autodesk Print Studio gratuito para Windows® y Mac OS X. Esta aplicación convierte sus archivos digitales 3D en archivos construibles.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

- Apple® Mac® OS® X v10.9 o posterior (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA

- CPU: procesador de 64 bits (no compatible con 32 bits)
- Memoria: 3 GB de RAM (se recomienda un mínimo de 4 GB)
- Espacio en disco: ~2 GB de espacio en disco disponible para la instalación
- Tarjeta gráfica: 1024 MB de memoria RAM GDDR o más Tarjeta gráfica compatible con Microsoft® Direct3D® 11 o superior
- Dispositivo señalador: ratón de tres botones

REQUISITOS ELÉCTRICOS



Potencia nominal de la 3D40: 100-240 V, 47-60 Hz, 0,8 A-1,8 A

ENTORNO OPERATIVO

Temperatura ambiente: 16-29° C (60 - 85° F)

Espacio de trabajo nivelado

Entorno de espacio de trabajo seco




RECURSOS PARA LA 3D40

Recurso	Descripción	Ubicación
Guía de inicio rápido	Proporciona un recorrido ilustrado de cómo sacar su 3D40 de la caja y comenzar a construir de inmediato.	La versión impresa de la "Guía de inicio rápido" se encuentra en la caja de cartón rectangular que contiene los componentes. También está disponible en www.dremel3d.com
Página web de Dremel 3D	Incluye el software más reciente de la 3D40, la información sobre el producto, el servicio de atención al cliente y las descargas de los modelos y proyectos 3D.	www.dremel3d.com
Servicio de atención al cliente de Dremel 3D	Contacte con Dremel para solicitar asistencia, mantenimiento y servicio.	www.dremel3d.com
Software Print Studio	Le permite cargar, editar y construir archivos 3D.	Se instala desde www.dremel3d.com o desde la unidad flash USB suministrada con la Dremel 3D40.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición	
Plataforma de construcción	Superficie plana utilizada por la Dremel 3D40 para construir objetos.	G3Drem/ G4Drem Formato de archivo construible que es compatible con la Dremel 3D40.
Clip de la plataforma de construcción	Clip ubicado en la parte delantera de la base de la plataforma de construcción, que se utiliza para sujetar firmemente la plataforma de construcción en la posición correcta.	Pomos niveladores Pomos ubicados debajo de la base de la plataforma de construcción, que se utilizan para crear una separación apropiada entre la punta del extrusor y la plataforma de construcción.
Cinta de construcción	Cinta adhesiva que mejora la consistencia de sus objetos y ayuda a que se adhieran a la superficie de la placa de construcción.	Sensor de nivelación Sensor que detecta la altura de la plataforma de construcción y ayuda a nivelarla correctamente.
Volumen de construcción	Cantidad de espacio tridimensional (3D) que un objeto usará una vez que esté completado. La Dremel 3D40 tiene un volumen de construcción máximo. En consecuencia, no pueden construirse objetos que superen dicho volumen a no ser que se redimensionen o se dividan en objetos de menor volumen.	Tapa Tapa oscilante de Dremel 3D40 ubicada en la parte superior. Esto permite más acceso a la plataforma de construcción, el extrusor, el filamento y los objetos cuando sea necesario.
Puerta	Puerta de la Dremel 3D40, ubicada en el panel delantero. Esto facilita el acceso a la plataforma de construcción, el extrusor, el filamento y sus objetos. Esta puerta está hecha con un material transparente, para que usted pueda observar el progreso de sus objetos a la vez que mantiene estable el entorno de construcción.	Alicates de punta fina Herramienta común utilizada para sujetar objetos pequeños y agarrar el exceso de material que esté demasiado caliente para tocarlo directamente.
Puerto Ethernet	Tecnología cableada de red de área local que permite la comunicación entre dispositivos electrónicos.	Archivo OBJ Formato de archivo digital común que se utiliza en una amplia gama de software de modelos 3D. Este archivo es creado por software 3D de terceros o se descarga de Dremel3D.com.
Extrusor	Conjunto que utiliza engranajes para expulsar el filamento a través de la entrada del extrusor, calentar el filamento hasta la temperatura de construcción y empujar el filamento caliente para que salga por la punta del extrusor.	Herramienta extractora de objetos Herramienta que se utiliza para separar sus objetos de la plataforma de construcción.
Ventilador del extrusor	Ventilador que se utiliza para enfriar el conjunto exterior del extrusor y el motor de engranajes.	PLA Bioplástico derivado de recursos renovables, tales como el almidón de maíz.
Deflector del ventilador del extrusor	Pieza de plástico que dirige el aire desde el ventilador del extrusor hacia la plataforma de construcción para ayudar a enfriar la construcción en curso.	Soporte de bobina Pieza de plástico ubicada a la izquierda de la plataforma de construcción, en el interior del área de construcción de la Dremel 3D40, que está diseñada para sujetar una bobina de filamento.
Entrada del extrusor	Abertura ubicada en la parte superior del extrusor, donde el filamento se inserta para construir objetos.	Puerta de la bobina Puerta extraíble que fija la bobina de filamento en el soporte de bobina.
Palanca del extrusor	Palanca ubicada a un lado del extrusor, que se utiliza para aflojar la sujeción del motor de engranajes del extrusor.	Motor de velocidad gradual Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas que se utiliza para impulsar los rieles de la guía y los engranajes del extrusor.
Punta del extrusor	Boquilla ubicada en la parte inferior del extrusor, por donde se fuerza la salida del filamento caliente para construir objetos.	Archivo .STL Formato de archivo digital común que se utiliza en una amplia gama de software de modelos 3D. Este archivo es creado por software 3D de terceros o se descarga de Dremel3D.com.
Filamento	Fibra de material de plástico parecida a un hilo.	Pantalla táctil Pantalla a todo color que se activa por medio del tacto. Permite monitorear la Dremel 3D40 y los objetos, a la vez que también emite directamente comandos a la Dremel 3D40 sin necesidad de usar un ordenador.
Tubo de guía del filamento	Pieza de plástico que guía el filamento desde la bobina de filamento a través de una abertura ubicada en la carcasa exterior de la Dremel 3D40.	Unidad flash USB Tarjeta de memoria portátil que se utiliza en una amplia gama de dispositivos.
Sensor de atasco del filamento	Sensor ubicado en el extrusor que pone en pausa la impresora si el filamento deja de salir correctamente.	WIFI Tecnología inalámbrica de red de área local que permite la comunicación entre dispositivos electrónicos.
Sensor de ausencia de filamento	Sensor ubicado en la entrada del extrusor que pone en pausa la impresora si se queda sin filamento durante una construcción.	Rieles de guía del eje X Conjunto de rieles ubicado en cualquiera de los dos lados del extrusor, que permite que un motor de velocidad gradual mueva el extrusor hacia el lado izquierdo o derecho del área de construcción.
Bobina de filamento	Pieza cilíndrica sobre la que se enrolla una fibra larga de filamento para su almacenamiento y uso continuo.	Rieles de guía del eje Y Conjunto de rieles ubicado en cualquiera de los dos lados del área de construcción, que permite que un motor de velocidad gradual mueva el extrusor hasta la parte delantera o trasera del área de construcción.
		Rieles de guía del eje Z Conjunto de rieles ubicado en la parte trasera del área de construcción, que permite que un motor de velocidad gradual mueva la plataforma de construcción hacia arriba o hacia abajo.

FAMILIARIZACIÓN CON LA 3D40




- 1. Tapa
- 2. Extrusor
- 3. Riel de guía del eje Z
- 4. Puerta
- 5. Tiradores de agarre
- 6. Puerto USB A
- 7. Pomos niveladores
- 8. Clip de la plataforma de construcción
- 9. Pantalla táctil
- 10. Plataforma de construcción
- 11. Soporte de bobina de filamento
- 12. Bobina de filamento
- 13. Riel de guía del eje Y
- 14. Motor de velocidad gradual
- 15. Tubo de guía del filamento
- 16. Palanca del extrusor
- 17. Clip de guía del filamento
- 18. Entrada del extrusor
- 19. Ventilador del extrusor
- 20. Cable de cinta
- 21. Riel de guía del eje X
- 22. Sensor de nivelación
- 23. Punta del extrusor
- 24. Interruptor de alimentación
- 25. Puerto USB B
- 26. Puerto Ethernet
- 27. Nombre de placa
- 28. Entrada de alimentación



INTRODUCCIÓN

Bienvenido al mundo de Dremel 3D. Nuestra misión es orientarle a través del proceso de construcción 3D y compartir las mejores prácticas para que pueda dar vida a sus ideas. La construcción 3D es un proceso que involucrará experimentación y persistencia. Afortunadamente, los expertos de Dremel están a su disposición para hacer que su trabajo sea más fácil, con consejos a través de Internet y asistencia. Inicie su éxito registrando su Dremel 3D40 en Dremel3D.com, lo cual le dará acceso a cientos de modelos y proyectos innovadores de alta calidad. Con Dremel, usted puede construir basándose en sus propias ideas, construirlas mejor y hacer que sean tuyas.

CONTENIDO DEL KIT*




Dremel 3D40




Manual de instrucciones




Guía de inicio rápido



Bobina de filamento**




Cable de alimentación




Cable USB




Cinta de construcción



Herramienta extractora de objetos



Unidad flash USB




Herramienta
desatascadora


* Las cantidades pueden variar según el kit.
(**No la almacene en un entorno húmedo ni caliente)

DESEMPAQUETADO


1. Coloque la caja sobre la mesa, corte la cinta y ábrala.
2. Retire el relleno superior.




3. Extraiga la 3D40 y colóquela encima de la mesa.
4. Abra la tapa y retire el relleno superior.




5. Levante la placa de construcción desde ambos lados.



6. Abra la puerta y retire el relleno del medio.



7. Retire el relleno inferior.




Consejo: Guarde los materiales de embalaje para transporte y almacenamiento futuros.



PANTALLA TÁCTIL


Utilizar la Dremel 3D40 sin un ordenador es fácil, gracias al software integrado y la pantalla táctil a todo color. Antes de construir su modelo, queremos que se familiarice con la estructura y las opciones de menú de la pantalla táctil.

A ATENCIÓN HAGA CASO DE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS CUANDO UTILICE LA DREMEL 3D40. SI NO LO HACE, EL RESULTADO PODRÍA SER UN INCENDIO, DAÑOS AL EQUIPO, DAÑOS MATERIALES O LESIONES CORPORALES.



CONSTRUIR (BUILD)

Presione suavemente para seleccionar un modelo 3D e iniciar el proceso de construcción. (Consulte la página 110 para obtener más instrucciones sobre la construcción).



MENÚ CONSTRUCCIÓN (BUILD)

Presione suavemente en Impresora (Printer), Unidad flash USB (USB Flash Drive) o Cola de impresión (Print Queue) para elegir la ubicación de destino del archivo.



MENÚ MODELO (MODEL)

Presione suavemente para seleccionar el modelo deseado o use las flechas para desplazarse por las páginas con el fin de encontrar su modelo.




DETALLES DE ARCHIVO

CONSTRUIR (BUILD) – Presione suavemente para iniciar el proceso de construcción.

BORRAR (DELETE) – Presione suavemente para eliminar del almacenamiento de la impresora o de la unidad flash USB el archivo del modelo.

COPIAR EN LA IMPRESORA (COPY TO PRINTER) – Desde la unidad flash USB presione suavemente para copiar el archivo del modelo en el almacenamiento de la impresora.




ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

DETENER (STOP) – Presione suavemente para cancelar el proceso de construcción en curso.

PAUSA/REPRODUCCIÓN (PAUSE/PLAY) – Presione suavemente para poner en pausa o reanudar el proceso de construcción en curso. La función de pausa le permite acceder al botón de filamento.

CAMBIAR EL FILAMENTO (CHANGE FILAMENT) – Presione suavemente para cambiar el filamento durante el proceso de construcción en curso, en caso de que necesite añadir más filamento o cambiar de color.






MENÚ COLA DE IMPRESIÓN (PRINT QUEUE)

CONSTRUIR (BUILD) – Presione suavemente para ver los detalles de la construcción siguiente.

BORRAR (DELETE) – Presione suavemente para eliminar de la cola la siguiente construcción.



DETALLES DEL MODELO UBICADO EN COLA DE IMPRESIÓN

CONSTRUIR (BUILD) – Presione suavemente para iniciar el proceso de construcción.


BORRAR (DELETE) – Presione suavemente para eliminar de la cola el archivo del modelo.

FILAMENTO (FILAMENT)

Presione suavemente para iniciar el calentamiento y el proceso de carga/cambio de filamento. (Consulte la página 106 para obtener instrucciones sobre el proceso de carga/cambio de filamento).

NIVELAR (LEVEL)

Presione suavemente para iniciar el proceso de nivelación de la plataforma de construcción. (Consulte la página 109 para obtener instrucciones sobre la nivelación de la plataforma de construcción).




HERRAMIENTAS (TOOLS)

Presione suavemente para acceder a las siguientes funciones y ajustes de la impresora.



SERVICIO (SERVICE)

Presione suavemente para entrar en el menú Servicio (Service) y poder ver la información de contacto del servicio de atención al cliente.




RED (NETWORK)


Presione suavemente para entrar en el menú Red (Network) y poder conectar o desconectar la red WiFi y establecer el proxy.

CONECTAR WIFI (CONNECT WIFI) – Presione suavemente para conectarse a la red WiFi.

DESCONECTAR WIFI (DISCONNECT WIFI) – Presione suavemente para desconectarse de la red WiFi.



ESTABLECER PROXY (SET PROXY) – Presione suavemente para establecer el proxy de forma manual.






CALIBRAR (CALIBRATE)





Presione suavemente para desplazar el extrusor y la plataforma de construcción a la posición cero.



MODO DE DESPLAZAMIENTO (JOG MODE)

Presione suavemente para mostrar las opciones de desplazamiento del extrusor y la plataforma de construcción a lo largo de los ejes X, Y y Z.





CONFIGURACIÓN (SETTINGS)

IDIOMA (LANGUAGE) – Presione suavemente para elegir un idioma de menú alternativo.

PANTALLA (DISPLAY) – Presione suavemente para personalizar los LED o las teclas de acceso rápido.

DESVIACIÓN DEL EJE Z (Z-AXIS OFFSET)

– Sirve para calibrar la altura de la placa de construcción durante el ensamblaje.

SONIDOS (SOUNDS) – Presione suavemente para activar/desactivar los sonidos de la 3D40.

MODO DEMOSTRACIÓN (DEMO MODE) – Presione suavemente para activar/desactivar el modo demostración.

REINICIALIZACIÓN DE FÁBRICA (FACTORY RESET)

– Presione suavemente para eliminar toda la información almacenada en la 3D40 y restablecer los valores predeterminados de fábrica.

OBTENER UN NUEVO CÓDIGO (GET NEW TOKEN) – Presione suavemente para liberar el código actual y obtener uno nuevo cuando esté conectado a la red WiFi o Ethernet.

BUSCAR ACTUALIZACIONES (CHECK FOR UPDATES)


– Presione suavemente para comprobar si hay una nueva versión del firmware cuando esté conectado a la red WiFi o Ethernet.

PRECALENTAR (PREHEAT)

Presione suavemente para iniciar el precalentamiento del extrusor de forma automática y poder empezar a construir o a retirar el exceso de suciedad.

PURGAR (PURGE) – Cuando el extrusor se haya calentado, presione suavemente para extrudir el filamento de forma manual.

DETENER/INICIAR (STOP/START) – Presione suavemente para detener o iniciar el precalientamiento.



ACERCA DE (ABOUT)

Presione suavemente para acceder a información sobre la 3D40 tal como la versión de firmare, el contador de uso, el estado de la impresora, la dirección MAC y los códigos.

ICONOS DE LA PANTALLA TÁCTIL



Indica que se ha producido un error, como por ejemplo que no hay filamento o la puerta está abierta.



Indica que el equipo está conectado a Ethernet.



Indica la intensidad de la señal WiFi. Si se establecido la conexión a la red WiFi, el símbolo aparece de color azul.



Indica que el extrusor está frío.



Indica que el extrusor está templado.



Indica que el extrusor está caliente.



Indica que la impresora está conectada a los servicios de impresión 3D Spark y que está lista para recibir comandos remotos.

CONFIGURACIÓN INICIAL


La primera vez que encienda la Dremel 3D40 se le pedirá que configure la red y los servicios en la nube y que registre la impresora. Una vez completado este proceso, podrá acceder a funciones tales como la impresión inalámbrica desde su ordenador o su aplicación móvil Dremel3D, el uso compartido de la impresora con sus amigos y familiares, las notificaciones de las actualizaciones de firmware y la supervisión del estado de la impresora.

NOTA: La aplicación móvil Dremel3D puede descargarse de las tiendas de aplicaciones para iOS o Android. La disponibilidad de la aplicación móvil puede depender de la región.


1. Para completar la configuración inicial, presione suavemente «Sí» (Yes) cuando se le solicite en la pantalla de configuración inicial. Si rechaza esta configuración, siempre podrá configurar la red y registrarse en otro momento.




2. Si selecciona «Sí» (Yes), la 3D40 se conectará automáticamente a su Ethernet (si la impresora está conectada al router, salte al paso 5) o buscará las redes inalámbricas disponibles.




3. Seleccione su red inalámbrica usando la pantalla táctil. Utilice las flechas para desplazarse por la lista de redes inalámbricas disponibles. Cuando vea resaltado el nombre de su red inalámbrica, presione suavemente en «Aceptar» (Accept).




4. Introduzca la contraseña de la red inalámbrica y presione en «Aceptar» (Accept).



5. Presione suavemente en «Sí» (Yes) para registrar su 3D40 y anote el código que aparece en la parte inferior de la pantalla táctil. Necesitará este código para vincular la 3D40 a su cuenta en Dremel3D.com.




6. Presione suavemente en «Listo» (Done) para completar el proceso de configuración inicial de la impresora.



7. Visite la página Dremel3D.com o inicie la aplicación móvil Dremel3D y siga las instrucciones para completar la creación de su perfil de usuario y el registro de su 3D40.

RESUMEN DEL SOFTWARE PRINT STUDIO

La Dremel 3D40 es compatible con el software Print Studio de Autodesk, que puede instalar desde la unidad flash USB que viene con su impresora o descargar de www.dremel3d.com. Print Studio le permite importar, editar y construir archivos 3D. En el resumen siguiente se destacan los controles principales, mientras que en el menú AYUDA (HELP) se ofrecen más recursos de soporte técnico.



1. CONFIGURACIÓN

Impresoras (Printers) – Elija el tipo de impresora
Configuración (Settings) – Elija el material y la resolución de construcción

2. FLUJO DE TRABAJO DE LA IMPRESIÓN

Importar (Import) – Añada modelos a la placa de construcción desde el menú Archivo (File) o bien arrastrándolos y soltándolos
Diseño (Layout) – Coloque los modelos en la placa de construcción, escálelos y gírelos
Reparar (Repair) – Repare el modelo de forma automática o repare, recorte, haga un corte plano, cubra agujeros y equilibre modelos de forma manual (para usuarios avanzados se recomienda el uso de los comandos manuales)
Sopores (Supports) – Cree soportes para piezas con salientes de forma automática o manual
Previsualizar (Preview) – Cree y vea el trazo que seguirá el extrusor para construir su pieza
Imprimir / Exportar (Print / Export) – Envíe su construcción directamente a su Idea Builder cuando esté conectado mediante el cable USB o guárde la en su ordenador para cargarla mediante la unidad flash USB

3. VER

Vista estándar (View Cube) – Elija la orientación estándar que desea ver
Explorador de objetos (Object Browser) – Vea una lista de todos los objetos que se encuentran en la placa de construcción y active/desactive los soportes automáticos

PREPARACIÓN PARA CONSTRUIR

⚠ ATENCIÓN HAGA CASO DE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS CUANDO UTILICE LA DREMEL 3D40. Si no lo hace, el resultado podría ser un incendio, daños al equipo, daños materiales o lesiones corporales.

⚠ ATENCIÓN NO TOQUE LA PUNTA DEL EXTRUSOR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DREMEL 3D40 O HASTA QUE SE HAYA ENFRiado POR LO MENOS HASTA 60 °C (140 °F). El contacto con la punta del extrusor durante el funcionamiento o después de este, antes de que la punta se haya enfriado, podría causar lesiones corporales.



⚠ ATENCIÓN UTILICE ÚNICAMENTE FILAMENTO DE DREMEL. El uso de un filamento no autorizado por Dremel podría causar daños al equipo y daños materiales.

⚠ ATENCIÓN NO TIRE DEL FILAMENTO. Si lo hace, podría dañar el extrusor.


CARGA/CAMBIO DE FILAMENTO

- Para iniciar el proceso de carga/cambio de filamento, presione suavemente el botón «Filamento» (Filament) en la pantalla táctil. El extrusor se desplazará hacia la esquina delantera derecha del área de impresión y la punta del extrusor empezará a calentarse.

FIG. 1



- Una vez que el extrusor se haya detenido, abra la tapa de la 3D40 para acceder a él más fácilmente.
- Si hay filamento cargado, córtelo cerca de la entrada del extrusor y presione suavemente el botón «Siguiente» (Next) de la pantalla táctil.



- Retire la puerta de la bobina girándola en sentido antihorario, así como la bobina, en caso de que haya una (Figura 1).






FIG. 2




5. Enhebre la punta del nuevo filamento por el tubo de guía, coloque la bobina en el soporte de bobina y vuelva a colocar la puerta de la bobina alineando las lengüetas de bloqueo y girándola en sentido horario (Figura 1). Presione suavemente en el botón «Siguiente» (Next) de la pantalla táctil.
6. Si debe cambiar el filamento, la 3D40 purgará automáticamente el filamento actual.
7. Cuando aparezca la pantalla Introducir filamento (Feed Filament), presione en el botón «Siguiente» (Next) de la pantalla táctil e introduzca el filamento procedente del tubo de guía en la entrada del extrusor hasta que el extrusor lo alimente solo (Figura 2).



8. El filamento penetrará en el extrusor y empezará a salir por la punta del extrusor caliente.
NOTA: Su Dremel 3D40 se sometió a pruebas de construcción de objetos antes de salir de la fábrica. Es posible que estos objetos de prueba se hayan hecho con un color de filamento diferente al que usted esté usando. Por lo tanto, es posible que quede una pequeña cantidad de filamento en el extrusor.

9. Cuando el nuevo filamento haya salido por la punta del extrusor, presione «Listo» (Done) en la pantalla táctil para completar el proceso de carga y, a continuación, vuela al menú principal y calibre el extrusor. Retire cuidadosamente el exceso de filamento sin tocar la punta del extrusor caliente. Si es necesario, retire con cuidado los residuos que hayan podido quedar en la punta del extrusor con unas alicates de punta fina.



ATENCIÓN **TENGA MUCHO CUIDADO DE NO DAÑAR LA PUNTA DEL EXTRUSOR CUANDO ELIMINE LOS RESIDUOS. LA DREMEL 3D40 NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE CON LA PUNTA DEL EXTRUSOR DAÑADA, POR LO QUE SERÁ NECESARIO SUSTITUÍRLA.**

10. Cierre la tapa y la puerta de la 3D40.

PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN

ATENCIÓN TENGA CUIDADO DE QUE NO SE CAIGA LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN. LA PLACA DE VIDRIO TEMPLADO PUEDE ROMPERSE Y PROVOCAR LESIONES CORPORALES.

ATENCIÓN NO RETIRE LA PLACA DE VIDRIO TEMPLADO DEL SOPORTE DE PLÁSTICO. EL CONTACTO CON EL BORDE DE LA PLACA DE VIDRIO TEMPLADO PUEDE CAUSAR LESIONES CORPORALES.

ATENCIÓN ANTES DE REALIZAR CADA CONSTRUCCIÓN, ASEGÚRESE DE QUE LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN ESTÉ CUBIERTA CON CINTA DE CONSTRUCCIÓN ESPECIFICADA POR DREMEL. EL USO DE CINTA DE CONSTRUCCIÓN INAPROPADA PODRÍA CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO Y UNA MALA CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO.

1. Si la plataforma de construcción está instalada, retírela comprimiendo el clip ubicado en la parte delantera de dicha plataforma y levantando la plataforma hasta separarla de la base (Figura 3).
2. Retire el forro adhesivo de la cinta de construcción y coloque cinta de construcción sobre la plataforma de construcción. Para obtener mejores resultados, primero aplique la cinta de construcción en el centro de la plataforma de construcción y, a continuación, alíselas hacia fuera para eliminar las burbujas de aire (Figura 4).
3. Instale la plataforma de construcción utilizando los clips de plataforma de construcción.

FIG. 3





FIG. 4




NIVELACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN


ATENCIÓN NO TOQUE LA PUNTA DEL EXTRUSOR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DREMEL 3D40 O HASTA QUE SE HAYA ENFRIADO POR LO MENOS HASTA 60 °C (140 °F). EL CONTACTO CON LA PUNTA DEL EXTRUSOR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO O DESPUÉS DE ESTE, ANTES DE QUE LA PUNTA SE HAYA ENFRIADO, PODRÍA CAUSAR LESIONES CORPORALES.

Es importante que nivele la plataforma de construcción cada vez que reemplace la cinta de construcción o reinstale la plataforma de construcción, para asegurarse de que dicha plataforma esté separada uniformemente del cabezal del extrusor. Asegúrese de eliminar todas las burbujas de aire que haya entre la plataforma de construcción y la cinta de construcción. Si no se nivela la plataforma de construcción o no se eliminan las burbujas de aire, el resultado podría ser que los objetos no se construyan correctamente.


1. Asegúrese de haber colocado la cinta de construcción sobre la plataforma de construcción y de que no haya ningún objeto presente. La aplicación de cinta de construcción después de la nivelación podría afectar a la uniformidad de su objeto.
2. Presione «Nivelar» (Level) en la pantalla táctil de la 3D40.



3. El extrusor y la plataforma de construcción se moverán hasta la posición correcta para nivelar la plataforma de construcción. La 3D40 comprobará primero el nivel en la parte central posterior de la plataforma de construcción. Los dos pomos ubicados debajo de la plataforma de construcción se utilizan para subir y bajar dicha plataforma en la parte izquierda y derecha. El extrusor contiene un sensor que detecta si la base está nivelada, por lo que no hacen falta más herramientas.
4. La pantalla táctil indicará si la plataforma de construcción está demasiado alta o demasiado baja. Si la plataforma de construcción está demasiado alta, ajuste el pomo adecuado girándolo hacia la derecha hasta que oiga un pitido y la pantalla táctil indique que está lista para verificar la nivelación de la base.



5. Si la plataforma de construcción está demasiado baja, ajuste el pomo adecuado girándolo hacia la izquierda hasta que oiga un pitido y la pantalla táctil indique que está lista para verificar la nivelación de la base.



6. Presione en «Verificar» (Verify) para comprobar el nivel de la base. Si se necesita seguir ajustando el nivel, la pantalla táctil indicará la dirección; si el nivel es correcto, el extrusor se desplazará hasta el siguiente punto para completar el proceso de nivelación.



7. Repita los pasos del 4 al 6 para la segunda posición. Cuando la base esté totalmente nivelada, el extrusor se desplazará hasta la posición de calibración para finalizar el proceso de nivelación.



CÓMO CONECTAR EL CABLE USB

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la 3D40 esté en la posición de apagado.
2. Conecte el cable USB suministrado a la 3D40 y al ordenador (Figura 5).
3. Abra el software.
4. Encienda la Dremel 3D40 utilizando el interruptor de alimentación para sincronizar su ordenador con la Dremel 3D40.

CONEXIÓN ETHERNET

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la 3D40 esté en la posición de apagado.
2. Conecte el cable Ethernet a la 3D40 (Figura 6).
3. Encienda la Dremel 3D40 accionando el interruptor de alimentación. La conexión Ethernet se detectará automáticamente. Presione en «Aceptar» (Accept) para confirmar la conexión.

FIG. 5





FIG. 6



CONSTRUCCIÓN

⚠ ATENCIÓN HAGA CASO DE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SUMINISTRADAS CUANDO UTILICE LA DREMEL 3D40. Si no lo hace, el resultado podría ser un incendio, daños al equipo, daños materiales o lesiones corporales.

⚠ ATENCIÓN NO INTRODUZCA LAS MANOS EN LA DREMEL 3D40 MIENTRAS ESTE FUNCIONANDO. El contacto con las piezas móviles de la Dremel 3D40 durante su funcionamiento podría causar una mala calidad de la construcción, daños al equipo o lesiones corporales.

NOTA: Su Dremel 3D40 habrá construido objetos de prueba antes de salir de la fábrica. Es posible que estos objetos de prueba se hayan hecho con un color de filamento diferente al que usted esté usando. Por lo tanto, es posible que quede una pequeña cantidad de filamento en el extrusor. Puede que el comienzo de su primer objeto tenga algo de este color de filamento hasta que haga la transición al color de su filamento.

Usted tiene varias opciones cuando construya en su 3D40:


- 1) Almacenamiento en la impresora
- 2) Unidad flash USB
- 3) Impresión en línea
- 4) Ordenador

ANTES DE CONSTRUIR


1. Asegúrese de que se haya cargado una cantidad adecuada de filamento (consulte la página 106). CONSEJO: Para saber si dispone de suficiente filamento para completar su objeto antes de empezar a construirlo, compare la longitud de filamento necesaria mostrada en Print Studio con la longitud del filamento de la bobina mostrada en el indicador de longitud. Si la 3D40 se queda sin filamento durante una construcción, se detendrá hasta que se añada más filamento.
2. Asegúrese de que se haya aplicado cinta de construcción, la plataforma de construcción esté nivelada y se hayan retirado todos los objetos.

CONSTRUCCIÓN DESDE EL ALMACENAMIENTO DE LA IMPRESORA


1. Presione «Construir» (Build) en el menú principal.




2. En el menú de construcción, presione el icono de impresión.



3. Presione suavemente el archivo de modelo que desea construir.
(Use las flechas para desplazarse por las páginas).




4. En la página de detalles del modelo, presione «Construir» (Build) para iniciar el proceso de construcción.




5. La 3D40 alinearará primero el extrusor y la plataforma de construcción en su posición cero y, a continuación, el sensor de nivel tocará ligeramente la plataforma de construcción para completar la alineación. La punta del extrusor iniciará el proceso de calentamiento, que podrá tardar unos minutos. Una vez que se alcance la temperatura adecuada, su modelo comenzará a construirse.
6. Cuando la construcción del objeto haya finalizado, la 3D40 alinearán de forma automática el extrusor y la plataforma de construcción en su posición de calibración y enfriará la punta del extrusor.
7. Espere hasta que la pantalla táctil indique que el extrusor ya está frío (cool) para retirar su objeto. Consulte la sección siguiente sobre retirada del objeto de la plataforma de construcción para obtener instrucciones de retirada del objeto.

CONSTRUCCIÓN DESDE LA UNIDAD FLASH USB

- Presione «Construir» (Build) en el menú principal.



- Presione el icono USB para acceder a los contenidos de la unidad flash USB.



- Siga los pasos del 3 al 7 de la sección «Construcción desde el almacenamiento de la impresora» para completar la construcción desde la unidad flash USB.

CONSTRUCCIÓN DESDE LA COLA DE IMPRESIÓN

Si ha registrado la 3D40 y la ha añadido a su perfil Dremel3D, puede enviar construcciones desde su explorador web entrando en www.Dremel3D.com o a través de la aplicación móvil Dremel3D para iOS o Android.

- Si su 3D40 muestra la notificación de cola de impresión, presione «Construir» (Build) en la ventana de notificación para acceder a la cola de impresión. Si elige «Rechazar» (Decline), podrá acceder a la cola de impresión presionando «Construir» (Build) y, a continuación, «Cola de impresión» (Print Queue) en otro momento.







FIG. 7

- En el menú Cola de impresión (Print Queue) puede optar por «Construir» (Build) el siguiente modelo en cola de impresión o presionar «Borrar» (Delete) y saltar al modelo siguiente.



- En Detalles del modelo (Model Details), presione en «Construir» (Build) para iniciar el proceso de impresión o en «Borrar» (Delete) para eliminar el archivo.



CONSTRUCCIÓN DESDE SU ORDENADOR

La Dremel 3D40 es compatible con el software Print Studio de Autodesk. Siga las instrucciones incluidas en este software para completar una construcción desde su ordenador.


CANCELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA 3D40

Para cancelar su objeto durante el precalentamiento o la construcción, presione «Detener» (Stop) en la pantalla táctil. Si confirma presionando en «Sí» (Yes), el extrusor y la plataforma de construcción se desplazarán hasta sus posiciones de calibración.

RETIRADA DE SU OBJETO

RETIRADA DE SU OBJETO DE LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN

FIG. 8



Herramienta extractora

ATENCIÓN NO TOQUE LA PUNTA DEL EXTRUSOR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DREMEL 3D40 O HASTA QUE SE HAYA ENFRIADO POR LO MENOS HASTA 60 °C (140 °F). El contacto con la punta del extrusor durante el funcionamiento o después de este, antes de que la punta se haya enfriado, podría causar lesiones corporales.

ATENCIÓN UTILICE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. El uso de equipo de protección, como por ejemplo guantes termorresistentes y anteojos de seguridad, reducirá el riesgo de lesiones corporales.

ATENCIÓN ESTÉ ATENTO A LA POSICIÓN DE SU CUERPO CUANDO UTILICE HERRAMIENTAS DE MANO PARA RETIRAR OBJETOS DE LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN. Un resbalón repentino de la herramienta y una posición inapropiada del cuerpo durante la retirada de un objeto de la plataforma de construcción podrían causar lesiones corporales.

ATENCIÓN TENGA CUIDADO DE QUE NO SE CAIGA LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN. La placa de vidrio templado puede romperse y provocar lesiones corporales.

ATENCIÓN NO RETUERZA NI DOBLE LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN MIENTRAS RETIRE OBJETOS. La placa de vidrio templado puede separarse del soporte de plástico y provocar lesiones corporales.

ATENCIÓN EVITE RASGUÑAR LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN CUANDO RETIRE OBJETOS. LAS RASGUÑADURAS EN LA PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN CAUSARÁN UNA CREACIÓN INCORRECTA DE OBJETOS.

1. Espere a que el extrusor se enfríe antes de retirar su objeto.
2. Con el objeto aún sujeto, retire la plataforma de construcción del área de construcción.
3. Desprenda su objeto de la plataforma de construcción. Si es necesario, utilice la herramienta extractora de objetos para retirar con cuidado el objeto de la plataforma de construcción (Figura 8). Si lo desea, retire la cinta de construcción de la plataforma de construcción a la vez que separa el objeto de la plataforma de construcción. Una vez hecho esto, podrá retirar la cinta de construcción del objeto.

RETIRADA DE LOS SOPORTES (EN SU CASO)

Utilice unas alicates de punta fina para retirar los soportes que estén dentro del objeto o sean de difícil acceso.

MEJORES PRÁCTICAS


1. UTILICE SIEMPRE CINTA DE CONSTRUCCIÓN.
2. Asegúrese de que la plataforma de construcción está nivelada antes de empezar cualquier objeto.
3. Asegúrese de que la bobina está correctamente instalada y puede girar libremente.
4. Cuando utilice la Dremel 3D40 por primera vez o después de cambiar el filamento, deje que continúe extrudiendo hasta que el material sea consistente con el color del filamento instalado.
5. Es importante observar a la Dremel 3D40 cuando se empiezan a construir objetos. Es más que probable que su objeto experimente algunas dificultades al principio. Afortunadamente, este es el momento idóneo para cancelar el objeto, limpiar la plataforma de construcción e iniciar el objeto de nuevo. Permanezca cerca de la Dremel 3D40 durante el proceso de construcción.
6. Es importante guardar el envase de la Dremel 3D40, ya que facilitará su almacenamiento y transporte.
7. Asegúrese de que almacena las bobinas de filamento en un entorno que no sea húmedo ni demasiado cálido. Se recomienda no retirar la bobina del filamento de su envase hermético hasta que se use.
8. Utilice la herramienta extractora de objetos suavemente para evitar daños en la plataforma de construcción u objeto.
9. Siempre que sea posible, se recomienda localizar su objeto en el centro de la plataforma de construcción. Es fundamental utilizar la mejor orientación para su objeto. Asegúrese de que coloca su objeto en la plataforma de construcción y de que está utilizando la mejor orientación para la construcción.
10. Para salientes pronunciados (ángulo de menos de 45 grados), se recomienda construir con soporte.
11. Desmonte siempre la plataforma de construcción antes de retirar el objeto.
12. Se recomienda lijar a baja velocidad para evitar la refundición del objeto.
13. El software Print Studio mostrará la longitud de filamento requerida para cada objeto. Compárela con la longitud mostrada en el indicador de longitud de la bobina.
14. Supervise el estado de sus construcciones a través de la aplicación móvil Dremel3D o de la página web Dremel3D.com.

MANTENIMIENTO

CÓMO DESATASCAR EL EXTRUSOR

Utilice la herramienta desatascadora para limpiar el extrusor y desatascar el filamento acumulado.


1. Espere a que el extrusor se caliente; introduzca la herramienta desatascadora en la entrada del extrusor (parte superior).
2. La suciedad atascada se empujará y saldrá por la punta del extrusor.




ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE EN LÍNEA

Si ha registrado la 3D40 y la ha añadido a su perfil Dremel3D, puede actualizar el firmware directamente desde la pantalla táctil. Para actualizar el firmware:

1. Presione en «Herramientas» (Tools), «Configuración» (Settings) y «Buscar actualizaciones» (Check for Updates).



2. La 3D40 comprobará si está instalada la última versión del firmware y, en caso de que sea necesario, le preguntará si desea actualizarlo.
3. Seleccione «Aceptar» (Accept) para descargar e instalar la última versión del firmware.



4. La actualización del firmware habrá finalizado cuando la 3D40 se inicie y vuelva a la pantalla de inicio.

ACTUALIZACIÓN MANUAL DEL FIRMWARE

Si la 3D40 no está conectada a la red, puede actualizar el firmware directamente desde una unidad flash USB.

1. Abra el explorador web, entre en www.dremel3d.com/support y descargue el archivo de la última versión del firmware.
2. Añada el archivo del firmware de la 3D40 en una unidad flash USB vacía y formateada en FAT32.
3. Apague la 3D40 accionando el interruptor de alimentación.
4. Introduzca la unidad flash USB en el puerto USB-A.
5. Encienda la 3D40, que detectará e instalará el nuevo firmware de forma automática.
6. Apague la 3D40, extraiga la unidad flash USB y vuelva a encender la 3D40 para completar la actualización.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR

Limpie el exterior de la 3D40 con un paño que no deje pelusa. Retire cualquier tipo de suciedad de las superficies exteriores.

Para evitar daños en la Dremel 3D40, no utilice agua, sustancias químicas ni otros productos de limpieza en la 3D40.

LIMPIEZA DE LA PUNTA DEL EXTRUSOR

ATENCIÓN TENGА MUCHO CUIDADO DE NO DAÑAR LA PUNTA DEL EXTRUSOR CUANDO ELIMINE LOS RESIDUOS. LA DREMEL 3D40 NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE CON LA PUNTA DEL EXTRUSOR DAÑADA Y SERÁ NECESARIO REEMPLAZARLA.

ATENCIÓN NO TOQUE LA PUNTA DEL EXTRUSOR DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DREMEL 3D40 O HASTA QUE SE HAYA ENFRIADO POR LO MENOS HASTA 60 °C (140 °F). El contacto con la punta del extrusor durante el funcionamiento o después de este, antes de que la punta se haya enfriado, podría causar lesiones corporales.

Con ayuda de unas alicates de punta fina, retire todos los restos de plástico de la punta del extrusor. Si los residuos son persistentes, es posible que tenga que calentar el extrusor.

LIMPIEZA DE LA PANTALLA TÁCTIL

Limpie la pantalla táctil con el paño suave que no deja pelusa. No pulverice productos de limpieza sobre la pantalla táctil.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO

Problema	Causa	Medida correctora
Construcción con cabezal del extrusor descentrado.	El cabezal del extrusor de la Dremel 3D40 ya no está en la posición exacta y no está construyendo.	Si el cabezal del extrusor se envía a la posición de inicio, la Dremel 3D40 se recalibrará. Cancelé su objeto, límpie la plataforma de construcción, envíe la cabeza del extrusor a la posición de inicio y reinicie el objeto.
El plástico de PLA no está extrudiendo o no se ha adherido correctamente a la cinta de construcción.	Esto puede deberse a que la plataforma de construcción no está nivelada con la cabeza del extrusor.	Si se nivela la plataforma de construcción, se alinearán la cabeza del extrusor y se garantizará una mejor calidad del objeto. Cancelé su objeto, límpie la plataforma de construcción, nívela la plataforma de construcción y reinicie el objeto.
El software Print Studio se bloquea durante el uso o se bloquea el ordenador.	A veces el software no es tan inteligente como usted y se bloquea.	Guarde todos los archivos abiertos, si es posible, y reinicie el software Print Studio o el ordenador.
La Dremel 3D40 se bloqueó justo antes de empezar mi objeto.	Es posible que la Dremel 3D40 haya recibido comandos opuestos.	Desconéctela, espere 30 segundos y vuelva a encenderla.
El material de soporte no desaparece durante la limpieza y provoca una menor calidad del objeto final.	No se ha optimizado la orientación de la pieza.	Vuelva a orientar la posición del archivo 3D en Print Studio para minimizar el material de soporte o colocar el material de soporte en una superficie que no sea fundamental.
Caos al final de la construcción	Una capa de su objeto no quedó bien fija, el modelo se guardó con un área mínima de superficie en contacto con la plataforma de construcción o el objeto se construyó flotando sobre la plataforma de construcción sin soportes.	Utilice la función de previsualización de Print Studio para ver la altura y la posición de la primera capa. Construya con soportes cuando sea necesario.
Pieza solamente construida a medias.	Se acabó el filamento. El filamento se quedó obstruido durante la construcción.	Sustituya el filamento y reanude la construcción. Véase "No sale ningún filamento".
No sale ningún filamento.	Extrusor atascado.	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
El extrusor no vuelve a su posición de inicio.		Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Capas de plástico deshilachadas o fibrosas en salientes pronunciados.	Los salientes pronunciados del objeto están muy separados o son muy pronunciados ($\text{ángulo} < 45^\circ$).	Construir con soportes.
La 3D40 no encuentra mi red de WiFi.	La impresora se encuentra demasiado lejos del router.	Coloque la 3D40 más cerca del router. Conéctese a la red a través de Ethernet.
La 3D40 no se conecta a mi red.	La impresora se encuentra demasiado lejos del router.	Coloque la 3D40 más cerca del router.
	Contraseña de red incorrecta.	Vuelva a introducir la contraseña o verifique la contraseña con el propietario de la red.
La 3D40 no recupera ningún código.	Contraseña de red incorrecta.	Vuelva a introducir la contraseña o verifique la contraseña con el propietario de la red.
	La red tiene un cortafuego.	Introduzca la información de proxy de la red.

Problema	Causa	Medida correctora
La aplicación móvil no se conecta a la 3D40 o muestra el mensaje «Impresora fuera de línea» (Printer offline).	La 3D40 no está conectada a la red.	Compruebe la configuración de red de la 3D40 y vuelva a intentar la conexión.
Código no válido.	Compruebe la validez del código de la 3D40 en «Herramientas/Acerca de» (Tools/About) y vuelva a intentarlo.	Utilice «Obtener un nuevo código» (Get new token) para generar un nuevo código y vuelva a intentar la conexión. Tenga en cuenta que esto eliminará a todos los usuarios que estén compartiendo su impresora.
La construcción no se inició cuando se envió por la red.	Se acabó el filamento.	Cargue más filamento y reanude la construcción.
	Puertas abiertas.	Las puertas deben estar cerradas para poder iniciar construcciones por la red o desde la cola de impresión.
	El modelo ya se estaba construyendo.	La placa de construcción debe estar vacía para poder iniciar una construcción por la red. Vacíe la placa de construcción e inicie la construcción desde la cola de impresión.

GARANTÍA LIMITADA DREMEL® PARA EL CONSUMIDOR

Este producto de DREMEL está garantizado de acuerdo con el reglamento estatutario o específico de cada país; cualquier problema debido al desgaste normal, a una sobrecarga de la herramienta o a un uso indebido quedará excluido de la garantía.

En el caso de que el producto no cumpla con esta garantía escrita, lleve a cabo lo siguiente:

1. NO devuelva su producto al lugar de compra.
2. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través de www.dremel.com para obtener más instrucciones.

DATOS DE CONTACTO DE DREMEL

Para obtener más información sobre la gama de productos Dremel, el soporte técnico o la línea de atención al cliente de Dremel, visite www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Países Bajos

ELIMINACIÓN

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de reciclaje respetuoso con el medio ambiente.

SOLO PARA LOS PAÍSES DE LA UE



¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!
De conformidad con la Directiva europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación en la legislación nacional, las herramientas eléctricas inservibles deberán desecharse por separado de manera respetuosa con el medio ambiente.

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERICHE



ATTENZIONE LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN QUESTO MANUALE E ACQUISIRE FAMILIARITÀ CON LA STAMPANTE DREMEL 3D40 PRIMA DI INIZIARE A CONFIGURARLA E A UTILIZZARLA. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI E DELLE AVVERTENZE PUÒ PROVOCARE INCENDI, DANNI ALLE APPARECCHIATURE, DANNI MATERIALI O DANNI FISICI. CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER POTERLE CONSULTARE IN FUTURO

SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- L'area di lavoro deve essere sempre pulita e ben illuminata. Le aree di lavoro in disordine e non illuminate favoriscono gli incidenti.
- Non impiegare la stampante Dremel 3D40 in ambienti con presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. La stampante Dremel 3D40 genera temperature elevate che possono infiammare le polveri o i fumi.
- Conservare le stampanti 3D40 in stato di inattività fuori dalla portata dei bambini e di altre persone non addestrate. Le persone non addestrate potrebbero subire danni fisici.

SICUREZZA ELETTRICA

- Utilizzare sempre la stampante Dremel 3D40 con una presa di corrente con messa a terra corretta. Non modificare la spina del modello Dremel 3D40. Una messa a terra non corretta oppure la modifica della spina aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Non utilizzare la stampante Dremel 3D40 in ambienti umidi o bagnati. Non esporre la stampante Dremel 3D40 alla pioggia. La presenza di umidità aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti. Non usare mai il cavo per trainare la stampante Dremel 3D40 oppure per togliere la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e parti mobili. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Evitare di utilizzare questo prodotto durante una tempesta. Potrebbe sussistere il rischio remoto di variazione di tensione causata dai fulmini, che a sua volta può causare scosse elettriche.
- In caso di emergenza, scollegare la stampante Dremel 3D40 dalla presa.

SICUREZZA PERSONALE

- È indispensabile essere sempre vigili, concentrarsi su ciò che si sta facendo ed esercitare il buon senso quando si utilizza la stampante Dremel 3D40. Non utilizzare la stampante Dremel 3D40 quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di distrazione durante l'uso della stampante

Dremel 3D40 potrebbe causare lesioni personali gravi.

- Indossare i dispositivi di protezione individuale.** L'utilizzo di dispositivi di protezione come guanti resistenti al calore e occhiali di protezione riduce il rischio di danni fisici.
- Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né oggetti di gioielleria/bigiotteria. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani dalle parti mobili. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero impigliarsi nelle parti mobili.**

USO E MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE DREMEL 3D40

- Prima di ogni utilizzo, verificare l'assenza di disallineamenti o inceppamenti nelle parti mobili, l'assenza di rotture delle parti e qualsiasi altra condizione nel modello Dremel 3D40 che possa comprometterne il funzionamento. Se si sospetta che la stampante Dremel 3D40 sia danneggiata, farla riparare in un centro di assistenza autorizzato Dremel prima dell'uso. Se la stampante Dremel 3D40 viene utilizzata quando è danneggiata, il risultato potrebbe essere una scarsa qualità della creazione di oggetti, ulteriori danni alle apparecchiature, danni materiali o danni fisici.
- Non toccare la punta dell'estrusore durante il funzionamento della stampante Dremel 3D40 o fino a quando la temperatura non è scesa ad almeno 60°C (140°F). Il contatto con la punta dell'estrusore durante o dopo il suo funzionamento e prima che la punta si sia raffreddata può causare danni fisici.
- Installare la stampante Dremel 3D40 in ambiente ben ventilato. Intorno alla stampante Dremel 3D40 devono esserci almeno 20 centimetri di spazio libero. La stampante Dremel 3D40 scioglie la plastica durante il processo di creazione. L'odore di plastica emesso durante il funzionamento della stampante Dremel 3D40 può irritare gli occhi e le vie respiratorie. Il posizionamento della stampante Dremel 3D40 nei pressi di oggetti circostanti impedisce una corretta ventilazione.
- Non toccare l'interno della stampante Dremel 3D40 mentre è in funzione. Il contatto con le parti in movimento della stampante Dremel 3D40 durante il funzionamento può causare una scarsa qualità della costruzione, danni alle apparecchiature o danni fisici.
- Non lasciare la stampante Dremel 3D40 incustodita mentre è in funzione. L'utilizzo della stampante Dremel 3D40 ad opera di persone con scarsa familiarità con questi avvisi e istruzioni può causare danni fisici e danni materiali e alle apparecchiature.
- Utilizzare soltanto filamenti DREMEL PLA. L'utilizzo di filamenti non autorizzati da Dremel può causare danni materiali e alle apparecchiature.
- Assicurarsi che gli oggetti di piccole dimensioni creati da Dremel 3D40 non siano accessibili da bambini piccoli. Gli oggetti di piccole dimensioni rappresentano un rischio di soffocamento per i bambini piccoli.
- Non creare oggetti illegali o inopportuni con la stampante Dremel 3D40.
- Non utilizzare la stampante Dremel 3D40 per creare oggetti destinati ad essere utilizzati con candele, combustibili liquidi e altre fonti di calore. La plastica a contatto con il fuoco o con altre fonti di calore si può sciogliere. Un tale utilizzo

- degli oggetti creati da Dremel 3D40 può provocare incendi, danni materiali e danni fisici.*
- j. **Non utilizzare la stampante Dremel 3D40 per creare oggetti destinati ad applicazioni alimentari o delle bevande, come la preparazione, la decorazione, la conservazione o il consumo. Un tale utilizzo degli oggetti creati dalla stampante Dremel 3D40 può provocare malattie o danni fisici.**
 - k. **Non utilizzare la stampante Dremel 3D40 per creare oggetti destinati ad essere utilizzati con componenti elettrici o alloggiamenti per componenti elettrici. La plastica PLA non è adatta per applicazioni elettriche. Un tale utilizzo degli oggetti creati dalla stampante Dremel 3D40 può provocare danni materiali e danni fisici.**
 - l. **Non mettere gli oggetti di plastica dentro o vicino alla bocca. La plastica PLA non è adatta per la preparazione di cibi o bevande né per gli utensili da cucina. Un tale utilizzo degli oggetti creati dalla stampante Dremel 3D40 può provocare malattie o danni fisici.**
 - m. **Non utilizzare la stampante Dremel 3D40 per creare oggetti destinati a depositi chimici. La plastica PLA non è adatta per i depositi chimici. Un tale utilizzo degli oggetti creati dalla stampante Dremel 3D40 può provocare danni materiali e danni fisici.**
 - n. **Non modificare la stampante Dremel 3D40 e non modificare le impostazioni di fabbrica. Le modifiche possono provocare danni materiali e alle apparecchiature e danni fisici.**
 - o. **Non esporre la stampante Dremel 3D40 a temperature superiori a 70°C (158°F). La stampante Dremel 3D40 potrebbe subire dei danni. La stampante Dremel 3D40 è destinata all'utilizzo a temperatura tra 16 e 29°C (60 - 85° F).**
 - p. **Non spostare e non urtare la stampante Dremel 3D40 e l'estrusore durante il funzionamento. La creazione degli oggetti potrebbe risentirne.**
 - q. **Non cambiare colore, filamento o bobina durante la creazione degli oggetti. Tale operazione annullerebbe infatti l'oggetto e potrebbe danneggiare l'estrusore.**
 - r. **Non estrarre il filamento se non richiesto dal touchscreen. Tale operazione potrebbe danneggiare l'estrusore.**
 - s. **Prestare la massima attenzione a non danneggiare la punta dell'estrusore durante la rimozione dei residui. La stampante Dremel 3D40 non funziona correttamente se la punta dell'estrusore è danneggiata e deve essere sostituita.**
 - t. **Prima di creare qualsiasi oggetto, assicurarsi che il piano di creazione sia coperto con il nastro apposito specificato da Dremel. L'utilizzo di un nastro per stampante 3D inadeguato può danneggiare le apparecchiature e causare una qualità scarsa dell'oggetto creato.**
 - u. **Prestare attenzione alla propria posizione quando si utilizzano utensili manuali per rimuovere oggetti dal piano di creazione. Se l'utensile scivola improvvisamente o se si assume una posizione inadeguata mentre si rimuove l'oggetto dal piano di creazione, si potrebbero subire danni fisici.**
 - v. **Evitare di graffiare il piano di creazione durante la rimozione degli oggetti. Graffi sul piano di creazione potrebbero causare una creazione dell'oggetto inadeguata.**
 - w. **Non far cadere il piano di creazione. La lastra in vetro temperato potrebbe rompersi e causare danni personali.**
- x. Non rimuovere la lastra in vetro temperato dal supporto in plastica. Il contatto con il bordo della lastra in vetro temperato può causare danni personali.**
- y. Non storcere e non piegare il piano di creazione durante la rimozione degli oggetti. La lastra in vetro temperato potrebbe separarsi dal supporto in plastica e causare danni personali.**
- z. Dremel non è responsabile per l'integrità strutturale o l'utilità di oggetti creati con la stampante Dremel 3D40. Modelli strutturali creati da designer inesperti possono provocare danni materiali e danni fisici.**

MANUTENZIONE

- a. **Scollegare sempre la stampante Dremel 3D40 dall'alimentazione prima di svolgere qualsiasi procedura di manutenzione. Il mancato rispetto di quest'avvertenza potrebbe causare danni fisici e alle apparecchiature.**
- b. **Fare in modo che la stampante Dremel 3D40 venga riparata soltanto da centri di assistenza autorizzati Dremel e soltanto con parti di ricambio Dremel. Tale condizione garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza della stampante Dremel 3D40.**
- c. **Utilizzare soltanto materiali e componenti Dremel approvati. L'utilizzo di materiali per l'oggetto o di oggetti 3D che non siano materiali approvati Dremel® e componenti Dremel® autentici può invalidare la garanzia.**

INDICE

Avvertenze di sicurezza generiche	118
Indice	119
Simboli adottati	120
Informazioni sulla proprietà intellettuale.....	120
Servizi mobili e remoti Dremel	120
Descrizione del funzionamento e specifiche..	120
Risorse di 3D40	121
Glossario dei termini	122
Panoramica della stampante 3D40.....	123
Introduzione	125
Contenuto del kit*	125
Touchscreen	127
Icone sul touchscreen	132
Configurazione iniziale	133
Panoramica del software Print Studio.....	134
Preparazione alla creazione di oggetti	135
Creazione	139
Rimozione dell'oggetto.....	142
Procedure consigliate.....	143
Manutenzione.....	143
Manutenzione e assistenza.....	145
Garanzia Dremel® per il consumatore	146

SIMBOLI ADOTTATI

Simbolo	Nome	Spiegazione
	Simbolo di avviso	Indica all'utente i messaggi di avviso
	Simbolo di lettura del manuale	Indica all'utente di leggere il manuale

▲ ATTENZIONE QUESTO È UN PRODOTTO DI CLASSE A. IN UN AMBIENTE DOMESTICO, QUESTO PRODOTTO PUÒ CAUSARE INTERFERENZE RADIO, NEL QUAL CASO L'UTENTE È TENUTO A PRENDERE LE MISURE ADEGUATE.

INFORMAZIONI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La stampante Dremel 3D40 serve per la stampa di oggetti in 3D dai file digitali che l'utente crea, possiede o ha il diritto di stampare con Dremel 3D40. Quando si creano oggetti con la stampante Dremel 3D40, l'utente è tenuto a verificare che non vengano violati i diritti di proprietà intellettuale di terzi né qualsiasi legge o regolamento applicabile, ad esempio le leggi sulla proprietà intellettuale. La stampante Dremel 3D40 non può essere utilizzata per creare oggetti protetti dai diritti di proprietà intellettuale di terzi senza il loro consenso. L'utilizzo della stampante Dremel 3D40 per una delle seguenti attività richiede l'autorizzazione di terzi: creazione di un duplicato o di una copia (completa o parziale) di un oggetto non creato dall'utente; creazione di un oggetto da un file digitale non di proprietà dell'utente o creazione di un oggetto dalla scansione di un oggetto fisico non creato dall'utente. Procurarsi tali autorizzazioni è compito dell'utente. In alcuni casi potrebbe risultare impossibile ottenere l'autorizzazione. Laddove tale autorizzazione non venga ottenuta, non è consentito stampare l'oggetto in 3D, e se lo si stampa lo si fa a proprio rischio e pericolo. Non è consentito modificare, decodificare, decompilare o disassemblare la stampante Dremel 3D40, il suo software o il suo firmware, salvo nella misura prevista dalla legge vigente. L'utilizzo della stampante Dremel 3D40 in modo diverso da quello descritto e consigliato nelle presenti istruzioni operative/di sicurezza avviene a rischio e pericolo dell'utente. L'utilizzo della stampante Dremel 3D40 per creare oggetti che violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi può essere perseguito civilmente o penalmente ed essere soggetto a sanzioni e l'utente potrebbe essere punito con sanzioni pecuniarie, ammende o detenzione.

SERVIZI MOBILI E REMOTI DREMEL

I servizi mobili e remoti Dremel forniscono informazioni e servizi relativi ai prodotti Dremel 3D. I tipi di informazioni fornite dai servizi mobili e remoti Dremel possono variare di volta in volta. Tutte le informazioni relative ai prodotti e i servizi vengono fornite per comodità dell'utente, senza alcuna garanzia e in base alla disponibilità.

N.B.: la disponibilità dei servizi remoti e mobili può variare in base alla zona.

Dremel non garantisce la disponibilità, la precisione o l'affidabilità di informazioni o servizi, né il fatto che tali informazioni e servizi offrano garanzie di sicurezza in casa. Tutti i dati sul prodotto, i servizi e i prodotti vengono usati a propria discrezione e a proprio rischio. I dati sui prodotti e sui servizi non servono a sostituire i metodi diretti per richiedere informazioni.

Per la connessione in rete servono un punto d'accesso e una connessione a Internet ad alta velocità. Possono essere applicate tariffe dal fornitore di servizi Internet. La stampa mobile richiede un dispositivo mobile compatibile e un piano dati. Il vettore potrebbe applicare una tariffa al servizio.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO E SPECIFICHE

CREAZIONE

Estrusore: Estrusione singola

Temperatura dell'estrusore: Fino a 230°C (397°F)
Interfaccia di funzionamento: touchscreen a colori IPS da 3,5"

Volume massimo di creazione: 10" x 6" x 6,7" (255mm x 155mm x 170mm)

Spessore dello strato: 4 mil | 0.004 pollici 100 micron | 0.10 mm

Colori dei filamenti: vedere su Dremel3D.com i colori disponibili

Memoria interna: 4GB

Memoria esterna: Unità flash USB

PESO E DIMENSIONI

Peso (senza rochetto): 16 kg (35lbs)

Dimensioni: 20,25" x 16" x 15,9" (515mm x 406mm x 394mm)

FILAMENTO

Compatibile SOLTANTO con filamenti Dremel da 1,75 mm

CONSERVAZIONE DEL FILAMENTO

Tutti i polimeri si degradano nel corso del tempo. Non estrarre il filamento dalla confezione finché non è necessario. Il filamento deve essere conservato a temperatura ambiente: 16-29°C e il luogo secco.

SOFTWARE

La stampante Dremel 3D40 viene fornita in dotazione con il software aggiuntivo Autodesk Print Studio per Windows e Mac OSX. Quest'applicazione converte i file digitali in 3D in file edificabili.

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- Apple® Mac® OS® X v10.9 o versioni successive (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

SPECIFICHE MINIME DEL SISTEMA

- CPU: processore a 64 bit (non supportato a 32 bit)
- Memoria: 3 GB di RAM (sono consigliabili almeno 4 GB)
- Spazio su disco: circa 2 GB di spazio libero su disco per l'installazione
- Scheda grafica: almeno 1.024 MB di RAM GDDR. Scheda grafica che supporti Microsoft® Direct3D® 11 o superiore
- Dispositivo di puntamento: mouse a tre tasti

REQUISITI ELETTRICI



Ingresso nominale 3D40: 100-240V, 47-60Hz,
0,8A-1,8A

AMBIENTE DI ESERCIZIO

Temperatura ambiente: 16-29°C (60-85°F)

Area di lavoro in piano

Ambiente di lavoro asciutto




RISORSE DI 3D40

Risorsa	Descrizione	Posizione
Guida all'avvio rapido	Offre istruzioni illustrate di come estrarre la stampante 3D40 dalla confezione e iniziare a creare oggetti.	La versione cartacea della Guida all'avvio rapido si trova nel cartone rettangolare del componente. È disponibile anche su www.dremel3d.com
Sito Web di Dremel 3D	Contiene il software più aggiornato per la stampante 3D40, informazioni sul prodotto, assistenza clienti e progetti e modelli 3D da scaricare.	www.dremel3d.com
Assistenza clienti di Dremel 3D	Per l'assistenza clienti, la manutenzione e l'assistenza, rivolgersi a Dremel.	www.dremel3d.com
Software Print Studio	Consente di caricare, modificare e generare file 3D.	Installazione da www.dremel3d.com o dalla scheda USB fornita in dotazione con Dremel 3D40.



GLOSSARIO DEI TERMINI

Termine	Definizione
Piano di creazione	La superficie piatta utilizzata da Dremel 3D40 per costruire oggetti.
Fermaglio del piano di creazione	Fermaglio posto sulla parte anteriore della base del piano di creazione usato per tenerlo fermo.
Nastro per stampante 3D	Nastro adesivo che migliora la consistenza degli oggetti e li aiuta ad aderire alla superficie del piano di creazione.
Volume di creazione	Quantità di spazio tridimensionale (3D) che un oggetto occupa quando è finito. La stampante Dremel 3D40 ha un volume massimo di creazione: questo significa che non è possibile creare oggetti con un volume di creazione superiore senza ridurli o suddividerli in oggetti secondari.
Sportello	La stampante Dremel 3D40 ha uno sportello sul pannello frontale, che consente di accedere con facilità al piano di creazione, all'estrusore, al filamento e agli oggetti. Lo sportello è in materiale trasparente, in modo da permettere di controllare lo stato di avanzamento degli oggetti pur mantenendo stabile l'ambiente di creazione.
Porta Ethernet	Tecnologia di connessione via cavo all'area locale che consente ai dispositivi elettronici di comunicare.
Estrusore	Gruppo che utilizza dei meccanismi per trascinare il filamento attraverso l'ingresso dell'estrusore, riscaldare il filamento alla temperatura necessaria e spingere il filamento riscaldato fuori dalla punta dell'estrusore.
Ventola dell'estrusore	Ventola usata per raffreddare il gruppo esterno dell'estrusore e del motoriduttore.
Deflettore della ventola dell'estrusore	Componente in plastica che dirige l'aria dalla ventola dell'estrusore verso il piano di creazione per il raffreddamento della creazione attiva.
Ingresso dell'estrusore	Apertura nella parte superiore dell'estrusore in cui viene inserito il filamento per creare gli oggetti.
Leva dell'estrusore	Leva a sinistra dell'estrusore utilizzata per allentare la presa del motoriduttore dell'estrusore.
Punta dell'estrusore	Ugello nella parte inferiore dell'estrusore in cui il filamento riscaldato viene spinto fuori per creare gli oggetti.
Filamento	Filo di materiale plastico.
Tubo di guida del filamento	Elemento plastico che guida il filamento dalla bobina del filamento attraverso un passaggio nell'alloggiamento esterno della stampante Dremel 3D40.
Sensore filamento inceppato	Sensore nell'estrusore che mette in pausa la stampante se un filamento non viene estruso correttamente.
Sensore filamento esaurito	Sensore nell'ingresso dell'estrusore che mette in pausa la stampante se durante la creazione si esaurisce il filamento.
Bobina di filamento	Elemento cilindrico sul quale è arrotolato un lungo filamento per la conservazione e l'utilizzo continuo.
.G3Drem/.G4Drem	Formato file per la stampa in 3D compatibile con Dremel 3D40.
Manopole di livellamento	Manopole sotto la base del piano di creazione che servono a creare una distanza corretta tra la punta dell'estrusore e il piano di creazione.
Sensore di livellamento	Sensore che rileva l'altezza del piano di creazione e ne consente il livellamento corretto.
Coperchio	La stampante Dremel 3D40 ha un coperchio girevole in alto, che all'occorrenza consente di accedere con facilità al piano di creazione, all'estrusore, al filamento e agli oggetti.
Pinze a becco lungo	Utensile di uso comune che serve a prendere gli oggetti di piccole dimensioni e ad afferrare il materiale in eccesso che potrebbe essere troppo caldo da toccare.
File .OBJ	Formato comune di file digitale utilizzato in molti software per modelli 3D. Il file può essere creato in software 3D di terzi o scaricato da Dremel3D.com.
Utensile per rimuovere gli oggetti	Utensile che serve a separare gli oggetti dal piano di creazione.
PLA.	Bioplastica ottenuta da fonti rinnovabili come l'amido di mais.
Portabobina	Pezzo di plastica a sinistra del piano di creazione all'interno dell'area di formazione di Dremel 3D40 che serve a tenere una bobina di filamento.
Sportello della bobina	Sportello removibile che fissa la bobina di filamento sul supporto.
Motore passo-passo	Motore elettrico CC senza spazzole che serve a guidare i binari e i meccanismi dell'estrusore.
File .STL	Formato comune di file digitale utilizzato in molti software per modelli 3D. Il file può essere creato in software 3D di terzi o scaricato da Dremel3D.com.
Touchscreen	Display a colori a sfioramento. Consente di monitorare Dremel 3D40 e gli oggetti e al tempo stesso di comandare direttamente Dremel 3D40 senza bisogno di usare un computer.
Unità flash USB	Scheda di memoria portatile utilizzata su numerosi dispositivi.
WIFI	Tecnologia di connessione wireless all'area locale che consente ai dispositivi elettronici di comunicare.
Binari dell'asse X	Una serie di binari su uno dei lati dell'estrusore che consente a un motore passo-passo di spostare l'estrusore a sinistra o a destra dell'area di creazione.
Binari dell'asse Y	Una serie di binari su uno dei lati dell'area di creazione che consente a un motore passo-passo di spostare l'estrusore davanti o dietro all'area di creazione.
Binari dell'asse Z	Una serie di binari dietro all'area di creazione che consente a un motore passo-passo di sollevare o abbassare il piano di creazione.

PANORAMICA DELLA STAMPANTE 3D40




- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Coperchio | 15. Tubo di guida del filamento |
| 2. Etrusore | 16. Leva dell'etrusore |
| 3. Binari dell'asse Z | 17. Fermaglio di guida del filamento |
| 4. Sportello | 18. Ingresso dell'etrusore |
| 5. Maniglie di presa | 19. Ventola dell'etrusore |
| 6. Porta USB A | 20. Cavo a nastro |
| 7. Manopole di livellamento | 21. Binario dell'asse X |
| 8. Fermaglio del piano di creazione | 22. Sensore di livellamento |
| 9. Touchscreen | 23. Punta dell'etrusore |
| 10. Piano di creazione | 24. Alimentatore |
| 11. Supporto della bobina di filamento | 25. Porta USB B |
| 12. Bobina di filamento | 26. Porta Ethernet |
| 13. Binario dell'asse Y | 27. Targhetta |
| 14. Motore passo-passo | 28. Ingresso di alimentazione |



INTRODUZIONE

Benvenuti nel mondo di Dremel 3D. La nostra missione è quella di accompagnarvi attraverso il processo di creazione in 3D e condividere le procedure consigliate per realizzare le vostre idee. La creazione in 3D è un processo che richiede esperimenti e tenacia. Per fortuna gli esperti Dremel sono pronti ad aiutarvi con consigli online e assistenza dal vivo. Registrare subito la stampante Dremel 3D40 su Dremel3D.com per accedere a centinaia di progetti innovativi e modelli di qualità elevata. Con Dremel potete realizzare le vostre idee, costruirle e farle vostre.

CONTENUTO DEL KIT*




Dremel 3D40




Manuale di istruzioni




Guida all'avvio rapido



Bobina di filamento**




Cavo di alimentazione




Cavo USB




Nastro per stampante 3D



Utensile per rimuovere gli oggetti



Unità flash USB




Disostruttore

* Le quantità possono variare in funzione del kit.


**Non conservare in ambienti umidi o caldi.

ESTRAZIONE DALLA CONFEZIONE


1. Mettere la confezione sul tavolo, tagliare il nastro e aprire al confezione.
2. Rimuovere l'inserto superiore.




3. Estrarre la stampante D40 e posarla sul tavolo.
4. Aprire il coperchio e rimuovere l'inserto superiore.




5. Sollevare il piano di creazione tenendolo da entrambi i lati.



6. Aprire lo sportello e rimuovere l'inserto centrale.



7. Rimuovere l'inserto inferiore.




Consiglio: conservare la confezione; in futuro potrebbe servire per trasportare o riporre la stampante in 3D.

TOUCHSCREEN

Utilizzare la stampante Dremel 3D40 senza un computer è facile grazie al software incorporato e al touchscreen a colori.


Prima di iniziare a costruire modelli, si consiglia di acquisire familiarità con la struttura e le voci di menu del touchscreen.

A ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA LA STAMPANTE DREMEL 3D40, RISPETTARE TUTTI GLI AVVISI E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI E DELLE AVVERTENZE PUÒ PROVOCARE INCENDI, DANNI ALLE APPARECCHIATURE, DANNI MATERIALI O DANNI FISICI.




CREA (BUILD)

Toccare questo pulsante per selezionare un modello in 3D e avviare il processo di creazione. (per istruzioni dettagliate sulla creazione, vedere a pagina 139)




MENU CREA (BUILD)

Toccare la stampante, l'unità flash USB o la coda di stampa per scegliere la destinazione del file desiderato.



MENU MODELLO (MODEL)

Toccare per selezionare il modello desiderato oppure usare le frecce per sfogliare le pagine in cerca del modello.




DETAGLI FILE

CREA (BUILD) – Toccare questo pulsante per avviare il processo di creazione.

ELIMINA (DELETE) – Toccare questo pulsante per rimuovere il file del modello dall'unità flash USB o dalla memoria della stampante.

COPIA NELLA STAMPANTE (COPY TO PRINTER) – Dall'unità flash USB, toccare questo pulsante per copiare il file del modello nella memoria della stampante.




STATO DELLA CREAZIONE


STOP – Toccare questo pulsante per annullare il processo di creazione in corso.

PAUSE/PLAY – Toccare questo pulsante per interrompere o riavviare il processo di creazione in corso. Durante la pausa è possibile accedere ai pulsanti filamento.

CAMBIA FILAMENTO (CHANGE FILAMENT) – Toccare questo pulsante per cambiare filamento durante il processo di creazione per aggiungere altri filamenti o cambiare colore.



MENU CODA DI STAMPA (PRINT QUEUE)
CREA (BUILD) – Toccare questo pulsante per visualizzare i dettagli della creazione successiva.
ELIMINA (DELETE) – Toccare questo pulsante per rimuovere la creazione successiva dalla stampa.




DETTAGLI DEL MODELLO IN CODA DI STAMPA

CREA (BUILD) – Toccare questo pulsante per avviare il processo di creazione.
ELIMINA (DELETE) – Toccare questo pulsante per rimuovere il file del modello dalla coda.




FILAMENTO (FILAMENT)

Toccare questo pulsante per avviare il riscaldamento e il processo di caricamento/sostituzione del filamento. (vedere le istruzioni relative al processo di caricamento/sostituzione del filamento a pagina 135)



LIVELLO (LEVEL)

Toccare questo pulsante per avviare il processo di livellamento del piano di creazione. (vedere le istruzioni relative al livellamento del piano di creazione a pagina 138)




STRUMENTI (TOOLS)

Toccare questo pulsante per accedere alle seguenti funzioni individuali della stampante e alle impostazioni.



ASSISTENZA (SERVICE)

Toccare questo pulsante per accedere al menu di assistenza e visualizzare i recapiti dell'assistenza clienti.




RETE (NETWORK)

Toccare questo pulsante per accedere al menu Rete per collegarsi o scollegarsi dal WiFi e impostare il proxy.

COLLEGA AL WIFI (CONNECT WIFI) – Toccare questo pulsante per collegarsi al WiFi.



SCOLLEGA DAL WIFI (DISCONNECT WIFI) – Toccare questo pulsante per scollegarsi dal WiFi.

IMPOSTA PROXY (SET PROXY) – Toccare questo pulsante per configurare il proxy manuale.




CALIBRA (CALIBRATE)





Toccare questo pulsante per spostare in posizione zero l'estrusore e il piano di creazione.



MODALITÀ SBALZO (JOG MODE)

Toccare questo pulsante per spostare l'estrusore e il piano di creazione lungo l'asse X, Y e Z.





IMPOSTAZIONI

LINGUA (LANGUAGE) – Toccare questo pulsante per cambiare la lingua del menu.

DISPLAY – Toccare questo pulsante per personalizzare i LED o i tasti di scelta rapida del menu.

COMPENSAZIONE ASSE Z (Z-AXIS OFFSET)

– Serve a calibrare l'altezza del piano di creazione durante il montaggio.

AUDIO (SOUNDS) – Toccare questo pulsante per attivare/disattivare l'audio della stampante 3D40.

MODALITÀ DEMO (DEMO MODE) – Toccare questo pulsante per attivare/disattivare la modalità demo.

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (FACTORY

RESET) – Toccare questo pulsante per rimuovere tutte le informazioni presenti sulla stampante 3D40 e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

RICHIEDI NUOVO TOKEN (GET NEW TOKEN)

– Toccare questo pulsante per rilasciare il token corrente e richiedere un nuovo token quando si è connessi al WiFi o a Ethernet.

CONTROLLA AGGIORNAMENTI (CHECK


FOR UPDATES) – Toccare questo pulsante per controllare se è disponibile una nuova versione del firmware quando si è connessi al WiFi o a Ethernet.

PRERISCALDA (PREHEAT)

Toccare questo pulsante per avviare automaticamente il pre-riscaldamento dell'estrusore per creare oggetti o rimuovere lo sporco in eccesso.

ELIMINA (PURGE) – Quando l'estrusore è caldo, toccare questo pulsante per estrudere manualmente il filamento.

STOP/START – Toccare questo pulsante per avviare o interrompere il pre-riscaldamento.



INFO (ABOUT)

Toccare questo pulsante per visualizzare le informazioni sulla stampante 3D40, ad esempio versione del firmware, contatore utilizzi, stato stampante, indirizzo MAC e token.

ICONE SUL TOUCHSCREEN



Indicano gli eventuali errori, ad esempio filamento vuoto o sportello aperto.



Indica che Ethernet è connesso.



Indica la potenza del segnale WiFi; in caso di connessione, il segnale del WiFi è blu.



Indica che l'estrusore è freddo.



Indica che l'estrusore è caldo.



Indica che l'estrusore è rovente.



Indica che la stampante è connessa ai servizi di stampa Spark 3D e che può ricevere comandi remoti.

CONFIGURAZIONE INIZIALE


Alla prima accensione della stampante Dremel 3D40 viene richiesto di eseguire la configurazione iniziale della rete, dei servizi cloud e la registrazione della stampante. Completando questo processo si può accedere a funzioni come la stampa wireless dal PC o dall'app mobile Dremel3D, la condivisione della stampante con amici e familiari, notifiche degli aggiornamenti del firmware e monitoraggio dello stato della stampante.

N.B.: è possibile scaricare l'app mobile Dremel3D dall'app store per iOS o Android. La disponibilità dell'app mobile può variare in base alla zona.


- Per completare la configurazione iniziale scegliere "Sì" quando richiesto nella schermata di configurazione iniziale. Se si rifiuta, è possibile configurare la rete e completare la registrazione in un secondo momento.




- Se si sceglie "Sì", la stampante 3D40 si collegherà automaticamente a Ethernet (in caso di collegamento al router passare alla fase 5) o cercherà le reti wireless disponibili.




- Selezionare la rete wireless dal touchscreen. Per sfogliare l'elenco delle reti wireless disponibili usare le frecce. Quando viene evidenziato il nome della rete wireless, toccare "Accetta".




- Inserire la password della rete wireless e toccare "Accetta".



- Toccare "Sì" per registrare la stampante 3D40 e prender nota del token visualizzato in basso sul touchscreen. Questo token serve a collegare la stampante 3D40 all'account Dremel3D.com.




- Toccare "Fine" per completare la configurazione iniziale della stampante.



- Visitare il sito Dremel3D.com o avviare l'app mobile Dremel3D e seguire le istruzioni per completare la creazione del profilo utente e la registrazione della stampante 3D40.

PANORAMICA DEL SOFTWARE PRINT STUDIO

Dremel 3D40 è compatibile con Autodesk Print Studio, che può essere installato dall'unità flash USB fornita in dotazione con la stampante o scaricato da www.dremel3d.com. Print Studio consente di importare, modificare e generare file 3D. La seguente panoramica evidenzia i comandi principali e nel menu ? (HELP) sono disponibili ulteriori risorse di assistenza.



1. CONFIGURAZIONE

Stampanti (Printers) – Scegliere il tipo di stampante
Impostazioni (Settings) – Scegliere il materiale e la risoluzione della creazione

2. FLUSSO DI LAVORO DI STAMPA

Importa – Consente di aggiungere al piano di creazione dei modelli dal menu file o trascinandoli

Layout – Dispone i modelli sul piano di creazione, li ingrandisce o riduce e li ruota

Riparazione (Repair) – Riparazione automatica o correzione manuale del modello, ritaglio, taglio del piano, foratura e bilanciamento (si consigliano i comandi manuali per gli utenti avanzati)

Supporti (Supports) – Creazione di supporti manuali o automatici per le parti con sporgenze

Anteprima (Preview) – Creazione e visualizzazione dei percorsi che l'estrusore segue quando crea la parte

Stampa/Esposta (Print / Export) – Invia la creazione

direttamente a Idea Builder quando si è connessi tramite cavo USB o si salva su computer il file da

caricare mediante l'unità flash USB

3. VISUALIZZA (VIEW)

Visualizza cubo (View Cube) – Scegliere l'orientamento standard da visualizzare

Browser oggetti (Object Browser) – Consente di visualizzare l'elenco di tutti gli oggetti sul piano di creazione e di attivare/disattivare i supporti automatici

PREPARAZIONE ALLA CREAZIONE DI OGGETTI

A ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA LA STAMPANTE DREMEL 3D40, RISPETTARE TUTTI GLI AVVISI E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze può provocare incendi, danni alle apparecchiature, danni materiali o danni fisici.

A ATTENZIONE NON TOCCARE LA PUNTA DELL'ESTRUSORE DURANTE IL FUNZIONAMENTO O FINO A QUANDO LA TEMPERATURA NON È SCESA AD ALMENO 60°C (140°F). Il contatto con la punta dell'estrusore durante o dopo il suo funzionamento e prima che la punta si sia raffreddata può causare danni fisici.



A ATTENZIONE UTILIZZARE SOLTANTO FILAMENTI DREMEL. L'utilizzo di filamenti non autorizzati da Dremel può causare danni materiali e alle apparecchiature.

A ATTENZIONE NON TIRAR FUORI IL FILAMENTO. Tale operazione potrebbe danneggiare l'estrusore.


CARICA/MENTO/SOSTITUZIONE DEL FILAMENTO

- Avviare il processo di caricamento/sostituzione del filamento sfiorando il pulsante Filamento sul touchscreen. L'estrusore si sposta nell'angolo anteriore destro dell'area di stampa e la punta dell'estrusore inizia a riscaldarsi.

FIG. 1




- Quando l'estrusore smette di muoversi, aprire il coperchio 3D40 per agevolare l'accesso all'estrusore.
- Se viene caricato il filamento esistente, tagliarlo vicino all'ingresso dell'estrusore e toccare il pulsante Avanti (Next) sul touchscreen.




- Rimuovere lo sportello della bobina girandolo in senso orario e rimuovere la bobina esistente, se presente. Vedere la figura 1.

FIG. 2



5. Infilare la punta del nuovo filamento attraverso il tubo di guida, mettere la bobina sul supporto, rimettere lo sportello della bobina allineando le linguette di chiusura e girandole in senso orario. Vedere la figura 1.
Toccare il pulsante Avanti (Next) sul touchscreen.
6. Se si sostituisce il filamento, la stampante 3D40 elimina automaticamente il filamento esistente.
7. Quando compare la schermata Inserisci filamento (Feed Filament), toccare il pulsante Avanti (Next) sul touchscreen e infilare il filamento proveniente dal tubo della guida nell'ingresso dell'estrusore fino a quando l'estrusore non scorre. Vedere la figura 2.



8. Il filamento viene trascinato nell'estrusore e inizia a uscire dalla punta dell'estrusore caldo.
N.B.: la stampante Dremel 3D40, prima di uscire dalla fabbrica, è stata testata creando oggetti di prova. È possibile che questi oggetti di prova siano stati realizzati con un filamento di colore diverso rispetto a quello che si sta utilizzando. Pertanto, è possibile che un piccolo quantitativo di filamento rimanga all'interno dell'estrusore.

9. Quando dalla punta dell'estrusore esce un nuovo filamento, toccare Fine (Done) sul touchscreen per completare il caricamento del filamento, tornare al menu principale e calibrare l'estrusore. Rimuovere con cautela gli eccessi di filamento, senza toccare la punta rovente dell'estrusore. Se necessario, rimuovere con cautela lo sporco dalla punta dell'estrusore con pinze a becco lungo.



ATTENZIONE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE LA PUNTA DELL'ESTRUSORE DURANTE LA RIMOZIONE DEI RESIDUI. LA STAMPANTE DREMEL 3D40 NON FUNZIONA CORRETTAMENTE SE LA PUNTA DELL'ESTRUSORE È DANNEGGIATA E DEVE ESSERE SOSTITUITA.

10. Chiudere il coperchio e lo sportello della 3D40.

PREPARAZIONE DEL PIANO DI CREAZIONE

A ATTENZIONE NON FAR CADERE IL PIANO DI CREAZIONE. LA LASTRA IN VETRO TEMPERATO POTREBBE ROMPERSI E CAUSARE DANNI PERSONALI.

A ATTENZIONE NON RIMUOVERE LA LASTRA IN VETRO TEMPERATO DAL SUPPORTO IN PLASTICA. IL CONTATTO CON IL BORDO DELLA LASTRA IN VETRO TEMPERATO PUÒ CAUSARE DANNI PERSONALI.

A ATTENZIONE PRIMA DI CREARE QUALSIASI OGGETTO, ASSICURARSI CHE IL PIANO DI CREAZIONE SIA COPERTO CON IL NASTRO APPOSITO SPECIFICATO DA DREMEL. L'UTILIZZO DI UN NASTRO PER STAMPANTE 3D INADEGUATO PUÒ DANNEGGIARE LE APPARECCHIATURE E CAUSARE UNA QUALITÀ SCARSA DELL'OGGETTO CREATO.

1. Se il piano di creazione è installato, rimuoverlo stringendo il fermaglio sulla parte anteriore del piano di creazione e sollevando il piano di creazione dalla base. Vedere la figura 3.
2. Rimuovere il rivestimento adesivo dal nastro e mettere il nastro sul piano di creazione. Per ottenere i risultati migliori, applicare prima il nastro al centro del piano di creazione e spianarlo verso l'esterno per rimuovere eventuali bolle d'aria. Vedere la figura 4.
3. Installare il piano di creazione con il fermaglio del piano di creazione.

FIG. 3




FIG. 4




LIVELLAMENTO DEL PIANO DI CREAZIONE


A ATTENZIONE NON TOCCARE LA PUNTA DELL'ESTRUSORE MENTRE LA STAMPANTE DREMEL 3D40 È IN FUNZIONE O FINO A QUANDO LA TEMPERATURA NON È SCESA A 60°C (140°F). IL CONTATTO CON LA PUNTA DELL'ESTRUSORE DURANTE O DOPO IL SUO FUNZIONAMENTO E PRIMA CHE LA PUNTA SI SIA RAFFREDDATA PUÒ CAUSARE DANNI FISICI.

È importante livellare il piano di creazione ogni volta che viene applicato il nastro apposito o che il piano di creazione viene reinstallato, per far sì che il piano di creazione sia debitamente distanziato dalla punta dell'estrusore. Accertarsi che siano state rimosse tutte le eventuali bolle d'aria tra il piano di creazione e il nastro per stampanti 3D. Se il piano di creazione non viene livellato o le bolle d'aria non vengono eliminate, è possibile che gli oggetti non vengano creati correttamente.


1. Controllare di aver applicato il nastro sul piano di creazione e verificare che non vi siano oggetti. L'applicazione del nastro dopo il livellamento può compromettere l'uniformità dell'oggetto.
2. Toccare Livello (Level) sul touchscreen della stampante 3D40.




3. L'estrusore e il piano di creazione si portano in posizione per livellare il piano di creazione. La stampante 3D40 controllerà prima il livello al centro posteriore del piano di creazione. Le due manopole sotto il piano di creazione servono per sollevare o abbassare il piano di creazione a sinistra e a destra. L'estrusore contiene un sensore che rileva se il piano è uniforme; non sono necessari utensili aggiuntivi.
4. Il touchscreen indica se il piano di creazione è troppo in alto o troppo in basso. Se il piano di creazione è troppo in alto, girare la manopola verso destra fino a sentire un segnale acustico con cui il touchscreen indica di esser pronto per verificare che il piano sia uniforme.



5. Se il piano di creazione è troppo in basso, girare la manopola verso sinistra fino a sentire un segnale acustico con cui il touchscreen indica di esser pronto per verificare che il piano sia uniforme.



6. Toccare Verifica (Verify) per controllare il livello del piano. Se servono ulteriori adattamenti, il touchscreen indica la direzione. Se il livello è corretto, l'estrusore passa al punto successivo e il processo di livellamento può essere ripetuto.



7. Ripetere le fasi 4-6 per la seconda posizione. Quando il piano è ben livellato, l'estrusore passa alla posizione di calibrazione e completa il processo di livellamento.



COLLEGAMENTO DEL CAVO USB

1. Controllare che l'alimentatore 3D40 sia spento.
2. Collegare il cavo USB fornito in dotazione alla stampante 3D40 e al computer. Vedere la figura 5.
3. Aprire il software.
4. Accendere la stampante Dremel 3D40 tramite l'interruttore per sincronizzare il computer con la stampante Dremel 3D40.

CONNESSIONE ETHERNET

1. Controllare che l'alimentatore 3D40 sia spento.
2. Inserire il cavo Ethernet nella stampante 3D40. Vedere la figura 6.
3. Accendere la stampante 3D40 con l'alimentatore. La connessione Ethernet verrà rilevata automaticamente. Toccare Accetta (Accept) per confermare il collegamento.

FIG. 5





FIG. 6



CREAZIONE

ATTENZIONE QUANDO SI UTILIZZA LA STAMPANTE DREMEL 3D40, RISPETTARE TUTTI GLI AVVISI E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze può provocare incendi, danni alle apparecchiature, danni materiali o danni fisici.

ATTENZIONE NON TOCCARE L'INTERNO DELLA STAMPANTE DREMEL 3D40 MENTRE È IN FUNZIONE. Il contatto con le parti in movimento della stampante Dremel 3D40 durante il funzionamento può causare una scarsa qualità della costruzione, danni alle apparecchiature o danni fisici.

N.B.: la stampante Dremel 3D40, prima di uscire dalla fabbrica, crea oggetti di prova. È possibile che questi oggetti di prova siano stati realizzati con un filamento di colore diverso rispetto a quello che si sta utilizzando. Pertanto, è possibile che un piccolo quantitativo di filamento rimanga all'interno dell'estrusore. Il primo oggetto potrebbe contenere inizialmente un po' di filamento di quel colore, fino alla transizione al filamento del colore in uso.

Per creare oggetti con la stampante Dremel 3D40 sono disponibili varie opzioni:


- 1) Memoria della stampante
- 2) Unità flash USB
- 3) Stampa online
- 4) Computer

PRIMA DELLA CREAZIONE


1. Verificare che venga caricato un quantitativo adeguato di filamento (v. pag. 135).
CONSIGLIO: è possibile stabilire se il filamento sia sufficiente per completare l'oggetto prima di procedere alla creazione confrontando la lunghezza del filamento necessaria indicata da Print Studio con la lunghezza del filamento sulla bobina indicata dal misuratore della lunghezza. Se la stampante 3D40 esaurisce il filamento durante la creazione, si interrompe fino a quando non viene aggiunto altro filamento.
2. Controllare che il nastro per stampanti sia stato applicato e che il piano di creazione sia pianeggiante e sgombro di oggetti.

CREAZIONE DALLA MEMORIA DELLA STAMPANTE


1. Toccare Crea (Build) dal menu principale.



2. Toccare l'icona della stampante dal menu Crea (Build).



3. Toccare il file del modello che si desidera creare. (usare le frecce per sfogliare le pagine)




4. Nella pagina con i dettagli del modello, toccare Crea (Build) per avviare il processo di creazione.




5. La stampante 3D40 prima allinerà l'estrusore e il piano di creazione alla posizione zero, poi il sensore di livellamento toccherà delicatamente il piano di creazione per completare l'allineamento. La punta dell'estrusore inizierà a riscaldarsi; potrebbe impiegare qualche minuto. Al raggiungimento della temperatura corretta inizierà la creazione dell'oggetto.
6. Terminato l'oggetto, la stampante 3D40 allinerà automaticamente l'estrusore e il piano di creazione sulle posizioni di calibrazione e la punta dell'estrusore si raffredderà.
7. Attendere che il touchscreen indichi che l'estrusore si è raffreddato prima di rimuovere l'oggetto. Per informazioni su come rimuovere l'oggetto dal piano di creazione, vedere e seguenti istruzioni.

CREAZIONE DA UN'UNITÀ FLASH USB

1. Toccare Crea (Build) dal menu principale.



2. Toccare l'icona USB per accedere al contenuto dell'unità flash USB.



3. Seguire le fasi 3-7 indicate nel capitolo Creazione dalla memoria della stampante per completare la creazione dall'unità flash USB.

CREAZIONE DALLA CODA DI STAMPA

Se la stampante 3D40 è stata registrata e aggiunta al profilo Dremel3D, è possibile inviare creazioni dal browser alla pagina www.Dremel3D.com oppure tramite l'app mobile Dremel3D per iOS o Android.

1. Se la stampante 3D40 segnala l'avviso Coda di stampa (Print Queue), toccare Crea (Build) nella finestra di notifica per accedere alla coda di stampa. Se si sceglie Rifiuta (Decline), sarà possibile accedere successivamente alla coda di stampa toccando Crea e Coda di stampa.







FIG. 7

2. Nel menu Coda di stampa si può scegliere di creare il modello successivo in coda o di eliminarlo e passare al modello successivo.



3. Nei dettagli del modello, toccare Crea (Build) per avviare il processo di creazione oppure Elimina (Delete) per rimuovere il file.



CREAZIONE DAL COMPUTER

Dremel 3D40 è compatibile con Print Studio di Autodesk. Seguire le istruzioni fornite con il software per creare un oggetto dal computer.

ANNULLAMENTO DELLA CREAZIONE SULLA STAMPANTE 3D40

Per annullare l'oggetto durante il pre-riscaldamento o la creazione, toccare il pulsante Stop sul touchscreen. Se si conferma scegliendo Si, l'estrusore e il piano di creazione passeranno alle posizioni di calibratura.

RIMOZIONE DELL'OGGETTO

RIMOZIONE DELL'OGGETTO DAL PIANO DI CREAZIONE

FIG. 8

ATTENZIONE NON TOCCARE LA PUNTA DELL'ESTRUSORE DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPANTE DREMEL 3D40 O FINO A QUANDO LA TEMPERATURA NON È SCESA AD ALMENO 60°C (140°F). Il contatto con la punta dell'estrusore durante o dopo il suo funzionamento e prima che la punta si sia raffreddata può causare danni fisici.

ATTENZIONE INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L'utilizzo di dispositivi di protezione come guanti resistenti al calore e occhiali di protezione riduce i danni fisici.

ATTENZIONE PRESTARE ATTENZIONE ALLA PROPRIA POSIZIONE QUANDO SI UTILIZZANO UTENSILI MANUALI PER RIMUOVERE OGGETTI DAL PIANO DI CREAZIONE. Se l'utensile scivola improvvisamente o se si assume una posizione inadeguata mentre si rimuove l'oggetto dal piano di creazione, si potrebbero subire danni fisici.

ATTENZIONE NON FAR CADERE IL PIANO DI CREAZIONE. La lastra in vetro temperato potrebbe rompersi e causare danni personali.


ATTENZIONE NON STORCERE E NON PIEGARE IL PIANO DI CREAZIONE DURANTE LA RIMOZIONE DEGLI OGGETTI. La lastra in vetro temperato potrebbe separarsi dal supporto in plastica e causare danni personali.

ATTENZIONE EVITARE DI GRAFFIARE IL PIANO DI CREAZIONE DURANTE LA RIMOZIONE DEGLI OGGETTI. GRAFFI SUL PIANO DI CREAZIONE POTREBBERO CAUSARE UNA CREAZIONE DELL'OGGETTO INADEGUATA.

1. Prima di rimuovere l'oggetto, attendere che l'estrusore si sia raffreddato.
2. Prima di togliere l'oggetto creato, rimuovere il piano di creazione dell'area di creazione.
3. Togliere l'oggetto dal piano di creazione. Se necessario, utilizzare delicatamente l'utensile per rimuovere gli oggetti dal piano di creazione (figura 8). Se lo si desidera, rimuovere il nastro per stampanti 3D dal piano di creazione separando l'oggetto dal piano di creazione. Il nastro per stampanti 3D può essere rimosso dall'oggetto.

RIMOZIONE DEI SUPPORTI (LADDOVE NECESSARIO)

Utilizzare pinze a becco lungo per rimuovere i supporti all'interno dell'oggetto o difficilmente raggiungibili.



Utensile per rimuovere gli oggetti

PROCEDURE CONSIGLIATE


1. UTILIZZARE SEMPRE IL NASTRO PER STAMPANTI 3D.
2. Controllare che il piano di creazione sia pianeggiante prima di creare oggetti.
3. Controllare che la bobina sia installata correttamente e che giri liberamente.
4. Al primo utilizzo della stampante Dremel 3D40 o dopo aver cambiato il filamento, attendere che la stampante Dremel 3D40 estruda il materiale finché non assume un colore uguale al colore del filamento installato.
5. È importante controllare la stampante Dremel 3D40 prima di iniziare a creare oggetti. All'inizio è probabile che l'oggetto abbia qualche difficoltà. Questo per fortuna è anche il momento più opportuno per annullare l'oggetto, per pulire il piano di creazione e per riavviare l'oggetto. Restare nei pressi della stampante Dremel 3D40 durante il processo di creazione.
6. È importante conservare la confezione della stampante Dremel 3D40 nel caso in cui la stampante debba essere trasportata o reinserita nella confezione.
7. Conservare le bobine di filamento in un luogo che non sia troppo umido né troppo caldo. Si consiglia di non rimuovere la bobina di filamento dalla confezione chiusa ermeticamente fino al momento dell'uso.
8. Utilizzare delicatamente l'utensile per rimuovere gli oggetti per evitare di danneggiare il piano di creazione o l'oggetto.
9. Se possibile, conviene posizionare l'oggetto al centro del piano di creazione. È essenziale orientare l'oggetto al meglio. Controllare che l'oggetto sia posizionato sul piano di creazione e che sia orientato nel migliore dei modi.
10. In caso di sporgenze ripide (con angolo <45 gradi), si consiglia di utilizzare un supporto per la creazione.
11. Rimuovere sempre il piano di creazione prima di rimuovere l'oggetto.
12. Per evitare che l'oggetto si sciolga di nuovo, si consiglia di effettuare la levigatura a bassa velocità.
13. Il software Print Studio indica la lunghezza del filamento necessaria per ogni oggetto. Confrontarla con la lunghezza indicata sul misuratore della lunghezza della bobina.
14. Controllare lo stato degli oggetti realizzati con l'app mobile Dremel 3D o dal sito Web Dremel3D.com.

MANUTENZIONE

RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI DALL'ESTRUSORE

Utilizzare il disostruttore per pulire l'estrusore e sbloccare il filamento accumulato.


1. Attendere che l'estrusore si riscaldi, poi inserire il disostruttore nell'ingresso dell'estrusore (in alto).
2. I residui ostruiti verranno spinti verso il basso e verranno estrusi dalla punta dell'estrusore.




AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DALLA RETE

Se la stampante 3D40 è stata registrata e aggiunta al profilo Dremel3D, è possibile aggiornare il firmware direttamente dal touchscreen. Per aggiornare il firmware:

1. Toccare Strumenti (Tools), Impostazioni (Settings), Controlla aggiornamenti (Check for Updates).



2. La stampante 3D40 controllerà se ci sono aggiornamenti del firmware; se disponibili, verrà richiesto se si desidera installarli.
3. Scegliere Accetta per scaricare e installare il firmware più aggiornato.



4. Quando la stampante 3D40 si avvia e torna alla schermata iniziale, l'aggiornamento del firmware è completo.

AGGIORNAMENTO MANUALE DEL FIRMWARE

Se la stampante 3D40 non è collegata a una rete, è possibile aggiornare il firmware direttamente da un'unità flash USB.

1. Dal browser Web, andare alla pagina [www.dremel3d.com/support](http://dremel3d.com/support) e scaricare il file del firmware 3D40 più aggiornato.
2. Aggiungere il file del firmware 3D40 a un'unità flash USB vuota, formattata con FAT32.
3. Spegnere la stampante 3D40 con l'interruttore ON/OFF.
4. Inserire l'unità flash USB nella porta USB-A.
5. Accendere la stampante 3D40, che rileverà automaticamente e installerà il nuovo firmware.
6. Spegnere la stampante 3D40, rimuovere l'unità flash USB e riaccenderla per completare l'aggiornamento.

PULIZIA ESTERNA

Pulire l'esterno della stampante 3D40 con un panno che non lascia pelucchi. Rimuovere i residui visibili dalle superfici esterne.

Per evitare di danneggiare la stampante Dremel 3D40, evitare di utilizzare acqua, prodotti chimici o altri detergenti.

PULIZIA DELLA PUNTA DELL'ESTRUSORE

ATTENZIONE PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE LA PUNTA DELL'ESTRUSORE DURANTE LA RIMOZIONE DEI RESIDUO. LA STAMPANTE DREMEL 3D40 NON FUNZIONA CORRETTEMENTE SE LA PUNTA DELL'ESTRUSORE È DANNEGGIATA E DEVE ESSERE SOSTITUITA.

ATTENZIONE NON TOCCARE LA PUNTA DELL'ESTRUSORE DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPANTE DREMEL 3D40 O FINO A QUANDO LA TEMPERATURA NON È SCESA A 60°C (140°F). Il contatto con la punta dell'estrusore durante o dopo il suo funzionamento e prima che la punta si sia raffreddata può causare danni fisici.

Utilizzare delle piccole pinze a becco lungo per rimuovere gli eventuali residui di plastica dalla punta dell'estrusore.

Se lo sporco è ostinato, potrebbe essere necessario riscaldare l'estrusore.

PULIZIA DEL TOUCHSCREEN

Pulire il touchscreen con un panno morbido che non lasci pelucchi. Non spruzzare detergenti sul touchscreen.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Problema	Causa	Rimedio
La punta dell'estrusore è decentrata.	La stampante Dremel 3D40 non riesce a individuare la posizione esatta dalla punta dell'estrusore e non crea oggetti correttamente.	Per ricalibrare la stampante Dremel 3D40, inviare la punta dell'estrusore sulla posizione iniziale. Annullare l'oggetto, svuotare il piano di creazione, inviare la punta dell'estrusore in posizione iniziale e riavviare l'oggetto.
Il PLA non si estrude oppure non aderisce correttamente al nastro per stampanti 3D.	È possibile che il piano di creazione non sia livellato con la punta dell'estrusore.	Il livellamento del piano di creazione allinea la punta dell'estrusore e garantisce una qualità migliore dell'oggetto. Annullare l'oggetto, svuotare il piano di creazione, livellare il piano di creazione e riavviare l'oggetto.
Il software Print Studio si è bloccato durante l'utilizzo oppure si è bloccato il computer.	A volte il software ha qualche problema e si blocca.	Se possibile, salvare gli eventuali file aperti e riavviare il software Print Studio sul computer.
La stampante Dremel 3D40 si è bloccata prima di iniziare l'oggetto.	È possibile che la stampante Dremel 3D40 abbia ricevuto comandi contrastanti.	Spegnere l'alimentazione, attendere 30 secondi e riaccendere l'alimentazione.
Il materiale di supporto non si stacca durante la pulizia e compromette la qualità dell'oggetto finale.	L'orientamento del pezzo non è ottimizzato.	Riorientare la posizione del file 3D nel software Print Studio per ridurre il materiale di supporto o collocare il materiale di supporto su una superficie non critica.
La creazione risulta confusa nella parte finale.	Uno strato dell'oggetto non ha aderito correttamente, il modello è stato salvato con un'area superficiale minima a contatto con il piano di creazione oppure l'oggetto è sospeso sopra il piano di creazione senza nessun supporto selezionato.	Utilizzare la funzione di anteprima nel software Print Studio per vedere l'altezza e la posizione del primo strato. Se necessario, utilizzare dei supporti.
Il pezzo è stato costruito soltanto per metà.	Il filamento è esaurito. Il filamento si è ostruito durante la creazione.	Sostituire il filamento e ricominciare la creazione. Vedere "Il filamento non esce".
Il filamento non esce.	Occlusione dell'estrusore.	Rivolgersi all'assistenza clienti.
L'estrusore non torna in posizione iniziale.		Rivolgersi all'assistenza clienti.
Strati di plastica filacciosi o sfilacciati sulle sporgenze ripide.	Le sporgenze dell'oggetto sono troppo distanti oppure troppo ripide (angolo <45 gradi).	Utilizzare i supporti.
La stampante 3D40 non riesce a trovare la rete Wi-Fi.	La stampante è troppo lontana dal router wireless.	Riposizionare la stampante 3D40 avvicinandola al router. Collegarsi alla rete con Ethernet.
La stampante 3D40 non si collega alla rete.	La stampante è troppo lontana dal router wireless. Password di rete sbagliata.	Riposizionare la stampante 3D40 avvicinandola al router. Digitare nuovamente la password oppure controllarla con il proprietario della rete.
La stampante 3D40 non riceve nessun token.	Password di rete sbagliata.	Digitare nuovamente la password oppure controllarla con il proprietario della rete.
L'app mobile non si collega alla stampante 3D40 oppure indica che la stampante non è in linea.	La rete è protetta da un firewall. La stampante 3D40 non è collegata alla rete.	Immettere i dati del proxy di rete. Controllare le impostazioni di rete della stampante 3D40 e riprovare.

Problema	Causa	Rimedio
Token non valido.	Controllare il token 3D40 corrente scegliendo Strumenti/Info (Tools/About) e riprovare.	Usare la funzione Richiedi nuovo token (Get new token) per generare un nuovo token e riprovare a collegarsi. Gli utenti che condividono la stampante verranno rimossi.
La creazione non è iniziata quando è stata trasmessa in rete.	Il filamento è esaurito.	Caricare altro filamento e ricominciare la creazione.
	Sportelli aperti.	Gli sportelli devono essere chiusi per avviare la creazione di oggetti dalla rete o dalla coda di stampa.
	La creazione del modello era già in corso	Il piano di creazione deve essere sgombro per poter iniziare a creare un oggetto dalla rete. Liberare il piano e avviare la creazione dalla coda di stampa.

GARANZIA DREMEL® PER IL CONSUMATORE

Questo prodotto DREMEL è garantito in conformità alle disposizioni pertinenti previste da normative generali/nazionali; eventuali danni dovuti a normale usura, sovraccarico o utilizzo improprio non sono coperti da garanzia.

Assistenza Clienti

Officina elettrotensili

Robert Bosch SpA

Corso Europa ang Via Trieste 20

20020 Lainate (MI)

tel. 02/36962663

fax 02/36962662-8677

e-mail: officina.elettrotensili@it.bosch.com

SMALTIMENTO

La macchina, gli accessori e l'imballaggio devono essere smaltiti e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

SOLO PER I PAESI DELLA CE



Non gettare elettrotensili dismessi tra i rifiuti domestici!

Conformemente alla norma della direttiva CE 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

CONTATTO DREMEL

Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti Dremel, supporto e numero verde, visitare il sito www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Paesi Bassi

VERTALING VAN DE ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

NL

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



LET OP

LEES ALLE GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDS-

INSTRUCTIES IN DE HANDLEIDING EN ZORG DAT U VERTROUWD RAAKT MET DE DREMEL 3D40 VOORDAT U HET APPARAAT INSTALLEERT EN GEBRUIKT. HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES KAN BRAND, SCHADE AAN HET APPARAAT, MATERIEËLE SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN. BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ALS REFERENTIEMATERIAAL

VEILIGHEID VAN DE WERKPLEK

- a. **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.**
- b. **Gebruik de Dremel 3D40 niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen of gassen, of brandbaar stof bevinden. De Dremel 3D40 generert hoge temperaturen waardoor stof of dampen kunnen ontvlammen.**
- c. **Berg de 3D40 buiten het bereik van kinderen en andere onervaren personen op wanneer het apparaat niet in gebruik is. Gebruik door onervaren personen kan letsel tot gevolg hebben.**

ELETTRISCHE VEILIGHEID

- a. **Gebruik de Dremel 3D40 uitsluitend in combinatie met een geaard stopcontact. Breng geen aanpassingen aan de stekker van de Dremel 3D40 aan. Onjuiste aarding en aangepaste stekkers verhogen het risico op elektrische schokken.**
- b. **Gebruik de Dremel 3D40 niet in een vochtige of natte omgeving. Stel de Dremel 3D40 niet bloot aan regen. De aanwezigheid van vocht verhoogt het risico op elektrische schokken.**
- c. **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel. Trek nooit aan de kabel om de stekker van de Dremel 3D40 uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.**
- d. **Gebruik dit product niet tijdens onweer. Er is een gering risico dat de bliksem tot stroompieken leidt met elektrische schokken tot gevolg.**
- e. **Trek in geval van nood de stekker van de Dremel 3D40 uit het stopcontact.**

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

- a. **Wees alert, let goed op wat u doet en ga verstandig te werk bij het gebruik van de Dremel 3D40. Gebruik de Dremel 3D40 niet wanneer u moe of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van de Dremel 3D40 kan al tot ernstige verwondingen leiden.**
- b. **Draag persoonlijke beschermende uitrusting.**

Het gebruik van beschermende uitrusting, zoals hittebestendige handschoenen en veiligheidsbrillen, verlaagt het risico op persoonlijk letsel.

- c. **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.**

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE DREMEL 3D40

- a. **Controleer vóór gebruik of de bewegende delen van de Dremel 3D40 correct functioneren en niet vastklemmen, en dat onderdelen niet gebroken of beschadigd zijn. De werking van de Dremel 3D40 kan anders nadelig worden beïnvloed. Wanneer u vermoedt dat de Dremel 3D40 beschadigd is, laat u het apparaat vóór gebruik repareren door een erkend Dremel-servicecentrum. Het gebruik van een beschadigde Dremel 3D40 kan de kwaliteit van objecten nadelig beïnvloeden. Daarnaast kan er verdere schade aan het apparaat, materiële schade en persoonlijk letsel optreden.**
- b. **Raak de extrudermond van de Dremel 3D40 niet aan tijdens gebruik of totdat de mond is afgekoeld tot een temperatuur van 60°C (140°F). Aanraking van de extrudermond tijdens gebruik of voordat de mond na gebruik is afgekoeld, kan leiden tot persoonlijk letsel.**
- c. **Installeer de Dremel 3D40 in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat er zich minstens 20 cm vrije ruimte rondom de Dremel 3D40 bevindt. De Dremel 3D40 smelt plastic tijdens het bouwen. Smeltend plastic veroorzaakt geuren die mogelijk irritatie aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Wanneer u de Dremel 3D40 dicht bij andere voorwerpen zet, wordt de ventilatie nadelig beïnvloed.**
- d. **Steek tijdens gebruik nooit uw hand in de Dremel 3D40. Wanneer u de bewegende delen van de Dremel 3D40 aanraakt tijdens gebruik, kan dit een object van inferieure kwaliteit tot gevolg hebben, en leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.**
- e. **Laat de Dremel 3D40 niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Het gebruik van de Dremel 3D40 door personen die niet bekend zijn met deze waarschuwingen of instructies, kan tot schade aan het apparaat, materiële schade en persoonlijk letsel leiden.**
- f. **Gebruik uitsluitend DREMEL PLA-filament (printmateriaal). Het gebruik van filament dat niet is goedgekeurd door Dremel, kan tot schade aan het apparaat en materiële schade leiden.**
- g. **Zorg ervoor dat kleine objecten die op de Dremel 3D40 zijn gemaakt, buiten het bereik van jonge kinderen blijven. Kleine objecten kunnen verstikkingsgevaar opleveren bij jonge kinderen.**
- h. **Maak geen illegale of ongepaste objecten met de Dremel 3D40.**
- i. **Gebruik de Dremel 3D40 niet voor het maken van objecten die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met kaarsen, vloeibare brandstoffen en andere warmtebronnen. Plastic kan smelten wanneer het wordt blootgesteld aan vuur of andere warmtebronnen. Het gebruik van dergelijke objecten die met de Dremel 3D40 zijn gemaakt, kan brand, materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**
- j. **Gebruik de Dremel 3D40 niet voor het maken**

- van objecten die bedoeld zijn voor het verwerken van voedsel of drank, waaronder ook voorbereiding, decoratie, opslag en consumptie vallen. Het gebruik van dergelijke objecten die met de Dremel 3D40 zijn gemaakt, kan ziekte en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**
- k. Gebruik de Dremel 3D40 niet voor het maken van objecten die bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met elektrische componenten of behuizingen van elektrische componenten. PLA-plastic is niet geschikt voor elektrische toepassingen. Het gebruik van dergelijke objecten die met de Dremel 3D40 zijn gemaakt, kan materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**
- l. Stop plastic voorwerpen niet in of in de buurt van uw mond. PLA-plastic is niet geschikt voor het bereiden van voedsel of dranken, noch als keukengerei. Het gebruik van dergelijke objecten die met de Dremel 3D40 zijn gemaakt, kan ziekte en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**
- m. Gebruik de Dremel 3D40 niet voor het maken van objecten die bedoeld zijn voor de opslag van chemische stoffen. PLA-plastic is niet geschikt voor de opslag van chemische stoffen. Het gebruik van dergelijke objecten die met de Dremel 3D40 zijn gemaakt, kan materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**
- n. Breng geen aanpassingen aan de Dremel 3D40 aan en wijzig de fabrieksinstellingen niet. Aanpassingen leiden mogelijk tot schade aan het apparaat, materiële schade en persoonlijk letsel.**
- o. Stel de Dremel 3D40 niet bloot aan temperaturen boven 70°C (158°F). In dat geval kan de Dremel 3D40 schade oplopen. De Dremel 3D40 is bedoeld voor gebruik in omgevingen met temperaturen tussen 16-29°C (60-85°F).**
- p. Tijdens gebruik dient u de Dremel 3D40 en de extruder niet te verplaatsen of aan te stoten. Dit kan een onjuiste bouwwerking tot gevolg hebben.**
- q. De kleur van het filament en de spoel niet vervangen tijdens een bouwwerking. Wanneer u dat doet wordt de bouwwerking geannuleerd en raakt de extruder mogelijk beschadigd.**
- r. Verwijder het filament niet totdat de melding op het touchscreen verschijnt dat u dit veilig kunt doen. Wanneer u dat wel doet raakt de extruder mogelijk beschadigd.**
- s. Beschadig de extrudermond niet als u materiaalafval verwijdert. Verwijder dit materiaal voorzichtig. De Dremel 3D40 functioneert niet goed wanneer de extrudermond is beschadigd; deze zal dan moeten worden vervangen.**
- t. Controleer vóór iedere bouwwerking of het printbed is afgedekt met de door Dremel aangegeven printbedtape. Het gebruik van verkeerde printbedtapes leidt mogelijk tot schade aan het apparaat of een object van inferieure kwaliteit.**
- u. Let op de positie van uw lichaam wanneer u handgereedschap gebruikt om objecten van het printbed te verwijderen. Een verkeerde positie van uw lichaam kan tot persoonlijk letsel leiden wanneer het gereedschap uitschiet bij het verwijderen van een object van het printbed.**
- v. Voorkom dat het printbed wordt bekraast als objecten worden verwijderd. Krassen in het printbed leiden tot inferieure kwaliteit van de objecten.**
- w. Laat het printbed niet vallen. De geharde glasplaat kan breken en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**
- x. Verwijder de geharde glasplaat niet van de plastic houder. Contact met de rand van de geharde glasplaat kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**
- y. Draai of buig het printbed niet als u objecten verwijdert. De geharde glasplaat kan loskomen van de plastic houder en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**
- z. Dremel is niet verantwoordelijk voor de structurele integriteit of het gebruik van objecten die met de Dremel 3D40 zijn gemaakt. Het gebruik van modellen die door onervaren ontwerpers zijn gemaakt, kan materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.**

ONDERHOUD

- a. Ontkoppel de Dremel 3D40 altijd van de netvoeding voordat u onderhoud op het apparaat uitvoert. Indien u dit niet doet, kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat ontstaan.**
- b. Laat het onderhoud van uw Dremel 3D40 alleen uitvoeren door een door Dremel erkend servicecentrum, en uitsluitend met vervangende onderdelen van Dremel. Dit garandeert de juiste en veilige werking van de Dremel 3D40.**
- c. Gebruik uitsluitend door Dremel goedgekeurde materialen en componenten. De garantie vervalt mogelijk wanneer u objectmateriaal en 3D-objecten gebruikt die niet door Dremel zijn goedgekeurd; hetzelfde geldt wanneer u niet-Dremel-componenten gebruikt.**

INHOUDSOPGAVE

Algemene veiligheidswaarschuwingen	147
Inhoudsopgave	148
Gebruikte symbolen	149
Informatie m.b.t. intellectuele-eigendomsrechten	149
Dremel-diensten voor werken op afstand en mobiele apparaten	149
Functiebeschrijving en specificaties	149
3D40-hulpbronnen	150
Woordenlijst	151
Aan de slag met uw 3D40	152
Introductie	154
Inhoud van de verpakking*	154
Touchscreen	156
Pictogrammen touchscreen	161
Eerste instellingen	162
Overzicht Print Studio-software	163
Voorbereidingen	164
Bouwen	168
Object verwijderen	171
Algemene instructies	172
Onderhoud	172
Onderhoud en service	174
Beperkte Dremel®-garantie voor consumenten	175

GEBRUIKTE SYMBOLEN

Symbool	Naam	Aanduiding/Uitleg
LET OP	Waarschuwingssymbool	Wijst gebruikers op waarschuwingssignalen
	Symbol 'Handleiding lezen'	Wijst gebruikers op het feit dat ze de handleiding moeten lezen

LET OP DIT IS EEN KLASSE A PRODUCT.
IN EEN HUISELIJKE OMGEVING
KAN DIT PRODUCT RADIESTORING VEROORZAKEN.
IN DAT GEVAL KUNNEN AANVULLENDE
MAATREGELEN VEREIST ZIJN.

INFORMATIE M.B.T. INTELLECTUELE- EIGENDOMSRECHTEN

De Dremel 3D40 is bedoeld voor het printen van 3D-objecten vanaf digitale bestanden die u zelf maakt of in uw bezit hebt, of waarvan u het recht hebt ze te gebruiken voor het printen met de Dremel 3D40. Bij het maken van objecten met de Dremel 3D40 is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u geen intellectuele-eigendomsrechten van derden schendt, of andere toepasselijke wetten en voorschriften, zoals Amerikaanse of buitenlandse intellectuele-eigendomsrechten. De Dremel 3D40 mag niet worden gebruikt voor het maken van objecten die onderhevig zijn aan intellectuele-eigendomsrechten van derden, zonder toestemming van deze derden. Het gebruik van de Dremel 3D40 is mogelijk onderworpen aan de toestemming van derden in de volgende gevallen: het maken van een kopie of facsimile (in zijn geheel of gedeeltelijk) van een object dat niet door u is gecreëerd; het maken van een object vanaf een bestand dat niet van u is; of het maken van een object aan de hand van een gescan of fysiek object dat u niet hebt gecreëerd. Het is uw verantwoordelijkheid dergelijke toestemming te verkrijgen. In sommige gevallen is het niet mogelijk dergelijke toestemming te verkrijgen. In het geval u geen toestemming kunt verkrijgen, mag u geen 3D-print van een dergelijk object maken; indien u dit wel doet, is dit op eigen risico. U mag de Dremel 3D40, bijbehorende software en firmware, niet wijzigen, nabouwen, ontleden of demonteren, tenzij dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving. Als u de Dremel 3D40 gebruikt op een manier die afwijkt van de aanbevolen manier zoals beschreven in deze gebruiks- en veiligheidsinstructies, doet u dit op eigen risico. Het gebruik van de Dremel 3D40 voor het maken van objecten die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van derden leidt mogelijk tot civiele of strafrechtelijke vervolging en boetes. Daarnaast loopt u het risico op betaling van geldelijke schadevergoeding, boetes of een vrijheidsstraf.

DREMEL-DIENSTEN VOOR WERKEN OP AFSTAND EN MOBiele APPARATEN

Dremel-diensten voor werken op afstand en mobiele apparaten bieden u informatie en diensten met betrekking tot uw Dremel 3D-producten. Het soort informatie dat wordt geleverd door Dremel-diensten voor werken op afstand en mobiele apparaten kan van tijd tot tijd verschillen. Alle productinformatie en diensten worden u alleen geboden om het u gemakkelijk te maken, zonder garanties of onze aansprakelijkheid en voor zover beschikbaar.

OPMERKING: De beschikbaarheid van diensten voor werken op afstand en mobiele apparaten is afhankelijk van uw regio.

Dremel garandeert niet dat de informatie of diensten beschikbaar, nauwkeurig of betrouwbaar zijn, of dat productinformatie of diensten veiligheid in uw huis biedt. U gebruikt alle productinformatie, diensten en producten naar eigen goeddunken en voor eigen risico. De productinformatie en diensten zijn niet bedoeld als vervanging van een directe manier om informatie in te winnen.

Netwerkconnectiviteit vereist een toegangspunt en een internetverbinding op hoge snelheid. Uw internet service provider brengt mogelijk kosten in rekening.

Mobiel printen vereist een compatibel mobiel apparaat en data-abonnement. Uw telefoonmaatschappij brengt mogelijk kosten in rekening.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING EN SPECIFICATIES

BOUWEN

Extruder: enkele extruder

Extrudertemperatuur: tot 230°C (397°F)

Bedieningsinterface: 3,5" IPS-kleurentouchscreen

Maximaal bouwvolume: 255 mm x 155 mm x 170 mm (10" x 6" x 6,7")

Laagdikte: 4 mil | 0,004 inch 100 micron | 0,10 mm

Filamentkleuren: zie dremel3d.com voor ons

kleurenassortiment

Interne opslag: 4GB

Externe opslag: USB-stick

GEWICHT EN AFMETINGEN

Gewicht (zonder spool): 16 kg (35 lbs)

Afmetingen: 515 mm x 406 mm x 394 mm (20,25" x 16" x 15,9")

FILAMENT

Werkt UITSLUITEND met Dremel-filament van 1,75 mm

OPSLAG FILAMENT

Alle polymeren worden uiteindelijk afgebroken. Pak het filament pas uit wanneer u het nodig hebt. Het filament moet op kamertemperatuur worden bewaard: 16-29° C (60-85° F) en in een droge omgeving.

SOFTWARE

De Dremel 3D40 wordt geleverd met complementaire Autodesk Print Studio-software voor Windows en Mac OSX. Deze applicatie zet uw digitale 3D-bestanden om in modelbestanden.

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN

- Apple® Mac® OS X v10.9 of later (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

MINIMALE SYSTEEMSPECIFICATIES

- CPU: 64-bits processor (32-bits niet ondersteund)
- Geheugen: 3 GB RAM (4 GB of meer aanbevolen)
- Schijfruimte: ~2 GB vrije schijfruimte voor installatie
- Videokaart: 1024 MB GDDR RAM of meer.
- Grafische kaart geschikt voor Microsoft® Direct3D® 11 of hoger
- Aanwijsapparaat: Drieknopsmuis

ELEKTRISCHE VEREISTEN



Ingangsspanning 3D40: 100-240V, 47-60Hz, 0,8A-1,8A

GEBRUIKSOMGEVING

Kamertemperatuur: 16-29°C (60-85°F)

Vlak werkblad

Droge gebruiksomgeving




3D40-HULPBRONNEN

Bron	Beschrijving	Locatie
Verkorte gebruikershandleiding	Via geïllustreerde stappen ziet u hoe u de 3D40 uitpakt en kunt beginnen met bouwen.	In de kartonnen, rechthoekige onderdelendos vindt u een gedrukte versie van de verkorte gebruikershandleiding. Deze vindt u ook op www.dremel3d.com
Website Dremel 3D	Biedt de nieuwste 3D40-software, productinformatie, klantondersteuning, en downloads van 3D-modellen/projecten.	www.dremel3d.com
Klantenondersteuning Dremel 3D	Neem contact op met Dremel voor productondersteuning, onderhoud en service.	www.dremel3d.com
Print Studio-software	Voor het uploaden, bewerken en maken van 3D-bestanden.	Geïnstalleerd vanaf www.dremel3d.com of vanaf de USB-stick die met de Dremel 3D40 is meegeleverd.



WOORDENLIJST

Term	Definitie		
Printbed	Het vlakke oppervlak waarop u objecten bouwt met de Dremel 3D40.	.G3Drem/ G4Drem	Een modelbestandsformaat dat compatibel is met uw Dremel 3D40.
Beugel printbed	De beugel aan de voorkant van het printbed waarmee het printbed wordt vastgeklikt.	Nivellerings-knopen	De knopen onder het printbed waarmee de juiste afstand tussen de extrudermond en het printbed wordt ingesteld.
Printbedtape	Plakband dat de consistentie van uw objecten bevordert en ervoor zorgt dat ze stevig op de bouwplaats blijven staan.	Nivellerings-sensor	Een sensor die de hoogte van het printbed detecteert en helpt bij het nivelleren (op het juiste niveau brengen) van het printbed.
Bouwvolume	De driedimensionale (3D) ruimte die een object inneemt na voltooiing. UW Dremel 3D40 heeft een maximaal bouwvolume, wat inhoudt dat objecten met een groter bouwvolume niet kunnen worden gebouwd tenzij de grootte hiervan wordt gewijzigd of deze worden opgesplitst in subobjecten.	Deksel	De bovenkant van uw Dremel 3D40 is voorzien van een draaibare deksel. Dit deksel vergroot de toegankelijkheid van het printbed, de extruder, het filament en de objecten.
Deur	Het voorpaneel van de Dremel 3D40 is voorzien van een deur. Deze geeft eenvoudig toegang tot het printbed, de extruder, het filament en uw objecten. Deze deur is gemaakt van doorzichtig materiaal zodat u de voortgang van de bouwwerking kunt volgen zonder dat u de bouwomgeving verstoort.	Puntang	Veelgebruikt gereedschap voor het vastpakken van kleine objecten en materiaalafval dat te heet is om met de hand aan te raken.
Ethernet-poort	Een bekabelde LAN-technologie waarmee elektronische apparaten kunnen communiceren.	OBJ-bestand	Een veelgebruikte bestandsindeling voor een groot scala aan 3D-modellen. Dit bestand wordt gemaakt via software van externe leveranciers, of kan worden gedownload via dremel3d.com.
Extruder	Het mechanisme dat met behulp van tandwielen het filament door de extruderopening trekt, het filament tot bouwtemperatuur verwarmt, en vervolgens het verwarmde filament uit de extrudermond duwt.	Objectgrijper	Een tool waarmee u uw objecten van het printbed kunt verwijderen.
Extruder-ventilator	Een ventilator die wordt gebruikt om het buitenste mechanisme van de extruder en de tandwielmotor te koelen.	PLA.	Biologisch afbreekbaar plastic gemaakt van duurzame bronnen zoals maismeel
Luchtklep extruder-ventilator	Een plastic onderdeel waarmee lucht vanaf de extruderventilator naar het printbed wordt geleid voor koeling van de actieve bouw.	Spoelhouder	Een plastic onderdeel links van het printbed aan de binnenkant van het bouwoppervlak van uw Dremel 3D40. De filamentspoel is hierop bevestigd.
Extruder-opening	Een opening aan de bovenkant van de extruder waar het filament in wordt gevoerd voor het bouwen van objecten.	Spoeldeur	Een afneembare deur die de filamentspoel vastzet op de spoelhouder.
Extruderhendel	Een hendel aan de zijkant van de extruder waarmee de grijpkraag van de extrudertandwielmotor kan worden verlaagd.	Stappenummer	Een borstelloze DC-motor voor aandrijving van de geleiderollen en extrudertandwielen.
Extrudermond	Een mondstuk aan de onderkant van de extruder waardoor het verwarmde filament wordt geduwd voor het bouwen van objecten.	.STL-bestand	Een veelgebruikte bestandsindeling voor een groot scala aan 3D-modellen. Dit bestand wordt gemaakt in 3D-software van externe leveranciers, of kan worden gedownload via dremel3d.com.
Filament	Een draadachtige steng plastic materiaal.	Touchscreen	Kleurentouchscreen dat reageert op aanrakingen. Met dit scherm kunt u de werking van uw Dremel 3D40 en de bouwwerkingen volgen, en rechtstreeks opdrachten naar de Dremel 3D40 sturen zonder gebruik van een computer.
Filament-doorvoerbuis	Een plastic onderdeel dat het filament vanaf de filamentspoel geleidt via een opening in de buitenbehuizing van uw Dremel 3D40.	USB-stick	Een draagbare geheugenkaart die te gebruiken is op een groot aantal apparaten.
Sensor filament-blokering	Een sensor in de extruder die de printer doet pauzeren als filament niet langer op de juiste wijze wordt geëxtrudeerd.	WIFI	Een draadloze LAN-technologie waarmee elektronische apparaten kunnen communiceren.
Sensor "geen filament"	Een sensor in de extruderopening die uw printer doet pauzeren als tijdens een bouw filament oprakt.	X-asgeleiderol	Een set rollen aan beide kanten van de extruder waarmee de stappenummer de extruder naar de linker- of rechterkant van het bouwoppervlak kan bewegen.
Filamentspoel	Een cilindervormig onderdeel waar een lange steng filament omheen is gewikkeld voor opslag en gebruik.	Y-asgeleiderol	Een set rollen aan beide kanten van het bouwoppervlak waarmee de stappenummer de extruder naar de voor- of achterkant van het bouwoppervlak kan bewegen.
		Z-asgeleiderollen	Een set rollen aan de achterkant van het bouwoppervlak waarmee de stappenummer het printbed omlaag of omhoog kan bewegen.

AAN DE SLAG MET UW 3D40




- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Deksel | 15. Filamentdoorvoerbuis |
| 2. Extruder | 16. Extruderhendel |
| 3. Z-asgeleiderol | 17. Filamentgeleideklem |
| 4. Deur | 18. Extruderopening |
| 5. Grepes | 19. Extruderventilator |
| 6. USB A-poort | 20. Lintkabel |
| 7. Nivelleringsknoppen | 21. X-asgeleiderol |
| 8. Beugel printbed | 22. Nivelleringssensor |
| 9. Touchscreen | 23. Extrudermond |
| 10. Printbed | 24. Aan/uit-schakelaar |
| 11. Spoelhouder filament | 25. USB B-poort |
| 12. Filamentspoel | 26. Ethernet-poort |
| 13. Y-asgeleiderol | 27. Typeplaat |
| 14. Stappenmotor | 28. Stroomingang |



INTRODUCTIE

Welkom in de wereld van Dremel 3D. Het is ons streven u door het 3D-bouwproces te begeleiden en optimale werkmethoden met u te delen zodat u uw ideeën tot leven kunt brengen. In het 3D-bouwproces gaat het om experimenteren en volharding. Gelukkig staan de experts van Dremel altijd voor u klaar met online tips en live ondersteuning. U start uw succesvolle bouwprojecten door uw Dremel 3D40 te registreren op Dremel3d.com, waarmee u toegang krijgt tot hoogwaardige modellen en innovatieve projecten. Met Dremel kunt u uw eigen ideeën ten uitvoer brengen, ze in de perfecte bouwvorm gieten, en zo geheel eigen creaties maken.

INHOUD VAN DE VERPAKKING*




Dremel 3D40




Handleiding




Verkorte
gebruikershandleiding



Filamentspoel**



Voedingskabel




USB-kabel



Printbedtape



Objectgrijper



USB-stick




Extruderontstopper

* Aantallen kunnen per verpakking verschillen.


**Niet bewaren in een vochtige of hete omgeving.

UITPAKKEN


1. Plaats de doos op een tafel, snijd de tape door, en open de doos.
2. Verwijder het inlegstuk dat op de printer ligt.




3. Haal de 3D40 uit de doos en zet de printer op de tafel.
4. Open het deksel en verwijder het inlegstuk dat bovenop ligt.




5. Trek de bouwplaat aan beide zijden omhoog.



6. Open de deur en verwijder het middelste inlegstuk.



7. Verwijder het onderste inlegstuk.



Tip: Bewaar de verpakking om het apparaat eventueel te vervoeren en op te bergen.

TOUCHSCREEN

Gebruik van uw Dremel 3D40 zonder een computer is gemakkelijk met de geïntegreerde software en het full colour touchscreen.


Voordat u met de bouwwerkingen aan de slag gaat, laten we u eerst kennismaken met de indeling en opties van het touchscreenmenu.

A LET OP NEEM BIJ GEBRUIK VAN DE DREMEL 3D40 ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN ACHT. INDIEN U DIT NIET DOET, KAN BRAND, SCHADE AAN HET APPARAAT, MATERIEËLE SCHADE OF PERSOONLIJK LETSEL ONTSTAAN.




BOUWEN (BUILD)

Tik hierop om een 3D-model te selecteren en het bouwproces te starten. (Zie pagina 168 voor gedetailleerde bouwinstructies)




MENU BOUWEN (BUILD)

Tik op printer, USB-stick, of printrij (Print Queue) om de bestemming van uw bestand te kiezen.



MODELMENU

Tik op het gewenste model om dit te selecteren of gebruik pijlen om door de pagina's te bladeren om uw model te zoeken.



BESTANDSDTAILS

BOUWEN (BUILD) – Tik hierop om het bouwproces te beginnen.

WISSEN (DELETE) – Tik hierop om het modelbestand uit de opslaglocatie in de printer of de USB-stick te verwijderen.

KOPIE NR PRINTER (COPY TO PRINTER)

– Tik hierop vanuit de USB-stick om het modelbestand te kopiëren naar de opslaglocatie in de printer.




BOUWSTATUS

STOPPEN – Tik hierop om het huidige bouwproces te annuleren.


PAUZEREN/AFSPelen – Tik hierop om te pauzeren of het huidige bouwproces te hervatten. Tijdens een pauze kunt u de filamentknop gebruiken.

NIEUW FILAMENT (CHANGE FILAMENT) – Tik hierop om tijdens het huidige bouwproces meer filament toe te voegen of kleuren te wijzigen.



PRINTRIJMENU (PRINT QUEUE)

BOUWEN (BUILD) – Tik hierop om details van de eerstvolgende bouw te bekijken.
WISSEN (DELETE) – Tik hierop om de eerstvolgende bouw uit de rij te verwijderen.




DETAILS MODEL PRINTRIJ

BOUWEN (BUILD) – Tik hierop om het bouwproces te beginnen.
WISSEN (DELETE) – Tik hierop om het model uit de rij te verwijderen.


FILAMENT
Tik hierop om de verwarming in te schakelen en het proces voor het toevoegen van filament te starten. (Zie pagina 164 voor instructies over hoe u filament toevoegt)

NIVELL. (LEVEL)
Tik hierop om printbed te nivelleren. (Zie pagina 167 voor instructies over hoe het printbed wordt genivelleerd)





EXTRA (TOOLS)

Tik hierop om de volgende afzonderlijke functies en instellingen van de printer te gebruiken.



HULP (SERVICE)

Tik hierop om contactgegevens van de klantenservice te bekijken.



NETWERK (NETWORK)

Tik hierop om het netwerkmenu te openen om verbinding met wifi te maken of te verbreken en Proxy in te stellen.

VERBINDEN MET WIFI (CONNECT WIFI) – Tik hierop om verbinding te maken met wifi.



WIFI AFSLUITEN (DISCONNECT WIFI) – Tik hierop om wifi uit te schakelen.

PROXY INSTELLEN (SET PROXY) – Tik hierop om handmatige proxy in te stellen.




KALIBRER. (CALIBRATE)





Tik hierop om de extruder en het printbed in de nulpositie te zetten.



POSITIE (JOG MODE)

Tik hierop voor weergave van opties om de extruder en het printbed te verplaatsen langs de X-, Y- en Z-as.





INSTELL. (SETTINGS)

TAAL (LANGUAGE) – Tik hierop om een andere menultaal te kiezen.

DISPLAY – Tik hierop om de LED's van de kast of de sneltoetsen van het hoofdmenu aan te passen.

OFFSET Z-AS (Z-AXIS OFFSET) – Wordt gebruikt om tijdens assemblage de hoogte van de bouwplaats te kalibreren.

GELUIDEN (SOUNDS) – Tik hierop om de geluiden van de 3D40 in/uit te schakelen.

DEMO-MODUS (DEMO MODE) – Tik hierop om de demo-modus voor presentatieloeleinden in/uit te schakelen.

FABRIEKSDINSTELLING (FACTORY)

RESET – Tik hierop om alle informatie die is opgeslagen in de 3D40 te verwijderen en de fabrieksinstellingen te herstellen.

NIEUW TOKEN OPHALEN (GET NEW TOKEN)

– Tik hierop om het huidige token af te geven en een nieuw token op te halen wanneer er verbinding is met wifi of Ethernet.

CONTROLEEREN OP UPDATES (CHECK FOR UPDATES)


– Tik hierop om te controleren of er een nieuwe firmwareversie is wanneer er verbinding is met wifi of Ethernet.

VERWARM. (PREHEAT)

Tik hierop om automatisch te beginnen met voorverwarming van de extruder om te bouwen of overtollig materiaalafval te verwijderen.

AFVOEREN (PURGE) – Tik hierop zodra de extruder heet is om filament handmatig te extruderen.

STOPPEN/STARTEN – Tik hierop om te starten of stoppen met voorverwarmen.



OVER (ABOUT)

Tik hierop om 3D40-informatie te bekijken zoals de firmwareversie, gebruiksteller, printerstatus, MAC-adres, en token.

PICTOGRAMMEN TOUCHSCREEN



Geeft aan dat er een fout is zoals filament leeg of deur open.



Geeft aan dat er een Ethernet-verbinding is.



Geeft de sterkte van het wifi-signal aan en het symbool is blauw als er verbinding is met wifi.



Geeft aan dat de extruder koel is.



Geeft aan dat de extruder warm is.



Geeft aan dat de extruder heet is.



Geeft aan dat de printer aangesloten is op Spark 3D-printdiensten en dat deze opdrachten op afstand kan ontvangen.

EERSTE INSTELLINGEN


De eerste keer dat u uw Dremel 3D40 inschakelt, wordt u gevraagd om eerst het netwerk en de clouddiensten in te stellen en de printer te registreren. Na voltooiing van dit proces hebt u toegang tot functies zoals draadloos printen vanaf uw PC of Dremel3D mobiele app, printer delen onder uw vrienden en familie, berichtgeving over firmware-updates, en monitoring van de printerstatus.

OPMERKING: De Dremel3D mobiele app kan worden gedownload uit de app stores voor iOS of Android. De beschikbaarheid van de mobiele app is afhankelijk van uw regio.


1. Tik op Ja (Yes) om de eerste instellingen te voltooien wanneer het scherm u daarom vraagt. Als u deze instellingen wilt overslaan, kunt u altijd op een later moment het netwerk instellen en de printer registreren.




2. Nadat u Ja (Yes) hebt gekozen zal de 3D40 u automatisch verbinden met uw Ethernet (ga verder naar stap 5 bij een kabelverbinding met uw router) of zoeken naar beschikbare draadloze netwerken.




3. Kies uw draadloze netwerk met het touchscreen. Gebruik de pijlen om de lijst met beschikbare draadloze netwerken te doorlopen. Tik op Accepteren (Accept) wanneer de naam van uw draadloze netwerk wordt geaccentueerd.




4. Voer het wachtwoord van uw draadloze netwerk in en tik op Accepteren (Accept).



5. Tik op Ja (Yes) om uw 3D40 te registreren en schrijf het token op dat wordt weergegeven aan de onderzijde van het touchscreen. Dit token wordt gebruikt om uw 3D40 te koppelen aan uw Dremel3D.com-account.




6. Tik op Klaar (Done) om het proces van de eerste instellingen op uw printer te voltooien.



7. Ga naar Dremel3D.com of activeer de Dremel3D mobiele app en volg de aanwijzingen om de aanmaak van uw gebruikersprofiel en registratie van uw 3D40 te voltooien.

OVERZICHT PRINT STUDIO-SOFTWARE

Dremel 3D40 is compatibel met Autodesk Print Studio dat kan worden geïnstalleerd vanaf de bijgeleverde USB-stick of via een download vanaf www.dremel3d.com. Met Print Studio kunt u 3D-bestanden importeren, bewerken en bouwen. In het overzicht hieronder staan de belangrijkste bedieningselementen, en aanvullende ondersteuning is beschikbaar in het HELP-menu.



1. SETUP

Printers – Kies uw printertype
Instell. (Settings) – Kies uw materiaal en bouwresolutie

2. PRINT-WORKFLOW

Import – Modellen toevoegen aan de bouwplaats vanuit het bestandsmenu of via slepen en neerzetten
Layout – Modellen positioneren op de bouwplaats, op schaal brengen, en roteren
Repareren (Repair) – Automatische reparatie of handmatig modelherstel, afsnijden, vlak snijden, gaten dichten, en balanceren (handmatige opdrachten aanbevolen voor geavanceerde gebruikers)
Steunen (Supports) – Automatische of handmatige steunen maken voor onderdelen met overhang
Preview – Maken en bekijken van de paden die de extruder volgt tijdens het bouwen van uw onderdeel
Print / Export – Uw bouwobject via een USB-kabel rechtstreeks verzenden naar uw Idea Builder of via een USB-stick opslaan op uw computer

3. WEERGAVE (VIEW)

Standaardweergave (View Cube) – Kies de standaardpositie die u wilt bekijken
Objectenbrowser (Object Browser) – Een lijst bekijken van alle objecten op uw bouwplaats en automatische steunen in/uitschakelen

VOORBEREIDINGEN

A LET OP NEEM BIJ GEBRUIK VAN DE DREMEL 3D40 ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN ACHT. Indien u dit niet doet, kan brand, schade aan het apparaat, materiële schade of persoonlijk letsel ontstaan.


A LET OP RAAK DE EXTRUDERMOND NIET AAN TIJDENS GEBRUIK OF TOTDAT DE MOND IS AFGEKOELD TOT EEN TEMPERATUUR VAN 60°C (140°F). Aanraking van de extrudermond tijdens gebruik of voordat de mond na gebruik is afgekoeld, kan leiden tot persoonlijk letsel.

A LET OP GEBRUIK UITSLUITEND DREMEL-FILAMENT. Het gebruik van filament dat niet is goedgekeurd door Dremel, kan tot schade aan het apparaat en materiële schade leiden.


A LET OP TREK HET FILAMENT NIET NAAR BUITEN. Wanneer u dat wel doet raakt de extruder mogelijk beschadigd.

FILAMENT TOEVOEGEN

- Start het proces voor het toevoegen van filament door op het scherm op de knop "Filament" te tikken. De extruder beweegt zich naar de rechterhoek van het printgebied en de extrudermond wordt vervolgens opgewarmd.




- Nadat de beweging van de extruder is gestopt, open dan het deksel van de 3D40 om de toegang tot de extruder te vergemakkelijken.
- Als er bestaand filament aanwezig is, snij dit dan bij de extruderopening af en tik op de knop Volg. (Next) op het touchscreen.




- Verwijder de spoeldeur door deze linksom te draaien en verwijder een bestaande spool als deze aanwezig is. Zie afbeelding 1.


AFB. 1



AFB. 2




5. Voer het uiteinde van nieuw filament door de doorvoerbuis, plaats de spoel op de spoelhouder, plaats de spoeldeur terug door de vergrendelingstabs uit te lijnen en draai de deur rechtsom. Zie afbeelding 1.
Tik op "Volg." op het touchscreen.
6. Als u bestaand filament vervangt, zal de 3D40 bestaand filament automatisch afvoeren.
7. Wanneer het scherm Filament invoeren (Feed Filament) verschijnt, tik dan op Volg. (Next) op het touchscreen en geleid filament vanuit de doorvoerbuis tot in de extruderopening totdat de extruder het filament zelf doorvoert.
Zie afbeelding 2.



8. Het filament wordt vervolgens in de extruder getrokken en komt uit de hete extrudermond.
OPMERKING: Er zijn testobjecten op uw Dremel 3D40 gemaakt voordat het apparaat door de fabriek is vrijgegeven. Deze testobjecten zijn mogelijk gemaakt met filament van een andere kleur dan u gebruikt. Het kan dus zijn dat een kleine hoeveelheid van dit filament is achtergebleven in de extruder.

9. Als er nieuw filament uit de extrudermond komt, tik dan op Klaar (Done) op het touchscreen om het proces te voltooien, terug te gaan naar het hoofdmenu en de extruder te kalibreren. Verwijder overtollig filament zonder de hete extrudermond aan te raken. Wees hierbij voorzichtig. Verwijder, indien nodig, materiaalafval uit de extrudermond met behulp van een punttang.



LET OP LET EROP DAT DE EXTRUDERMOND NIET BESCHADIGD RAAKT TIJDENS HET VERWIJDEREN VAN MATERIAALAFVAL. DE DREMEL 3D40 FUNCTIEERT NIET GOED WANNEER DE EXTRUDERMOND IS BESCHADIGD; DEZE ZAL DAN MOETEN WORDEN VERVANGEN.

10. Sluit het deksel en de deur van de 3D40.

PRINTBED VOORBEREIDEN


A LET OP LAAT HET PRINTBED NIET VALLEN. DE GEHARDE GLASPLAAT KAN BREKEN EN PERSOONLIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

A LET OP VERWIJDER DE GEHARDE GLASPLAAT NIET VAN DE PLASTIC HOUDER. CONTACT MET DE RAND VAN DE GEHARDE GLASPLAAT KAN PERSOONLIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.


A LET OP CONTROLEER VÓÓR IEDERE BOUW OF HET PRINTBED IS AFGEDIKT MET DE DOOR DREMEL GESPECIFICEERDE PRINTBEDTAPE. HET GEBRUIK VAN VERKEERDE PRINTBEDTAPE LEIDT MOGELIJK TOT SCHADE AAN HET APPARAAT OF EEN OBJECT VAN INFERIEURE KWALITEIT.

1. Als het printbed al is geïnstalleerd, verwijdert u dit door de beugel aan de voorkant van het printbed samen te knijpen, waarna u het printbed van de ondergrond kunt tillen. Zie afbeelding 3.
2. Verwijder de hechtfolie van de printbedtape en leg de printbedtape op het printbed. Het beste resultaat krijgt u door de printbedtape eerst in het midden te plaatsen en dan naar buiten toe glad weg strijken om luchtbelletpjes te verwijderen. Zie afbeelding 4.
3. Installeer het printbed met de beugels.

AFB. 3



AFB. 4




PRINTBED NIVELLEREN


A LET OP RAAK DE EXTRUDERMOND VAN DE DREMEL 3D40 NIET AAN TIJDENS GEBRUIK OF TOTDAT DE MOND IS AFGEKOELD TOT EEN TEMPERATUUR VAN 60°C (140°F). AANRAKING VAN DE EXTRUDERMOND TIJDENS GEBRUIK OF VOORDAT DE MOND NA GEBRUIK IS AFGEKOELD, KAN LEIDEN TOT PERSOONLIJK LETSEL.

Het is van belang dat u het printbed iedere keer opnieuw nivelleert nadat u de printbedtape hebt vervangen of het printbed opnieuw hebt geïnstalleerd, zodat het printbed en de extrudermond zich op de juiste afstand van elkaar bevinden. Zorg dat er geen luchtbellen zitten tussen het printbed en de printbedtape. Als u het printbed niet juist nivelleert, of de luchtbellen niet verwijdert, kan de kwaliteit van de objecten worden aangetast.


1. Zorg ervoor dat u printbedtape op het printbed hebt geplaatst en er geen objecten aanwezig zijn. De consistentie van uw object wordt mogelijk nadrukkelijk beïnvloed als u de printbedtape pas na nivelleren op het printbed bevestigt.
2. Tik op Nivell. (Level) op het touchscreen van de 3D40.




3. De extruder en het printbed bewegen zich nu naar de juiste positie om het printbed op het juiste niveau te brengen. De 3D40 controleert eerst in het midden aan de achterzijde van het printbed of het is genivelleerd. De twee knoppen onder het printbed worden gebruikt om links en rechts het printbed omhoog en omlaag te brengen. De extruder bevat een sensor die detecteert of het bed genivelleerd is. Er is geen extra gereedschap nodig.
4. Het touchscreen geeft aan of het printbed te hoog of te laag staat. Als het printbed te hoog staat, stel dan met de betreffende knop de hoogte bij door de knop naar rechts te draaien totdat u een pieptoon hoort en het touchscreen aangeeft dat het klaar is om te verifiëren of het printbed genivelleerd is.



5. Als het printbed te laag staat, stel dan met de betreffende knop de hoogte bij door de knop naar links te draaien totdat u een pieptoon hoort en het touchscreen aangeeft dat het klaar is om te verifiëren of het printbed genivelleerd is.



6. Tik op Verif. (Verify) om het niveau van het printbed te controleren. Als verdere afstelling nodig is, dan geeft het touchscreen de richting aan. Als het niveau correct is, zal de extruder zich naar het volgende punt bewegen en kan het nivelleringsproces worden herhaald.



7. Herhaal stap 4 t/m 6 voor de tweede positie. Wanneer uw printbed volledig is genivelleerd, zal de extruder zich automatisch naar de kalibratiepositie begeven en het nivelleringsproces voltooiën.




USB-KABEL AANSLUITEN

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de 3D40 in de UIT-stand staat.
2. Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan op uw 3D40 en computer. Zie afbeelding 5.
3. Open de software.
4. Zet uw Dremel 3D40 aan met de aan/uit-schakelaar om uw computer te synchroniseren met de Dremel 3D40.


VERBINDING MAKEN MET ETHERNET

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar van de 3D40 in de UIT-stand staat.
2. Steek de Ethernet-kabel in uw 3D40. Zie afbeelding 6.
3. Zet uw Dremel 3D40 aan met de aan/uit-schakelaar. Een Ethernet-verbinding moet automatisch worden gedetecteerd. Tik op de knop Accepteren (Accept).

AFB. 5



AFB. 6



BOUWEN

LET OP

NEEM BIJ GEBRUIK VAN DE DREMEL 3D40 ALLE

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN ACHT. Indien u dit niet doet, kan brand, schade aan het apparaat, materiële schade of persoonlijk letsel ontstaan.

LET OP

STEEK TIJDENS GEBRUIK NOOIT UW HAND IN DE DREMEL 3D40.

Wanneer u de bewegende delen van de Dremel 3D40 aanraakt tijdens gebruik, kan dit een object van inferieure kwaliteit tot gevolg hebben, en leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.

OPMERKING: Er zijn testobjecten op uw Dremel 3D40 gemaakt voordat het apparaat door de fabriek is vrijgegeven. Deze testobjecten zijn mogelijk gemaakt met filament van een andere kleur dan u gebruikt. Het kan dus zijn dat een kleine hoeveelheid van dit filament is achtergebleven in de extruder. Bij het bouwen van uw eerste object kan het achtergebleven filament een andere kleur hebben dan het filament dat u hebt toegevoegd. U moet dan wachten tot het filament op de juiste kleur overgaat.

Er staan u diverse opties ter beschikking om met uw Dremel 3D40 objecten te bouwen:


- 1) Opslaglocatie in printer
- 2) USB-stick
- 3) Online printen
- 4) Computer

VOORDAT U BEGINT TE BOUWEN


- Zorg ervoor dat er voldoende filament is toegevoegd (zie pagina 164).
TIP: U kunt, voordat u met de bouw begint, vaststellen of u genoeg filament hebt toegevoegd om uw object te kunnen voltooien door de benodigde filamentlengte zoals getoond door Print Studio te vergelijken met de filamentlengte op de spool zoals aangegeven op de lengtemeter. Als filament in de 3D40 oprukt tijdens de bouw, wordt een pauze ingelast totdat meer filament is toegevoegd.
- Controleer of printbedtape is aangebracht en dat het printbed goed genivelleerd is.

BOUWEN VANUIT OPSLAGLOCATIE IN DE PRINTER

- Tik op Bouwen (Build) in het hoofdmenu.



- Tik op het printerpictogram in het bouwmenu.



- Tik op het modelbestand dat u wilt bouwen.
(Gebruik pijlen om door pagina's te bladeren)




- Tik op Bouwen (Build) in de modeldetailpagina om het bouwproces te starten.




- Uw 3D40 zal eerst de extruder en het printbed uitlijnen naar hun nulpositie. Vervolgens zal de nivelleringssensor het printbed licht aanraken om de uitlijning te voltooien. De extrudermond wordt vervolgens opgewarmd. Dit kan enkele minuten in beslag nemen. Zodra de juiste temperatuur is bereikt, wordt begonnen met het bouwen van uw model.
- Zodra uw object voltooid is, zal uw 3D40 de extruder en het printbed automatisch uitlijnen naar hun kalibratiepositie en de extrudermond afkoelen.
- Wacht totdat het touchscreen aangeeft dat de extruder is afgekoeld (cool) voordat u het object verwijdert. Raadpleeg verderop in deze handleiding de paragraaf "Object verwijderen van het printbed" voor instructies over hoe u een object van het printbed verwijdert.

BOUWEN VANAF USB-STICK


- Tik op Bouwen (Build) in het hoofdmenu.




- Tik op het USB-pictogram om de inhoud van de USB-stick te openen.




- Volg de stappen 3 t/m 7 onder "Bouwen vanuit opslaglocatie in de printer" om de bouw vanaf de USB-stick te voltooien.



- In het printrijmenu kunt u ervoor kiezen om het eerstvolgende model in de rij te bouwen (Build) of dit te wissen (Delete) en door te gaan naar het volgende model.




- Tik in de modeldetails op Bouwen (Build) om het bouwproces te starten of op Wissen (Delete) om het bestand te verwijderen.



BOUWEN VANUIT PRINTRIJ

Als uw 3D40 is geregistreerd en toegevoegd aan uw Dremel3D-profiel, kunt u bouwobjecten verzenden vanuit uw webbrowser via www.Dremel3D.com of met behulp van de Dremel3D mobiele app voor iOS of Android.

- Als op uw 3D40 het printrij-bericht (Print Queue) verschijnt, tik dan op Bouwen (Build) in het berichtvenster om de printrij te openen. Als u Weigeren (Decline) kiest, kunt u uw printrij later openen door op Bouwen (Build) en vervolgens Printrij (Print Queue) te klikken.



BOUWEN VANAF COMPUTER

De Dremel 3D40 is compatibel met Print Studio van Autodesk. Volg de instructies die met deze software zijn mee geleverd om een model te bouwen met uw computer.

DE BOUW VAN EEN OBJECT ANNULEREN OP DE 3D40


Als u de bouw van uw object tijdens het voorverwarmen of bouwen wilt annuleren, tik dan op Stoppen (Stop) op het touchscreen. Als u bevestigt met Ja (Yes), worden de extruder en het printbed naar hun kalibratiepositie verplaatst.

OBJECT VERWIJDEREN

OBJECT VERWIJDEREN VAN HET PRINTBED

AFB. 8

LET OP RAAK DE EXTRUDERMOND VAN DE DREMEL 3D40 NIET AAN TIJDENS GEBRUIK OF TOTDAT DE MOND IS AFGEKOOLD TOT EEN TEMPERATUUR VAN 60°C (140°F). Aanraking van de extrudermond tijdens gebruik of voordat de mond na gebruik is afgekoeld, kan leiden tot persoonlijk letsel.



Objectgrijper

LET OP DRAAG PERSOONLIJKE BESCHERMENDE UITRUSTING. Het gebruik van persoonlijke beschermende uitrusting, zoals hittebestendige handschoenen en veiligheidsbrillen, verlaagt het risico op persoonlijk letsel.

LET OP LET OP DE POSITIE VAN UW Lichaam wanneer u handgereedschap gebruikt om objecten van het printbed te verwijderen. Een verkeerde positie van uw lichaam kan tot persoonlijk letsel leiden wanneer het gereedschap uitschiet bij het verwijderen van een object van het printbed.

LET OP LAAT HET PRINTBED NIET VALLEN. De geharde glasplaat kan breken en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

LET OP DRAAI OF BIUG HET PRINTBED NIET ALS U OBJECTEN VERWIJDERT. De geharde glasplaat kan loskomen van de plastic houder en persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

LET OP VOORKOM DAT HET PRINTBED WORDT BEKRAST ALS OBJECTEN WORDEN VERWIJDERD. KRASSEN IN HET PRINTBED LEIDEN TOT INFERIEURE KWALITEIT VAN DE OBJECTEN.

1. Wacht tot de extruder is afgekoeld voordat u het object verwijdert.
2. Neem het printbed inclusief het object uit de printer.
3. Gebruik uw handen om het object van het printbed af te halen. Gebruik zo nodig voorzichtig de objectgrijper om het object van het printbed te verwijderen (afbeelding 8). Verwijder zo nodig de printbedtape van het printbed terwijl u het object van het printbed af haalt. Vervolgens kunt u de printbedtape van het object verwijderen.

STEUNEN VERWIJDEREN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Gebruik een puntang om steunen te verwijderen die zich binnen uw object bevinden of die moeilijk bereikbaar zijn.

ALGEMENE INSTRUCTIES


1. MAAK ALTIJD GEBRUIK VAN PRINTBEDTAPE.
2. Zorg ervoor dat vóór iedere bouwwerking dat het printbed goed geniveerdeerd is.
3. Zorg ervoor dat de spool stevig is gemonteerd en vrijelijk kan draaien.
4. Wanneer u de Dremel 3D40 voor de eerste keer in gebruik neemt, of wanneer u het filament hebt vervangen, moet u de Dremel 3D40 het materiaal laten extruderen tot het materiaal overeenkomt met de geïnstalleerde filamentkleur.
5. Het is van belang dat u blijft kijken terwijl de Dremel 3D40 begint met het bouwen van een object. Bij het begin van de bouwwerking treden over het algemeen de meeste problemen op. Dit is gelukkig ook het beste moment om het object te annuleren, het printbed te reinigen, en de bouwwerking opnieuw te starten. Blijf altijd in de buurt van de Dremel 3D40 tijdens het bouwen.
6. Het is van belang dat u de verpakking van de Dremel 3D40 bewaart zodat u het apparaat eventueel weer kunt inpakken om te vervoeren.
7. De omgeving waar de filamentspoel wordt opgeslagen mag niet vochtig of te warm zijn. We raden u aan de filamentspoel niet uit de luchtdichte verpakking te halen tot u de spool daadwerkelijk gaat gebruiken.
8. Ga voorzichtig te werk met de objectgrijper om schade aan het printbed of het object te voorkomen.
9. U kunt het object zo mogelijk het beste op het midden van het printbed plaatsen. Een optimale positie is van essentieel belang voor de kwaliteit van uw object. Zorg ervoor dat uw object zich op het printbed bevindt en gebruik de optimale positie voor uw bouwwerking.
10. Voor steile overhangende delen (hoek van minder dan 45 graden) raden we u aan steunen te gebruiken.
11. Verwijder altijd eerst het printbed voordat u het object verwijderd.
12. We adviseren objecten op lage snelheid te schuren om te voorkomen dat ze in een later stadium smelten.
13. De Print Studio-software toont de lengte van het filament dat voor elk object is vereist. Vergelijk deze met de lengte die wordt aangegeven op de meter van de spoellengte.
14. Volg de status van uw bouwobjecten met gebruik van de Dremel 3D mobiele app of Dremel3D.com-website.

ONDERHOUD

DE EXTRUDER ONTSTOPPEN

Gebruik de extruderontstopper om de extruder te reinigen en achtergebleven filament te verwijderen.

1. Wacht tot de extruder is opgewarmd voordat u de extruderontstopper in de opening van de extruder steekt (bovenkant).
2. Duw het opgehoopte filament tot het uit de extrudermond komt.




AFB. 9


FIRMWARE UPDATEN VIA HET NETWERK

Als uw 3D40 is geregistreerd en toegevoegd aan uw Dremel3D-profiel, kunt u de firmware rechtstreeks update vanuit het touchscreen. Firmware updaten:

- Tik op Extra (Tools), Instell. (Settings), Controleeren op updates (Check for Updates).



- Uw 3D40 controleert vervolgens of de nieuwste firmware is geïnstalleerd en vraagt u of een update wilt uitvoeren als dat nodig is.
- Accepteer de download en installeer de nieuwste firmware.



- De update is voltooid wanneer de 3D40 wordt opgestart en terugkeert naar het scherm Home.

FIRMWARE HANDMATIG UPDATEN

Als uw 3D40 niet verbonden is met een netwerk, kunt u firmware rechtstreeks update vanaf een USB-stick.

- Ga met uw webbrowser naar www.dremel3d.com/support en download het nieuwste 3D40-firmwarebestand.
- Voeg het 3D40-firmwarebestand toe aan een lege USB-stick die is geformatteerd met FAT32.
- Schakel uw 3D40 uit met de aan/uit-schakelaar.
- Steek de USB-stick in de USB-A-poort.
- Schakel uw 3D40 in, waarna deze de nieuwe firmware automatisch moet detecteren en installeren.
- Schakel uw 3D40 uit, verwijder de USB-stick en schakel de 3D40 weer in om de update te voltooien.

BEHUIZING REINIGEN

Reinig de behuizing van de Dremel 3D40 met een niet-pluizende doek. Verwijder eventueel achtergebleven materiaalafval van de behuizing.

Gebruik voor reiniging geen water, chemische producten of andere schoonmaakmiddelen. Anders kan de Dremel 3D40 beschadigd raken.

DE EXTRUDERMOND REINIGEN

LET OP
LET EROP DAT DE EXTRUDERMOND NIET BESCHADIGD RAAKT TIJDENS HET VERWIJDEREN VAN MATERIAALAFVAL. DE DREMEL 3D40 FUNCTIEERT NIET GOED WANNEER DE EXTRUDERMOND IS BESCHADIGD; DEZE ZAL DAN MOETEN WORDEN VERVANGEN.

LET OP
RAAK DE EXTRUDERMOND VAN DE DREMEL 3D40 NIET AAN TIJDENS GEBRUIK OF TOTDAT DE MOND IS AFGEKOELD TOT EEN TEMPERATUUR VAN 60°C (140°F). Aanraking van de extrudermond tijdens gebruik of voordat de mond na gebruik is afgekoeld, kan leiden tot persoonlijk letsel.

Verwijder eventueel achtergebleven plastic uit de extrudermond met een kleine puntang. Het kan nodig zijn om de extruder te verwarmen om hardnekig materiaalafval te verwijderen.

TOUCHSCREEN REINIGEN

Maak het touchscreen schoon met een zachte, niet-pluizende doek. Gebruik geen sputbussen voor het schoonmaken van het touchscreen.

ONDERHOUD EN SERVICE

Probleem	Orzaak	Oplossing
Onjuiste objectlocatie op het printbed.	De Dremel 3D40 is de exacte locatie van de extruder kwijt en kan zo geen bouwwerkingen uitvoeren.	Door de extruder naar de beginpositie terug te zetten, wordt de Dremel 3D40 opnieuw gekalibreerd. Annuleer uw object, verwijder het object van het printbed, zet de extruder terug in de beginpositie, en start de bouwwerking opnieuw.
De PLA wordt niet geëxtrudeerd of blijft niet aan het printbed kleven.	Dit kan gebeuren wanneer het printbed en de extruder ten opzichte van elkaar niet goed zijn genivelleerd.	Door het printbed te nivelleren, wordt de extruder uitgelijnd en bent u verzekerd van een goede objectkwaliteit. Annuleer uw object, verwijder het object van het printbed, nivelleer het printbed opnieuw, en start de bouwwerking opnieuw.
Tijdens gebruik loopt de Print Studio3D-software of de computer vast.	De software is soms minder slim dan u en loopt dan vast.	Sla zo mogelijk eventueel geopende bestanden op, en start de Print Studio-software of uw computer opnieuw op.
De Dremel 3D40 is vastgelopen voordat de bouwwerking van uw object is begonnen.	Mogelijk heeft de Dremel 3D40 tegenstrijdige opdrachten ontvangen.	Zet de aan/uit-schakelaar uit, wacht 30 seconden, en zet de aan/uit-schakelaar weer aan.
Steunmateriaal komt tijdens reiniging niet los, met als gevolg een inferiore kwaliteit van het gebouwde object.	De positie van het onderdeel is niet optimaal.	Stel de positie van het 3D-bestand in Print Studio opnieuw in om het steunmateriaal tot een minimum te beperken, of plaats het steunmateriaal op een minder kritieke plek.
Het gebouwde object is één grote brij.	Een laag van uw object heeft zich niet goed vastgehecht; het model is opgeslagen met een te klein oppervlak dat contact maakt met het printbed, of het object heeft tijdens de bouw boven het printbed gezweefd zonder dat een steun was geselecteerd.	Gebruik de preview-functie in Print Studio om de eerste laaghoogte en -positie te controleren. Gebruik voor de bouw zo nodig steunen.
Het object is slechts gedeeltelijk gebouwd.	Het filament is halverwege opgeraakt. Het filament heeft de extruder verstopt tijdens het bouwen.	Vervang het filament en ga verder met bouwen. Zie "Er komt geen filament uit de extruder".
Er komt geen filament uit de extruder.	De extruder is verstopt.	Neem contact op met de klantenservice.
De extruder gaat niet terug naar de beginpositie.		Neem contact op met de klantenservice.
De plastic lagen van steile overhangende delen zijn draderig of gerafeld.	De overhangende delen bevinden zich te ver van elkaar af, of zijn te steil (hoek van <45 graden).	Gebruik steunen voor de bouw.
De 3D40 vindt mijn wifi-netwerk niet.	De printer staat te ver van de draadloze router.	Plaats de 3D40 dichter bij uw router. Maak verbinding met het netwerk via Ethernet.
De 3D40 maakt geen verbinding met mijn netwerk.	De printer staat te ver van de draadloze router. Wachtwoord van netwerk is onjuist.	Plaats de 3D40 dichter bij uw router. Voer uw wachtwoord opnieuw in of controleer uw wachtwoord bij de netwerkbeheerder.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De 3D40 haalt geen token op.	Wachtwoord van netwerk is onjuist.	Voer uw wachtwoord opnieuw in of controleer uw wachtwoord bij de netwerkbeheerder.
	Het netwerk heeft een firewall.	Voer de proxygegevens van het netwerk in.
Mobiele App maakt geen verbinding met 3D40 of toont "printer offline".	De 3D40 heeft geen verbinding met het netwerk.	Controleer de netwerkinstellingen van de 3D40 en probeer opnieuw verbinding te maken.
Token ongeldig.	Controleer het huidige 3D40-token via Extra/Over (Tools/About) en probeer het opnieuw.	Gebruik Nieuw token ophalen (Get new token) om een nieuw token te genereren en probeer opnieuw verbinding te maken. Let op: hierdoor zullen gebruikers worden verwijderd die uw printer delen.
Er werd niet begonnen met de bouw na verzending via het netwerk.	Het filament is halverwege opgeraakt. Deuren open.	Voeg filament toe en ga verder met bouwen. De deuren moeten gesloten zijn om via het netwerk met de bouw van een object te starten. Bouw verder vanuit de printrij (print queue).
	Het model werd al gebouwd	Het printbed moet leeg zijn om via uw netwerk te kunnen beginnen met de bouw van een object. Maak het printbed leeg en begin te bouwen vanuit de printrij (print queue).

BEPERKTE DREMEL®-GARANTIE VOOR CONSUMENTEN

Op dit product van DREMEL is garantie van toepassing conform de specifieke wettelijke/landelijke voorchriften; schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Indien het product niet aan de bepalingen van de schriftelijke garantie voldoet, gaat u als volgt te werk:

1. Retourneer het product NIET naar de plaats van aankoop.
2. Neem contact op met onze klantenservice via www.dremel.com voor nadere instructies.

AFDANKEN

Het apparaat, de accessoires en verpakking moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

ALLEEN VOOR LANDEN IN DE EU



Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de vertaling hiervan naar nationaal recht moeten aangedreven gereedschappen die niet langer bruikbaar zijn, apart worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

CONTACT OPNEMEN MET DREMEL

Ga naar www.dremel.com voor meer informatie over het Dremel-productassortiment, ondersteuning en de hotline.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda.

GENERELLE SIKKERHEDSAVARSLER



ADVARSEL LÆS ALLE
INSTRUKTIONER I
DENNE VEJLEDNING OG BLIV FORTROLIG
MED DREMEL 3D40 FØR OPSÆTNING OG
BRUG. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF
ADVARSLER OG INSTRUKTIONER KAN FØRE TIL
BRAND, BESKADIGELSE AF UDSTYR, MATERIEL
SKADE ELLER PERSONSKADE. GEM ALLE
ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG
BRUG.

SIKKERHED PÅ ARBEJDSOMRÅDET

- Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt. Uorden og dårligt beslyste arbejdsområder øger fare for uheld.
- Brug ikke Dremel 3D40 i eksplasive omgivelser, hvor der er bændbare væsker, gasser eller støv. Dremel 3D40 skaber høje temperaturer, der eventuelt antændere støv eller damp.
- Opbevar 3D40'ere, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn og andre uøvede personer. Der kan ske skader i hænderne på uøvede brugere.

ELEKTRISK SIKKERHED

- Brug altid Dremel 3D40 med en ordentlig jordforbindelse. Lad være med at ændre på Dremel 3D40 stikket. Dårlig jordforbindelse og ændrede stik øger risikoen for elektrisk stød.
- Lad være med at bruge Dremel 3D40 i fugtige eller våde omgivelser. Udsæt ikke Dremel 3D40 for regn. Tilstedeværelsen af fugt øger risikoen for elektrisk stød.
- Kablet må ikke misbruges. Brug aldrig kablet til at trække i eller afkoble Dremel 3D40. Beskyt kabet mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindeler, der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede kabler øger risikoen for elektrisk stød.
- Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for overspænding fra lyn, der kan resultere i et elektrisk stød.
- I nødstilfælde skal Dremel 3D40 tages ud af stikkontakten.

PERSONLIG SIKKERHED

- Vær opmærksom, hold øje med gøremålet, og brug sund fornuft, når der arbejdes med Dremel 3D40. Brug ikke Dremel 3D40, hvis du er træt eller påvirket af euforiserende stoffer, alkohol eller medicin. Få sekunders opmærksomhed ved brug af Dremel 3D40 kan føre til personskader.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brugen af beskyttelsesudstyr, såsom varmefaste handsker og sikkerhedsbriller vil mindske risikoen for personskader.
- Brug egnet arbejdstøj. Undgå at bære løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.

DREMEL 3D40 – BRUG OG PLEJE

- Før hver brug skal Dremel 3D40 kontrolleres for fejljustering eller fastkøren af bevægelige dele, brud på dele og enhver anden tilstand, der kan påvirke Dremel 3D40's drift. Hvis der er mistanke om skade, så få Dremel 3D40 repareret af et autoriseret Dremel servicecenter før brug. Brug af Dremel 3D40, når den er beskadiget, kan resultere i dårlig kvalitet af den genstand, der skal laves, yderligere skade på udstyr, materiel skade eller personskade.
- Rør ikke ved ekstruderspidsen, mens Dremel 3D40 kører, eller vent til den er kølet ned til mindst 60°C (140°F). Kontakt med ekstruderspidsen under eller efter drift for spidsen er afkølet, kan føre til personskade.
- Opsæt Dremel 3D40 et godt ventilert sted. Sørg for mindst 8 tommer uhindret plads omkring Dremel 3D40. Dremel 3D40 smelter plastik under opbygning. Plastikdunster, der flygtiggøres, når Dremel 3D40 kører, kan irritere øjne og luftveje. Placering af Dremel 3D40 tæt på omkringliggende genstande forhindrer ordentlig ventilation.
- Lad være med at gøre ind i Dremel 3D40, mens den kører. Kontakt med Dremel 3D40 dele i bevægelse under drift kan resultere i dårlig byggekvalitet, beskadigelse af udstyr eller personskade.
- Lad ikke Dremel 3D40 være uden opsyn under drift. Brug af Dremel 3D40 af personer, der er uvante med disse advarsler og instruktioner, kan resultere i skade på udstyret eller materiel skade og personskade.
- Brug kun DREMEL PLA filament. Anvendelse af filament, der ikke er godkendt af Dremel, kan resultere i skader på udstyr og materielle skader.
- Sørg for, at små genstande, der er dannet af Dremel 3D40, ikke er tilgængelige for små børn. Små genstande udgør en potentiel kvælningsfare for små børn.
- Lad være med at lave ulovlige eller upassende genstande ved brug af Dremel 3D40.
- Brug ikke Dremel 3D40 til at skabe genstande, der beregnet til brug sammen med stearinlys, flydende brændstoffer og andre varmekilder. Plastik kan smelte, når den udsættes for ild eller andre varmekilder. En sådan brug af genstande, der er lavet med en Dremel 3D40, kan medføre brand, skade på ejendom og personskader.
- Brug ikke Dremel 3D40 til at lave genstande, der er beregnet til fødevarer eller drikkebrug, såsom forberedelse, dekorations, opbevaring eller konsumering. En sådan brug af genstande, der er lavet med en Dremel 3D40, kan medføre sygdom eller personskader.
- Brug ikke Dremel 3D40 til at skabe genstande, der beregnet til brug sammen med elektriske komponenter eller elektriske komponenters kabinetter. PLA plast eigner sig ikke til elektriske anvendelser. En sådan brug af genstande, der er lavet med en Dremel 3D40, kan medføre skade på ejendom og personskader.
- Lad være med at komme plastikgenstande i eller omkring munden. PLA plast er ikke egnet til tilberedning af mad eller drikke og grej til fødevarer. En sådan brug af genstande, der er lavet med en Dremel 3D40, kan medføre sygdom eller personskader.
- Brug ikke Dremel 3D40 til at lave genstande, der beregnet til kemisk opbevaring. PLA plast eigner sig ikke til kemisk opbevaring. En

sådan brug af genstande, der er lavet med en Dremel 3D40, kan medføre skade på ejendom og personskader.

- n. **Der må ikke ændres på Dremel 3D40 eller ændres på fabriksindstillingerne. Ændringer kan resultere i skader på udstyr og materiel skade og personskader.**
- o. **Udsæt ikke Dremel 3D40 for temperaturer på over 70°C (158°F). Dremel 3D40 kan blive beskadiget. Dremel 3D40 er beregnet til drift ved temperaturer mellem 16-29°C (60-85°F).**
- p. **Undlad at flytte rundt på eller støde til Dremel 3D40 eller ekstruderen under driften. Genstanden kan blive bygget forkert.**
- q. **Der må ikke ændres farve på filamentet eller spole under opbygning. Det vil annullere genstanden og kan beskadige ekstruderen.**
- r. **Træk ikke filament ud, før der er en instruktion fra den berøringsfølsomme skærm. Gøres det, kan ekstruderen tage skade.**
- s. **Vær ekstra forsigtig med ikke at beskadige ekstruderspidsen, når der ryddes rester væk. Dremel 3D40 vil ikke fungere korrekt med beskadiget ekstruderspids og der skal en udskiftning til.**
- t. **Før hver bygning skal der sørges for, at byggeplatafformen er dækket med Dremel byggetape. Brug af forkert byggetape kan resultere i beskadigelse af udstyret og dårlig byggekvalitet af genstanden.**
- u. **Vær opmærksom på din kropsposition, når du bruger håndværktøj til at fjerne genstanden fra byggeplatafformen. Pludseligt smut med værktøjet og forkert kropsstilling under fjernelse af genstanden fra byggeplatafformen kan føre til personskade.**
- v. **Undgå at ridse byggeplatafformen, når der fjernes genstanden. Ridser i byggeplatafformen vil føre til forkert dannelse af genstanden.**
- w. **Tab ikke byggeplatafformen. En hærdet glasplade kan bryste og medføre personskade.**
- x. **Fjern ikke den hærdede glasplade fra plastikholderen. Kontakt med kanten på en hærdet glasplade kan medføre personskade.**
- y. **Undgå at vride eller bøje byggeplatafformen, mens der fjernes genstanden. En hærdet glasplade kan blive adskilt fra plastikholderen og medføre personskade.**
- z. **Dremel er ikke ansvarlig for den strukturelle integritet eller nutten af de genstande, der laves ved hjælp af Dremel 3D40. Strukturelle modeller, der er lavet af uerfarne designere, kan medføre skade på ejendom og personskader.**

SERVICE

- a. **Træk altid Dremel 3D40 ud af stikkontakten, før der udføres nogen som helst serviceprocedurer. I modsat fald kan det føre til personskade og beskadigelse af udstyret.**
- b. **Lad kun Dremel 3D40 blive serviceret af et autoriseret Dremel servicecenter, der kun bruger Dremel reservedele. Det vil sikre opretholdelse af korrekt drift og sikkerhed ved Dremel 3D40.**
- c. **Brug kun materialer og komponenter, der er godkendte af Dremel. Brug af andre objektmaterialeller 3D-objekter end DREMEL® godkendte objektmaterialeller ægte DREMEL® komponenter kan ugyldiggøre garantien.**

INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle sikkerhedsadvarsler	176
Indholdsfortegnelse	177
Anvendte symboler	178
Information om intellektuel ejendomsret	178
Dremel fjern- og mobilservices	178
Funktionsbeskrivelse og specifikationer	178
3D40 ressourcer	179
Ordliste over terminologi	180
Lær din 3D40 at kende	181
Introduktion	183
Sættets indhold*	183
Berøringsfølsom skærm	185
Ikoner på berøringsfølsom skærm	190
Indledende opsætning	191
Oversigt over Print Studio softwaren	192
Gør klar til at bygge	193
Bygning [Building]	197
Udtagning af genstanden [Removing]	
Your Object]	200
Gode råd	201
Vedligeholdelse	201
Vedligeholdelse og service	203
Dremel® Forbrugerbegrænset garanti	204



ANVENDTE SYMBOLER

Symbol	Navn	Betegnelse/ forklaring
	Advarsels-symbool	Advarer brugeren om advarselsmeddelelser
	Læs manualsymbol	Varskoer brugeren om at læse manualet

ADVARSEL DETTE ER ET KLASSE A
PRODUKT. I HJEMLIGE
OMGIVELSER KAN DETTE PRODUKT FORÅRSAGE
RADIOINTERFERENS, I HVILKET TILFÆLDE
BRUGEREN KAN VÆRE NØDT TIL AT TRÆFFE
PASSENDE FORANSTALTNINGER.

INFORMATION OM INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Dremel 3D40 er beregnet til udskrivningsgenstande i 3D fra digitale filer, du opretter eller ejer, eller har ret til at udskrive med Dremel 3D40. Når der laves genstand med Dremel 3D4, er det dit ansvar at sikre, at du ikke krænker tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller overtræder gældende love eller regler, såsom amerikanske eller udenlandske love om intellektuel ejendomsret. Dremel 3D40 må ikke bruges til at lave genstande, der er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende tredjepart uden en sådan tredjeparts tilladelse. Brug af Dremel 3D40 til at lave noget som helst af følgende, kan kræve tilladelse fra tredjepart: at lave en kopi eller faksimile (i sin helhed eller delvist) af en hvilken som helst genstand, der ikke er skabt af dig, at lave en genstand fra en digital fil, du ikke ejer, eller at lave en egenstand fra en scanning af et fysisk objekt, som du ikke har skabt. Det er dit ansvar at få fat på en sådan tilladelse. I visse tilfælde er du muligvis ikke i stand til at opnå en sådan tilladelse. Hvis der ikke kan opnås en sådan tilladelse, bør du ikke 3D-printe en sådan genstand, eller du gør det på egen risiko. Du må ikke modificere, udføre reverse engineering, dekomponere eller demontere Dremel 3D40 eller dens software eller firmware, undtagen som tilladt i henhold til gældende lov. Hvis du bruger Dremel 3D40 på en anden måde end den, der er anbefalet og beskrevet i disse drifts/sikkerhedsanvisninger, så er det på egen risiko. Brug af Dremel 3D40 til lave genstande, der krænker intellektuelle rettigheder, der ejes af tredjeparter, kan medføre civil- eller strafferetlig forfølgning og sanktioner, hvilket kan medføre ansvar for finansielle skade, give bøder eller fængsel.

DREMEL FJERN- OG MOBILSERVICES

Dremel fjern- og mobilservices giver information og yder services hvad angår dine Dremel 3D-produkter. Den type information, der kommer fra Dremel fjern- og mobilservices, kan ændres fra tid til anden. Al produktinformation og services afgives i en praktisk form, "Som den er" og "Som den er tilgængelig".

BEMÆRK: Fjernbelæringens og de mobile tjenesters tilgængelighed kan afhænge af din region.

Dremel garanterer ikke, at informationer eller services vil være tilgængelige, akkurate eller pålidelige, eller at produktinformation eller services vil betyde sikkerhed i dit hjem. Du bruger al produktinformation, alle services og produkter efter eget valg og risiko. Produktinformation og services er ikke tænkt som erstatning for den direkte måde at indhente information på.

En netværksforbindelse kræver et adgangspunkt og en internetforbindelse med høj hastighed. Der kan forekomme gebyrer fra internetserviceprovideren.

Mobil printing kræver en kompatibel mobilenhed og et dataabonnement. Der kan forekomme gebyrer fra teleoperatøren.

FUNKTIONSBEKRIVELSE OG SPECIFIKATIONER

BYGNING

Ekstruder: Enkelt ekstrudering

Ekstrudertemperatur: Op til 230°C (397°F)
Driftsinterface: 3,5" berøringsfølsom IPS skærm med fuld farve

Maksimal byggevolume: 10" x 6" x 6,7" (255mm x 155mm x 170mm)

Lagtynkelse: 4 mill | 0,004 tommer 100 mikron | 0,10 mm

Filamentfarver: Se Dremel3D.com for farvevalg

Internet lager: 4GB

Eksternt lager: USB-flashdrev

VÆGT & DIMENSIONER

Vægt (uden spole): 16 kg (35 lbs)

Dimensioner: 20,25" x 16" x 15,9" (515mm x 406mm x 394mm)

FILAMENT

Virker KUN med Dremel 1,75 mm filament

FILAMENTOPBEVARING

Alle polymerer nedbrydes med tiden. Pak ikke filamentet ud før det skal bruges. Filament bør opbevares ved stuetemperatur: 16-29° C (60-85° F) og under tørre forhold.

SOFTWARE

Dremel 3D40 leveres med gratis Dremel Print Studio software til Windows og Mac OSX. Denne applikation konverterer dine digitale 3D filer til bygbare filer.



UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER

- Apple® Mac® OS® X v10.9 eller senere (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7, SP1

MINIMUM SYSTEMSPECifikATIONER

- CPU: 64-bit processor (32-bit understøttes ikke)
- Hukommelse: 3 GB RAM (4 GB eller mere anbefales)
- Diskplads: ~ 2 GB ledig diskplads til installation
- Skærmkort: 1.024 MB DDR RAM eller mere. Microsoft® Direct3D® 11 egnede grafikkort eller højere
- Pegeenhed: Mus med tre knapper

KRAV TIL DET ELEKTRISKE



3D40 nominelt input: 100-240V, 47-60Hz, 0,8A-1,8 A

DRIFTSMiljØ

Rumtemperatur: 16-29° C (60 - 85° F)

Arbejdsmrådets niveau

Plant arbejdsmåde




3D40 RESSOURCER

Ressource	Beskrivelse	Sted
Quick start guide	Giver illustreret gennemgang af hvordan man pakker 3D40 ud og begynder at bygge med det samme.	Der er en trykt udgave af Quick start guiden i den retkantulære karton med komponenter. Den er også tilgængelig på www.dremel3d.com
Dremel 3D hjemmeside	Kommer med den nyeste 3D40 software, produktinformation, kundesupport, og 3D-model- og projekt-downloads.	www.dremel3d.com
Dremel 3D kundesupport	Kontakt Dremel for produktsupport, vedligeholdelse og service.	www.dremel3d.com
Print Studio software	Gør det muligt at upload, redigere og bygge 3D-filer.	Installeret fra www.dremel3d.com eller fra det USB-flashdrev, der følger med Dremel 3D40.



ORDLISTER OVER TERMINOLOGI

Term	Definition
Byggeplatform	Den flade overflade, der bruges af Dremel 3D40 til at bygge genstande.
Byggeplatforms-klips	Den klips, der er anbragt på forsiden af byggeplatformens fundament, der bruges til at holde byggeplatformen på plads.
Byggetape	Selvklæbende tape, der forbedrer konsistensen på genstanden og hjælper med dem med at holde fast på byggepladens overflade.
Byggemængde	Den tredimensionelle (3D) mængde plads en genstand har brug for, når først den er færdig. Din Dremel 3D40 har et maksimalt byggevolumen, hvilket betyder, at der ikke kan bygges genstande med et større byggevolumen, medmindre de skaleres eller brydes ned til delgenstande.
Dør	Din Dremel 3D40 har en dør, der er placeret på frontpanelet. Dette muliggør nem adgang til byggeplatformen, ekstruderen, filamentet og dine genstande. Denne dør er lavet af gennemsigtigt materiale, så du kan overvåge status for dine genstande og samtidigt holde byggemiljøet stabilt.
Ethernet-port	En netværksteknologi, der er kablet lokalt, og som tillader kommunikation mellem elektroniske enheder.
Ekstruder	En montage, der anvender redskaber til at trække filament gennem ekstruderindtaget, opvarme filamentet til byggetemperatur, og skubbe det opvarmede filament ud af ekstruderspidsen.
Ekstruder-ventilator	En ventilator til afkøling af ekstruderenes ydermontage og gearmotoren.
Ekstruderventilatorregulering	Et plastikstykke, der leder luft fra ekstruderventilatoren på byggeplatformen for at hjælpe med til at afkøle det aktive byg.
Ekstruderindtag	En åbning placeret ved ekstruderfoden, hvor filamentet indsættes for at bygge.
Ekstruderhåndtag	Et håndtag, der er placeret på siden af ekstruderen og som bruges til at løsne ekstrudergearmotorens greb.
Ekstruderspids	En dyse placeret i bunden af ekstruderen, hvor opvarmet filament tvinges ud til bygning.
Filament	En trældignende plastmaterialestreng.
Filament-styrerør	Et plastikstykke, der styrer filament fra filamentspolen gennem en passage i det ydre hus på Dremel 3D40.
Sensor til filamentprop	En sensor i ekstruderen, der sætter printeren på pause, hvis filamentet holder op med at ekstrudere korrekt.
Sensor til filament løbet tør	En sensor i ekstruderindtaget, der sætter printeren på pause, hvis den løber tør for filament under et byg.
Filamentspole	Et cylindrisk stykke, på hvilken der er opviklet en lang filamentstreng til opbevaring og kontinuerlig brug.
.G3Drem/.G4Drem	Et bygbart filformat, der er kompatibelt med din Dremel 3D40.
Nivellerings-knapper	Knapper placeret under byggeplatformens fundament, der bruges til at skabe korrekt afstand mellem ekstruderspidsen og byggeplatformen.
Niveausensor	En sensor, der registrerer højden på byggeplatformen og hjælper med en korrekt nivellering.
Låg	Dremel 3D40 har et drejeligt låg på toppen. Dette muliggør bedre adgang til byggeplatformen, ekstruderen, filamentet og genstandene, når det er nødvendigt.
Spidstang	Almindeligt stykke værktøj, der anvendes til at holde på små genstande og til at få fat i overskydende materiale, der kan være varmt at røre direkte.
OBJ-fil	Et almindeligt, digitalt filformat, der bruges i en bred vifte af 3D-model software. Denne fil er oprettet med 3. parts 3D-software eller kan downloades fra Dremel3D.com.
Værktøj til fjernelse af genstand	Et stykke værktøj, der bruges til at adskille genstande fra byggeplatformen.
PLA.	En bioplast, der er udvundet af vedvarende ressourcer såsom majstivelse
Spoleholder	Et plastikstykke placeret til venstre for byggeplatformen inde i byggeområdet på Dremel 3D40, og det er designet til at holde filamentspolen.
Spoledør	En aftagelig dør, som læser filamentspolen til spoleholderen.
Steppermotor	En børsteløs DC elmotor til at drive styreskinneerne og ekstrudergearene.
.STL-fil	Et almindeligt, digitalt filformat, der bruges i en bred vifte af 3D-model software. Denne fil er oprettet med 3. parts 3D-software eller kan downloades fra Dremel3D.com.
Berøringsfølsom skærm	Fuld farvedisplay, der aktiveres ved berøring. Det muliggør overvågning af Dremel 3D40 og genstanden og giver samtidigt kommandoer direkte til Dremel 3D40 uden brug af computer.
USB-flashdrev	Et bærbart hukommelseskort, der bruges i en bred vifte af enheder.
WIFI	En lokal, trådløs netværksteknologi, som tillader kommunikation mellem elektroniske enheder.
X-aksens styreskinne	Et sæt skinne på hver side af ekstruderen, der gør det muligt for steppermotoren at bevæge ekstruderen til forsiden eller bagsiden af byggeområdet.
Y-aksens styreskinne	Et sæt skinne på hver side af byggeområdet, der gør det muligt for steppermotoren at bevæge ekstruderen til forsiden eller bagsiden af byggeområdet.
Z-aksens styreskinne	Et sæt skinne placeret på bagsiden af byggeområdet, der gør det muligt for en stepmotor til at bevæge byggeplatformen op eller ned.

LÆR DIN 3D40 AT KENDE




- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Låg | 15. Filamentstyrerør |
| 2. Ekstruder | 16. Ekstruderhåndtag |
| 3. Z-aksens styreskinne | 17. Filamentstyreklips |
| 4. Dør | 18. Ekstruderindtag |
| 5. Gribehåndtag | 19. Ekstruderventilator |
| 6. USB A-port | 20. Fladkabel |
| 7. Nivelleringsknapper | 21. X-aksens styreskinne |
| 8. Byggeplatformsklipper | 22. Niveausensor |
| 9. Berøringsfølsom skærm | 23. Ekstruderspids |
| 10. Byggeplatform | 24. Afbryder |
| 11. Filamentspoleholder | 25. USB B-port |
| 12. Filamentspole | 26. Ethernet-port |
| 13. Y-aksens styreskinne | 27. Typeskilt |
| 14. Steppermotor | 28. Strømmindtag |



INTRODUKTION

Velkommen til Dremel 3Ds verden. Det er vores mission at vejlede dig gennem 3D byggeprocessen og udveksle bedste praksis til at bringe dine ideer til live. 3D bygning er en proces, der kommer til at involvere eksperimenter og vedholdenhed. Til alt held er der Dremel eksperter for at gøre dit arbejde lettere med online tips og live support. Giv din succes en kick-start ved at registrere din Dremel 3D40 på Dremel3D.com, hvilket giver dig adgang til hundredvis af modeller i høj kvalitet og innovative projekter. Med Dremel kan du bygge videre på dine egne ideer, bygge dem bedre og gøre dem til dine.

SÆTTETS INDHOLD*




Dremel 3D40




Instruktionsmanual




Quick start guide



Filament Spool**



Strømkabel




USB-kabel




Byggetape



Værktøj til fjernelse af genstand



USB-flashdrev




Afrensningsværktøj

* Mængderne kan variere alt efter sæt.


**Opbevares ikke i fugtige eller varme omgivelser.

UDPAKNING


1. Sæt kassen på bordet, klip tapen over, og luk op.
2. Fjern indlægget i toppen.




3. Tag 3D40 ud og sæt den på bordet.
4. Åbn låget og fjern indlægget i toppen.




5. Hæv byggepladen ved at løfte den fra begge sider.



6. Åbn døren og fjern indlægget i midten.



7. Fjern indlægget i bunden.




Tip: Gem emballagen til fremtidig transport og opbevaring.

BERØRINGSFØLSOM SKÆRM

Brug af Dremel 3D40 uden computer er nemt med den indbyggede software og den berøringsfølsomme skærm med fuld farve.


Før du bygger en model, vil vi gerne gøre dig fortrolig med menustruktur og muligheder på den berøringsfølsomme skærm.

ADVARSEL OVERHOLD ALLE GIVNE ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER, NÅR DREMEL 3D40 BRUGES. MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN FØRE TIL BRAND, BESKADIGELSE AF UDSTYR, MATERIEL SKADE ELLER PERSONSKADE.




BYG

Tryk for at vælge en 3D-model og påbegynde byggeprocessen. (Se side 197 for detaljerede byggeinstruktioner)




BYGGEMENU

Tryk på printer [Printer], USB-flashdrev [USB Flash Drive], eller printerkø [Print Queue] for at vælge destinationen for den ønskede fil.



MODELMENU

Tryk for at vælge den ønskede model eller brug pilene til at scroll gennem siderne for at finde din model.




FILDETALJER

BYG [BUILD] – Tryk for at påbegynde byggeprocessen.
SLET [DELETE] – Tryk for at fjerne en modelfil fra printerhukommelsen eller USB-flashdrevet.
KOPIÉR TIL PRINTER [COPY TO PRINTER] – Fra USB-flashdrevet trykkes der for at kopiere modelfilen til printerhukommelsen.



BYGGESTATUS [BUILD STATUS]


STOP [STOP] – Tryk for at annullere den igangværende byggeproces.
PAUSE/GENOPTAG [PAUSE/PLAY] – Tryk for at sætte den igangværende byggeproces på pause eller genoptage den. Pause vil gøre det muligt at få adgang til knappen filament.
SKIFT FILAMENT [CHANGE FILAMENT] – Tryk for at skifte filament under den igangværende byggeproces eller tilføje mere filament eller skifte farver.



MENUEN PRINTKØ [PRINT QUEUE MENU]

BYG [BUILD] – Tryk for at se detaljer om næste byg.

SLET [DELETE] – Tryk for at fjerne næste byg fra køen.



PRINTKØ, MODELDETALJER

BYG [BUILD] – Tryk for at påbegynde byggeprocessen.

SLET [DELETE] – Tryk for at fjerne modelfilen fra køen.

DREMEL® 3D IDEA BUILDER

BUILD FILAMENT LEVEL

TOOLS

CUT FILAMENT

TEMP

NEXT HOME

FILAMENT [FILAMENT]

Tryk for at påbegynde opvarming og processen påfyldning/skift af filament. (Se side 193 for instruktioner om processen påfyldning/skift af filament)

DREMEL® 3D IDEA BUILDER

BUILD FILAMENT LEVEL

TOOLS


BUILD PLATFORM IS TOO HIGH

TURN RIGHT TO LOWER

BACK HOME

NIVEAU [LEVEL]

Tryk for at påbegynde byggeplatformens nivelleringsproces. (Se side 196 for instruktioner om nivellering af byggeplatformen)




VÆRKTØJER [TOOLS]

Tryk for at få adgang til følgende, individuelle printerfunktioner og indstillinger.



SERVICE [SERVICE]

Tryk for at komme ind i servicemenuen for at se kundeservicens kontaktforsmation.




NETVÆRK [NETWORK]

Tryk for at komme ind i netværkmenuen for at tilslutte eller frakoble WiFi og indstille proxy.

TILSLUT WIFI [CONNECT WIFI] – Tryk for at tilslutte til WiFi.

AFTBRYD WIFI [DISCONNECT WIFI] – Tryk for at slå WiFi fra.



INDSTIL PROXY [SET PROXY] – Tryk for at indstille manuel proxy.






KALIBRÉR [CALIBRATE]





Tryk for at flytte ekstruderen og byggeplatafmen til nulstillingen.



JOG TILSTAND [JOG MODE]

Tryk for at få vist mulighederne for at flytte ekstruderen og byggeplatafmen langs X, Y og Z-aksen.





INDSTILLINGER [SETTINGS]

SPROG [LANGUAGE] – Tryk for at vælge et alternativt menuprog.

DISPLAY [DISPLAY] – Tryk for at tilpasse kabinetets lysdioder eller hovedmenuens genvejstaster.

Z-AKSENS OFFSET [Z-AXIS OFFSET] – Bruges til at kalibrere byggepladens højde under samling.

LYDE [SOUNDS] – Tryk for at slukke/tænde for lydene på 3D40.

DEMO-TILSTAND [DEMO MODE] – Tryk for at slå detalj-demo-tilstand til/fra.

FABRIKSINDSTILLINGER GENDANNES

[FACTORY RESET] – Tryk for at fjerne al information, der er lagret på 3D40, og vend tilbage til fabriksindstillingerne.

FÅ NY KODE [GET NEW TOKEN] – Tryk for at frigive aktuel kode og få en ny kode, når der er forbindelse til WiFi eller Ethernet.


KONTROLLÉR FOR OPDATERINGER [CHECK FOR UPDATES] – Tryk for at kontrollere om der er en ny firmwareversion, når der er forbindelse til Wifi eller Ethernet.

FORVARM [PREHEAT]

Tryk for automatisk at begynde forvarmning af ekstruderen for at bygge noget eller fjerne overskydende snavs.

RENS [PURGE] – Når først ekstruderen er varm, skal der trykkes for en manuel ekstrudering af filament.

STOP/START [STOP/START] – Tryk for at stoppe eller starte forvarmning.



OM [ABOUT]

Tryk for at få vist information om 3D40, såsom firmwareversion, forbrugstæller, printerstatus, MAC-adresse, og token.

IKONER PÅ BERØRINGSFØLSOM SKÆRM



Angiver, at der er en fejl såsom tømt for filament eller en åben dør.



Angiver, at Ethernet er tilsluttet.



Angiver signalstyrken på WiFi og hvis der er forbindelse til WiFi, vil symbolet være blåt.



Angiver, at ekstruderen er kold.



Angiver, at ekstruderen er varm.



Angiver, at ekstruderen er hed.



Angiver, at printeren er tilsluttet til Spark 3D printservices og at den kan modtage fjernkommandoer.

INDLEDENDE OPSÆTNING


Den første gang der tændes for Dremel 3D40, vil du blive bedt om at udføre en indledende opsætning af netværk, cloud-services og printerregistrering. Fuldførelse af denne proces vil give adgang til funktioner såsom trådløs udskrivning fra din PC eller Dremel 3D mobil-app'en, printerdeling blandt venner og familie, meddelelser om firmwareopdateringer samt printerstatusovervågning.

BEMÆRK: Dremel 3D mobil-app'en kan downloades fra app-stores til iOS eller Android. Den mobile app's tilgængelighed kan afhænge af din region.


- For at fuldføre første opsætning, tryk "Ja" ["Yes"], når der bedes om det ved første opsætningsskærm. Hvis denne opsætning afvises, kan netværket altid opsættes og registreres senere.



- Hvis der vælges "Ja" ["Yes"], vil 3D40 automatisk oprette forbindelse til Ethernet (gå til trin 5 ved tilslutning til router), eller søge efter tilgængelige, trådløse netværk.




- Vælg trådløst netværk ved hjælp af den berøringsfølsomme skærm. Brug pilene til at scroll gennem listen over tilgængelige, trådløse netværk. Når dit trådløse netværk navn er fremhævet, skal der trykkes på "Acceptér" ["Accept"].




- Indtast dit password til det trådløse netværk og tryk på "Acceptér" ["Accept"].



- Tryk på "Ja" [Yes] for at registrere din 3D40 og nedskriv den token, der vises nederst på den berøringsfølsomme skærm. Denne token vil blive brugt til at knytte netop din 3D40 til din konto på Dremel3D.com.




- Tryk på "Udført" [Done] for at fuldføre den indledende opsætningsproces på printeren.



- Besøg Dremel3D.com eller start Dremel3D mobil-app'en og følg vejledningen for at fuldføre oprettelsen af din brugerprofil og registreringen af 3D40.

OVERSIGT OVER PRINT STUDIO SOFTWAREEN

Dremel 3D40 er kompatibel med Autodesk Print Studio, som kan installeres fra det USB-flash-drev, der fulgte med printeren eller kan downloades fra www.dremel3d.com. Print Studio gør det muligt at importere, redigere og bygge 3D-filer. Oversigten nedenfor fremhæver tastekontrollerne, mens yderligere supportressourcer kan findes i menuen HJÆLP.



1. OPSÆTNING [SETUP]

Printer [Printers] – Vælg din printertype
Indstillinger [Settings] – Vælg materiale og byggeopløsning

2. PRINT-WORKFLOW [PRINT WORKFLOW]

Importér [Import] – Tilføj modeller til byggepladen fra filmenuen eller træk og slip
Layout [Layout] – Arrangér modeller på byggepladen, skalér og rotér
Reparér [Repair] – Automatisk reparation eller manuel modelforbedring, beskær, planskær, lap huller og afbalancér (manuelle kommandoer anbefales til avancerede brugere)
Støtter [Supports] – Opret understøttninger til dele med udhæng automatisk eller manuelt
Vis eksempel [Preview] – Opret og se de stier, ekstruderen vil følge, når din del bygges
Print / ekportér [Print / Export] – Send dit objekt direkte til Idea Builder, når der er forbindelse via et USB-kabel eller gem den på din computer til indlæsning via et USB-flashdrev

3. VIS [VIEW]

Standardvisning [View Cube] – Vælg standardretning, du gerne vil se
Genstands-browser [Object Browser] – Få vist en liste med alle genstande på din byggeplade og tænd/sluk automatiske understøtninger

GØR KLAR TIL AT BYGGE

ADVARSEL OVERHOLD ALLE GIVNE ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER, NÅR DREMEL 3D40 BRUGES. Manglende overholdelse kan føre til brand, beskadigelse af udstyr, materiel skade eller personskade.


ADVARSEL RØR IKKE VED EKSTRUDERSPIDSEN, MENS DREMEL 3D40 KØRER, ELLER VENT TIL DEN ER KØLET NED TIL MINDST 60°C (140°F). Kontakt med ekstruderspidsen under eller efter drift før spidsen er afkølet, kan føre til personskade.

ADVARSEL BRUG KUN DREMEL FILAMENT. Anvendelse af filament, der ikke er godkendt af Dremel, kan resultere i skader på udstyr og materielle skader.


ADVARSEL TRÆK IKKE FILAMENTET UD. Gøres det, kan ekstruderet tage skade.

PÅFYLDNING/SKIFT AF FILAMENT [LOADING/CHANGING FILAMENT]

- Start processen med påfyldning/skift af filament ved at trykke på knappen "Filament" ["Filament"] på den berøringsfølsomme skærm. Ekstruderen vil flytte til forreste højre hjørne af printområdet og ekstruderspidsen vil påbegynde opvarmning.



- Efter ekstruderen holder op med at flytte sig, så åbn 3D40 låget for at få bedre adgang til ekstruderen.
- Hvis der er påfyldt eksisterende filament, skærer eksisterende filament nær ekstruderindtaget af og der trykkes på knappen "Næste" ["Next"] på den berøringsfølsomme skærm.



- Fjern spoledøren ved at dreje den mod uret, og fjern den eksisterende spole, hvis der er en til stede, se figur 1.

FIG. 1







FIG. 2



5. Før spidsen af det nye filament gennem styrerøret, placér spolen på spoleholderen, udskift spoledøren ved at justere låsetappene og dreje med uret, se figur 1.
Tryk "Næste" ["Next"] på den berøringsfølsomme skærm.
6. Hvis eksisterende filament skiftes, vil 3D40 automatisk rense eksisterende filament.
7. Når skærmen Tilfør filament vises, skal der trykkes på "Næste" ["Next"] på den berøringsfølsomme skærm og der tilføres filament, der kommer fra styrerøret, ind i ekstruderindtaget, indtil ekstruderen fremfører af sig selv, se figur 2.
9. Når der kommer nyt filament fra ekstruderspidsen, så tryk på "Udført" på den berøringsfølsomme skærm for at fuldføre filamentpåfyldningsprocessen, vend tilbage til hovedmenuen, og kalibrér ekstruderen. Fjern forsigtigt overskydende filament uden at berøre den varme ekstruderspids. Hvis nødvendigt, fjern snavs forsigtigt fra ekstruderspidsen med en spidstang.



8. Filamentet vil blive trukket ind i ekstruderen og begynde at komme ud af den varme ekstruderspids.
BEMÆRK: Dremel 3D40 blev testet ved at bygge genstande, før den forlod fabrikken. Disse testgenstande kan være lavet med en anden farve filament end den du bruger. Derfor kan der sidde små mængder filament i ekstruderen.
10. Luk låg og dør på 3D40.



ADVARSEL **VÆR EKSTRA FORSIGTIG MED IKKE AT BESKADIGE EKSTRUDERSPISEN, NÅR DER RYDDES RESTER VÆK. DREMEL 3D40 VIL IKKE FUNGERE KORREKT MED EN BESKADIGET EKSTRUDERSPIS OG DER SKAL EN UDSKIFTNING TIL.**

FORBEREDELSE AF BYGGEPLATFORM [PREPARING BUILD PLATFORM]

⚠ ADVARSEL TAB IKKE BYGGEPLATFORMEN.
EN HÆRDET GLASPLADE KAN
BRISTE OG MEDFØRE PERSONSKADE.

⚠ ADVARSEL FJERN IKKE DEN HÆRDEDE
GLASPLADE FRA
PLASTIKHOLDEREN. KONTAKT MED KANTEN PÅ EN
HÆRDET GLASPLADE KAN MEDFØRE
PERSONSKADE.

⚠ ADVARSEL FØR HVER BYGNING SKAL DER
SØRGES FOR, AT
BYGGEPLATFORMEN ER DÆKKET MED DREMEL
SPECIFIK BYGGETAPE. BRUG AF FORKERT
BYGGETAPE KAN RESULTERE I BESKADIGELSE AF
UDSTYRET OG DÅRLIG BYGGEKVALITET AF
GENSTANDEN.

1. Hvis der er installeret en byggeplatform, fjernes den ved at gribe i klippen placeret på forsiden af byggeplatformen og løfte byggeplatformen af fundamentet, figur 3.
2. Fjern den selvklæbende liner fra byggetapen og anbring byggetapen over byggeplatformen. For de bedste resultater anvendes der byggetape i centrum af byggeplatformen først og den glattes udad for at fjerne eventuelle luftbobler, figur 4.
3. Installér byggeplatformen ved hjælp af byggeplatformens klips.

FIG. 3





FIG. 4




NIVELLERING AF BYGGEPLATFORM [LEVELING BUILD PLATFORM]


ADVARSEL RØR IKKE VED EKSTRUDERSPIDEN, MENS DREMEL 3D40 KØRER, ELLER VENT TIL DEN ER KØLET NED TIL 60°C (140°F). KONTAKT MED EKSTRUDERSPIDEN UNDER ELLER EFTER DRIFT FØR SPIDSEN ER AFKØLET, KAN FØRE TIL PERSONSKADE.

Det er vigtigt at nivellere byggeplatformen, hver gang der udskiftes byggetape eller byggeplatformen geninstalleres for at sikre, at byggeplatformen har samme afstand fra ekstruderhovedet. Sørg for at få fjernet eventuelle luftbobler mellem byggeplatformen og byggetape. Undlades nivellering af byggeplatformen eller eliminering af luftbobler kan det ske, at genstanden ikke bygges ordentligt.


1. Sørg for, at du har anbragt byggetape på byggeplatformen og der ingen genstande er til stede. Påføring af byggetape efter nivellering kan påvirke konsistensen af genstanden.
2. Tryk "Niveau" ["Level"] på den berøringsfølsomme skærm på 3D40.



3. Ekstruderen og byggeplatformen vil flytte i stilling for at nivellere byggeplatformen. 3D40 vil først kontrollere niveauet på bagsidens midte på byggeplatformen. De to knapper under byggeplatformen bruges til at hæve eller sænke byggeplatformen på venstre og højre side. Ekstruderen indeholder en sensor, der registrerer, hvorvidt lejet er i niveau, og det er ikke nødvendigt med yderligere værktøjer.
4. Den berøringsfølsomme skærm vil angive, hvorvidt din byggeplatform er for høj eller lav. Hvis byggeplatformen er for høj, justeres den med den tilhørende knap ved at dreje til højre, indtil der høres et "bip", og den berøringsfølsomme skærm angiver, at den er klar til at kontrollere, at lejet er i niveau.



5. Hvis byggeplatformen er for lav, justeres den med knappen ved at dreje til venstre, indtil der høres et "bip", og den berøringsfølsomme skærm angiver, at den er klar til at kontrollere, at lejet er i niveau.



6. Tryk "Bekræft" ["Verify"] for at kontrollere lejets niveau. Hvis yderligere justering er nødvendig, vil den berøringsfølsomme skærm angive retroningen, og hvis niveauet er korrekt, vil ekstruderen flytte til næste punkt og nivelleringsprocessen kan gentages.



7. Gentag trin 4-6 for anden position, og når lejet er helt nivelleret, vil ekstruderen automatisk flytte til kalibreringspositionen og fuldføre nivelleringsprocessen.



TILSLUTNING AF USB-KABEL [CONNECTING USB CABLE]

1. Sørg for at strømaftryderen på 3D40 er i positionen off.
2. Tilslut det medfølgende USB-kabel til 3D40 og computeren, figur 5.
3. Åbn softwaren.
4. Tænd Dremel 3D40 med afbryderknappen for til at synkronisere din computer med Dremel 3D40.

TILSLUTNING AF ETHERNET [CONNECTING ETHERNET]

1. Sørg for at strømaftryderen på 3D40 er i positionen off.
2. Stik Ethernet-kablet ind i 3D40, figur 6.
3. Tænd Dremel 3D40 på afbryderen. Ethernet-forbindelsen skulle registreres automatisk. Tryk "Acceptér" ("Accept") for at bekraefte forbindelsen.

FIG. 5





FIG. 6



BYGNING [BUILDING]

ADVARSEL OVERHOLD ALLE GIVNE ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER, NÅR DREMEL 3D40 BRUGES. Manglende overholdelse kan føre til brand, beskadigelse af udstyr, materiel skade eller personskade.

ADVARSEL LAD VÆRE MED AT RÆKKE IND I DREMEL 3D40, MENS DEN KØRER. Kontakt med Dremel 3D40 dele i bevægelse under drift kan resultere i dårlig byggekvalitet, beskadigelse af udstyr eller personskade.

BEMÆRK: Dremel 3D40 bliver testet ved at bygge genstande, før den forlader fabrikken. Disse testgenstande kan være lavet med en anden farve filament end den du bruger. Derfor kan der sidde små mængder filament i ekstruderen. Starten på første genstand kan have lidt af denne filamentfarve, indtil den skifter over til din filamentfarve.

Du har adskillige muligheder, når du bygger med din Dremel 3D40:


- 1) Lagring i printeren
- 2) USB-flashdrev
- 3) Online print
- 4) Computer

FØR DU BYGGER [BEFORE YOU BUILD]


1. Sørg for der er påfyldt en tilstrækkelig mængde filament (se side 193).
TIP: Du kan afgøre, hvorvidt du har filament nok til at fuldføre dit objekt før bygning ved at sammenligne længden af nødvendig filament, som det vises af Print Studio, med den længde filament på spolen, der angives af længdemåleren. Hvis 3D40 løber tør for filament under bygning, vil den holde pause, indtil der er tilført mere filament.
2. Sørg for, at der er lagt byggetape på og at byggeplattformen er nivelleret og fri for genstande.

BYGNING FRA PRINTERLAGER [BUILDING FROM ON-PRINTER STORÅGE]


1. Tryk på "Byg" ["Build"] i hovedmenuen.



2. Tryk på printerikonet i byggemenuen.



3. Tryk på den modelfil, du gerne vil bygge.
(Brug pilene til at scrolle gennem siderne)




4. På siden om modeldetaljer trykkes der på "Byg" ["Build"] for at påbegynde byggeprocessen.




5. 3D40 vil først justere ekstruderen og byggeplatform til deres nulpositioner, hvorefter niveausensoren vil børre byggeplatform let for at fuldføre justeringen. Ekstruderspidsen vil påbegynde opvarmningen, der kan vare et par minutter. Når først den rigtige temperatur er nået, vil din model begynde med at blive bygget.
6. Når først din genstand er færdig, vil 3D40 automatisk justere ekstruderen og byggeplatform hen til deres kalibreringspositioner og køle ekstruderspidsen.
7. Vent, indtil den berøringsfølsomme skærm angiver, at ekstrudertemperaturen er "kold", før genstanden fjernes. Kig i afsnittet om udtagning af genstande fra byggeplattformen nedenfor, der omhandler udtagning af genstande.

BYGNING FRA USB-FLASHDREV [BUILDING FROM USB FLASH DRIVE]

- Tryk på "Byg" ["Build"] i hovedmenuen.



- Tryk på USB-ikonet for at få adgang til indholdet på USB-flashdrevet.



- Følg trin 3-7 fra bygning fra printerlager for at fuldføre bygning fra USB-flashdrev.







FIG. 7

- I menuen til printkøen kan du vælge "Byg" ["Build"] næste model i køen eller "Slet" ["Delete"] den og gå videre til næste model.



- Under Modeldetaljer tryk på "Byg" ["Build"] for at påbegynde byggeprocessen eller "Slet" ["Delete"] for at fjerne filen.



BYGNING FRA COMPUTEREN [BUILD FROM COMPUTER]

Dremel 3D40 er kompatibel med Print Studio fra Autodesk. Følg de instruktioner, der kom med denne software til at fuldføre en bygning fra din computer.

ANNULLERING AF DIN BYGNING PÅ 3D40

For at annulere din genstand under forvarmning eller bygning, tryk "Stop" ["Stop"] på den berøringsfølsomme skærm. Hvis du bekræfter med "Ja" ["Yes"], vil ekstruderen og byggeroplatformen flytte til deres kallibreringspositioner.

UDTAGNING AF GENSTANDEN [REMOVING YOUR OBJECT]

UDTAGNING AF GENSTAND FRA BYGGEPLATFORMEN [REMOVING YOUR OBJECT FROM THE BUILD PLATFORM]

! ADVARSEL RØR IKKE VED EKSTRUDERSPIDSEN, MENS DREMEL 3D40 KØRER, ELLER VENT TIL DEN ER KØLET NED TIL MINDST 60°C (140°F). Kontakt med ekstruderspidsen under eller efter drift før spidsen er afkølet, kan føre til personskade.

! ADVARSEL BRUG PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR. Brugen af beskyttelsesudstyr, såsom varmefaste handsker og sikkerhedsbriller vil betyde færre personskader.

! ADVARSEL VÆR OPMÆRKSOM PÅ DIN KROPSPOSITION, NAR DU BRUGER HÅNDVÆRKTOJ TIL AT FJERNE GENSTANDE FRA BYGGEPLATFORMEN. Pludseligt smut med værkøjet og forkert kropsstilling under fjernelse af genstanden fra byggeplatformen kan føre til personskade.

! ADVARSEL TAB IKKE BYGGEPLATFORMEN. En hærdet glasplade kan briste og medføre personskade.

! ADVARSEL UNDGÅ AT VRIDE ELLER BØJE BYGGEPLATFORMEN, MENS DER FJERNES GENSTANDE. En hærdet glasplade kan blive adskilt fra plastikholderen og medføre personskade.

! ADVARSEL UNDGÅ AT RIDSE BYGGEPLATFORMEN, NAR DER FJERNES GENSTANDE. RIDSER I BYGGEPLATFORMEN VIL FØRE TIL FORKERT DANNELSE AF GENSTANDE.

1. Vent på at ekstruderen kører af, før genstanden fjernes.
2. Fjern byggeplatformen fra bygeområdet mens genstanden stadig er fastgjort.
3. Skræl genstanden af fra byggeplatformen. Hvis nødvendigt bruges utdagningsværktøjet til at fjerne genstanden fra byggeplatformen (figur 8). Hvis det ønskes, skal byggetapen fjernes fra byggeplatformen samtidigt med at genstanden adskilles fra byggeplatformen. Byggetapen kan derefter fjernes fra genstanden.

FJERNELSE AF STØTTER (HVIS PÅKRÆVET) [REMOVING SUPPORTS (IF REQUIRED)]

Brug en spidstang til at fjerne understøtninger, der er inde i din genstand eller svære at nå.




FIG. 8

GODE RÅD

1. BRUG ALTID BYGGETAPE.
2. Sørg for, at byggeplatafmen er nivelleret før hver genstand.
3. Sørg for, at spolen er installeret korrekt og den kan rotere frit.
4. Når du bruger din Dremel 3D40 for første gang eller efter skift af filament, så lad Dremel 3D40 ekstrudere, indtil materialet svarer til den installerede filamentfarve.
5. Det er vigtigt at iagttaage, når Dremel 3D40 påbegynder bygning af genstande. Det er mest sansynligt, at din genstand løber ind i vanskeligheder i begyndelsen. Heldigvis er det også det mest bekvemme tidpunkt at annullere genstanden, rense byggeplatafmen og starte genstanden igen. Forbliv i nærheden af Dremel 3D40 under byggeprocessen.
6. Det er vigtigt at gemme emballagen til Dremel 3D40, da det vil gøre genemballering og transport af Dremel 3D40 nemmere.
7. Sørg for, at opbevare filamentspoler i et miljø, der ikke er fugtigt eller varmt. Det anbefales, at filamentspolen ikke tages ud af sin lufttætte emballage, før den skal bruges.
8. Brug fjernelsesværktøjet forsigtigt for at undgå at beskadige byggeplatafmen eller genstanden.
9. Når det er muligt, er det bedst at placere genstanden i midten af byggeplatafmen. Brug af den bedste orientering for genstanden er kritisk. Sørg for, at genstanden er placeret på byggeplatafmen og at du bruger den bedste orientering til bygning.
10. Til stejle udhæng (mindre end en vinkel på 45 grader) anbefales det at bygge med støtte.
11. Fjern altid byggeplatafmen, før genstanden fjernes.
12. Det anbefales medслибning ved lav hastighed for at forhindre omsmeltring af genstanden.
13. Print Studio softwaren viser den længde filament, der er nødvendig til hver genstand. Sammenlign dette med den længde, der er angivet på spolens længdemåler.
14. Overvåg status for dine bygninger ved brug af Dremel 3D mobil-app'en eller hjemmesiden Dremel3D.com.

VEDLIGEHOLDELSE

AFRENSNING AF EKSTRUADEREN

Brug tilstopningsværktøjet til at rense ekstruderen og afrense opbygget filamenttilstopning.


1. Vent på at ekstruderen varmer op indsæt renseværktøjet i ekstruderens indtag (øverst).
2. Tilstoppede rester vil blive skubbet nedad og vil ekstrudere fra ekstruderspidsen.




OPDATERING AF FIRMWARE VIA NETVÆRKET

Hvis din 3D40 er registreret og tilføjet til din Dremel3D profil, kan du opdatere dens firmware direkte fra den berøringsfølsomme skærm. For at opdatere firmwaren:

- Tryk på "Værktøjer" ["Tools"], "Indstilinger" ["Settings"], "Søg efter opdateringer" ["Check for Updates"].



- Din 3D40 vil kontrollere for at fastslå, hvorvidt den har den nyeste firmware installeret og spørge, hvorvidt du ønsker at opdatere, hvis nødvendigt.
- Vælg Acceptér [Accept] for at hente og installere den nyeste firmware.



- Når 3D40 starter op og vender tilbage til startskærmen, er firmware-opdateringen fuldført.

MANUEL OPDATERING AF FIRMWARE

Hvis 3D40 ikke er tilsluttet et netværk, kan firmwaren opdateres direkte fra en USB-flashdrev.

- Gå til www.dremel3d.com/support i din browser og hent den nyeste 3D40 firmware-fil.
- Læg 3D40 firmware-filen på et tomt, FAT32 formateret, USB-flashdrev.
- Sluk for Dremel 3D40 på ON/OFF-kontakten.
- Sæt USB-flashdrevet i USB-A-porten.
- Tænd for 3D40, og den burde automatisk finde og installere den nye firmware.
- Sæt 3D40 på OFF, fjern USB-flashdrevet, og tænd igen for at fuldføre opdateringen.

RENSNING AF DET UDVENTIGE

Rengør det udvendige af 3D40 med en frugfri klud. Ryd de ydre overflader for snavs, som er synlig. For at undgå at beskadige Dremel 3D40, så lad være med at bruge vand, kemikalier eller andre rengøringsmidler på 3D40.

RENSNING AF EKSTRUDERSPIDSEN

ADVARSEL VÆR EKSTRA FORSIGTIG MED IKKE AT BESKADIGE EKSTRUDERSPIDSEN, NÅR DER RYDDES RESTER VÆK. DREMEL 3D40 VIL IKKE FUNGERE KORREKT MED BESKADIGET EKSTRUDERSPIDS OG DER SKAL EN UDSKIFTNING TIL.

ADVARSEL RØR IKKE VED EKSTRUDERSPIDSEN, MENS DREMEL 3D40 KØRER, ELLER VENT TIL DEN ER KØLET NED TIL 60°C (140°F). Kontakt med ekstruderspidsen under eller efter drift før spidsen er afkølet, kan føre til personskade.

Ved hjælp af små spidstænger trækkes der plastikrester væk fra ekstruderspidsen. Hvis snavset er hårdnakket, skal ekstruderen eventuelt opvarmes.

RENGØRING AF DEN BERØRINGSFØLSOMME SKÆRM

Tør den berøringsfølsomme skærm af med en blød, frugfri klud. Sprøjts ikke sprayrengøringsmidler på skærmen.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Problem	Årsag	Korrigerende handling
Ekstruderhovedet bygger væk fra midten.	Dremel 3D40 har mistet sporingen over ekstruderhovedets nøjagtige placering og kan ikke bygge.	Sendes ekstruderhovedet tilbage til udgangspositionen kalibreres Dremel 3D40 igen. Annullér din genstand, ryd byggeplatformen, send ekstruderhovedet tilbage til udgangspositionen, og genstart genstanden.
PLA ekstruderer eller klæber ikke ordentligt til byggetapen.	Dette kan være forårsaget af at byggeplatformen ikke nivelleres med ekstruderhovedet.	Nivellering af byggeplatformen vil justere ekstruderhovedet og sikre en bedre kvalitet af genstanden. Annullér din genstand, ryd byggeplatformen, nivellér byggeplatformen, og genstart genstanden.
Print Studio-softwaren frøs under brug eller computeren frøs.	Sommetider er software ikke så smart som du er, og går ned.	Gem alle åbne filer, hvis det er muligt, og genstart enten Print Studio-softwaren eller computeren.
Dremel 3D40 frøs før min genstand startede.	Dremel 3D40 kan have modtaget modstridende kommandoer.	Sluk for kontakten, vent 30 sekunder, og tænd kontakten.
Støttematerialet knækker ikke løs under rengøring og resulterer i nedsat kvalitet af den endelige genstand.	Delens orientering er ikke optimeret.	Reorientér 3D-filens position i Print Studio for at minimere støttematerialet eller placer støttematerialet på en ikke-kritisk overflade.
Spaghettitilnærende roderi ved slutningen af bygningen.	Et af genstandens lag holder ikke ordentligt, modellen blev gemt med minimal overfladekontakt med byggeplatformen, eller genstanden blev bygget svævende over byggeplatformen uden valgt støtte.	Brug muligheden for forhåndsvisning i Print Studio for at se det første lags højde og position. Byg med støtter når det er nødvendigt.
Del kun halvejs bygget.	Filament løb tør. Filament stoppede til under bygning.	Udskift filament og genoptag bygning. Se "Intet filament kommer ud".
Intet filament kommer ud.	Tilstoppet ekstruder.	Kontakt kundeservice.
Ekstruderen vil ikke gå tilbage.		Kontakt kundeservice.
Trævlede eller flossede plastiklag på stejle udhæng.	Genstandens udhæng er for langt fra hinanden eller for stejle (< 45 graders vinkel).	Byg med støtter.
3D40 kan ikke finde mit WiFi-netværk.	Printeren er for langt væk fra den trådløse router.	Omplacér 3D40, så den er tættere på din router. Tilslut til netværk med Ethernet.
3D40 vil ikke skabe forbindelse til mit netværk.	Printeren er for langt væk fra den trådløse router. Password til netværket forkert.	Omplacér 3D40, så den er tættere på din router. Genindtast dit password eller få bekræftet dit password hos netværksejeren.
3D40 vil ikke hente en kode.	Password til netværket forkert.	Genindtast dit password eller få bekræftet dit password hos netværksejeren.
Netværket har en firewall.		Indtast netværkets proxy-information.
Den mobile app vil ikke tilslutte til 3D40 eller viser "printer offline".	3D40 ikke tilsluttet til netværket.	Kontrollér 3D40 netværksindstillingerne og prøv at tilslutte igen.

Problem	Årsag	Korrigerende handling
Kode ugyldig.	Få verificeret aktuel 3D40 kode ved hjælp af "Værktøjer/Om" og prøv igen.	Brug "Hent ny kode" ["Get new token"] for at generere en ny kode og prøv at tilslutte igen. Bemærk, at det vil fjerne eventuelle brugere, der deler printeren.
Bygning blev ikke påbegyndt ved forsendelse over netværket.	Filament løb tør.	Påfyld ekstra filament og genoptag bygning.
	Døre åbne.	Døre skal være lukkede for at påbegynde bygning over netværk, start bygning fra printkøen.
	Modellen var allerede ved at blive bygget	Byggepladen skal være ryddet for at påbegynde bygning over netværket, så ryd byggepladenpladen og start bygning fra printkøen.

DREMEL® FORBRUGERBEGRÆNSET GARANTI

Dette DREMEL®-produkt er dækket af en garanti, som det er foreskrevet af de gældende lokale love og bestemmelser. Garantien dækker dog ikke skader som følge af normal slitage, overbelastning eller forkert håndtering af værktøjet.

I tilfælde af at produktet ikke er i overensstemmelse med denne skriftlige garanti, skal følgende foranstaltninger indledes:

1. RETURNÉR IKKE produktet til købsstedet.
2. Kontakt venligst kundeservice via www.dremel.com for yderligere instruktioner.

BORTSKAFFELSE

El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljørigtig måde.

GÆLDER KUN I EU-LANDE



Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og bortslettes miljømæssigt korrekt.

KONTAKT DREMEL

Du kan få mere information om Dremels produktudvalg, support og hotline på www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Holland.

ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALINSTRUKTIONER

SV

ALLMÄNNA SÄKERHETSVARNSINGAR



WARNING LÄS ALLA
INSTRUKTIONER I
BRUKSANVISNINGEN OCH BEKANTA DIG
MED DREMEL 3D40 INNAN INSTALLATION
OCH ANVÄNDNING. UNDERLÄTENHET ATT
RESPEKTERA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
KAN RESULTERA I BRAND, UTRUSTNINGSSKADA,
SKADA PÅ EGENDOM ELLER PERSONSKADA.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS

SÄKERHET FÖR ARBETSMRÅDE

- Håll arbetsområdet rent och välbelyst. Oordning och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- Använd inte Dremel 3D40 i närheten av bränbara vätskor, gaser eller damm. Dremel 3D40 skapar höga temperaturer som kan antända damm eller gaser.
- Förvara 3D40 utom räckhåll för barn och andra utbildade personer när den inte används. Skada kan inträffa om den används av utbildade personer.

ELSAKERHET

- Använd alltid Dremel 3D40 med ett jordat vägguttag. Modifera inte Dremel 3D40:s kontakt. Felaktig jordning och modifierade kontakter ökar risken för elstötar.
- Använd inte Dremel 3D40 på fuktiga eller våta platser. Utstått inte Dremel 3D40 för regn. Fukt ökar risken för elstötar.
- Skada inte sladden. Använd inte sladden för att dra i eller dra ut kontakten på Dremel 3D40. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstötar.
- Undvik att använda denna produkt under åskväder. Det kan finnas risk för att elektriska laddningar från blixtar orsakar elstötar.
- I nödfall ska Dremel 3D40 dras ut ur vägguttaget.

PERSONSÄKERHET

- Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd Dremel 3D40 med försikt. Använd inte Dremel 3D40 när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett enda ögonblicks uppmärksamhet när du arbetar med Dremel 3D40 kan orsaka personskad.
- Använd personlig skyddsutrustning. Användning av skyddsutrustning såsom värmebeständiga handskar och skyddsglasögon minskar risken för personsad.
- Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll häret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.

DREMEL 3D40 ANVÄNDNING OCH SERVICE

- Innan Dremel 3D40 används ska kontroll utföras att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats och andra orsaker som kan leda till att Dremel 3D40:s funktioner påverkas. Om du misstänker att Dremel 3D40 är skadad ska den repareras av ett behörigt Dremel-servicecenter innan den används. Användning av Dremel 3D40 när den är skadad kan resultera i dålig kvalitet på föremål som byggs, ytterligare utrustningsskada, skada på egendom eller personsad.
- Vidrör inte extrudertippen på Dremel 3D40 under byggprocessen eller förrän den har kallnat till minst 60 °C (140 °F). Kontakt med extrudertippen under eller efter byggande innan tippen har kylts ner kan resultera i personsad.
- Installa Dremel 3D40 i en väl ventilerad lokal. Lämna minst 52 cm fritt utrymme runt Dremel 3D40. Dremel 3D40 smälter plast under byggandet. Plastångor som avges när Dremel 3D40 bygger kan irritera ögon och luftvägar. Om Dremel 3D40 står för nära omgivande föremål förhindras ordentlig ventilation.
- Sträck inte in handen i Dremel 3D40 medan den bygger. Kontakt med Dremel 3D40:s rörliga delar under byggprocessen kan resultera i dålig byggkvalitet, skada på utrustning eller personsad.
- Lämna inte Dremel 3D40 obevakad under byggprocessen. Användning av Dremel 3D40 av personer som inte känner till varningar och instruktioner kan resultera i skada på utrustning eller egendom och personsad.
- Använd endast DREMEL PLA-filament. Användning av filament som inte godkänts av Dremel kan resultera i skada på utrustning och egendom.
- Små föremål som byggs av Dremel 3D40 måste förvaras utom räckhåll för små barn. Små föremål kan utgöra en fara för kvävning för små barn.
- Skapa inte olagliga eller opassande föremål med Dremel 3D40.
- Använd inte Dremel 3D40 för att skapa föremål som ska användas med stearinljus, flytande bränsle och andra värmekällor. Plast kan smälta när det utsätts för eld eller andra värmekällor. Sådan användning av föremål som skapats av Dremel 3D40 kan resultera i brand, skada på egendom och personsad.
- Använd inte Dremel 3D40 för att skapa föremål som ska användas för mat eller dryck såsom matlagning, dekoration, förvaring eller konsumtion. Sådan användning av föremål som skapats av Dremel 3D40 kan resultera i sjukdom eller personsad.
- Använd inte Dremel 3D40 för att skapa föremål som ska användas med elektriska komponenter eller höjlen för elektriska tillämpningar. PLA-plast är inte lämplig för elektriska tillämpningar. Sådan användning av föremål som har skapats av Dremel 3D40 kan resultera i skada på egendom och personsad.
- Ha inte plastföremålen i eller i närheten av munnen. PLA-plast är inte lämplig för tillagning av mat och dryck eller för husgeråd. Sådan användning av föremål som skapats av Dremel 3D40 kan resultera i sjukdom eller personsad.
- Använd inte Dremel 3D40 för att skapa föremål avsedda för kemisk förvaring. PLA-plast är inte lämplig för kemisk lagring. Sådan användning av

- föremål som har skapats av Dremel 3D40 kan resultera i skada på egendom och personskada.
- n. Modifera inte Dremel 3D40 och ändra inte fabriksinställningarna. Modifieringar kan resultera i skada på utrustning och egendom, och personskada.
 - o. Utsätt inte Dremel 3D40 för temperaturer som överskrider 70 °C (158 °F). Dremel 3D40 kan då skadas. Dremel 3D40 är avsedd att användas vid temperaturer mellan 16-29 °C (60-85 °F).
 - p. Flytta eller stöt inte till Dremel 3D40 eller extrudern under byggprocessen. Föremålet kan byggas fel.
 - q. Byt inte färg på filamentet eller spolen under byggprocessen. Då kan föremålet avbrytas och extrudern kan skadas.
 - r. Dra inte ut filamentet förrän pekskärmen ger instruktioner om detta. Det kan skada extrudern.
 - s. Var extra försiktig för att inte skada extrudertippen när skräp tas bort. Dremel 3D40 fungerar inte ordentligt med en skadad extrudertipp och den mäste då bytas ut.
 - t. Byggplattan ska alltid täckas med Dremels speciella byggtape, före varje byggprocess påbörjas. Användning av fel byggtape kan resultera i utrustningskada och dålig föremålskvalitet.
 - u. Var uppmärksam på din kroppsposition när du använder handverktyg för att ta bort föremål från byggplattan. Att plötsligt slinta med handredskap, samt fel kroppsposition under borttagande av föremål från byggplattan kan resultera i personskada.
 - v. Undvik att skrapa byggplattan när föremål tas bort. Repor på byggplattan kan resultera i felaktigt föremålsbyggande.
 - w. Tappa inte byggplattan. Glasplattan av härdat glas kan spricka och resultera i personskada.
 - x. Ta inte bort glasplattan av härdat glas från plasthållaren. Kontakt med glasplattan av härdat glas kan resultera i personskada.
 - y. Vrid eller böj inte byggplattan när föremålet tas bort. Glasplattan av härdat glas kan släppa från plasthållaren och resultera i personskada.
 - z. Dremel är inte ansvarig för stabilitet eller användbarhet för föremål som skapats av Dremel 3D40. Strukturmodeller som har skapats av oerfarna designers kan resultera i skada på egendom och personskada.

SERVICE

- a. Dra alltid ut Dremel 3D40:s elsladd ur vägguttaget innan service och underhåll utförs. Underlåtenhet kan resultera i personskada och skada på utrustning.
- b. Låt endast ett behörigt Dremel-servicecenter utföra service och underhåll på din Dremel 3D40, och använd endast originalreservdelar. Det säkerställer att Dremel 3D40 fortsätter att fungera säkert.
- c. Använd endast material och komponenter som Dremel har godkänt. Användning av material eller 3D-föremål andra än Dremel®-godkända föremålsmaterial och äkta Dremel®-komponenter kan upphäva garantin.

INNEHÄLLSFÖRTECKNING

Allmänna säkerhetsvarningar	205
Innehållsförteckning	206
Symboler som används	207
Information om immaterialrätt	207
Dremels fjärr- och mobilservice	207
Funktionsbeskrivning och specifikationer	207
3D40 Resurser	208
Terminologi	209
Lär känna din 3D40	210
Inledning	212
Satsinnehåll*	212
Pekskärm	214
Pekskärmsikoner	219
Inledande installation	220
Översikt Print Studio-programvara	221
Komma igång och bygga	222
Bygger	226
Borttagning av föremål	229
Metodtips	230
Underhåll	230
Underhåll och service	232
Dremel® Begränsad kundgaranti	233

SYMBOLER SOM ANVÄNDS

Symbol	Namn	Beteckning/ Förklaring
	Varningssymbol	Gör användaren uppmärksam på varningsmeddelanden
	Läs bruksanvisningen	Gör användaren uppmärksam på att läsa bruksanvisningen

A VARNING DETTA ÄR EN KLASSE A-PRODUKT. I EN HEMMILJÖ KAN DENNA PRODUKT ORSAKA RADIOSTÖRNINGAR OCH ANVÄNDAREN KAN BEHÖVA VIDTA PASSANDE ÅTGÄRDER.

INFORMATION OM IMMATERIALRÄTT

Dremel 3D40 är avsedd för att skriva ut 3D-föremål som du kan skapa eller äga, eller ha rätt att skriva ut med hjälp av Dremel 3D40. När du bygger föremål med Dremel 3D40 är det ditt ansvar att kontrollera att du inte bryter mot tredje mans immaterialrätt eller bryter gällande lokala eller internationella lagar, bestämmelser eller immaterialrättslagar. Dremel 3D40 får inte användas för att göra föremål som är skyddade av immaterialrätt som ägs av tredje man utan denna tredje mans tillstånd. Om Dremel 3D40 används för att göra något av följande kan detta kräva tillstånd av tredje man: att göra en dubbeltt eller faksimi (hel eller del) av alla föremål som du inte har skapat själv, att göra ett föremål från en digital fil som du inte äger eller göra ett föremål från en skanning av ett fysiskt föremål som du inte har skapat. Det är ditt ansvar att erhålla ett sådant tillstånd. I vissa fall kanske du inte kan erhålla ett sådant tillstånd. Om ett sådant tillstånd inte kan erhållas får du inte skriva ut ett sådant föremål i 3D, eller också gör du detta helt på egen risk. Du får inte modifiera, bakätutveckla, ta isär eller demontera Dremel 3D40 eller dess programvara eller firmware, om detta inte är tillåtet enligt lag. Om du använder Dremel 3D40 på annat sätt än vad som rekommenderas och beskrivs i bruksanvisningen/säkerhetsinstruktionerna gör du detta på egen risk. Att använda Dremel 3D40 för att göra föremål som bryter mot immaterialrätt som ägs av tredje man kan resultera i civil- eller kriminalrättsligt åtal och straff, och du kan bli skyldig att betala skadestånd, böter eller dömas till fängelse.

DREMELS FJÄRR- OCH MOBILSERVICE

Dremels fjärr- och mobilservice ger dig information om och service för dina Dremel 3D-produkter. Typen av information från Dremel fjärr- och mobilservice kan ändras då och då. All produktinformation och service som ges till dig är för att underlätta, men den är "som befitting" och "som tillgänglig".

OBS! Tillgängligheten av Fjärr- och Mobilservice kan variera beroende på din region.

Dremel garanterar inte att informationen eller servicen är tillgänglig, korrekt eller pålitlig, eller att produktinformation eller service ger säkerhet i ditt hem. Du använder all produktinformation, service och produkter efter eget godtycke och på egen risk. Produktinformationen och servicen är inte avsedda som ersättning för att direkt hitta information. Nätverksuppkoppling kräver en anslutningspunkt och en internetanslutning med hög hastighet. Internetoperatörer kan ta betalt för detta. Mobilutskrift kräver en kompatibel mobilenhet och dataplans. Transportkostnader kan förekomma.

FUNKTIONSBEKRIVNING OCH SPECIFIKATIONER

BYGGA

Extruder: Enkeleextruder (enkel strängsprutning)
Extrudertemperatur: Upp till 230 °C (397 °F)
Användargränsnitt: 3,5" IPS-pekskärm med fullfärg
Maximal byggyvolym: 255 mm x 155 mm x 170 mm (10" x 6" x 6,7")
Lagertjocklek: 100 µm (mikron) | 0,10 mm
4 mil | 0,004 tum
Filamentfärger: Se Dremel3D.com för färgalternativ
Internminne: 4 GB
Externminne: USB-flashminne

VIKT & MÄTT

Vikt (utan spole): 16 kg (35 lbs)
Mått: 515 mm x 406 mm x 394 mm (20,25" x 16" x 15,9")

FILAMENT

Fungerar ENDAST med Dremel 1,75 mm-filament

FILAMENTFÖRVARING

Alla polymerer degraderas med tiden. Packa inte upp filamentet förrän det behövs. Filament ska förvaras vid rumstemperatur: 16-29 °C (60-85 °F) och i en torr omgivning.

PROGRAMVARA

Dremel 3D40 levereras med gratis Autodesk Print Studio-programvara för Windows och Mac OSX. Denna applikation konverterar dina 3D-digitalfiler till byggbara filer.

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS

- Apple® Mac® OS® X v10.9 eller senare (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

MINIMUM SYSTEMSPECIFIKATIONER

- CPU: 64-bit processor (32-bit stöds inte)
- Minne: 3 GB RAM (4 GB eller mer rekommenderas)
- Diskutrymme: ~2 GB fritt diskutrymme för installation
- Display-kort: 1,024 MB GDDR RAM eller mer. Microsoft® Direct3D® 11 dugliga grafikkort eller högre
- Pekenhets: Treknappsmus

ELEKTRISKA KRAV



3D40 ingång: 100 - 240 V, 47 - 60 Hz, 0,8 A - 1,8 A

DRIFTMILJÖ

Rumstemperatur: 16-29 °C (60-85 °F)

Nivåjustera arbetsytan

Torr arbetsmiljö




3D40 RESURSER

Resurs	Beskrivning	Plats
Snabbstartguide	Ger illustrerad handledning för hur din 3D40 ska packas upp och för hur du börjar bygga från en befintlig modellfil.	Det ligger en Snabbstartguide i den rektangulära komponentlådan. Den finns även tillgänglig på www.dremel3d.com
Dremel 3D-webbplats	Ger den senaste 3D40 programvaran, produktinformation, kundservice och 3D-modell och projekt-nedladdningar.	www.dremel3d.com
Dremel 3D kundservice	Ta kontakt med Dremel för produktsupport, underhåll och service.	www.dremel3d.com
Print Studio-programvara	Gör det möjligt att ladda upp, redigera och bygga 3D-filer.	Installerad från www.dremel3d.com eller från USB-flashminnet som medföljer Dremel 3D40.



TERMINOLOGI

Term	Definition	
Byggplatta	Den platta yta som din Dremel 3D40 bygger föremål på.	Nivåjusteringsvred
Klämma för byggplatta	Klämma längst fram på byggplattans bas som används för att fästa byggplattan.	Nivåsensor
Byggtjejp	Tejp som förbättrar dina föremåls stadge och hjälper dem att fastna på byggplattans yta.	Lock
Byggvolym	Den tredimensionella (3D) platsen som ett föremål använder när det är färdigt. Din Dremel 3D40 har en maximal byggvolym, vilket betyder att föremål med en större byggvolym inte kan byggas om inte storleken anpassas eller det delas upp i mindre delföremål.	Nåltång
Lucka	Din Dremel 3D40 har en lucka på framsidan. Den gör det lätt att få tillgång till byggplattan, extrudern, filamentet och dina föremål. Luckan är gjord av transparent material så att du kan övervaka byggprocessen för dina föremål medan byggmiljön hålls stabil.	OBJ-fil
Ethernet-port	Kabelanslutnätverksteknik som tillåter elektroniska enheter att kommunicera i ett lokalt nätverk.	Verktyg för borttagning av föremål
Extruder	En apparatdel som använder kugghjul för att dra filament igenom extruderinloppet, värmer filamentet till byggtemperatur och matar det varma filamentet ut ur extrudertippen.	PLA.
Extruderfläkt	En fläkt som används för att kyla den ytter delen av extrudern och kuggväxelmotorn.	Spolhållare
Extruderfläktbaffel	En plastplatta som riktar luften från extruderfläkten till byggplattan för att hjälpa till att kyla ner det som byggs.	Spollucka
Extruderinlopp	En öppning ovanpå extrudern där filament sätts i för byggprocessen.	Stegmotor
Extruderspak	En spak på sidan av extrudern som används för att lossa greppet på extruderns kuggväxelmotor.	.STL-fil
Extrudertipp	En öppning ovanpå extrudern där filament sätts i för byggprocessen.	Pekskärm
Filament	En trådlinnande plaststräng.	USB-flashminne
Filamentguiderör	En plastdel som guidar filamentet från filamentspolen genom en passage i det ytter höljet på din Dremel 3D40.	WIFI
Blockerings-sensor filament	En sensor i extrudern som pausar din skrivare om filamentet slutar matas ut ordentligt.	Guideskenor X-axel
Filament slut-sensor	En sensor i extruderinloppet som pausar din skrivare om filamentet tar slut under byggprocessen.	Guideskenor Y-axel
Filamentspole	En cylindrisk del på vilken en lång filamentsträng är virad för att förvaras och användas.	Guideskenor Z-axel
.G3Drem/.G4Drem	Ett byggbart filformat som är kompatibelt med din Dremel 3D40.	

LÄR KÄNNA DIN 3D40




- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Lock | 15. Filamentguiderör |
| 2. Extruder | 16. Extruderspac |
| 3. Guideskena Z-axel | 17. Filamentguideklämma |
| 4. Lucka | 18. Extruderinlopp |
| 5. Grepphandtag | 19. Extruderfläkt |
| 6. USB-A-port | 20. Bandkabel |
| 7. Nivåjusteringsvred | 21. Guideskena X-axel |
| 8. Klämma för byggplatta | 22. Nivåsensor |
| 9. Pekskärm | 23. Extrudertipp |
| 10. Byggplatta | 24. Strömbrytare |
| 11. Filamentspolhållare | 25. USB-B-port |
| 12. Filamentspole | 26. Ethernet-port |
| 13. Guideskena Y-axel | 27. Namnplatta |
| 14. Stegmotor | 28. Elkontakt |



INLEDNING

Välkommen till Dremels 3D:s värld. Vårt uppdrag är att vägleda dig genom 3D-byggprocessen och ge dig metodtips för att blåsa liv i dina idéer. 3D-byggande är en process som kräver experimenterande och tålmod. Vilken tur att Dremel-expertoerna finns här för att göra det lättare för dig med hjälp av online-tips och live-support. Kickstarta din framgång genom att registrera din Dremel 3D40 på Dremel3D.com, det ger dig tillgång till hundratals högkvalitativa modeller och innovativa projekt. Med Dremel kan du bygga dina egna idéer, bygga dem bättre och göra dem till dina egna.

SATSINNEHÅLL*




Dremel 3D40




Bruksanvisning




Snabbstartguide



Filamentspole**




Elsladd




USB-kabel




Byggtejp



Verktyg för borttagning av föremål



USB-flashminne




Rensningsverktyg

* Mängder kan variera beroende på satsen.


**Förvara inte i fuktig eller varm miljö.

PACKA UPP


1. Sätt lådan på ett bord, skär av tejpen och öppna den.
2. Ta bort det översta inlägget.




3. Ta upp 3D40 och sätt den på bordet.
4. Öppna locket och ta bort det översta inlägget.




5. Höj byggplattan genom att lyfta från båda sidorna.



6. Öppna luckan och ta bort mittinlägget.



7. Ta bort det understa inlägget.




Tips: Behåll förpackningen för framtida transport och förvaring.

PEKSÄRM


Det är lätt att använda din Dremel 3D40 utan dator med hjälp av intern programvara och pekskärm med fullfärg. Innan du bygger din modell vill vi att du bekantar dig med pekskärmens menystruktur och alternativ.

⚠️ VARNING RESPEKTERA ALLA MEDFÖLJANDE VARNINGAR OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER NÄR DREMEL 3D40 ANVÄNDS. UNDERLÄTENHET KAN RESULTERA I BRAND, UTRUSTNINGSSKADA, SKADA PÅ EGENDOM ELLER PERSONSKADA.



BYGGA

Tryck för att välja en 3D-modell och starta byggprocessen. (Se sida 226 för mer ingående bygginstruktioner)



BYGGMENY

Tryck på Skrivare, USB-flashminne eller Utskrivningskö för att välja destination för din önskade fil.



MODELLMENY

Tryck på den valda modellen eller använd pilarna för att skrolla genom sidorna för att hitta din modell.



FILINFORMATION

BYGGA – Tryck för att starta byggprocessen.
RADERA – Tryck för att ta bort modellfilen från minnet i skrivaren eller USB-flashminnet.

KOPIERA TILL SKRIVARE – Från USB-flashminnet, tryck för att kopiera modellfilen till minnet i skrivaren.




BYGGSTATUS

STOPP – Tryck för att avbryta den nuvarande byggprocessen.

PAUSA/KÖR – Tryck för att pausa eller återuppta den nuvarande byggprocessen. Paus ger dig tillgång till filamentknappen.


ANDRA FILAMENT – Tryck för att byta filament under nuvarande byggprocess, för att lägga till mer filament eller byta färg.



MENY UTSKRIVNINGSKÖ

BYGGA – Tryck för att se information om nästa byggande.


RADERA – Tryck för att ta bort nästa byggande från kön.



UTSKRIVNINGSKÖ MODELLINFORMATION


BYGGA – Tryck för att starta byggprocessen.

RADERA – Tryck för att ta bort modellfilen från kön.



FILAMENT

Tryck för att starta uppvärmningen och starta filamentladdning/ändringsprocess. (Se sidan 222 för instruktioner om filamentladdning/ändringsprocess)



NIVA

Tryck för att starta byggplattans nivåjusteringsprocess. (Se sidan 225 för instruktioner om nivåställning av byggplattan)

DREMEL® 3D IDEA BUILDER



BUILD



FILAMENT



LEVEL

TOOLS



VERKTYG

Tryck för att få tillgång till följande individuella skrivarfunktioner och inställningar.



FOR HELP PLEASE CONTACT
DREMEL CUSTOMER SERVICE:

4915 21ST STREET
RACINE, WI 53406
(262)554-1390




BACK



HOME

SERVICE

Tryck för att gå in i servicemenyn för att se kontaktinformation för kundservice.



CONNECT
WI-FI

DISCONNECT
WI-FI

SET
PROXY



BACK



HOME


NÄTVERK

Tryck för att gå in i nätverksmenyn för att ansluta eller koppla bort WiFi och Proxyinställning.

ANSLUT WIFI – Tryck för att ansluta till WiFi.



KOPPLA BORT WIFI – Tryck för att stänga av WiFi.

PROXYINSTÄLLNING – Tryck för att ställa in manuell proxy.




KALIBRERA


Tryck för att flytta extruder och byggplatta till nolläge.



JOGG-LÄGE

Tryck för att visa alternativ för att flytta extruder och byggplattform längs X, Y och Z-axlarna.





INSTÄLLNINGAR

SPRÅK – Tryck för att välja annat menyspråk.

DISPLAY – Tryck för att anpassa skäpdioder eller huvudmenyns snabbtangenter.

Z-AXEL OFFSET – Används för att kalibrera byggplattans höjd under byggprocessen.




LJUD – Tryck för att sätta På/Av 3D40-ljuden.

DEMOLÄGE – Tryck för att sätta På/Av demoläge.

FABRIKSÄTERSTÄLLNING – Tryck för att ta bort all information som sparats på 3D40 och återvänd till fabriksinställningar.

HÄMTA NYTT TOKEN – Tryck för att släppa nuvarande token och få ett nytt token vid anslutning till WiFi eller Ethernet.

SÖK UPPDATERINGAR – Tryck för att söka efter en ny firmware-version vid anslutning till WiFi eller Ethernet.




FÖRVÄRMA

Tryck för att automatiskt börja förvärma extrudern för att bygga eller ta bort överblivet skräp.

RENSA – När extrudern är het kan du trycka för att manuellt mata ut filament.

STOPP/START – Tryck för att stoppa eller starta förvärmningen.



OM

Tryck för att se 3D40-information, såsom firmware-version, användarräknare, skrivarstatus, MAC-adress och token.

PEKSÄRMSIKONER



Indikerar att det finns ett fel, såsom tomt filament eller öppen lucka.



Indikerar att Ethernet är anslutet.



Indikerar WiFi-signalstyrka och om den är ansluten till WiFi kommer symbolen att bli blå.



Indikerar att extrudern är kall.



Indikerar att extrudern är varm.



Indikerar att extrudern är het.



Indikerar att skrivaren är ansluten till Spark 3D-skrivarservice och att den kan få fjärrkommandon.

INLEDANDE INSTALLATION


Första gången du sätter på din Dremel 3D40 kommer du att omönska att utföra en inledande installation av nätverk, molnservice och skrivare registrering. När den här processen har avslutats får du tillgång till funktioner såsom trådlös utskrift från din dator eller Dremel3D-mobilapp, skrivardelning bland dina vänner och din familj, meddelanden om firmware-uppdateringar och skrivarstatusövervakning.

OBS! *Dremel3D-mobilapp kan laddas ner från appbutiker för iOS eller Android. Tillgängligheten av mobilappen kan variera beroende på din region.*


- Avsluta den inledande installationen genom att trycka på "Ja" när det visas på skärmen för inledande installation. Om du avslår den här installationen kan du alltid ställa in nätverk och registrera senare.




- Om du väljer "Ja", kommer 3D40 automatiskt att ansluta till ditt ethernet (om ansluten till router kan du fortsätta till steg 5) eller söka tillgängliga trådlösa nätverk.




- Välj ditt trådlösa nätverk med hjälp av pekskärmen. Använd pilarna för att scrolla genom listan med tillgängliga trådlösa nätverk. När ditt trådlösa nätverks namn lyser, tryck på "Godkänn".




- Ange lösenordet till ditt trådlösa nätverk och tryck på "Godkänn".



- Tryck "Ja" för att registrera din 3D40 och skriv det token som visas längst ner på pekskärmen. Detta token används för att länka din 3D40 till ditt Dremel3D.com-konto.




- Tryck på "Klar" för att avsluta den inledande installationsprocessen på din skrivare.



- Besök Dremel3D.com eller sätt på Dremel3D-mobilapp och följ anvisningarna för att fullborda din användarprofil och 3D40-registrering.

ÖVERSIKT PRINT STUDIO-PROGRAMVARA

Dremel 3D40 är kompatibel med Autodesk Print Studio som kan installeras från USB-flashminnet som medföljer din skrivare eller laddas ner från www.dremel3d.com. Print Studio gör det möjligt för dig att importera, redigera och bygga 3D-filer. Översiktarna nedan beskriver de viktigaste styrreglagen, medan ytterligare stödresurser finns tillgängliga i HJÄLP-menyn.



1. INSTÄLLNING

Skrivare – Välj din skrivartyp

Inställningar – Välj material och byggupplösning

2. ARBETSFLÖDE UTSKRIFT

Importera – Lägg till modeller från filmenyn till byggplattan eller dra och släpp

Layout – Arrangera modellerna på byggplattan, skala och rotera

Reparera – Automatisk reparation eller manuell lagring, beskärning, planbeskärning, laga hål och balansera (manuella kommandon rekommenderade för avancerade användare)

Stöd – Skapa automatiska eller manuella stöd för delar med överhäng

Förhandsvisning – Skapa och se vägen som extrudern kommer att följa när din del byggs

Skriva ut / Exportera – Skicka din byggmodell direkt till din Idea Builder när den är ansluten via USB-kabel eller spara till din dator för att ladda via USB-flashminne

3. VY

Se kub – Välj standardorientering som du vill se

Föremålslista – Se en lista med alla föremål på din byggplatta och sätt På/Avtur automatiska stöd

KOMMA IGÅNG OCH BYGGA

⚠️ VARNING RESPEKTERA ALLA MEDFÖLJANDE VARNINGAR OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER NÄR DREMEL 3D40 ANVÄNDS. Underlätenhet kan resultera i brand, utrustningsskada, skada på egendom eller personskada.


⚠️ VARNING VIDRÖR INTE EXTRUDERTIPPEN UNDER BYGGPROCESSEN ELLER FÖRRÄN DEN HAR KALLNAT TILL MINST 60 °C (140 °F). Kontakt med extrudertippen under eller efter byggande innan tippen har kynts ner kan resultera i personskada.

⚠️ VARNING ANVÄND ENDAST DREMEL-FILAMENT. Användning av filament som inte godkänts av Dremel kan resultera i skada på utrustning och egendom.


⚠️ VARNING DRA INTE UT FILAMENTET. Det kan skada extrudern.

LADDA/BYTA FILAMENT

- Starta filamentets laddnings-/bytesprocess genom att trycka på knappen "Filament" på pekskärmen. Extrudern flyttar sig till det främre högra hörnet i utskriftsområdet och extrudertippen börjar värma upp sig.



- När extrudern slutar röra sig kan du öppna locket på 3D40 för att få bättre tillgång till extrudern.
- Om det finns filament laddat ska det skäras av nära extruderinloppet och tryck sedan på knappen "Nästa" på pekskärmen.



- Ta bort spolen genom att rotera den moturs och ta bort den existerande spolen om det finns nån, se bild 1.

BILD 1






BILD 2




5. Trä toppen på det nya filamentet genom guideröret, placera spolen på spolhållaren, stäng spolluckan genom att rikta in läsflikarna och rotera medurs, se bild 1.
Tryck på "Nästa" på pekskärmen.
6. Vid byte av befintligt filament kommer 3D40 automatiskt att rensa befintligt filament.
7. När Mata filament visas på skärmen, tryck på "Nästa" på pekskärmen och trä filament som kommer från guideröret in i extruderinloppet tills extrudern matar in sig själv, se bild 2.



8. Filament kommer att dras in i extrudern och börjar sedan komma ut från den heta extrudertippen.
OBS! Din Dremel 3D40 testades genom att bygga föremål innan den lämnade fabriken. Dessa testföremål kan ha utförts med en annan filamentfärg än den du använder. Därför kan det finnas lite filament kvar i extrudern.

9. När nytt filament kommer ut från filamenttippen kan du trycka på "Klar" på pekskärmen för att fullborda filamentets laddningsprocess, återvänd till huvudmenyn och kalibrera extrudern. Ta försiktigt bort överblivet filament utan att röra vid extruderns varma tipp. Om nödvändigt kan du försiktigt ta bort skräp från extrudertippen med en nältång.



WARNING VAR EXTRA FÖRSIKTIG FÖR ATT
INTE SKADA EXTRUDERTIPPEN
NÄR SKRAP TAS BORT. DREMEL 3D40 FUNGERAR
INTE ORDENTLIGT MED EN SKADAD EXTRUDERTIPP
OCH DEN MÅSTE DÄ BYTAS UT.

10. Stäng 3D40:s lock och lucka.

FÖRBEREDA BYGGPLATTAN

⚠ VARNING TAPPA INTE BYGGPLATTAN.
GLASPLATTAN AV HÄRDAT GLAS
KAN SPRICKA OCH RESULTERA I PERSONSKADA.

⚠ VARNING TA INTE BORT GLASPLATTAN AV
HÄRDAT GLAS FRÅN
PLASTHALLAREN. KONTAKT MED GLASPLATTAN AV
HÄRDAT GLAS KAN RESULTERA I PERSONSKADA.

⚠ VARNING BYGGPLATTAN SKA ALLTID
TÄCKAS MED DREMELS
SPECIELLA BYGGTEJP, FÖRE VARJE
BYGGPROCESS PÅBÖRJAS. ANVÄNDNING AV FEL
BYGGTEJP KAN RESULTERA I UTRUSTNINGSSKADA
OCH DÄLIG FÖREMÅLSKVALITET.

1. Om byggplattan är installerad ska den tas bort genom att trycka på klämman längst fram på byggplattan och sedan lyfta av byggplattan från basen, bild 3.
2. Ta bort självhäftande mellanlägg från Byggtjejen och placera Byggtjej över Byggplattan. För bästa resultat ska Byggtjej användas på mitten av Byggplattan först och släta ut det utåt för att ta bort luftbubblor, bild 4.
3. Installera byggplattan med hjälp av byggplattans klämma.

BILD 3





BILD 4




NIVÄJUSTERA BYGGPLATTAN


WARNING VIDRÖR INTE EXTRUDERTIPPEN PÅ DREMEL 3D40 UNDER BYGGPROCESSEN ELLER FÖRRÄN DEN HAR KALLNAT TILL 60 °C (140 °F). KONTAKT MED EXTRUDERTIPPEN UNDER ELLER EFTER BYGGANDE INNAN TIPPIKEN KYLTS NER KAN RESULTERA I PERSONSKADA.

Det är viktigt att du nivåjusterar byggplattan varje gång du byter byggtjp eller återinstallerar byggplattan för att kontrollera att byggplattan har jämnt avstånd från extruderhuvudet. Ta bort alla luftbubblor som finns mellan byggplattan och byggtjejen. Om byggplattan inte nivåjusteras eller om luftbubblorna inte tas bort kanske föremålen inte byggs ordentligt.


1. Kontrollera att du har satt Byggtjp på Byggplattan och att det inte finns några föremål där. Att tejp på byggtjep efter nivåjusteringen kan påverka konsistensen på ditt föremål.
2. Tryck på "Nivå" på 3D40:s pekskärm.




3. Extrudern och byggplattan flyttar sig i position för att nivåjustera byggplattan. 3D40 kommer först att kontrollera nivån mitt bak på byggplattan. De två vreden under byggplattan används för att höja och sänka till vänster eller höger. Extrudern innehåller en sensor som känner av om bädden är nivåjusterad, det behövs inga extra verktyg.
4. Pekskärmen indikerar om din byggplatta är för hög eller låg. Om byggplattan är för hög kan den justeras med rätt vred genom att rotera höger tills du hör ett "pip" och pekskärmen indikerar att den är redo för kontroll att bädden är nivåjusterad.



5. Om byggplattan är för låg kan den justeras med vredet genom att rotera vänster tills du hör ett "pip" och pekskärmen indikerar att den är den är redo för kontroll att bädden är nivåjusterad.



6. Tryck på "Kontrollera" för att kontrollera bäddnivån. Om det behövs ytterligare justering kommer pekskärmen att indikera riktningen, om nivån är rätt kommer extrudern att flytta sig till nästa punkt och justeringsprocessen upprepas.



7. Upprepa steg 4-6 för den andra positionen och när din bädd är rätt nivåjusterad kommer extrudern automatiskt att flytta sig till kalibreringspositionen och fullborda nivåjusteringsprocessen.



ANSLUT USB-KABELN

1. Kontrollera att 3D40-strömbrytaren är i av-läge.
2. Anslut den medföljande USB-kabeln till din 3D40 och dator, bild 5.
3. Öppna programvaran.
4. Sätt på din Dremel 3D40 med strömbrytaren för att synka din dator med din Dremel 3D40.

ANSLUTA ETHERNET

1. Kontrollera att 3D40-strömbrytaren är i av-läge.
2. Sätt i ethernet-kablen i din 3D40, bild 6.
3. Sätt på din 3D40 med hjälp av strömbrytaren. Ethernet-anslutningen ska känna av automatiskt. Tryck på "Godkänn" för att bekräfta anslutningen.

BILD 5





BILD 6



BYGGER

⚠️ VARNING RESPEKTERA ALLA MEDFÖLJANDE VARNINGAR OCH SAKERHETSINSTRUKTIONER NÄR DREMEL 3D40 ANVÄNDS. Underlätenhet kan resultera i brand, utrustningsskada, skada på egendom eller personsksada.

⚠️ VARNING STRÄCK INTE IN HANDEN I DREMEL 3D40 MEDAN DEN BYGGER. Kontakt med Dremel 3D40:s rörliga delar under byggprocessen kan resultera i dålig byggkvalitet, skada på utrustning eller personsksada.

OBS! Din Dremel 3D40 bygger testföremål innan den lämnar fabriken. Dessa testföremål kan ha utförts med en annan filamentfärg än den du använder. Därför kan det finnas lite filament kvar i extrudern. När du startar ditt första föremål kan det finnas lite av denna filamentfärg tills den övergår till din filamentfärg.

Du har olika alternativ när du bygger med din 3D40:


- 1) Minne i skrivaren
- 2) USB-flashminne
- 3) Skriva ut online
- 4) Dator

INNAN DU BYGGER


- Kontrollera att det finns tillräckligt med filament laddat (se sidan 222).
TIPS: Du kan bestämma om du har tillräckligt med filament för att fullborda ditt föremål innan du börjar bygga genom att jämföra filamentlängden som behövs och som visas av Print Studio med längden på filamentet på spolen som visas av längdmätaren. Om 3D40 får slut på filament under byggprocessen, kommer den att pausa tills mer filament läggs till.
- Kontrollera att byggejpen sitter fast, att byggplattan är nivåjusterad och att där inte finns några föremål.

BYGGA FRÅN MINNET I SKRIVAREN

- Tryck på "Bygga" i huvudmenyn.



- Tryck på skrivarkonen i byggmenyn.



- Tryck på modellfilen du vill bygga.
(Använd pilar för att skrolla genom sidorna)




- Tryck på "Bygga" på modellinformationssidan för att starta byggprocessen.




- Din 3D40 kommer först att rikta in extrudern och byggplattan till sina nollpositioner och sedan kommer nivåjusteringssensorn att försiktigt röra vid byggplattan för att fullborda justeringen. Din extrudertipp kommer att börja värmas upp, vilket kan ta några minuter. När rätt temperatur har nåtts kommer din modell att börja byggas.
- När ditt föremål avslutas kommer din 3D40 automatiskt att flytta extrudern och byggplattan till sina kalibreringspositioner och kyla ner extrudertippen.
- Vänta tills pekskärmen visar att extrudern är "kall" innan du tar bort ditt föremål. Se avsnittet för hur du tar bort föremål från byggplattan nedan för mer instruktioner om föremålsborttagning.

BYGGA FRÅN USB-FLASHMINNE

- Tryck på "Bygga" i huvudmenyn.



- Tryck på USB-ikonen för att få tillgång till USB-flashminnet.



- Följ steg 3-7 från Bygga från Minnet på skrivaren för att fullborda byggandet från USB-flashminnet.







BILD 7

- I Skrivarkömenyn kan du välja att "Bygga" nästa modell i kön eller att "Radera" den och fortsätta till nästa modell.



- I Modellinformation kan du trycka på "Bygga" för att starta byggprocessen eller "Radera" för att ta bort filen.



BYGGA FRÅN DATORN

Dremel 3D40 är kompatibel med Print Studio från Autodesk. Följ instruktionerna som kom med den här programvaran för att fullborda en Byggstruktur från din dator.

AVBRYTA DIN BYGGSTRUKTUR PÅ 3D40

Avbryt ditt föremål under förvärmning eller byggsprocess genom att trycka på "Stopp" på pekskärmen. Om du bekräftar med "Ja" kommer extrudern och byggplattan att flytta sig till sina kalibrerings-positioner.

BORTTAGNING AV FÖREMÅL

BORTTAGNING AV DITT FÖREMÅL FRÅN BYGGPLATTAN

BILD 8

⚠️ VARNING VIDRÖR INTE EXTRUDERTIPPEN PÅ DREMEL 3D40 UNDER BYGGPROCESSEN ELLER FÖRRÄN DEN HAR KALLNAT TILL MINST 60 °C (140 °F). Kontakt med extrudertippen under eller efter byggnad innan tippen har kylts ner kan resultera i personskada.

⚠️ VARNING ANVÄND PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING. Användning av skyddsutrustning såsom värmebeständiga handskar och skyddsglasögon minskar personskador.

⚠️ VARNING VAR UPPMÄRKSAM PÅ DIN KROPPSPOSITION NÄR DU ANVÄNDER HANDVERKTYG FÖR ATT TA BORT FÖREMÅL FRÅN BYGGPLATTAN. Att plötsligt slinta med handredskap, samt fel kroppsposition under borttagande av föremål från byggläggningen kan resultera i personskada.

⚠️ VARNING TAPPA INTE BYGGPLATTAN. Glasplattan är hårdt glas och kan spricka och resultera i personskada.


⚠️ VARNING VRID ELLER BÖJ INTE BYGGPLATTAN NÄR FÖREMÅLET TAS BORT. Glasplattan är hårdt glas och kan släppa från plasthållaren och resultera i personskada.

⚠️ VARNING UNDVIK ATT SKRAPA BYGGPLATTAN NÄR FÖREMÅLET TAS BORT. REPOR PÅ BYGGPLATTAN KAN RESULTERA I FELAKTIGT FÖREMÅLSBYGGANDE.

1. Vänta tills extrudern har kallnat innan du tar bort ditt föremål.
2. Ta bort byggläggningen från byggområdet medan föremålet fortfarande sitter fast.
3. Borttagning av ditt föremål från byggläggningen. Vid behov kan verktyget för borttagning av föremål användas för att ta bort föremålet från byggläggningen (bild 8). Om så önskas kan byggtjänsten tas bort från byggläggningen medan föremålet tas bort från byggläggningen. Byggtjänsten kan sedan tas bort från föremålet.

TA BORT STÖD (VID BEHOV)

Använd nältången för att ta bort stöd som finns inne i ditt föremål eller som är svåra att nå.



METODTIPS

1. ANVÄND ALLTID BYGGTEJP.
2. Kontrollera att din platta befinner sig på rätt nivå varje gång innan du börjar bygga ditt föremål.
3. Kontrollera att spolen är installerad ordentligt och kan rotera fritt.
4. När du använder din Dremel 3D40 för första gången eller när du har bytt filament ska du låta Dremel 3D40 mata ut filament tills materialet har konstistent filamentfärg.
5. Det är viktigt att titta på medan din Dremel 3D40 bygger föremål. Ditt föremål kan få problem, främst i början. Men det är också den bästa tidpunkten att avbryta föremålet, rengöra byggplattan och starta ditt föremål igen. Stanna i närheten av Dremel 3D40 under byggsprocessen.
6. Det är viktigt att spara sin Dremel 3D40 förpackning eftersom det då blir lättare att förpacka och transportera din Dremel 3D40.
7. Kontrollera att du förvarar filamentspolar på en plats som inte är för fuktig eller varm. Vi rekommenderar att du inte tar ut filamentrullen från sin lufttätta förpackning tills den ska användas.
8. Använd verktyget för borttagning av föremål försiktigt för att inte skada byggplattan eller föremålet.
9. Om möjligt är det bäst att placera ditt föremål mitt på byggplattan. Det är mycket viktigt att använda bäst orientering för ditt föremål. Kontrollera att ditt föremål finns på byggplattan och att du använder bäst orientering för att bygga.
10. För branta överhäng (mindre än 45 graders vinkel) rekommenderar vi att bygga med stöd.
11. Ta alltid bort byggplattan innan föremålet tas bort.
12. Sandning/slipning på låg hastighet rekommenderas för att undvika att föremålet smälter igen.
13. Print Studio-programvara visar filamentlängden som krävs för varje föremål. Jämför den med längden som visas på spollängdmätaren.
14. Övervaka statusen för dina byggstrukturer med hjälp av Dremel 3D-mobilapp eller webbplatsen Dremel3D.com.

UNDERHÅLL

RENSA EXTRUDERN

Använd rensningsverktyget för att rensa extrudern och ta bort kvarvarande filament.

1. Vänta på att extrudern värmer upp och sätt i rensningsverktyget i extruderinloppet (ovanför).
2. Tillräptt filament trycks ner och kommer ut genom extrudertippen.





BILD 9


UPPDATERA FIRMWARE VIA NÄTVERK

Om din 3D40 är registrerad och tillagd i din Dremel3D-profil kan du uppdatera dess firmware från pekskärmen. Uppdatera firmware:

- Tryck på "Verktøy", "Inställningar", "Sök uppdateringar".



- Din 3D40 kontrollerar att den senaste firmware är installerad och frågar om du vill uppdatera, om det behövs.
- Välj godkänn för att ladda ner och installera den senaste firmware.



- När 3D40 startar och återvänder till Hemskärmen är firmware-uppdateringen klar.

UPPDATERA FIRMWARE MANUELLT

Om din 3D40 inte är ansluten till ett nätverk kan du uppdatera firmware direkt från ett USB-flashminne.

- Med hjälp av din webbläsare kan du gå till www.dremel3d.com/support och ladda ner den senaste 3D40-firmware-filen.
- Spara 3D40-firmware-filen på ett tomt, FAT32-formaterat, USB-flashminne.
- Stäng av din 3D40 med hjälp av PÅ/AV-stömbrytaren.
- Sätt i USB-flashminnet i USB-A-posten.
- Sätt på din 3D40 så känner den automatiskt av och installerar den nya firmware.
- Stäng AV din 3D40, ta bort USB-flashminnet och sätt PÅ den igen för att fullborda uppdateringen.

RENGÖRA UTSIDAN

Rengör 3D40:s utsida med en luddfri trasa. Ta bort synligt skräp från utsidan.

Undvik att skada din Dremel 3D40 genom att inte använda vatten, kemikalier eller andra rengöringsmedel på 3D40:n.

RENGÖRA EXTRUDERTIPPEN

⚠ VARNING **VAR EXTRA FÖRSIKTIG FÖR ATT INTE SKADA EXTRUDERTIPPEN NÄR SKRAP TAS BORT. DREMEL 3D40 FUNGERAR INTE ORDENTLIGT MED EN SKADAD EXTRUDERTIPP OCH DEN MÅSTE DÅ BYTAS UT.**

⚠ VARNING **VIDRÖR INTE EXTRUDERTIPPEN PÅ DREMEL 3D40 UNDER BYGGPROCESSEN ELLER FÖRRÄN DEN HAR KALLNAT TILL 60 °C (140 °F). Kontakt med extrudertippen under eller efter byggande innan tippen har kylts ner kan resultera i personskada.**

Använd en liten nältång för att dra bort plastskräp från extrudertippen.

Om skräpet är svårt att få bort kan extrudern behöva värmas upp.

RENGÖRA PEKSÄRMEN

Torka pekskärmen med en mjuk luddfri trasa. Spreja inte rengöringsmedel på pekskärmen.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Problem	Orsak	Lösning
Extruderhuvudet bygger inte rakt/mitten.	Dremel 3D40 har förlorat extruderhuvudets exakta position och kan inte bygga ordentligt.	Om extruderhuvudet skickas till hempositionen så kalibreras Dremel 3D40 om. Avbryt ditt föremål, rensa byggplattan, skicka extruderhuvudet till hempositionen och starta om föremålet.
PLA matas inte ut eller fastnar inte ordentligt på byggejpen.	Det kan inträffa om byggplattan inte är nivåjusterad med extruderhuvudet.	Nivåjustering av byggplattan riktar in extruderhuvudet och ger en bättre föremålskvalitet. Avbryt ditt föremål, rensa byggplattan, nivåjustera byggplattformen och starta om föremålet.
Print Studio-programmet eller datorn fastnade under användning.	Ibland är programmet inte lika smart som du och läser sig.	Spara om möjligt alla öppna filer och starta om antingen Print Studio-programmet eller din dator.
Dremel 3D40 fastnade innan mitt föremål startades.	Dremel 3D40 kan ha fått motsägande kommandon.	Stäng av strömbrytaren, vänta i 30 sekunder, och sätt sedan på strömbrytaren igen.
Stödmaterial bryts inte av vid rensning och resulterar i minskad kvalitet för slutföremålet.	Orientationen av delen är inte optimal.	Orientera om positionen av 3D-filen i Print Studio för att minimera stödmaterial eller placera stödmaterial på icke-kritiska ytor.
Spagettiröra vid slutet av byggprocessen.	Ett lager av ditt föremål fastnar inte ordentligt, modellen sparas med minimal ytarea som är i kontakt med byggplattan, eller också byggdes föremålet flytande ovanför byggplattan utan att välja stöd.	Använd funktionen förhandsvisning i Print Studio för att se höjd och position för det första lagret. Bygg med stöd när det behövs.
Del endast byggd till hälften.	Slut på filament. Filament tillämppt under byggandet.	Byt filament och fortsätt byggprocessen. Se "Det kommer inte ut något filament".
Det kommer inte ut något filament.	Tillämppt extruder.	Ta kontakt med kundservice.
Extrudern går inte till hempositionen.		Ta kontakt med kundservice.
Trådiga eller fransiga platslager på branta överhäng.	Föremålsöverhäng är för långt ifrån varandra eller för brant (<45 graders vinkel).	Bygg med stöd.
3D40 hittar inte mitt WiFi nätverk.	Skrivaren är för långt ifrån den trådlösa routern.	Sätt 3D40 närmare din router. Anslut till nätverk med Ethernet.
3D40 ansluter inte till mitt nätverk.	Skrivaren är för långt ifrån den trådlösa routern.	Sätt 3D40 närmare din router.
	Fel nätverkslösenord.	Ange ditt lösenord eller kontrollera ditt lösenord med din nätverksleverantör.
3D40 hittar inget token.	Fel nätverkslösenord.	Ange ditt lösenord eller kontrollera ditt lösenord med din nätverksleverantör.
	Nätverket har en brandvägg.	Ange nätverkets proxy-information.
Mobilappen ansluter inte till 3D40 eller visar "skrivare offline".	3D40 inte ansluten till nätverk.	Kontrollera 3D40:s nätverksinställningar och prova att ansluta igen.

Problem	Orsak	Lösning
Token ogiltig.	Kontrollera nuvarande 3D40-token med hjälp av "Verktyg/Om" och försök igen.	Använd "Hämta nytt token" för att generera ett nytt token och prova anslutning igen. Observera att det kommer att ta bort alla användare som delar din skrivare.
Byggprocessen startade inte när det skickades över nätverk.	Slut på filament.	Ladda extra filament och fortsätt byggprocessen.
	Luckor öppna.	Luckorna måste vara stängda för att starta byggprocessen över ditt nätverk, starta byggprocessen från skrivarkö.
	Modellen byggs redan	Byggplattan måste vara tom för att starta en byggprocess över ditt nätverk, rensa byggplattan och starta byggprocessen från skrivarkön.

DREMEL® BEGRÄNSAD KUNDGARANTI

Denna DREMEL®-produkt omfattas av garanti enligt lagstadgade/landsspecifika regler; skador orsakade av normalt silitage, överbelastning eller felaktig användning täcks inte av garantin.

Om produkten inte är konform med denna skriftliga garanti, gör som följer:

1. ÅTERLÄMNA INTE din produkt till inköpsstället.
2. Ta kontakt med kundservice via www.dremel.com för vidare instruktioner.

AVFALLSHANTERING

Maskinen, tillbehören och förpackningen ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

ENDAST FÖR EU-LÄNDER



Släng inte elverktyg i hushållsavfallet!
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG
för kasserade elektriska och elektroniska
apparater och dess modifiering till nationell
rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas separat
och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.

KONTAKTA DREMEL

Mer information om Dremels sortiment, support och hotline finns på www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda,
Nederlanderna.

GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER



ADVARSEL LES GJENNOM ALLE INSTRUKSJONENE I DENNE BRUKSANVISNINGEN OG GJØR DEG KJENT MED DREMEL 3D40 FØR KLARGJØRING OG BRUK. HVIS IKKE DISSE ADVARSLENE OG INSTRUKSJONENE FØLGES KAN DET RESULTERE I BRANN, SKADE PÅ UTSTYR, SKADE PÅ EIENDOM ELLER PERSONSKADE. OPPBEVAR ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER FOR FREMTIDIG REFERANSE

SIKKERHET FOR ARBEIDSMØRÅDET

- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.** Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- Ikke bruk Dremel 3D40 i nærheten av brennbare væsker, gass eller støv.** Dremel 3D40 danner høye temperaturer som kan føre til antennelse av støv eller damper.
- Oppbevar en Dremel 3D40 som ikke er i bruk ut tilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.** Det kan oppstå skade hvis den brukes av utrente brukere.

ELEKTRISK SIKKERHET

- Bruk alltid Dremel 3D40 med et korrekt jordet strømnettak.** Ikke modifiser støpslelet til Dremel 3D40. Feil jording og modifiserte støpsler øker risikoen for elektriske støt.
- Ikke bruk Dremel 3D40 i fuktige eller våte omgivelser.** Dremel 3D40 må ikke utsettes for regn. Fuktige omgivelser øker risikoen for elektriske støt.
- Ikke misbruk ledningen.** Ikke bruk ledningen til å dra Dremel 3D40 med, eller til å trekke støpslelet ut av stikkontakten.
Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller innviklede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- Unngå å bruke dette produktet når det er tordenvar.** Det finnes en liten mulighet for overspenning etter lynnedslag som kan føre til fare for et elektrisk støt.
- Trek Dremel 3D40 ut av strømnettaket om et nødstilfelle skulle oppstå.**

PERSONLIG SIKKERHET

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør og gå fornuftig frem når du arbeider med en Dremel 3D40.** Ikke bruk Dremel 3D40 når du er trøtt eller påvirket av alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks oppmerksomhet ved bruk av Dremel 3D40 kan føre til personskader.
- Bruk personlig verneutstyr.** Bruk av beskyttelsesutstyr som varmesikre hanskjer og sikkerhetsbriller vil redusere risikoen for personskade.
- Bruk egnede klær.** Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold håر, tøy og hanskjer unna deler som beveger seg. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan bli viklet inn i deler som beveger seg.

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV DREMEL 3D40

- Kontroller Dremel 3D40 før du skal bruke den, og sjekk at bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet slik at dette innvirker på Dremel 3D40s funksjon.** Hvis det er mistanke at det finnes skade, må Dremel 3D40 repareres av et autorisert Dremel servicesenter for bruk. Hvis Dremel 3D40 brukes når den er skadet, kan det føre til lav kvalitet ved produksjonen av objektet, ytterligere skade på verktøyet, skade på eiendom eller personskade.
- Ikke rør ekstrudertuppen mens Dremel 3D40 er i drift eller før den har kjølt seg ned til minst 60 °C (140 °F).** Kontakt med ekstrudertuppen under eller etter drift før tuppen er kjølt ned kan føre til personskade.
- Sett opp Dremel 3D40 i et område med god ventilasjon.** Sørg for at det er minst 20 cm fritt rom rundt Dremel 3D40. Dremel 3D40 smelter plast under byggingen. Plastdufter som frigjøres under bruken av Dremel 3D40 kan irritere øyne og luftveier. Hvis Dremel 3D40 står for nære andre gjenstander vil ikke ventilasjonen være god nok.
- Ikke stikk fingre/hender inn i Dremel 3D40 mens den er i drift.** Kontakt med de bevegelige delene til Dremel 3D40 mens den er i drift kan føre til dårlig byggekvalitet, skade på utstyret eller personskade.
- Ikke la Dremel 3D40 stå uten tilsyn mens den er i drift.** Hvis Dremel 3D40 brukes av personer som ikke er kjent med disse advarslene kan det føre til skade på utstyr, eiendom eller personskade.
- Bruk kun DREMEL PLA-filament.** Bruk av filament som ikke er autorisert av Dremel kan føre til skade på utstyr og eiendom.
- Sørg for at små gjenstander som lages med Dremel 3D40 ikke er tilgjengelige for småbarn.** Små gjenstander kan utgjøre kvelningsfare for små barn.
- Ikke lag ulovlige eller upassende objekter med Dremel 3D40.**
- Ikke bruk Dremel 3D40 til å lage objekter der hensikten er å bruke dem sammen med talglys, flytende brennstoff eller andre varmekilder.** Plast kan smelte når den eksponeres for ild eller andre varmekilder. Slik bruk av objekter som er laget av Dremel 3D40 kan føre til brann, skade på eiendom og personskade.
- Ikke bruk Dremel 3D40 til å lage objekter der hensikten er å bruke dem sammen med mat og drikke, for eksempel tilbereding, dekorasjon, lagring eller konsumering.** Slik bruk av objekter som er laget av Dremel 3D40 kan føre til at man blir syk eller får personskade.
- Ikke bruk Dremel 3D40 til å lage objekter der hensikten er å bruke dem sammen med elektriske komponenter eller husene til elektriske komponenter.** PLA-plast passer ikke til bruk med elektriske komponenter. Slik bruk av objekter som er laget av Dremel 3D40 kan føre til skade på eiendom og personskade.
- Ikke putt plastobjekter inn i eller rundt munnen din.** PLA-plast passer ikke til klargjøring av mat eller drikke eller matlagingsredskaper. Slik bruk av objekter som er laget av Dremel 3D40 kan føre til at man blir syk eller får personskade.
- Ikke bruk Dremel 3D40 til å lage objekter der hensikten er å bruke dem til å oppbevare kjemikalier.** PLA-plast passer ikke til oppbevaring av kjemikalier. Slik bruk av objekter som er laget

av Dremel 3D40 kan føre til skade på eiendom og personskade.

- n. Ikke modifiser Dremel 3D40 eller prøv å endre fabrikkinnstillingene. Modifikasjoner kan føre til skade på utstyr og eiendom samt personskade.
- o. Dremel 3D40 må ikke utsettes for temperaturer over 70 °C (158 °F). Dremel 3D40 kan da bli skadet. Dremel 3D40 er tiltenkt å skulle brukes i temperaturer mellom 16-29 °C (60 - 85 °F).
- p. Ikke flytt eller dunk borti Dremel 3D40 eller ekstruder under drift. Dette kan føre til feil ved byggingen av objektet.
- q. Ikke bytt filamentfarge eller spole under bygging. Hvis du gjør dette vil objektet bli kansellert og det kan oppstå skade på ekstruderen.
- r. Ikke trekk ut filamentet før du får beskjed om dette på berøringsskjermen. Hvis du gjør dette kan det oppstå skade på ekstruderen.
- s. Vær ekstra forsiktig så du ikke skader ekstrudertuppen når du fjerner rester. Dremel 3D40 vil ikke fungere som den skal med skadet ekstrudertupp, denne må da skiftes ut.
- t. Før hver bygging må du sørge for at plattformen er dekket med Dremel-spesifisert byggetape. Bruk av feil byggetape kan føre til skade på utstyr og dårlig byggkvalitet.
- u. Vær bevisst på kroppsposisjonen din når du bruker håndverktøy for å fjerne objekter fra byggeplattformen. Hvis verktøyet plutselig glir og du har feil kroppsposisjon mens du fjerner objekter fra byggeplattformen kan det føre til personskade.
- v. Unngå å skrape byggeplattformen mens du fjerner objekter. Skraper i byggeplattformen vil føre til feil ved byggingen av objekter.
- w. Ikke slipp byggeplattformen. Herdet glassplate kan knuses og forårsake personskade.
- x. Ikke fjern herdet glassplate fra plastholder. Kontakt med kanten på herdet glassplate kan forårsake personskade.
- y. Ikke vri eller bøy byggeplattformen mens du fjerner objekter. Herdet glassplate kan løsne seg fra plastholderen og forårsake personskade.
- z. Dremel er ikke ansvarlig for den strukturelle styrken til objekter som lages ved bruk av Dremel 3D40. Strukturelle modeller som er laget av uerfarne designere kan føre til skade på eiendom og personskade.

SERVICE

- a. Ta alltid ut stopselet til Dremel 3D40 fra strømuttaket før du utfører service. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til personskade og skade på utstyr.
- b. Service på din Dremel 3D40 må kun utføres av et autorisert Dremel servicesenter som kun bruker Dremel-reservedeler. Slik vil korrekt drift og sikkerhet for din Dremel 3D40 opprettholdes.
- c. Bruk kun materialer og komponenter som Dremel har godkjent. Bruk av objektmaterialer, eller 3D-objekter annet enn Dremel®-godkjente objektmaterialer og genuine Dremel®-komponenter kan ugyldiggjøre garantien.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Generelle sikkerhetsadvansler	234
Innholdsfortegnelse	235
Brukte symboler	236
Informasjon om åndsrett	236
Dremel eksterne og mobile tjenester	236
Funksjonsbeskrivelse og spesifikasjoner	236
3D40-ressurser	237
Ordliste	238
Bli kjent med din 3D40	239
Introduksjon	241
Innhold i pakken*	241
Berøringsskjerm	243
Berøringsskjerm-ikoner	248
Forhåndsoppsett	249
Print studio programvareoversikt	250
Klargjøring for bygging	251
Bygging	255
Fjerne objektet ditt	258
Beste praksiser	259
Vedlikehold	259
Vedlikehold og service	261
Dremel® Begrenset forbrukergaranti	262

BRUKTE SYMBOLER

Symbol	Navn	Angivelse/forklaring
A ADVARSEL	Advarselsymbol	Gjør brukeren oppmerksom på advarselsmeldinger
	Les bruksanvisnings-symbol	Gjør brukeren oppmerksom på at han må lese bruksanvisningen

A ADVARSEL DETTE ER ET KLASSE A-PRODUKT. DETTE PRODUKTET KAN FØRE TIL RADIOFORSTYRRELSER I ET HUSHOLDNINGSMILJØ, NOE SOM KAN FØRE TIL AT BRUKEREN MÅ SETTE I VERK PASSENDE TILTAK.

INFORMASJON OM ÅNDRETT

Dremel 3D40 er laget for 3D-printing av objekter fra digitale filer som lager eller eier, eller har rettighet til å printe med Dremel 3D40. Når du lager objekter med Dremel 3D40 er det ditt ansvar å sørge for at du ikke krenker åndrsretten til eventuell tredjepart, eller bryter eventuelle gjeldende lover eller forskrifter, slik som amerikanske, norske eller andre utenlandske åndrsrettslover. Dremel 3D40 får ikke brukes til å lage objekter som er beskyttet av åndrsretter som er eid av tredjepersoner uten tillatelse fra denne/disse partene(r). Å bruke Dremel 3D40 til å gjøre en eller flere av følgende ting kan kreve tillatelse fra tredjepart: å lage en kopi eller faksimile (helt eller delvis) av hvilket som helst objekt som ikke du har skapt, å lage et objekt fra en digital fil som ikke du eier, å lage et objekt fra en skann av et fysisk objekt som ikke du har skapt. Det er ditt ansvar å innhente slik tillatelse. I noen tilfeller vil du muligens ikke være i stand til å få slik tillatelse. I tilfeller der du ikke kan få slik tillatelse bør du ikke 3D-printe et slikt objekt, eller så gjør du det på egen risiko. Du får ikke modifisere, omvendt konstruere, ta fra hverandre eller demontere Dremel 3D40 eller dens programvare eller fastvare, bortsett fra hvis det er tillatt etter gjeldende lov. Hvis du bruker Dremel 3D40 på noen annen måte enn det som er anbefalt og beskrevet i disse Drifts-/Sikkerhetsinstruksjonene, så gjør du det på egen risiko. Hvis du bruker Dremel 3D40 til å lage objekter som krenker åndrsrettigheter som eies av tredjepart, kan det føre til sivil- eller kriminalrettslig forfølgelse og straff, og du kan bli ansvarlig for erstatning, bøter eller fengselsstraff.

DREMEL EKSTERNE OG MOBILE TJENESTER

Dremel eksterne og mobile tjenester gir deg informasjon og tjenester om dine Dremel 3D-produkter. Den type informasjon som gis av Dremel eksterne og mobile tjenester kan endres fra tid til annen. All produktinformasjon og tjenester er gitt for din bekvemmelighet "som den er" og "som tilgjengelig".

MERK: Tilgjengeligheten av Eksterne og mobile tjenester kan avhenge av din region.

Dremel garanterer ikke at informasjonen eller tjenestene vil være tilgjengelige, nøyaktige, eller pålitelige, eller at produktinformasjonen eller tjenestene vil gi sikkerhet i hjemmet. Du bruker all produktinformasjon, tjenester og produkter etter ditt omdømme og risiko. Produktinformasjonen og tjenestene er ikke ment som en erstattning for å skaffe informasjon.

Nettverkstilkobling krever et tilkoblingspunkt og Internettforbindelse med høy hastighet. Avgifter fra Internett-leverandøren kan være gjeldende.

Mobil utskrift krever en kompatibel mobil enhet og dataabonnement. Operatørvavgifter kan gjelde.

FUNKSJONSBEKRIVELSE OG SPESIFIKASJONER

BYGGING

Ekstruder: Enkel ekstrudering

Ekstrudertemperatur: Opp til 230 °C (397 °F)

Betjenningsgrensesnitt: 3,5" Fullfarge IPS-berøringskjerm

Maksimalt byggevolum: 255mm x 155mm x 170mm (10" x 6" x 6,7")

Lagtykkelse: 4 mil | 0,004 tommer 100 mikroner | 0,10 mm

Filamentfarger Se Dremel3D.com for fargemuligheter.

Intern lagring: 4GB

Ekstern lagring: USB Flash Drive

VEKT OG DIMENSJONER

Vekt (uten spole): 16 kg (35 lbs)

Dimensjoner: 515mm x 406mm x 394mm (20,25" x 16" x 15,9")

FILAMENT

Fungerer KUN med Dremel filament på 1,75mm

FILAMENTOPPBEVARING

Alle polymerer brytes ned over tid. Ikke pakk ut filamentet før du skal bruke det. Filamentet bør lagres ved romtemperatur: 16-29 °C (60-85 °F) og under tørre forhold.

PROGRAMVARE

Dremel 3D40 leveres med gratis Autodesk Print Studio-programvare for Windows og Mac OSX. Denne applikasjonen konverterer dine 3D digitale filer til filer som kan bygges.

STØTTENDE OPERATIVSYSTEMER

- Apple® Mac® OS X v10.9 eller eldre versjoner (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

MINSTEKRAV TIL SYSTEMSPESIFIKASJONER

- CPU: 64-bit prosessor (32-bit støttes ikke)
- Minne: 3 GB RAM (4 GB eller mer anbefales)
- Diskplass: ~ 2 GB ledig diskplass for installering
- Skjermkort: 1024 MB GDDR RAM eller mer.
- Microsoft® Direct3D® 11 kompatibelt skjermkort eller høyere
- Pekeenhets: Tre-knappes mus

KRAV TIL STRØMTILFØRSEL



3D40 inntakskapasitet: 100-240V, 47-60Hz, 0,8A-1,8A

DRIFTSMiljø

Romtemperatur: 16-29 °C (60 - 85 °F)

Vannrett arbeidsplass

Tørt arbeidsplassmiljø




3D40-RESSURSER

Ressurs	Beskrivelse	Plassering
Hurtigstart-guide	Gir en illustrert gjennomgang av hvordan du skal pakke ut din 3D40 og begynne og bygge rett fra esken.	Du kan finne en trykket utgave av Hurtigstartguiden i den rektangulære komponenteskånen. Den finnes også på www.dremel3d.com
Dremel 3D hjemmeside	Gir deg den nyeste 3D40-programvaren, produktinformasjonen, kundestøtte, og 3D-modell og prosjekt nedlastingene.	www.dremel3d.com
Dremel 3D kundestøtte	Kontakte Dremel for produktstøtte, vedlikehold og service.	www.dremel3d.com
Print Studio-programvare	Lar deg laste opp, redigere og bygge 3D-filer.	Installert fra www.dremel3d.com eller fra USB flash-stasjon levert sammen med Dremel 3D40.



ORDLISTE

Begrep	Definisjon	
Byggeplattform	Den flate overflaten som brukes av din Dremel 3D40 til å bygge objekter.	Filamentspole En sylinderisk del som en lang filamentstreng er viklet opp på for lagring og kontinuerlig bruk.
Byggeplattform-klemme	Klemme som finnes på forsiden av byggeplattformbasen, og som brukes til å holde byggeplattformen på plass.	.G3Drem/ .G4Drem Et byggbart filformat som er kompatibelt med ditt Dremel 3D40.
Byggetape	Klebebånd som brukes til å forbedre konsistensen til objektene dine og hjelpe dem med å feste seg tilbyggeplateoverflaten.	Nivelleringsknotter Knotter som befinner seg under basen til byggeplattformen, og som brukes til å få riktig avstand mellom ekstrudertuppen og byggeplattformen.
Byggevolum	Det tredimensjonale (3D) rommet som et objekt vil oppta så snart det er ferdig. Dremel 3D40 har en maksimalt byggevolum, noe som betyr at objekter med større byggevolum ikke kan bygges med mindre de endres i størrelse eller deles opp i underobjekter.	Nivelleringssensor En sensor som registrerer høyden på byggeplattformen og bidrar til riktig nivellering.
Dør	Din Dremel 3D40 har en dør som er lokalisert på frontpanelet. Den legger til rette for enkel tilgang til byggeplattformen, ekstruderen, filamentet og objektene dine. Denne døren er laget av et gjennomsiktig materiale slik at du kan overvåke fremdriften til objektene dine samtidig som byggemiljøet holdes stabilt.	Lokk Din Dremel 3D40 har et dreibart lokk på toppen. Det legger til rette for mer tilgang til byggeplattformen, ekstruderen, filamentet og objektene dine når det er nødvendig.
Ethernet-port	En lokal kabelt nettverksteknologi som gjør det mulig for elektroniske enheter å kommunisere.	Nebbtang Vanlig verktøy som brukes til å holde små objekter og til å ta tak i overflodig materiale som er for varmt til å berøres direkte.
Ekstruder	En enhet som bruker gir til å trekke filament gjennom ekstruderinntaket, varme opp filamentet til byggetemperaturen og skyve det oppvarmede filamentet ut av ekstrudertuppen.	OBJ fil En vanlig digital fil som brukes i et bredt utvalg av 3D-modellprogramvarer. Denne filen er laget i tredjeparts 3D-programvare eller lastet ned fra Dremel3D.com.
Ekstrudervifte	En vifte som brukes til å kjøle ned de ytre delene av ekstruderen og girmotoren.	Objektfjerningsverktøy Et verktøy som brukes til å skille objektene dine fra byggeplattformen.
Ekstruder-viftemunn	Et plaststykke som retter luft fra ekstruderviften på byggeplattformen for å hjelpe til med å kjøle det aktive bygget.	PLA. En plast som stammer fra fornybare kilder som maissstivelse
Ekstruder-inntak	En åpning som befinner seg på toppen av ekstruderen der filament skal brukes til bygging innføres.	Spoleholder En plastdel som er lokalisert til venstre for byggeplattformen inne i bygggeområdet til din Dremel 3D40, og som er beregnet for å holde en filamentspole.
Ekstruder-hendel	En hendel på siden av ekstruderen som brukes til å løsne grepet til ekstruder-girmotoren.	Spoledør En avtakbar dør som løser filamentspolen til spoleholderen.
Ekstrudertupp	En dyse som befinner seg på bunnen av ekstruderen der oppvarmet filament skal brukes til bygging presses ut.	Trinnmotor En børsteløs DC elektrisk motor som brukes til å drive ledeskinnene og ekstrudergirene.
Filament	En trådaktig streng med plastmateriale.	.STL-fil En vanlig digital fil som brukes i et bredt utvalg av 3D-modellprogramvarer. Denne filen er laget i tredjeparts 3D-programvare eller lastet ned fra Dremel3D.com.
Filament-lederør	En plastdel som leder filamentet fra filamentspolen gjennom en passasje i det ytre huset til din Dremel 3D40.	Berørings-skjerm Skjerm med fullfarge som er berøringsaktivert. Den lar deg overvåke din Dremel 3D40 og objekter, samtidig som du kan gi kommandoer direkte til din Dremel 3D40 uten å bruke en datamaskin.
Filamentstopp-sensor	En sensor i ekstruderen som setter printeren på pause hvis filamentet slutter å ekstrudere riktig.	USB Flash Drive Et flyttbart minnekort som brukes i en rekke apparater.
Filament går tom-sensor	En sensor i ekstruderinntaket som setter printeren på pause hvis den går tom for filament i løpet av en oppbygning.	WIFI En lokal trådløs nettverksteknologi som gjør det mulig for elektroniske enheter å kommunisere.
		Ledeskinner X-akse Et sett med skinner på hver side av ekstruderen som lar en trinnmotor flytte ekstruderen til venstre eller høyre side av bygggeområdet.
		Ledeskinner Y-akse Et sett med skinner på hver side av bygggeområdet som lar en trinnmotor flytte ekstruderen til forsiden eller baksiden av bygggeområdet.
		Ledeskinner Z-akse Et sett med skinner plassert bak bygggeområdet som lar en trinnmotor flytte byggeplattformen opp eller ned.

BLI KJENT MED DIN 3D40



- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Lokk | 15. Filamentlederør |
| 2. Ekstruder | 16. Ekstruder-hendel |
| 3. Ledeskinne Z-akse | 17. Filamentledeklemme |
| 4. Dør | 18. Ekstruderinntak |
| 5. Gripehåndtak | 19. Ekstrudervifte |
| 6. USB A-port | 20. Båndkabel |
| 7. Nivelleringsknott | 21. Ledeskinner X-akse |
| 8. Byggeplattformklemme | 22. Nivellering-sensor |
| 9. Berøringsskjerm | 23. Ekstrudertupp |
| 10. Byggeplattform | 24. Strømbryter |
| 11. Filamentspoleholder | 25. USB B port |
| 12. Filamentspole | 26. Ethernet-port |
| 13. Ledeskinner Y-akse | 27. Navneskilt |
| 14. Trinnmotor | 28. Strøminntak |






INTRODUKSJON

Velkommen til Dremel 3Ds verden. Vårt oppdrag er å lede deg gjennom 3D-byggeprosessen, og dele bestepraksiser med deg slik at du kan vekke ideene dine til live. 3D-bygging er en prosess som vil inneholde eksperimentering og stå-på-vilje. Heldigvis er Dremel-ekspertene her for å gjøre jobben din enklere med online-tips og live-support. Få en god start på suksessen din ved å registrere din Dremel 3D40 på Dremel3D.com, og få tilgang til hundrevis av høykvalitetsmodeller og interaktive prosjekter. Med Dremel kan du bygge på dine egne ideer, bygge dem bedre og gjøre dem dine.

INNHOLD I PAKKEN*




Dremel 3D40




Instruksjonshåndbok




Hurtigstartguide



Filamentspole**




Strømledning




USB-ledning




Byggetape



Objektfjerningsverktøy



USB Flash Drive




Opprenskningsverktøy

* Mengder kan variere avhengig av settet.


**Må ikke oppbevares i varmt eller fuktig miljø.

UTPAKKING


1. Plasser boksen på bordet, kutt av tapen og åpne.
2. Fjern topp innlegget.




6. Åpne døren og fjern det midterste innlegget.




3. Fjern 3D40 og legg på bordet.
4. Åpne lokket og ta av topp-innlegget.



7. Fjern det nederste innlegget.



5. Hev byggeplaten ved å løfte på begge sider.



Tips: Ta vare på emballasjen til fremtidig transport og lagring.



BERØRINGSSKJERM

Det er enkelt å bruke din Dremel 3D40 uten en datamaskin med den installerte programvaren og fargeberøringsskjermen.


Før du bygger modellen din vil vi gjøre deg kjent med berøringsskjermens menystruktur og alternativer.

ADVARSEL OVERHOLD ALLE MEDFØLGENDE ADVARSLER OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER NÅR DU BRUKER DREMEL 3D40. HVIS IKKE DISSE FØLGES KAN DET RESULTERE I BRANN, SKADE PÅ UTSTYR, SKADE PÅ EIENDOM ELLER PERSONSKADE.




BYGG (BUILD)

Trykk for å velge en 3D-modell og begynne byggeprosessen. (Se side 255 for mer detaljerte byggeinstruksjoner)




BYGGEMENY (BUILD MENU)

Trykk på printer, USB Flash Drive, eller utskriftskø (Print Queue) for å velge destinasjonen til ønsket fil.



MODELLMENY (MODEL MENU)

Trykk for å velge ønsket modell eller bruk pilene for å bla gjennom sidene for å finne din modell.




FILDETALJER (FILE DETAILS)

BYGG (BUILD) – Trykk for å begynne byggeprosessen.

SLETT (DELETE) – Trykk for å fjerne modellfil fra lagring på printer eller USB-flash-stasjon.

KOPIER TIL PRINTER (COPY TO PRINTER)

– Fra USB-flash-stasjon, trykk for å kopiere modellfil til lagring på printer.



BYGGESTATUS (BUILD STATUS)


STOPP (STOP) – Trykk for å avbryte den nåværende byggeprosessen.

PAUSE/SPILL AV (PAUSE/PLAY) – Trykk for å sette byggeprosessen på pause eller fortsett med den nåværende byggeprosessen. Du har tilgang til filament-knappen når du pauserer.


ENDRE FILAMENT (CHANGE FILAMENT) –

Trykk for å endre filament under den nåværende byggeprosessen for å legge til mer filament eller endre farger.





UTSKRIFTSKØ
BYGG (BUILD) – Trykk for å se detaljene til neste bygg.
SLETT (DELETE) – Trykk for å fjerne neste bygg fra køen.



UTSKRIFTSKØ MODELLDetaljer
BYGG (BUILD) – Trykk for å begynne byggeprosessen.
SLETT (DELETE) – Trykk for å fjerne neste modellfil fra køen.

FILAMENT
Trykk for å begynne oppvarming og start filament laste-/endringsprosess. (Se side 251 for instruksjoner for filament laste-/endringsprosess)

NIVELLER (LEVEL)
Trykk for å starte nivelléringsprosess for byggeplattform. (Se side 254 for instruksjoner for nivellering av byggeplattform)

DREMEL® 3D IDEA BUILDER



BUILD



FILAMENT



LEVEL

TOOLS



VERKTØY (TOOLS)

Trykk for å få tilgang til følgende individuelle printer funksjoner og innstillinger.




SERVICE (SERVICE)

Trykk for å gå inn på servicemenyen og se kundeservice kontaktninformasjon .

FOR HELP PLEASE CONTACT
DREMEL CUSTOMER SERVICE:

4915 21ST STREET
RACINE, WI 53406
(262)554-1390




NETTVERK (NETWORK)


Trykk for å gå inn på Nettverksmenyen for å koble til eller koble fra WiFi eller stille Proxy.

KOBBLE TIL WIFI (CONNECT WIFI) – Trykk for å koble til WiFi.

KOBLE FRA WIFI (DISCONNECT WIFI) – Trykk for å slå Wifi av.



STILL PROXY (SET PROXY) – Trykk for å stille proxy manuelt.






KALIBRER (CALIBRATE)


Trykk for å flytte ekstruderen og byggeplattformen til nullposisjon.



OPPRETTINGSMODUS (JOG MODE)

Trykk for å vise alternativer for å flytte ekstruder og byggeplattform langs X, Y og Z-aksen.





INNSTILLINGER (SETTINGS)

SPRÅK (LANGUAGE) – Trykk for å velge alternativt menypråk.

DISPLAY (DISPLAY) – Trykk for å tilpasse kabinett LEDer eller hovedmeny hurtigtaster.

Z-AKSE OFFSET (Z-AXIS OFFSET) – Brukt til å kalibrere byggeplatens høyde ved montering.

LYDER (SOUNDS) – Trykk for å slå 3D40-lyder på/av.




DEMO-MODUS (DEMO MODE) – Trykk for å slå butikk demo-modus på/av.

FABRIKK TILBAKESTILLING (FACTORY

RESET) – Trykk for å fjerne all informasjon lagret på 3D40 og gå tilbake til fabrikk tilbakestilling.

SKAFT NY KODE (GET NEW TOKEN) – Trykk for å frigjøre koden og skaff en ny kode når du er koblet til Wifi eller Ethernet.

SJEKK OPPDATERINGER (CHECK FOR UPDATES) – Trykk for å sjekke etter ny fastvare-versjon når du er koblet til Wifi eller Ethernet.




FORVARM (PREHEAT)

Trykk for å automatisk begynne å forvarme ekstruderen for å bygge eller fjerne overflødig rusk.

PURGE (PURGE) – Når ekstruderen er varm, trykk for å ekstrudere filament manuelt.

STOPP/START (STOP/START) – Trykk for å starte eller stoppe forvarming.



OM (ABOUT)

Trykk for å se 3D40-informasjon slik som fastvare-versjon, bruk av teller, printerstatus, MAC-adresse og kode.

BERØRINGSSKJERM-IKONER



Indikerer at det er en feil som filament tom eller dør åpen.



Indikerer at Ethernet er tilkoblet.



Indikerer styrke på WiFi-signal og dersom tilkoblet vil WiFi- symbol lyse blått.



Indikerer at ekstruderen er avkjølt.



Indikerer at ekstruderen er varm.



Indikerer at ekstruderen er veldig varm.



Indikerer at printeren er koblet til Spark 3D-utskriftstjenester og at den kan motta eksterne kommandoer.

FORHÅNDSSOPPSETT


Første gang du slår på Dremel 3D40 vil du bli bedt om å utføre et innledende oppsett av nettverk, nettskytjenester og registrering av printer. Fullfør denne prosessen for å få tilgang til funksjoner som trådløs utskrift fra PC eller Dremel 3D-mobilapp, deling av printer blant venner og familie, varsler om fastvareoppdateringer og overvåkingsstatus.

MERK: *Dremel 3D-mobilapp kan lastes ned fra app-butikker for iOS eller Android. Tilgjengeligheten av mobilappen kan avhenge av din region.*


- For å fullføre første oppsett, trykk på "Ja" (YES) når du blir bedt om det på den første oppsettsskjermen . Hvis du ikke godtar dette oppsettet, kan du alltid sette opp nettverk og registrere senere.



- Hvis du velger "Ja" (YES), vil 3D40 automatisk koble til ethernet (hvis koblet til ruteren, gå videre til trinn 5), eller søke etter tilgjengelige trådløse nettverk.




- Velg ditt trådløse nettverk ved hjelp av berøringskjermen. Bruk pilene til å bla gjennom listen over tilgjengelige trådløse nettverk. Når navnet på det trådløse nettverket er uthvet, trykker du på "Godta" (ACCEPT).




- Skriv inn passordet til ditt trådløse nettverk og trykk på "Godta" (ACCEPT).



- Trykk på "Ja" (YES) for å registrere din 3D40 og skriv ned koden som vises nederst på berøringskjermen. Denne koden vil bli brukt til å koble din 3D40 til din Dremel3D.com-konto.




- Trykk på "Ferdig" (DONE) for å fullføre installéringsprosessen på printeren.



- Besøk Dremel3D.com eller start opp Dremel3D-mobilappen og følg instruksjonene for å fullføre opprettelsen av din brukerprofil og 3D40-registreringen.

PRINT STUDIO PROGRAMVAREOVERSIKT

Dremel 3D40 er kompatibel med Autodesk Print Studio som kan installeres fra USB-flash-stasjonen som fulgte med printeren eller lastes ned fra www.dremel3d.com. Print Studio lar deg importere, redigere og bygge 3D-filer. Oversikten nedenfor viser de viktigste tast-kontrollene, og ytterligere kundestøtte-ressurser er tilgjengelige fra Hjelp-menyen.



1. OPPSETT (SETUP)

Printer (Printers) – Velg printertypen

Innstilling (Settings) – Velg materialet og byggopløsningen

2. PRINT ARBEIDSFLYT (PRINT WORKFLOW)

Importer (Import) – Legg modeller til byggplaten fra filmenyen eller dra og slipp

Oppsett (Layout) – Arranger modeller på byggplaten, skaler og roter

Reparasjon (Repair) – Automatisk reparasjon eller manuell fiksing av modell, beskjæring, vanlig kutting, løkke hull og balansere (manuelle kommandoer anbefales for avanserte brukere)

Støtter (Supports) – Opprett støtter for deler med overheng automatisk eller manuelt

Forhåndsvisning (Preview) – Opprett og se veiene som ekstruderer vil følge når du bygger deler

Print/Eksporter (Print/Export) – Send ditt bygg direkte til din Idea Builder når du er koblet til via USB-kabel eller lagre på din datamaskin for å laste via USB-flash-stasjon

3. VISING (VIEW)

Standardvisning (View Cube) – Velg standard orienteringen du ønsker å bruke

Object-nettleser (Object Browser) – Se en liste med alle objekter på din byggeplate og slå de automatiske støttene på/av

KLARGJØRING FOR BYGGING

⚠ ADVARSEL OVERHOLD ALLE MEDFØLGENDE ADVARSLER OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER NÅR DU BRUKER DREMEL 3D40. Hvis ikke disse følges kan det resultere i brann, skade på utstyr, skade på eiendom eller personskade.


⚠ ADVARSEL IKKE RØR EKSTRUDERTUPPEN UNDER DRIFT, ELLER FØR DEN HAR KJØLT SEG NED TIL MINST 60 °C (140 °F). Kontakt med ekstrudertuppen under eller etter drift før tuppen er kjølt ned kan føre til personskade.

⚠ ADVARSEL BRUK KUN DREMEL FILAMENT. Bruk av filament som ikke er autorisert av Dremel kan føre til skade på utstyr og eiendom.


⚠ ADVARSEL IKKE TREKK FILAMENT UT. Hvis du gjør dette kan det oppstå skade på ekstruderen.

LASTE/ENDRE FILAMENT

- Start filament laste-/endre prosessen ved å trykke på "Filament"-knappen (FILAMENT) på berøringsskjermen. Ekstruder vil forflytte seg til høyrehjørnet foran utskriftsområdet og ekstrudertuppen vil begynne å varmes opp.



- Etter at ekstruderen slutter å bevege seg, åpne 3D40-dekselet for bedre tilgang til ekstruderen.
- Dersom eksisterende filament er lastet, kutt eksisterende filament nær ekstruderinntaket og trykk på "Neste"-knappen (NEXT) på berøringsskjermen.



- Fjern spoledør ved å vri den mot klokken og fjern eksisterende spole hvis det er en til stede, se figur 1.

FIG. 1






FIG. 2




5. Dra tuppen av ny filament gjennom styrerøret, plasser spolen på spoleholderen, skift ut spoleholderen ved å justere låsetapper og roter med klokken, se figur 1.
Trykk på "Neste" på beröringsskjermen.
6. Hvis du endrer eksisterende filament, vil 3D40 automatisk renske eksisterende filament.
7. Når Filament-skjermen for mating vises, trykk på "Neste" (NEXT) på beröringsskjermen og dra filament som kommer fra styrerøret inn i ekstruder-intaket til ekstruderen mater gjennom på egen hånd, se figur 2.



8. Filament trekkes opp i ekstruderen og begynner å gå ut av den varme ekstrudertuppen.
MERK: Din Dremel 3D40 ble testet ved å bygge objekter før den forlot fabrikken. Disse testobjektene kan ha blitt laget med en annen filamentfarge enn du bruker. Det kan derfor hende at en liten mengde filament sitter igjen i ekstruderen.

9. Når ny filament fremgår fra ekstrudertuppen, trykk på "ferdig" (DONE) på beröringsskjermen for å fullføre lasteprosessen til filament, gå tilbake til hovedmenyen og kalibrer ekstruderen. Fjern forsiktig eventuelt overflødig filament uten å berøre den varme ekstrudertuppen. Fjern eventuelle rester om nødvendig fra ekstrudertuppen med nebbtang.



ADVARSEL VÆR EKSTRA FORSIKTIG SÅ DU IKKE SKADER EKSTRUDERTUPPEN NÅR DU FJERNER RESTER. DREMEL 3D40 VIL IKKE FUNGERE SOM DEN SKAL MED EN SKADET EKSTRUDERTUPP, DENNE MÅ DA SKIFTES UT.

10. Lukk 3D40-deksel og dør.

REPARERE BYGGEPLATTFORMEN

ADVARSEL IKKE SLIPP BYGGEPLATTFORMEN. HERDET GLASSPLATE KAN KNUSES OG FORÅRSAKE PERSONSKADE.

ADVARSEL IKKE FJERN HERDET GLASSPLATE FRA PLASTHOLDER. KONTAKT MED KANTEN PÅ HERDET GLASSPLATE KAN FORÅRSAKE PERSONSKADE.

ADVARSEL FØR HVER BYGGING MÅ DU SØRGE FOR AT PLATTFORMEN ER DEKKET MED DREMEL-SPESIFISERT BYGGETAPE. BRUK AV FEIL BYGGETAPE KAN FØRE TIL SKADE PÅ UTSTYR OG DÅRLIG BYGGEKVALITET.

1. Hvis byggeplattform er installert fjernes den ved å knipe tak i klemmen som er lokalisert på forsiden av byggeplattformen og løfte byggeplattformen av basen, figur 3.
2. Fjern klebemiddel fra Byggtape og plasser Byggtape over Byggeplattform. For best resultat, påfør Byggtape i midten av Byggeplattform og glatt utover for å fjerne eventuelle luftbobler, figur 4.
3. Installer byggeplattformen ved hjelp av de to byggeplattformklemmer.

FIG. 3





FIG. 4




NIVELLERE BYGGEPLATTFORMEN


ADVARSEL IKKE RØR EKSTRUDERTUPPEN MENS DREMEL 3D40 ER I DRIFT ELLER FØR DEN HAR KJØLT SEG NED TIL 60 °C (140 °F). KONTAKT MED EKSTRUDERTUPPEN UNDER ELLER ETTER DRIFT FØR TUPPEN ER KJØLT NED KAN FØRE TIL PERSONSKADE.

Det er viktig at du nivellerer byggeplattformen hver gang du skifter ut byggetapen eller reinstallerer byggeplattformen, for å sørge for at byggeplattformen har jevn avstand fra ekstruderhodet. Sørg for at du fjerner eventuelle luftbobler som måtte finnes mellom byggeplattformen og byggetapen. Hvis du ikke nivellerer byggeplattformen eller fjerner luftboblene kan det føre til at objekter ikke bygges på riktig måte.


- Sørg for at du har plassert Byggetape på Byggeplattform og ingen gjenstander er til stede. Hvis du påfører Byggetape etter nivellering kan det påvirke hvor jevnt objektet ditt er.
- Trykk på "Nivellering" (LEVEL) på 3D40-berøringskjermen.




- Ekstruderen og byggeplattformen vil gå i posisjon for å nivellere byggeplattformen. 3D40 vil først sjekke nivelleringen i midten på baksiden av byggeplattformen. De to knottene under byggeplattformen brukes til å heve og senke byggeplattformen på byggeplattformens venstre- og høyre side. Ekstruderen inneholder en sensor som registrerer om sengen er jevn og ingen ekstra verktøy er nødvendig.
- Berøringskjermen angir om din byggeplattform er for høy eller lav. Hvis byggeplattformen er for høy, kan du justere gjeldende knott ved å rotere til høyre til du hører et "pip" og berøringskjermen indikerer at den er klar til å verifisere at sengen er jevn.



- Hvis byggeplattformen er for lav, kan du justere gjeldende knott ved å rotere til venstre til du hører et "pip" og berøringskjermen indikerer at den er klar til å verifisere at sengen er jevn.



- Trykk på "Verifier" (VERIFY) for å sjekke om sengen er jevn. Dersom ytterligere justering er nødvendig, vil berøringskjermen indikere retningen. Dersom nivået er korrekt, vil ekstruderen gå videre til neste punkt og nivellingsprosessen kan gjentas.



- Gjenta trinn 4-6 for den andre stillingen. Når sengen din er helt jevn, vil ekstruderen automatisk flytte til kalibreringsposisjon og fullføre nivellingersprosessen.



KOBLE TIL USB-KABEL

1. Sørg for at strømbryteren for 3D40 er i av-stilling.
2. Koble den medfølgende USB-kabelen til 3D40 og datamaskinen, figur 5.
3. Åpne programvaren.
4. Skru på din Dremel 3D40 med strømbryteren for å synkronisere datamaskinen din med din Dremel 3D40.

KOBLE TIL ETHERNET

1. Sørg for at strømbryteren for 3D40 er i av-stilling.
2. Plugg ethernet-kabel inn i 3D40, figur 6.
3. Slå Dremel 3D40 på med strømbryteren. Ethernet-tilkobling bør oppdages automatisk. Trykk på "Godta" (Accept) for å bekrefte tilkoblingen.

FIG. 5





FIG. 6



BYGGING

ADVARSEL

OVERHOLD ALLE MEDFØLGENDE ADVARSLER OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER NÅR DU BRUKER DREMEL 3D40. Hvis ikke disse følges kan det resultere i brann, skade på utstyr, skade på eiendom eller personskade.

ADVARSEL

IKKE STIKK FINGERE/HENDER INN I DREMEL 3D40 MENS DEN ER I DRIFT. Kontakt med de bevegende delene til Dremel 3D40 mens den er i drift kan føre til dårlig byggekvalitet, skade på utstyret eller personskade.

MERK: Din Dremel 3D40 vil bygge testobjekter før den forlot fabrikken. Disse testobjektene kan ha blitt laget med en annen filamentfarge enn du bruker. Det kan derfor hende at en liten mengde filament sitter igjen i ekstruderen. Begynnelsen av det første objektet ditt kan komme til å ha noe av denne filamentfargen før fargen endrer seg til din filamentfarge.

Du har to alternativer når du bygger med din Dremel 3D40:


- 1) Lagring på printer
- 2) USB-flash-stasjon
- 3) Online print
- 4) Datamaskin

FØR DU BYGGER


1. Sørg for at det er lastet nok filament (se side 251).
TIPS: Du kan finne ut om du har nok filament til å fullføre objektet før bygging ved å sammenligne lengden på filament som trengs som vist av Print Studio til lengden på filament på spolen indikert av lengden på måleren. Hvis 3D40 går tom for filament i løpet av et bygg, vil den pausere til flere filamente er lagt til.
2. Sørg for at byggetape er brukt, byggeplattformen er jevn og fri fra objekter.

BYGGING FRA LAGRING PÅ PRINTER

1. På hovedmenyen, trykk på "Bygg" (BUILD).



2. På byggemenyen, trykk på skriverikonet.



3. Trykk på modellfilen du ønsker å bygge.
(Bruk piler til å bla gjennom sider)




4. På detaljsiden i modellen, trykk på "Bygg" (BUILD) for å starte byggeprosessen.




5. Din 3D40 vil først justere ekstruderen og byggeplattformen til deres nullstilling, og deretter vil nivelleringsensoren berøre en byggeplattform for å fullføre justeringen. Ekstruderen vil begynne å varme opp, noe som kan ta noen minutter. Så snart temperaturen er tilstrekkelig, vil modellen din begynne å bygges.
6. Når objektet er ferdig, vil din 3D40 automatisk justere ekstruderen og bygge plattformen til deres kalibreringsposisjoner og kjøle ned ekstrudertuppen.
7. Vent til berøringskjermen angir at ekstruderen er "kjølig" for å fjerne objektet. Se seksjonen om fjerning av objekt fra byggeplattformen nedenfor for instruksjoner om fjerning av objekt.

BYGGE FRA USB-FLASH-STASJON

- På hovedmenyen, trykk på "Bygg" (BUILD).



- Trykk på USB-ikonet for å få tilgang til innholdet på USB flash-stasjonen.



- Følg trinn 3-7 fra "Bygg" (BUILD) fra Lagring på printer (ON-PRINTER STORAGE) for å fullføre bygg fra USB-flash-stasjon.

BYGGE FRA UTSKRIFTSKØ

Hvis 3D40 er registrert og lagt til Dremel3D-profilen, kan du sende Bygger fra nettleseren på www.Dremel3D.com eller ved å bruke Dremel3D-mobilappen for iOS eller Android.

- Hvis 3D40 viser utskriftskø-varslet, trykk på "Bygg" (BUILD) i varslingsvinduet for å få tilgang til utskriftskøen (PRINT QUEUE). Hvis du velger "Avvis" (DECLINE), kan du senere få tilgang til utskriftskøen ved å trykke på "Bygg" (BUILD) og deretter "Utskriftskø" (PRINT QUEUE).







FIG. 7

- I utskriftskø-menyen kan du velge "Bygg" (BUILD) den neste modellen i køen eller "Slette" (DELETE) og gå videre til neste modell.



- I modelldetaljer, trykk på "Bygg" (BUILD) for å starte byggeprosessen eller "Slette" (DELETE) for å fjerne filen.



BYGG FRA DATAMASKIN

Dremel 3D40 er kompatibel med Print Studio fra Autodesk. Følg instruksjonene som kommer med programvaren for å fullføre et Bygg fra datamaskinen.

KANSELLERE DITT BYGG PÅ 3D40

For å kansellere ditt objekt under forvarming eller bygging, trykk på "stopp" (STOP) på berøringsskjermen. Hvis du bekrefter "Ja" (YES), vil byggeplattformen forflytte seg til sin kalibreringsposisjoner.

FJERNE OBJEKTET DITT

FJERNE OBJEKTET DITT FRA BYGGEPLATTFORMEN

ADVARSEL IKKE RØR EKSTRUDETUPPEN MENS DREMEL 3D40 ER I DRIFT ELLER FØR DEN HAR KJØLT SEG NED TIL MINST 60 °C (140 °F). Kontakt med ekstrudertuppen under eller etter drift før tuppen er kjølt ned kan føre til personskade.

ADVARSEL BRUK PERSONLIG VERNEUTSTYR. Bruk av beskyttelsesutstyr som varmesikre hansker og sikkerhetsbriller vil redusere personskader.

ADVARSEL VÆR BEVISST PÅ KROPPSPROSISJONEN DIN NÅR DU BRUKER HÅNDVERKTØY FOR Å FJERNE OBJEKTER FRA BYGGEPLATTFORMEN. Hvis verktøyet plutselig glir og du har feil kroppsposisjon mens du fjerner objektet fra byggeplattformen kan det føre til personskade.

ADVARSEL IKKE SLIPP BYGGEPLATTFORMEN. Herdet glassplate kan knuses og forårsake personskade.

ADVARSEL IKKE VRI ELLER BØY BYGGEPLATTFORMEN MENS DU FJERNER OBJEKTER. Herdet glassplate kan løsne seg fra plastholderen og forårsake personskade.

ADVARSEL UNNGÅ Å SKRAPE BYGGEPLATTFORMEN MENS DU FJERNER OBJEKTER. SKRAPER I BYGGEPLATTFORMEN VIL FØRE TIL FEIL VED BYGGINGEN AV OBJEKTER.

1. Vent til ekstruderen er kjølig før du fjerner objektet ditt.
2. Ta byggeplattformen ut av byggemrådet mens objektet ditt fremdeles sitter fast på det.
3. Skrell objektet ditt av byggeplattformen Ved behov kan du bruke objektfjerningsverktøyet forsiktig for å fjerne objektet fra byggeplattformen (figur 8). Hvis du ønsker det kan du fjerne byggetapen fra byggeplattformen mens du tar objektet av byggeplattformen. Byggetapen kan så tas av objektet.

FJERNE STØTTER (HVIS NØDVENDIG)

Bruk nebbtang for å fjerne støttene som er inni objektet eller vanskelig å nå.




FIG. 8

BESTE PRAKSISER

1. BRUK ALLTID BYGGETAPE.
2. Sørg for at byggeplattformen din er nivellert før hvert objekt.
3. Sørg for at spolen er installert riktig og at den kan rotere fritt.
4. Når du bruker din Dremel 3D40 for første gang, eller etter at du har byttet filament, må du først la Dremel 3D40 ekstrudere helt til materialet er konsistent med den installerte filamentfargen.
5. Det er viktig at du følger med når din Dremel 3D40 begynner å bygge objekter. Sjansen for at det skal oppstå problemer med objektet ditt er størst i begynnelsen. Heldigvis er dette også den beste tiden å avbryte objektet ditt, rengjøre byggeplattformen og starte objektet ditt på nytt. Hold deg i nærheten av Dremel 3D40 under byggeprosessen.
6. Det er viktig at du tar vare på Dremel 3D40-emballasjen siden det vil gjøre det enklere å oppbevare eller transportere Dremel 3D40.
7. Sørg for at du lagrer filamentspolene i et miljø der det ikke er fuktig eller for varmt. Det anbefales at du ikke fjerner filamentspolen fra den lufttette forpakningen før den skal brukes.
8. Bruk objektfjerningsverktøyet forsiktig slik at ikke objektet eller byggeplattformen skades.
9. Når det er mulig er det best å lokalisere objektet i sentrum av byggeplattformen. Det er av kritisk viktighet at du bruker den beste orienteringen for objektet ditt. Sørg for at objektet ditt er lokalisiert på byggeplattformen, og at du bruker den beste orienteringen for bygging.
10. Det anbefales at det bygges med støtte for bratte overheng (mindre enn 45 graders vinkel).
11. Ta alltid ut byggeplattformen før du fjerner objektet.
12. Det anbefales pussing med lav hastighet for at ikke objektet skal smelte igjen.
13. Print Studio-programvaren viser lengden på filament som kreves for hvert objekt. Sammenlign dette med lengden angitt på spolelengdemåleren.
14. Overvåk statusen av dine bygger ved hjelp av Dremel 3D-mobilapp eller Dremel3D.com-hjemmeside.


VEDLIKEHOLD

FJERNE FASTSITTENDE MATERIALE I EKSTRUDEREN

Bruk opprenskningsverktøyet til å rengjøre ekstruderen og rense bort oppbygget filament.

1. Vent til ekstruderen er varmet opp før du stikker opprenskningsverktøyet inn i ekstruderinntaket (øverst).
2. Tilstoppede rester vil bli skjøvet ned og vil komme ut av ekstrudertuppen.


FIG. 9




OPPDATER FATSVARE VIA NETTVERK

Hvis 3D40 er registrert og lagt til Dremel 3D-profilen, kan du oppdatere fastvare direkte fra berøringsskjermen. For å oppdatere fastvare:

- Trykk på "Verktøy" (TOOLS), "Innstillinger" (SETTINGS), "Se etter oppdateringer".(CHECK FOR UPDATES).



- Din 3D40 vil kontrollere om du har den nyeste fastvaren installert, og se om du ønsker å oppdatere hvis det er nødvendig.
- Velg "Godta" (ACCEPT) for å laste ned og installere den nyeste fastvaren.



- Fastvareoppdatering er fullført når 3D40 starter opp og går tilbake til startskjermen.

OPPDATERER FASTVARE MANUelt

Hvis 3D40 ikke er koblet til et nettverk, kan du oppdatere fastvaren direkte fra en USB-flash-stasjon.

- Gå til www.dremel3d.com/support på din nettbrowser og last ned nyeste 3D40 fastvare-filen.
- Legg 3D40 fastvarefilen til en tom FAT32-formatert USB-flash-stasjon.
- Slå av din 3D40 ved hjelp av PÅ/AV-bryteren.
- Sett inn USB-flash-stasjonen i USB A-porten.
- Slå på 3D40 og den vil automatiske oppdaget og installere den nye fastvaren.
- Slå av din 3D40, ta ut USB-flash-stasjonen, og slå på igjen for å fullføre oppdateringen.

RENGJØRE UTSIDEN

Rengjør utsiden til 3D40 med en løfri klut. Fjern alle synlige rester fra de ytre overflatene.

For å unngå å skade din Dremel 3D40 må du ikke bruke vann, kjemikalier eller andre rengjøringsmidler på 3D40-en.

RENGJØRING AV EKSTRUDEERTUPPEN

A ADVARSEL VÆR EKSTRA FORSIKTIG SÅ DU IKKE SKADER EKSTRUDEERTUPPEN NÅR DU FJERNER RESTER. DREMEL 3D40 VIL IKKE FUNGERE SOM DEN SKAL MED SKADET EKSTRUDEERTUPP, DENNE MÅ DA SKIFTES UT.

A ADVARSEL IKKE RØR EKSTRUDEERTUPPEN MENS DREMEL 3D40 ER I DRIFT ELLER FØR DEN HAR KJØLT SEG NED TIL 60 °C (140 °F). Kontakt med ekstrudertuppen under eller etter drift før tuppen er kjølt ned kan føre til personskade.

Bruk en liten nebbtang og trekk bort alle små plastrester fra ekstrudertuppen.
Hvis avfallet er vanskelig, kan ekstruderen trenge å varmes opp.

RENGJØRE BERØRINGSSKJERMEN

Tørk av berøringsskjermen med en myk, løfri klut. Ikke spray rengjøringsmidler på berøringsskjermen.

VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Problem	Arsak	Korrigerende handling
Ekstruder hodebygg utenfor senteret.	Dremel 3D40 har mistet oversikten over ekstruderhodets nøyaktige posisjon, og er derfor ute av stand til å bygge.	Hvis ekstruderhodet sendes til hjemposisjonen vil Dremel 3D40 rekalibreres. Avbryt objektet ditt, rydd byggeplattformen, send ekstruderhodet til hjem-posisjonen og start objektet på nytt.
PLA-et ekstruderer ikke, eller fester seg ikke ordentlig til byggetapen.	Dette kan skyldes at byggeplattformen ikke er nivellert med ekstruderhodet.	Nivellering av byggeplattformen vil rette inn ekstruderhodet og sørge for bedre objektkvalitet. Avbryt objektet ditt, rydd byggeplattformen, niveller byggeplattformen og start objektet på nytt.
Print Studio-programvaren frøs under bruk eller datamaskinen frøs.	Noen ganger er ikke programvaren like smart som du er, og går i stå.	Lagre eventuelle åpne filer, om mulig, og start enten Print Studio-programvaren eller datamaskinen på nytt.
Dremel 3D40 frøs for objektet mitt startet.	Dremel 3D40 kan ha mottatt motstridende kommandoer.	Skrub av strømbryteren, vent 30 sekunder og skru så strømbryteren på igjen.
Støttematerialet brytes ikke av under renjing og fører til lavere kvalitet på det ferdige objektet.	Orienteringen av delen er ikke optimalisert.	Re-orienter posisjonen til 3D-filen i Print Studio for å minimere støttematerialet, eller plasser støttematerialet på en ikke-kritisk overflate.
Spagettisøl på slutten av byggingen.	Et av lagene i objektet ditt festet seg ikke om det skulle, modellen ble lagret med minimalt overflateområde i kontakt med byggeplattformen, eller objektet ble bygget flytende over byggeplattformen uten valgt støtte.	Bruk forhåndsvisningen i Print Studio for å se høyden og posisjonen til det første laget. Bygg med støtter når det er nødvendig.
Del ble bare bygget halveis.	Filamentet tok slutt. Filamentet satte seg fast under bygging.	Sett inn nytt filament og fortsett bygg. Se «Det kommer ikke ut filament».
Det kommer ikke ut filament.	Tilstoppet ekstruder.	Kontakt kundeservice.
Ekstruderen vil ikke gå hjem.		Kontakt kundeservice.
Strenge eller frynsete plastlag på bratte overheng.	Objektoverhengene er for langt unna eller for bratte (< 45-graders vinkel).	Bygg med støtter.
3D40 vil ikke finne mitt Wifi-nettverk.	Printer for langt fra den trådløse ruten.	Reposisjonere 3D40 for å være nærmere ruten. Koble til nettverket med Ethernet.
3D40 vil ikke koble til mitt Wifi-nettverk.	Printer for langt fra den trådløse ruten.	Reposisjonere 3D40 for å være nærmere ruten.
	Nettverkspassord feil.	Skrive inn passordet eller bekrefte passordet ditt på nytt med netteier.
3D40 vil ikke hente en kode.	Nettverkspassord feil.	Skrive inn passordet eller bekrefte passordet ditt på nytt med netteier.
	Nettverket har en brannmur.	Skriv inn nettverk proxy-informasjon.
Mobilapp vil ikke koble til 3D40 eller vise "printer frakoblet".	3D40 ikke koblet til nettverk.	Kontroller nettverksinnstillingene 3D40 og prøv på nytt å koble til.

Problem	Arsak	Korrigerende handling
Kode ugyldig.	Bekreft gjeldende 3D40-kode ved å bruke "verktøy/om" (TOOLS/ABOUT) og prøv igjen.	Bruk "Skaff ny kode" (GET NEW TOKEN) for å generere en ny kode og prøv på nytt å koble til. Merk at dette vil fjerne eventuelle brukere som deler printeren.
Bygg startet ikke når sendt over nettverket.	Filamentet tok slutt.	Laste ekstra filament og gjenoppta bygg.
	Dører åpne.	Dører må være lukket når du starter bygger over nettverket, start bygg fra utskriftskø.
	Modellen var allerede i gang med å bygge	Byggeplaten må være klar til å starte et bygg over nettverket, fjerne byggeplaten og starte bygg fra utskriftskø.

DREMEL® BEGRENSET FORBRUKERGARANTI

Garantien for dette DREMEL-produktet gis i henhold til lovfestede/landsspesifikke lover og forskrifter. Skader grunnet normal slitasje, overbelastning eller feil bruk dekkes ikke av garantien.

I tilfelle produktet ikke lever opp til denne skriftlige garantien må følgende gjøres:

1. IKKE returner produktet til det stedet du kjøpte det.
2. Vennligst kontakt kundeservice via www.dremel.com for mer informasjon.

AVHENDING

Elektroverktøy, innsatsverktøy og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

KUN FOR EU-LAND

 Ikke kast elektroverktøy i vanlig søppel!
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

KONTAKTE DREMEL

Hvis du ønsker flere opplysninger om Dremels produktutvalg, brukerstøtte og hotline, kan du se på www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Nederland.

KÄÄNNÖS ALKUPERÄISISTÄ OHJEISTA

YLEiset VARO-OHjeET



A VAROITUS

LUE KAIKKI OHJEET
KÄYTÖÖPPÄASTA JA
TUTUSTU DREMEL 3D40 -LAITTEESEEN
ENNEN ASENUSTA JA KÄYTÖÄ. JOS
VAROITUKSIA JA OHJEITA EI NOUDATETA,
SEURAUksENA VOI OLLA TULIPALO,
LAITTEISTOVAHINKOJA, OMAISUUSVAHINKOJA TAI
HENKILÖVAHINKOJA. SÄILYTÄ KAIKKI
VAROITUSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTÖÄ
VARTEN.

TYÖALUEEN TURVALLisuus

- Pidä työskentelyalueen puhtaana ja hyvin valaistuna. Työskentelyalueen epäjärjestys tai valaisemattomat alueet voivat johtaa tapaturmiin.
- Älä työskentele Dremel 3D40:llä ympäristössä, jossa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä. Dremel 3D40 luo kuumia lämpötiloja, jotka saatavat sytyttää pölyn tai höyröt.
- Säilytä joutilas 3D40 poissa lasten ja muiden kokemattomien henkilöiden ulottuvuutta. Kokemattomien käyttäjien käytössä seurauskena voi olla henkilövahinkoja.

SÄHKÖTURVALLisuus

- Käytä Dremel 3D40:tä aina oikein maadoitetulla pistorasialla. Älä muokkaa Dremel 3D40:n pistoketta. Virheellinen maadoitus ja muokatut pistokkeet lisäävät sähköiskun vaaraa.
- Älä käytä Dremel 3D40:tä kosteassa tai märässä paikassa. Älä altista Dremel 3D40:tä sateelle. Kosteuden esiintymisen lisää sähköiskun vaaraa.
- Älä käytä verkkokohtoa väärin. Älä käytä verkkokohtoa Dremel 3D40:n vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävästä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- Vältä käyttämästä tätä laitetta ukkosalta. On pieni vaara, että salaman aiheuttama virtapiikki voi aiheuttaa sähköiskun.
- Irrota hätätilanteessa Dremel 3D40 pistorasiasta.

HENKILÖTURVALLisuus

- Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä Dremel 3D40:tä käytäessäsi. Älä käytä Dremel 3D40:tä väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkeyksen vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaammattoius Dremel 3D40:tä käytäessä saatetaa johtaa vakavia henkilövahinkoja.
- Käytä henkilökohtaisia suoja- varusteita. Suoja varusteiden, kuten lämmönkestävien hansikkaiden ja turvalasien, käyttö vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
- Käytä tarkoitukseen soveltuivia vaatteita. Älä käytä lyösiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuihin osiin.

DREMEL 3D40:N KÄYTÖÖ JA KUNNOSSAPITO

- Tarkista ennen Dremel 3D40:n käyttöä, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne jumittu kiinni. Varmista lisäksi, ettei niissä ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti Dremel 3D40:n toimintaan. Jos epäilet vahinkoja, anna Dremel 3D40 valtuutetun Dremel-huoltokeskuksen korjattavaksi ennen käyttöä. Jos vahingoittunut Dremel 3D40:tä käytetään, seurauskena voi olla heikko esineiden luominen, suuremmat laitteistoaurioita, omaisuusvahinkoja tai henkilövahinkoja.
- Älä kosketa purssitimen kärkeä Dremel 3D40:n käytön aikana tai ennen kuin se on viilentynyt vähintään 60 °C:een. Purssitimen kärjen koskettaminen käytön aikana tai sen jälkeen ennen jäähytystä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Aseta Dremel 3D40 hyvin tuuletettuun paikkaan. Jätä vähintään 20 cm vapaata tilaa Dremel 3D40:n ympärille. Dremel 3D40 sulattaa muovia rakentamisen aikana. Dremel 3D40:n käytön aikana päästämä muovin käry voi ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Dremel 3D40:n asettaminen liian lähelle ympäröivää esineitä estää hyvän tuuletuksen.
- Älä kurota Dremel 3D40:n sisään käytön aikana. Dremel 3D40:n liikkuvien osien koskettaminen käytön aikana voi aiheuttaa heikon rakennuslaadun, laitteistovahinkoja tai henkilövahinkoja.
- Älä jätä Dremel 3D40:tä valvomatta käytön aikana. Jos Dremel 3D40:tä käytetään hankilöiltä eivät tunne näitä varoituksia ja ohjeita, seurauskena voi olla laitteisto- tai omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja.
- Käytä DREMEL PLA -filamenttia. Muun kuin Dremelin valtuuttaman filamentin käyttö voi aiheuttaa laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.
- Varmista, että Dremel 3D40:n luomat pienet esineet eivät ole pienten lasten käytettävissä. Pienet esineet voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.
- Älä luu laittona tai sopimattomia esineitä Dremel 3D40:llä.
- Älä käytä Dremel 3D40:tä luomaan esineitä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kynttilöiden, nestemäisten polttoaineiden tai muiden lämmönlähteiden kanssa. Muovi voi sulaa tullela tai muille lämmönlähteille altistettuna. Sellainen Dremel 3D40:llä luotujen esineiden käyttö voi aiheuttaa terveysvaivoja tai henkilövahinkoja.
- Älä käytä Dremel 3D40:tä luomaan esineitä, jotka on tarkoitettu ruokaa tai juomia varten, kuten esimerkiksi valmisteluun, koristeluun, säilytykseen, syömiseen tai juomiseen. Sellainen Dremel 3D40:llä luotujen esineiden käyttö voi aiheuttaa terveysvaivoja tai henkilövahinkoja.
- Älä käytä Dremel 3D40:tä luomaan esineitä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sähköisien tai sähköisien koteloiden kanssa. PLA-muovi ei sovellu sähkösoveltuksiin. Sellainen Dremel 3D40:llä luotujen esineiden käyttö voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja.
- Älä aseta muoviesineitä suuhusi tai sen läheille. PLA-muovi ei sovellus ruuan ja juomien valmisteluun tai ruokailuvälineisiin. Sellainen Dremel 3D40:llä luotujen esineiden käyttö voi aiheuttaa terveysvaivoja tai henkilövahinkoja.

- m. Älä käytä Dremel 3D40:tä luomaan esineitä, jotka on tarkoitettu kemikaalien säilytykseen. PLA-muovi ei soveltu kemikaalien säilytykseen. Sellainen Dremel 3D40:llä luotuun esineiden käyttö voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja.
- n. Älä muokkaa Dremel 3D40:tä tai muuta tehdasasetuksia. Muokkaukset voivat johtaa laitteisto- tai omaisuusvahinkoihin ja henkilövahinkoihin.
- o. Älä alista Dremel 3D40:tä yli 70 °C:een lämpötiloille. Dremel 3D40 voi vahingoittua. Dremel 3D40 on tarkoitettu käytettäväksi lämpötilassa 16–29 °C.
- p. Älä liikuta tai töni Dremel 3D40:tä tai pursotinta käytön aikana. Esine ei välittämättä rakennuksen oikein.
- q. Älä muuta filamentin tai kelan väriä rakentamisen aikana. Muuten esine perutaan ja pursotin voi vahingoittua.
- r. Älä vedä filamenttia ulos ennen kuin kosketusnäyttö pyytää sitä. Muuton pursotin voi vahingoittua.
- s. Ole erityisen huolellinen, ettet vahingoita pursottimen kärkeä, kun puhdistat jäämiä. Dremel 3D40 ei toimi vahingoittuneella pursottimen kärjellä ja vaatii vaittoa.
- t. Varmista ennen jokaista rakentamiskertaa, että rakennusalustaa peittää Dremelin määrittämä rakennusteippi. Väärän rakennusteipin käytäminen voi johtaa laitteistovaurioihin ja huonoon esineiden rakennuslaatuun.
- u. Huomioi kehosi asento, kun käytät käsityökaluja esineiden poistoon rakennusalustalta. Yhtäkin työkalun lipeäminen ja virheellinen kehon asento esineen poistamisen aikana voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- v. Vältä naarmuttamasta rakennusalustaa, kun poistat esineitä. Rakennusalustan naarmut aiheuttaa virheellisen esineiden luomisen.
- w. Älä pudota rakennusalustaa. Temperioidun lasilevy voi rikkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- x. Älä poista temperoitu lasilevyä muovipidikkeestä. Temperoidun lasilevyn reunan kosketaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- y. Älä kierrä tai taita rakennusalustaa, kun poistat esineitä. Temperoitu lasilevy voi irrota muovipidikkeestä ja aiheuttaa loukkaantumisen.
- z. Dremel ei ole vastuussa Dremel 3D40:llä luotujen esineiden rakenteiden kestosta tai käytöstä. Kokemattomien suunnittelijoiden luomat rakenteelliset mallit voivat aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja.

HUOLTO

- a. Irrota Dremel 3D40 aina virtalähteestä ennen kaikkia huoltotoimenpiteitä. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja ja laitteistovaurioita.
- b. Anna Dremel 3D40 vain valtuutetun, vain Dremel-varaosia käyttävän Dremel-huoltokeskuksen huollettavaksi. Tämä varmistaa, että Dremel 3D40:n toiminta ja turvallisuus säilyvät ennalta.
- c. Käytä vain Dremelin hyväksymää materiaaleja ja osia. Muiden kuin Dremel®-hyväksytyjen esinemateriaalien tai 3D-esineiden ja aitojen Dremel®-osien käyttö voi mitätöidä takuun.

SISÄLLYSLUETTELO

Yleiset varo-ohjeet	263
Sisällysluettelo	264
Käytetyt symbolit	265
Tietoja immateriaalioikeuksista	265
Dremelin etä- ja mobiilipalvelut	265
Toiminnan kuvaus ja tekniset tiedot	265
3D40-resurssit	266
Termisanasto	267
3D40-laitteeseen tutustuminen	268
Johdanto	270
Pakkauksen sisältö	270
Kosketusnäyttö	272
Kosketusnäytön kuvakeet	277
Alkuasetukset	278
Print Studio -ohjelmiston yleiskuvaus	279
Rakentamiseen valmistautuminen	280
Rakentaminen	284
Esineen poistaminen	287
Parhaat käytännöt	288
Kunnossapito	288
Kunnossapito ja huolto	290
Kuluttajan rajoitettu Dremel®-takuu	291

KÄYTETYT SYMBOLIT

Symboli	Nimi	Merkitys/seelitys
	VAROITUS	Varoitussymboli
	Lue käyttöopas -symboli	Ilmoittaa käyttäjälle, että tämän pitäisi lukea käyttöopasta.

VAROITUS **TÄMÄ ON LUOKAN A TUOTE.**
KOTIYMPÄRISTÖSSÄ TÄMÄ TUOTE VOI AIHEUTTAA RADIOTHÄIRIÖTÄ, JOLLOIN KÄYTÄJÄN ON MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄ RIITTÄVÄ TOIMENPITEITÄ.

TIETOJA IMMATERIAALIOIKEUKSISTA

Dremel 3D40 on tarkoitettu esineiden 3D-tulostukseen luomistasi tai omistamistasi digitalisista tiedostoista, tai tiedostoista, joiden tulostamiseen Dremel 3D40:llä sinulla on oikeus. Kun teet esineitä Dremel 3D40:llä, on sinun vastuullasi varmistaa, että et riko mitään kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai sovellettavia lakeja tai säännöksiä, kuten Yhdysvaltojen tai muiden maiden immateriaalioikeuslakeja. Dremel 3D40:tä ei saa käyttää tekemään esineitä, joita suojaavat kolmansien osapuolien immateriaalioikeudet ilman kolmansien osapuolien suostumuusta. Dremel 3D40:n käyttämisen miinhinkään seuraavista voi vaatia kolmannen osapuolen luvan: muiden kuin itse tehtyjen esineiden jäljentäminen tai kopioiminen (kokonaan tai osittain); esineiden tekeminen digitaalisesti tiedostosta, jota et omista; tai esineen tekeminen sellaisen fyysisen esineen skannauksesta, jota et ole luonut. Sellaisten lupien hankkiminen on käyttäjän vastuulla. Joissakin tapauksissa sellaista lupaa ei välttämättä saada. Jos lupaa ei saada, kyseisiä esineitä ei tulisi 3D-tulostaa, tai se tehdään omalla vastuulla. Et saa muokata, takaisinmallintaa, purkaa koodia tai purkaa Dremel 3D40:tä tai sen ohjelmisto tai laiteohjelmisto, paitsi lain sallimissa määrin. Jos käytät Dremel 3D40:tä millään muulla kuin suositellulla ja näissä käytö-/turvaohjeissa kuvatulla tavalla, teet sen omalla vastuullasi. Dremel 3D40:n käyttäminen kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia loukkaavien esineiden tekemiseen voi johtaa sivili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja rangaistuksiin, mistä voi olla seurauksena rahallisista korvauksista, sakkoja tai vankilarangaistusta.

DREMELIN ETÄ- JA MOBIIILIPALVELUT

Dremelin etä- ja mobiilipalvelut tarjoavat tietoja ja palveluita, jotka liittyvät Dremel 3D -tuotteisiin. Dremelin etä- ja mobiilipalveluiden tarjoamien tietojen tyyppi saattaa muuttua. Kaikki tiedot ja palvelut tarjotaan lisätuna "sellaisenaan" ja "mikäli saatavilla".

HUOM.: Etä- ja mobiilipalveluiden saatavuus voi vahvella eri alueiden väillä.

Dremel ei takaa, että tiedot tai palvelut ovat saatavilla, tarkkoja tai luotettavia tai että tuotetiedot tai palvelut tarjoavat turvallisuutta kotonasi. Käytät kaikkia tietoja, palveluita ja tuotteita omalla vastuullasi. Tuotetiedot ja palvelut eivät ole tarkoitettu vaihtoehdoksi suoralle tietojen hankinnalle.

Verkkoyhteys vaatii tukiaseman ja nopean Internet-yhteyden. Internet-palvelusta saatetaan veloittaa erikseen.

Mobiililuostus vaatii yhteensopivan mobiililaitteen ja datayhteyden. Datayhteydestä saatetaan veloittaa erikseen.

TOIMINNAN KUVAUS JA TEKNiset TIEDOT

RAKENTAMINEN

Pursotin: Yksi pursotus

Pursotimen lämpötila: Enintään 230 °C

Käytöllöitymä: 3,5 tuuman IPS-värikosketusnäyttö

Suurin rakennustilaus: 255 mm x 155 mm x 170 mm

Kerroksen paksuus: 4 mil | 0,004 tuumaa 100 mikronia | 0,10 mm

Filamenttivärit: Katso värväyshetkot osoitteesta

Dremel3D.com

Sisäinen tallennustila: 4 Gt

Ulkoinen tallennustila: USB-asema

PAINO JA MITAT

Paino (ilman kelaa): 16 kg

MITAT: 515 mm x 406 mm x 394 mm

FILAMENTTI

Toimii VAIN Dremelin 1,75 mm:n filamentin kanssa

FILAMENTIN SÄILYTTYS

Kaikki polymeerit heikentyvät aikaa myöten. Älä pura filamenttia pakkauksesta ennen kuin sitä tarvitaan.

Filamenttia tulisi säilyttää huonelämpötilassa: 16–29 °C ja kuivassa

OHJELMISTO

Dremel 3D40:n mukana tulee maksuton Autodesk Print Studio -ohjelmisto Windows- ja Mac OSX -käyttöjärjestelmiille. Tämä sovellus muuntaa 3D-digitaalitiedostoja rakennettavaksi tiedostoiksi.

TUETUT KÄYTÖJÄRJESTELMÄT

- Apple® Mac® OS® X v10.9 tai uudempi (Mavericks)
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7 SP1

MINIMIJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

- Suoritin: 64-bittinen suoritin (32-bittistä ei tueta)
- Muisti: 3 GiB RAM (suositus 4 GiB tai enemmän)
- Levytila: >2 GiB vapautta levytilaa asennusta varten
- Näytönohjain: Vähintään 1 024 MiB GDDR RAM muista. Microsoft® Direct3D® 11 -yhteensopiva näytönohjain tai parempi
- Osoitinlaite: Kolmipainikkeinen hiiri

SÄHKÖVAATIMUKSET



3D40-tuloluokitus: 100–240 V, 47–60 Hz, 0,8 A–1,8 A

KÄYTÖYMPÄRISTÖ

Huonelämpötila: 16–29 °C

Tasainen työtila

Kuiva työtilan ympäristö




3D40-RESURSSIT

Resurssi	Kuvaus	Sijainti
Pikaopas	Tarjoaa kuvitetun oppaan siihen, kuinka 3D40:n pakkauksen avataan ja rakentaminen aloitetaan heti pakkauksesta ottamisen jälkeen.	Pikaoppaan tulostettu versio sijaitsee suorakaiteen muotoisessa pahvilaatikossa. Se on myös ladattavissa osoitteesta www.dremel3d.com
Dremel 3D -verkkosivusto	Tarjoaa uusimman 3D40-ohjelmiston, tuotetietoja, asiakastuen ja ladattavia 3D-malleja ja -projekteja.	www.dremel3d.com
Dremel 3D -asiakastuki	Ota yhteyttä Dremeliin tuotetukea, kunnossapitoa ja huoltoa varten.	www.dremel3d.com
Print Studio -ohjelmisto	Mahdollistaa 3D-tiedostojen lähetttämisen, lataamisen ja rakentamisen.	Asennetaan sivustolta www.dremel3d.com tai USB-asemalta, joka toimitetaan Dremel 3D40:n mukana.



TERMISANASTO

Termi	Määritys
Rakennusalusta	Tasainen alusta, jota Dremel 3D40 käyttää esineiden rakentamiseen.
Rakennusalustan kiinnike	Rakennusalustan pohjan edessä sijaitseva kiinnike, jota käytetään rakennusalustan kiinnittämiseen.
Rakennusteippi	Teippi, joka parantaa esineiden yhtenäisyyttä ja auttaa niitä tarttumaan rakennuslevyn pintaan.
Rakennusvolymi	Kolmiulotteisen tilan (3D) määrä, jonka esine vie kuneeseen valmis. Dremel 3D40:llä on enimmäiskorkeus volymiin, mikä tarkoittaa että suuremman rakennusvolymiin esineitä ei voi rakentaa, ellei niiden kokoa muuteta tai niiden rakennusta jaeta osiin.
Ovi	Dremel 3D40:n etupaneelissa on ovi. Tämän kautta pääsee helposti käsiksi rakennusalustaan, pursottimeen, filamenttiin ja esineisiin. Tämä ovi on tehty läpinäkyvästä materiaalista, joten voit valvoa esineesi valmistumista rakennusympäristön pysessä vakaana.
Ethernet-portti	Langallinen paikallisverkkotekniikka, jonka avulla elektronikkalaitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa.
Pursotin	Kokoontapauko, joka vetää filamenttiä rataiden avulla pursottimen otosta, lämmittää filamentin rakennuslämpötilaan ja työntää lämmittymätön filamentin pursottimen kärjestä.
Pursottimen tuuletin	Tuuletin, jota käytetään ratasmoottorin ja pursottimen ulkoisen kokoontapauksen jäädyttämiseen.
Pursottimen tuulettimen jakolevy	Muoviosa, joka ohjailee ilman pursottimen tuulettimestä rakennusalustalle käynnissä olevan rakentamisen jäädyttämiseksi.
Pursottimen otto	Pursottimen ylälaidassa oleva aukko, josta filamentti syötetään rakentamista varten.
Pursottimen vipu	Pursottimen sivulla sijaitseva vipu, jota käytetään pursottimen ratasmoottorin otteen löysäämiseen.
Pursottimen kärki	Pursottimen alalaidassa oleva suutin, josta lämmittetty filamentti pakotetaan ulos rakentamista varten.
Filamentti	Nauhamainen säie muovimateriaalia.
Filamentti-ohjainputki	Muovikappale, joka ohjailee filamentin filamenttilästää Dremel 3D40:n ulkokotelon läpi viennistä.
Filamentintukosanturi	Pursottimen anturi, joka keskeyttää tulostuksen, jos filamentti loppuu kesken rakentamisen.
Filamentin loppumisanturi	Pursottimen anturi, joka keskeyttää tulostuksen, jos filamentti loppuu kesken rakentamisen.
Filamentikela	Lieriömäinen kappale, jonka ympärille pitkä filamentisäie on kierretty säälytystä ja jatkuvaa käyttöä varten.
.G3Drem/ .G4Drem	Rakennettava tiedostomuoto, joka on yhteensopiva Dremel 3D40:n kanssa.
Tasausnupit	Rakennusalustan pohjan alla olevat nupit, joita käytetään sopivan välin luomiseen pursottimen kärjen ja rakennusalustan välille.
Tasoanturi	Anturi, joka tunnistaa rakennusalustan korkeuden ja avustaa oikeassa tasamisessa.
Kansi	Dremel 3D40:n päällä on käännyvä kansi. Tämän kautta pääsee paremmin käsiksi rakennusalustaan, pursottimeen, filamenttiin ja esineisiin tarvittaessa.
Kärkipihdit	Yleinen työkalu, jota käytetään suoraa kosketusta varten liian kuumien pienien esineiden pitämiseen ja ylimääräiseen materiaaliin tarttumiseen.
.OBJ-tiedosto	Yleinen digitaalitiedostomuoto, jota käytetään monissa 3D-malliinushohjelmistoissa. Tämä tiedosto luodaan kolmannen osapuolen 3D-ohjelmistossa tai ladataan Dremel3D.com-sivustolta.
Esineen poistotyökalu	Työkalu, jolla esine irrotetaan rakennusalustasta.
PLA	Biomuovi, joka on valmistettu uudistuvista resurseista, kuten maisitsärkelyksestä.
Kelapidike	Muovikappale, joka sijaitsee Dremel 3D40:n rakennusalueen sisällä rakennusalustan vasemmalla puolella, on tarkoitettu filamenttilelan pitämiseen.
Kelan luukku	Irrerotettava luukku, joka lukitsee filamenttilelan kelapidikkeeseen.
Askeltimen moottori	Harjaton tasavirtamoottori, jota käytetään ohjainurien ja pursottimen rataiden käyttöläitteena.
.STL-tiedosto	Yleinen digitaalitiedostomuoto, jota käytetään monissa 3D-malliinushohjelmistoissa. Tämä tiedosto luodaan kolmannen osapuolen 3D-ohjelmistossa tai ladataan Dremel3D.com-sivustolta.
Kosketusnäyttö	Väriinäytö, jota käytetään kosketuksella. Sen avulla voit valvoa Dremel 3D40:tä ja esineitä sekä antaa komentoja suoraan Dremel 3D40:lle käyttämättä tietokonetta.
USB-asema	Kannettava muistikortti, jota käytetään monenlaisissa laitteissa.
WIFI	Langaton paikallisverkkotekniikka, jonka avulla elektronikkalaitteet voivat olla yhteydessä toisiinsa.
X-akselin ohjainurat	Pursottimen molemmien puolin olevat urat, joiden avulla askeltimen moottori voi liikuttaa pursontaa rakennusalueen oikealle ja vasemmalle puolelle.
Y-akselin ohjainurat	Rakennusalueen molemmien puolin olevat urat, joiden avulla askeltimen moottori voi liikuttaa pursontaa rakennusalueen etu- ja takalaitealle.
Z-akselin ohjainurat	Rakennusalueen takana olevat urat, joiden avulla askeltimen moottori voi liikuttaa rakennusalustaa ylös tai alas.

3D40-LAITTEESEEN TUTUSTUMINEN




- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Kansi | 15. Filamenttiohjainputki |
| 2. Pursotin | 16. Pursottimen vipu |
| 3. Z-akselin ohjainura | 17. Filamenttiohjainpidike |
| 4. Ovi | 18. Pursottimen otto |
| 5. Tartumakahvat | 19. Pursottimen tuuletin |
| 6. USB-A-portti | 20. Nauhakaapeli |
| 7. Tasausnupit | 21. X-akselin ohjainura |
| 8. Rakennusalustan kiinnike | 22. Tasoanturi |
| 9. Kosketusnäytö | 23. Pursottimen kärki |
| 10. Rakennusalusta | 24. Virtakytkin |
| 11. Filamenttikelan pidike | 25. USB-B-portti |
| 12. Filamentikela | 26. Ethernet-portti |
| 13. Y-akselin ohjainura | 27. Nimilevy |
| 14. Askeltimen moottori | 28. Virransyöttö |



JOHDANTO

Tervetuloa Dremel 3D:n maailmaan. Tehtävämme on ohjata sinut 3D-rakennusprosessin läpi ja jakaa parhaat käytännöt, joilla voit herättää ideasi henkiin. 3D-rakentaminen on prosessi, johon kuuluu kokeilua ja sinnikyyttä. Onneksi Dremelin asiantuntijat auttavat tekemään työstääsi helpompaa online-vinkkien ja live-tuen avulla. Pääset nopeasti alkuun rekisteröimällä Dremel 3D40 -laitteesi Dremel3D.com-sivustolla, koska pääset sitten käsiksi laadukkaisiin malleihin ja innovatiivisiin projekteihin. Dremelin avulla voit rakentaa omat ideasi, rakentaa ne paremmin ja tehdä niistä omiasi.

PAKKAUksen SISÄLTÖ*




Dremel 3D40




Käyttöopas




Pikaopas



Filamenttikela**




Virtakaapeli




USB-kaapeli




Rakennusteippi



Esineen poistotyökalu



USB-asema




Avaustyökalu

* Määräät voivat vaihdella eri sarjojen välillä.


**Älä säilytä kosteassa tai kuumassa ympäristössä.

PAKKAUKSEN AVAAMINEN


1. Aseta laatikko pöydälle, leikkaa teipit auki ja avaa.
2. Poista ylätuki.




3. Poista 3D40 ja aseta se pöydälle.
4. Avaa kansi ja poista ylätuki.




5. Nosta rakennuslevy nostamalla molemmilta puolilta.



6. Avaa ovi ja poista keskituki.



7. Poista alatuki.




Vinkki: Säilytä pakaus myöhempää siirtoa ja säilytystä varten.



KOSKETUSNÄYTÖ


Dremel 3D40:n käyttäminen ilman tietokonetta on helppoa sisäisellä ohjelmistolla ja värikosketusnäytöllä. Ennen mallin rakentamista haluamme tutustuttaa sinut kosketusnäytön valikkorakenteeseen ja asetuksiin.

A VAROITUS NOUDATA KAIKKIA VAROITUKSIA JA TURVAOHJEITA, KUN KÄYTÄT DREMEL 3D40 -LAITETTA. MUUSSA TAPAUKSESSA SEURAUksENA VOI OLLA TULIPALO, LAITTEISTOVAHINKOJA, OMAISUUSVAHINKOJA TAI HENKILÖVAHINKOJA



RAKENNA

Valitse 3D-malli napauttamalla ja aloita rakennusprosessi. (Katso tarkempia rakennusohjeita sivulta 284)



RAKENNA (BUILD) -VALIKKO

Napauta Tulostin (Printer), USB Flash Drive (USB-asema) tai Tulostusjono (Print Queue) valitaksesi halutun tiedoston kohteen.



MALLI (MODEL) -VALIKKO

Valitse haluttu malli napauttamalla tai käytä nuolia sivujen vierittämiseen ja mallin etsimiseen.




TIEDOSTON TIEDOT (FILE DETAILS)

RAKENNA (BUILD) – Aloita rakennusprosessi napauttamalla.

POISTA (DELETE) – Poista mallitiedosto tulostimen tallennustilasta tai USB-asemasta napauttamalla.

KOPIOI TULOSTIMEEN (COPY TO PRINTER)

– Napauta kopioidaksesi mallitiedosto USB-asemasta tulostimen tallennustilaan.



RAKENTAMISEN TILA


PYSÄYTÄ (STOP) – Peruuta nykyinen rakennusprosessi napauttamalla.

KESKEYTÄ/JATKA (PAUSE/PLAY) – Keskeytä tai jatka nykyistä rakennusprosessia napauttamalla. Keskeyttämällä voit käyttää filamenttipainiketta.


VAIHDA FILAMENTTI (CHANGE FILAMENT)

– Napauta vaihtaaksesi filamentti nykyisen rakennusprosessin aikana, jotta voit lisätä filamenttia tai vaihtaa väriä.





TULOSTUSJONO (PRINT QUEUE) -VALIKKO
RAKENNA (BUILD) – Näytä seuraavan rakentamisen tiedot napauttamalla.
POISTA (DELETE) – Poista seuraava rakentaminen jonosta napauttamalla.



TULOSTUSJONON MALLITIEDOT
RAKENNA (BUILD) – Aloita rakennusprosessi napauttamalla.
POISTA (DELETE) – Poista mallitiedosto jonosta napauttamalla.

CUT FILAMENT

Scissors icon indicating filament cutting process.

TEMP (Temperature) control.

NEXT and HOME buttons.

FILAMENTTI (FILAMENT)
Aloita lämmitys ja filamentin lataus-/vaihtoprosessi napauttamalla. (Katso ohjeita filamentin lataus-/vaihtoprosessiin sivulta 280)


BUILD PLATFORM IS TOO HIGH

Diagram showing a build plate being lowered.

TURN RIGHT TO LOWER button.


BACK and HOME buttons.

TASO (LEVEL)
Aloita rakennusalustan tasausprosessi napauttamalla. (Katso ohjeita rakennusalustan tasaamiseen sivulta 283)




TYÖKALUT (TOOLS)

Käytä seuraavia yksittäisiä tulostimen toimintoja ja asetuksia napauttamalla.



HUOLTO (SERVICE)

Siirry huoltovalikkoon ja katso asiakaspalvelutiedot napauttamalla.



VERKKO (NETWORK)

Siirry Verkko (Network) -valikkoon napauttamalla ja muodosta tai katkaise Wi-Fi-yhteys tai aseta välityspalvelin.


MUODOSTA WI-FI-YHTEYS (CONNECT WIFI) – Muodosta Wi-Fi-yhteys napauttamalla.

KATKAISE WI-FI-YHTEYS (DISCONNECT WIFI) – Katkaise Wi-Fi-yhteys napauttamalla.



ASETA VÄLITYSPALVELIN (SET PROXY)

– Aseta välityspalvelin manuaalisesti napauttamalla.










KALIBROI (CALIBRATE)
Siirrä pursotin ja rakennusalusta nollasijaintiin napauttamalla.



JOG-TILA (JOG MODE)
Näytä asetukset pursottimen ja rakennusalustan liikuttamiseen X-, Y- ja Z-akselilla napauttamalla.





ASETUKSET (SETTINGS)

KIELI (LANGUAGE) – Valitse vaihtoehtoinen valikokielisi napauttamalla.

NÄYTÖ (DISPLAY) –

Mukauta LED-valoja tai päävalikon pikanaappäimiä.

Z-AKSELIN POIKKEAMA (Z-AXIS OFFSET) –

Käytetään rakennuslevyn korkeuden kalibointiin kokoamisen aikana.

ÄÄNET (SOUNDS) –

Kytke 3D40:n äänet päälle/pois napauttamalla.

DEMOTILA (DEMO MODE) –

Kytke myyntidemotila päälle/pois päältä napauttamalla.

TEHDASNOLLAUS (FACTORY RESET) –

Poista kaikki 3D40-laitteeseen tallennetut tiedot ja palauta se tehdasasetuksiin.

HANKI UUSI TUNNUS (GET NEW TOKEN) –

Vapauta nykyinen tunnus ja hanki uusi tunnus napauttamalla, kun Wi-Fi- tai Ethernet-yhteys on muodostettu.

TARKISTA PÄIVITYKSET (CHECK FOR UPDATES) –

Tarkista onko uutta lataohjelmistoversiota saatavilla napauttamalla, kun Wi-Fi- tai Ethernet-yhteys on muodostettu.

ESILÄMMITYS (PREHEAT)


Aloita pursottimen esilämmitys automaattisesti rakentamista tai ylimääräisten jäätien poistamista varten napauttamalla.

POISTA (PURGE) –

Kun pursotin on kuuma, pursota filamentti manuaalisesti napauttamalla.

PYSÄYTÄ/ALOITA (STOP/START) –

Pysytä tai aloita esilämmitys napauttamalla.



TIETOJA (ABOUT)

Näytä napauttamalla 3D40-tiedot, kuten laiteohjelmiston versio, käyttöaskuri, tulostimen tila, MAC-osoite ja tunnus.

KOSKETUSNÄYTÖN KUVAKKEET



Osoittaa virhettä, kuten puuttuvaa filamenttia tai avointa ovea.



Osoittaa, että Ethernet-yhteys on käytössä.



Osoittaa Wi-Fi-signaalin voimakkuuden, ja yhdistettyynä Wi-Fi-symboli on sininen.



Osoittaa, että pursotin on viileää.



Osoittaa, että pursotin on lämmin.



Osoittaa, että pursotin on kuuma.



Osoittaa, että tulostin on liitetty Spark 3D -tulostuspalveluun ja että se voi vastaanottaa etäkomentoja.

ALKUASETUKSET


Kun käynnistät Dremel 3D40:n ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään asettamaan alkusetukset verkkolle, pilvipalveluille ja tulostimen rekisteröinnille. Kun suoritat tämän toimenpiteen, saat käyttöösi ominaisuuksia, kuten langaton tulostaminen tietokoneesta tai Dremel3D-mobiilisovelluksesta, tulostimen jakamisen ystävien ja perheen kesken, ilmoitukset laiteohjelmistopäivityksistä ja tulostimen tilan valvonnan.

HUOM.: *Dremel3D-mobiilisovellus voidaan ladata iOS- tai Android-järjestelmän sovelluskaupasta. Mobiilisovelluksen saatavuus voi vaihdella eri alueiden välillä.*


- Suorita alkusetukset loppuun napauttamalla Kyllä (Yes), kun alkusetusnäytö pyytää. Jos et tee asetuksia, voit asettaa verkon ja suorittaa rekisteröinnin myöhemmin.




- Jos valitset Kyllä (Yes), 3D40 muodostaa automaattisesti Ethernet-yhteyden (jos liitet reitittimeen, siirry vaiheeseen 5) tai etsii saatavilla olevat langattomat verkot.




- Valitse langaton verkko kosketusnäytön avulla. Käytä nuolia selaimaan saatavilla olevien langattomien verkkojen luetteloa. Kun langattoman verkosi nimi on korostettu, napauta Hyväksy (Accept).




- Syötä langattoman verkon salasana ja napauta Hyväksy (Accept).



- Napauta Kyllä (Yes), jos haluat rekisteröidä 3D40:n ja kirjoita kosketusnäytön alalaidassa näkyvä tunnus muistiin. Tätä tunnusta käytetään 3D40-laitteesi yhdistämiseen Dremel3D.com-tilisi.




- Suorita tulostimen alkusetus loppuun napauttamalla Valmis (Done).



- Käy osoitteessa Dremel3D.com tai käynnistä Dremel3D-mobiilisovellus ja noudata sen ohjeita suorittaaksesi käyttäjäprofiilin luonnin ja 3D40:n rekisteröinnin loppuun.

PRINT STUDIO -OHJELMISTON YLEISKUVAUS

Dremel 3D40 on yhteensoviva Autodesk Print Studio -ohjelmiston kanssa. Se voidaan asentaa tulostimen mukana tulleelta USB-asemalta tai ladata osoitteesta www.dremel3d.com. Print Studio mahdollistaa 3D-tiedostojen tuomisen, muokkaamisen ja rakentamisen. Seuraava yleiskuvaus näyttää näppäinohjaimet ja lisää tukiresursseja on saatavilla OHJE (HELP) -valikosta.



1. ASETUKSET (SETUP)

Tulostimet (Printers) – Valitse tulostintyyppi
Asetukset (Settings) – Valitse materiaali ja rakennustarkkuus

2. TULOSTUKSEN TYÖNKULKA (PRINT WORKFLOW)

Tuo (Import) – Lisää malleja rakennuslevylle tiedostovalikosta tai vetämällä ja pudottamalla
Asettelu (Layout) – Järjestä mallit rakennuslevylle, skaalaa ja käännä
Korja (Repair) – Automaattinen korjaaminen tai manuaalinen mallin parantaminen, rajaaminen, tason leikkaaminen, reikien täyttäminen ja tasapainotus (manuaaliset komennot suosittelujen edistyneille käyttäjille)

Tuet (Supports) – Luo automaattisia tai manuaalisia tukia ulkonemia sisältäville osille

Esikatselu (Preview) – Luo ja näytä polut, joita pursotin seuraan osaa rakentaessaan

Tulosta/Vie (Print/Export) – Lähettä rakentaminen suoraan Idea Builderiin, kun USB-yhteys on muodostettu, tai tallenna tietokoneelle USB-aseman kautta lataamista varten

3. NÄYTÄ (VIEW)

Näytä kuutio (View Cube) – Valitse vakiosuunta, josta haluat katsoa
Esineselain (Object Browser) – Näytä luettelo kaikista esineistä, jotka ovat rakennuslevylläsi ja kytke automaattiset tuet päälle/pois

RAKENTAMISEEN VALMISTAUTUMINEN

VAROITUS NOUDATA KAIKKIA VAROITUKSIA JA TURVAOHJEITA, KUN KÄYTÄT DREMEL 3D40 -LAITETTA. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo, laitteistovahinkoja, omaisuusvhinkoja tai henkilövahinkoja


VAROITUS ÄLÄ KOSKETA PURSOTTIMEN KÄRKEÄ DREMEL 3D40:N KÄYTÖN AIKANA TAI ENNEN KUIN SE ON VIILENTYNYT VÄHINTÄÄN 60 °C:EEN. Pursottimen kärjen koskettamisen käytön aikana tai sen jälkeen ennen jäähtymistä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

VAROITUS KÄYTÄ VAIN DREMEL-FILAMENTTIA. Muun kuin Dremelin valtuuttaman filamentin käyttö voi aiheuttaa laitteisto- ja omaisuusvhinkoja.


VAROITUS ÄLÄ VEDÄ FILAMENTTIA ULOS. Muuten pursotin voi vahingoittua.

FILAMENTIN LATAAMINEN/VAIHTAMINEN

1. Aloita filamentti lataus-/vaihtoprosessi napauttamalla Filamentti-painiketta (Filament) kosketusnäytöstä. Pursotin liikkuu tulostusalueen oikeaan etukulmaan ja pursottimen kärki alkaa lämmetä.




2. Kun pursotin lakkaa liikkumasta, avaa 3D40:n kanssi, jotta pääset paremmin käskisi pursottimeen.
3. Jos filamentti on ladattu, leikkaa nykyinen filamentti lähetä pursottimen oton lähetä ja napauta kosketusnäytöltä Seuraava (Next).




4. Irota kelan luukku käänämällä sitä vastapäivään ja poista nykyinen kela, jos sellainen on. Katso kuva 1.


KUVA 1



KUVA 2




5. Vedä uuden filamentin pää ohjainputken läpi, aseta kela kelapidikkeeseen, aseta kelan luukku takaisin asettamalla lukot kohdakkain ja käännä myötäpäivään. Katso kuva 1.
Napauta kosketusnäytöltä Seuraava (Next).
6. Jos nykyinen filamentti vaihdetaan, 3D40 poistaa nykyisen filamentin automatisesti.
7. Kun Syötä filamentti (Feed Filament) -näyttö tulee näkyviin, napauta kosketusnäytöltä Seuraava (Next) ja työnä ohjainputesta tulevaa filamentia pursottimen ottoon, kunnes se tulee läpi omillaan. Katso kuva 2.



8. Filamenti vedetään pursottimeen ja se alkaa tulla pursottimen kuumasta kärjestä.
HUOM.: Dremel 3D40 on testattu rakentamalla esineitä ennen kuin se lähti tehtaalta. Nämä esineet on saatettu tehdä eri värisellä filamentilla kuin mitä käytät. Siksi pursottimessa saattaa olla pieni määrä filamenttia.

9. Kun utta filamenttia tulee pursottimen kärjestä, suorita napauta Valmis (Done) kosketusnäytöstä. Filamentin latausprosessi suoritetaan loppuun, päävalikko tulee näkyviin ja pursotin kärkibroidaan. Poista ylimääräinen filamentti varovasti koskettamatta kuumaa pursottimen kärkeä. Poista jäämät tarvittaessa pursottimen kärjestä kärkipihdeillä.



VAROITUS **OLE ERITYISEN HUOLELLINEN, ETTET VAHINGOITA PURSOTTIMEN KÄRKEÄ, KUN PUHDISTAT JÄÄMIÄ. DREMEL 3D40 EI TOIMI VAHINGOITTUNEELLA PURSOTTIMEN KÄRJELLÄ JA VAATII VAIHTOA.**

10. Sulje 3D40:n kansi ja ovi.


RAKENNUSALUSTAN VALMISTELU

- VAROITUS** ÄLÄ PUDOTA RAKENNUSALUSTAA. TEMPEROITU LASILEVY VOI RIKKOUTUA JA AIHEUTTAÄ LOUKKAANTUMISEN.
- VAROITUS** ÄLÄ POISTA TEMPEROITU LASILEVYÄ MUOVIPIDIKKEESTÄ. TEMPEROIDUN LASILEVYN REUNAN KOSKETTAMINEN VOI AIHEUTTAÄ LOUKKAANTUMISEN.

VAROITUS VARMISTA ENNEN JOKAISTA RAKENTAMISKERTAA, ETTÄ RAKENNUSALUSTAA PEITTÄÄ DREMELIN MÄÄRITTÄMÄ RAKENNUSTEIPPI. VÄÄRÄN RAKENNUSTEIPIN KÄYTÄMINEN VOI JOHTAA LAITTEISTOVAURIOIHIN JA HUONOOON ESINEIDEN RAKENNUSLAATUUN.

1. Jos rakennusalusta on asennettu, irrota se puristamalla rakennusalustan edessä olevaa kiinnikettä ja nostamalla rakennusalusta pohjalta. Katso kuva 3.
2. Poista rakennusteipin suojuus ja aseta teippi rakennusalustan päälle. Parhaita tuloksia varten aseta rakennusteippi ensin rakennusalustan keskelle ja tasoita ulospäin ilmakuplat poistaen. Katso kuva 4.
3. Asenna rakennusalusta käyttämällä rakennusalustan kiinnikettä.

KUVA 3



KUVA 4




RAKENNUSALUSTAN TASAAMINEN


VAROITUS ÄLÄ KOSKETA PURSOTTIMEN KÄRKEÄ DREMEL 3D40:N KÄYTÖN AIKANA TAI ENNEN KUIN SE ON VIILENTYNYT 60 °C:EEN. PURSOTTIMEN KÄRJEN KOSKETTAMINEN KÄYTÖN AIKANA TAI SEN JÄLKEEN ENNEN JÄÄHTYMISTÄ VOI AIHEUTTAA HENKILÖVAHINKOJA.

On tärkeää tasata rakennusalusta aina, kun vaihdat rakennusteipin tai asennat rakennusalustan uudelleen, jotta rakennusalusta on tasaisen välimatkan päässä pursottimen kärjestä. Varmista, että rakennusalustan ja rakennusteipin välillä ei jää ilmakuplia. Jos rakennusalustaa ei tasata tai ilmakuplia poisteta, esinettä ei ehkä voida rakentaa oikein.


1. Varmista, että olet asettanut rakennusteipin rakennusalustalle ja ettei siinä ole esineitä. Rakennusteipin asettaminen tasaisemisen jälkeen voi vaikuttaa esineen yhtenäisyyteen.
2. Napauta Tasaa (Level) 3D40:n kosketusnäytöltä.




3. Pursotin ja rakennusalusta liikkuvat paikalleen rakennusalustan tasamista varten. 3D40 tarkistaa ensin tason rakennusalustan takaa keskeltä. Rakennusalustan alla olevia kahta nuppia käytetään rakennusalustan vasemman ja oikean laidan nostamiseen ja laskemiseen. Pursotin sisältää anturin, joka tunnistaa tasaisuuden, eikä siihen tarvita lisätölkulua.
4. Kosketusnäyttö osoittaa, onko rakennusalusta liian korkea tai liian matala. Jos rakennusalusta on liian korkea, säädä nuppia käänämällä oikealle kunnes kuulet äänimerkin ja kosketusnäyttö osoittaa olevansa valmis vahvistamaan alustan tasaisuuden.



5. Jos rakennusalusta on liian matala, säädä nuppia käänämällä vasemmalle kunnes kuulet äänimerkin ja kosketusnäyttö osoittaa olevansa valmis vahvistamaan alustan tasaisuuden.



6. Tarkista alustan taso napauttamalla Vahvista (Verify). Jos lisäsäätöjä vaaditaan, kosketusnäyttö osoittaa suunnan. Jos tasaus on oikein, pursotin siirtyy seuraavaan kohtaan ja tasausprosessi voidaan toistaa.



7. Toista vaiheet 4–6 toiselle sijainnille. Kun alusta on täysin tasainen, pursotin siirtyy automaattisesti kalibrointisijaintiin ja suorittaa tasausprosessin loppuun.




USB-KAPEELIN KYTKEMINEN

1. Varmista, että 3E40:n virtakytkin on pois päältä.
2. Yhdistä mukana toimitettu USB-kaapeli 3D40:een ja tietokoneeseen. Katso kuva 5.
3. Avaa ohjelmisto.
4. Kytke Dremel 3D40 pääälle virtakytkimellä, jotta voit synkronoida tietokoneesi Dremel 3D40:een.


ETHERNET-YHTEYDEN MUODOSTAMINEN

1. Varmista, että 3E40:n virtakytkin on pois päältä.
2. Kytke Ethernet-kaapeli 3D40:een. Katso kuva 6.
3. Kytke Dremel 3D40 pääälle virtakytkimellä. Ethernet-yhteys tunnistetaan automaattisesti. Vahvista valinta napauttamalla Hyväksy (Accept).

KUVA 5



KUVA 6



RAKENTAMINEN

VAROITUS

NOUDATA KAIKKIA VAROITUKSIA JA TURVAOHJEITA, KUN KÄYTÄT DREMEL 3D40 -LAITETTA. Muussa tapauksessa seurausena voi olla tulipalo, laitteistovahinkoja, omaisuusvhinkoja tai henkilövahinkoja

VAROITUS

ÄLÄ KUROTA DREMEL 3D40:N SISÄÄN KÄYTÖN AIKANA. Dremel 3D40:n liikkuvien osien koskettaminen käytön aikana voi aiheuttaa heikon rakennuslaadun, laitteistovahinkoja tai henkilövahinkoja.

HUOM.: Dremel 3D40 on testattu rakentamalla esineitä ennen kuin se lähti tehtaalta. Nämä esineet on saatettu tehdä eri värissellä filamentilla kuin mitä käytät. Siksi pursottimessa saattaa olla pieni määrä filamenttia. Ensimmäisen esineesi rakentamisessa saatetaan käyttää hieman tätä filamenttiväriä ennen kuin se siirtyy kokonaan käytämääsi filamenttiväriin.

Sinulla on muutama vaihtoehto, kun rakennat Dremel 3D40:llä:


- 1) Tulostimen tallennustila
- 2) USB-asema
- 3) Online-tulostus
- 4) Tietokone

ENNEN RAKENTAMISTA


1. Varmista, että filamenttia on ladattu riittävästi (katso sivu 280).
VINKKI: Voit määrittää onko sinulla riittävästi filamenttia esineen valmistamiseen ennen rakentamista vertaamalla Print Studion näyttämää vaadittua pituutta pituusmittarin näyttämään kelassaa olevan filamentin pituuteen. Jos 3D40:n filamentti loppuu kesken, se keskeyttää rakentamisen kunnes filamenttia lisätään.
2. Varmista, että rakennusteippiä on käytetty ja että rakennusalusta on tasattu eikä siellä ole esineitä.

RAKENTAMINEN TULOSTIMEN TALLENNUSTILASTA

1. Napauta päävalikosta Rakenna (Build).



2. Napauta rakennusvalikosta tulostinkuvaketta.



3. Napauta mallitiedostoa, jonka haluaisit rakentaa.
(Selaa sivuja nuolilla)




4. Aloita rakentaminen napauttamalla mallitietosivulla Rakenna (Build).




5. 3D40 kohdistaa ensin pursottimen ja rakennusalustan nollasijaintiin, minkä jälkeen tasoanturi suorittaa kohdistuksen loppuun koskettamalla kevyesti rakennusalustaa. Pursottimen kärki alkaa lämmetä, missä voi kestää muutama minuutti. Kun oikea lämpötila on saavutettu, mallisi rakentaminen aloitetaan.
6. Kun esineen rakentaminen on valmis, 3D40 kohdistaa pursottimen ja rakennusalustan automaatisesti kalibointisijaintiin ja jäähdyytää pursottimen kärjen.
7. Odota, kunnes kosketusnäyttö ilmaisee, että pursotin on "viileä" (cool) ennen kuin poistat esineen. Katso "Esineen poistaminen rakennusalueelta" -osista ohjeet esineen poistamiseen.

RAKENTAMINEN USB-AEMASTA

- Napauta päävalikosta Rakenna (Build).



- Näytä USB-aseman sisältö napauttamalla USB-kuvaketta.





- Suorita tulostaminen USB-asemalta suorittamalla vaiheet 3–7 kohdasta Rakentaminen tulostimen tallennustilasta.


RAKENTAMINEN TULOSTUSJONOSTA

Jos 3D40 on rekisteröity ja lisätty Dremel3D-profiiliin, voit lähetä rakentamisia verkkoselaimella osoitteesta www.Dremel3D.com tai käyttämällä Dremel3D-mobiilisovellusta iOS- tai Android-laitteella.


- Jos 3D40 näyttää tulostusjonon (Print Queue) ilmoituksen, napauta Rakenna (Build) ilmoitusikkunasta, jotta pääset käsiksi tulostusjonoon. Jos valitset Hylkää (Decline), voit myöhempinä käyttää tulostusjonoa napauttamalla Rakenna (Build) ja sitten Tulostusjono (Print Queue).



- Tulostusjono (Print Queue) -valikossa voit valita Rakenna (Build) seuraavalle jonon mallille tai Poista (Delete) se ja siirty seuraavaan malliin.



- Napauta Mallin tiedot (Model Details) -kohdassa Rakenna (Build) aloittaaksesi rakentamisen tai Poista (Delete) poistaaksesi tiedoston.



RAKENTAMINEN TIETOKONEELTÄ

Dremel 3D40 on yhteensopiva Autodesk Print Studio -ohjelmiston kanssa. Noudata ohjeita, jotka toimitettiin ohjelmiston mukana suorittaaksesi rakentamisen tietokoneeltasi.

RAKENTAMISEN PERUUTTAMINEN 3D40:LLÄ

Voit peruuttaa esineen esilämmityksen tai rakentamisen aikana napauttamalla Pysäytä (Stop) kosketusnäytöstä. Jos vahvistat Kyllä (Yes), pursotin ja rakennusalusta siirtyvät kalibointisijainteihinsa.

ESINEEN POISTAMINEN

ESINEEN POISTAMINEN RAKENNUSALUSTALTA

KUVA 8

VAROITUS ÄLÄ KOSKETA PURSOTTIMEN KÄRKEÄ DREMEL 3D40:N KÄYTÖN AIKANA TAI ENNEN KUIN SE ON VIILENTYNYT VÄHINTÄÄN 60 °C:EEN. Pursottimen kärjen koskettaminen käytön aikana tai sen jälkeen ennen jäähtymistä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

VAROITUS KÄYTÄ HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA. Suojavarusteiden, kuten lämmönkestävien hansikkaiden ja turvalasien, käyttö vähentää henkilövahinkojen vaaraa.

VAROITUS HUOMIOI KEHOSI ASENTO, KUN KÄYTÄT KÄSITYÖKALUA ESINEIDEN POISTOON RAKENNUSALUSTALTA. Yhtäkkinen työkalun lipeämisen ja virheellinen kehon asento esineen poistamisen aikana voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

VAROITUS ÄLÄ PUDOTA RAKENNUSALUSTAA. Temperoitu lasilevy voi rikkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisen.


VAROITUS ÄLÄ KIERRÄ TAI TAITA RAKENNUSALUSTAA, KUN POISTAT ESINEITA. Temperoitu lasilevy voi irrota muovipidikkeestä ja aiheuttaa loukkaantumisen.

VAROITUS VÄLTÄ NAARMUTTAMASTA RAKENNUSALUSTAA, KUN POISTAT ESINEITA. RAKENNUSALUSTAN NAARMUT AIHEUTTAVAT VIRHEELLISEN ESINEIDEN LUOMISEN.

1. Odota, että pursotin jäähtyy ennen kuin poistat esineen.
2. Poista rakennusalusta rakennusalueelta, kun esine on vielä kiinni siinä.
3. Irrota esine rakennusalustalta. Käytä tarvittaessa esineen poistotyökalua kevyesti esineen irrottamiseksi rakennusalustasta (kuva 8). Jos haluat, irrota rakennusteippi rakennusalustalta samalla, kun erotat esineen rakennusalustalta. Rakennusteippi voidaan sitten irrottaa esineestä.

TUKIEN POISTAMINEN (JOS VAADITAAN)

Käytä kärkipiheitä poistamaan tuet, jotka ovat esineen sisällä tai vaikeissa paikoissa.



PARHAAT KÄYTÄNNÖT


1. KÄYTÄ AINA RAKENNUSTEIPPIÄ.
2. Varmista, että rakennusalusta on tasainen ennen jokaista esinettä.
3. Varmista, että kela on asennettu oikein ja että se voi pyöriä vapaasti.
4. Kun käytät Dremel 3D40:tä ensimmäistä kertaa tai kun olet vaihtanut filamentin, anna Dremel 3D40:n pursotetaan kunnas materiaali on yhtenäistää asennetun filamentin värin kanssa.
5. On tärkeää, että valvot Dremel 3D40:n esineiden rakentamisen alkua. Esineen rakentamisessa mahdolliset ongelmat ovat todennäköisesti alkuvaiheessa. Onneksi tämä on myös kätevin aika peruuttaa esine, puhdistaa rakennusalusta ja aloittaa esine alusta. Pysy Dremel 3D40:n lähellä rakennusprosessin aikana.
6. On tärkeää säätää Dremel 3D40:n pakaus, koska sen avulla Dremel 3D40:n varastointi ja kuljetus on helpompaa.
7. Varmista, että säilytät filamentikelan ympäristössä, joka ei ole kostea tai liian kuuma. On suositeltavaa, että et poista filamentikelaa ilmatiiviistä pakkauksesta ennen käyttöä.
8. Käytä esineen poistotyökalua kevyesti, jotta et vahingoitaisi rakennusalustaa tai esinettä.
9. Aina kun mahdolista, esine on paras asettaa rakennusalustan keskelle. Esineen parhaan asennon käyttäminen on äärimmäisen tärkeää. Varmista, että esineesi sijaitsee rakennusalustalla ja että käytät parasta asentoa rakentamiseen.
10. Jyrkät ulkonemät (alle 45 asteen kulma) on suositeltavaa rakentaa tuen kanssa.
11. Poista rakennusalusta aina ennen esineen poistamista.
12. Hidasta hiomista suositellaan, jotta esine ei sula uudelleen.
13. Print Studio -ohjelmisto näyttää vaaditun filamentin pituuden kullekin esineelle. Vertaa tätä kelan pituusmittarin osoittamaan pituuteen.
14. Valvo rakentamisen tilaa Dremel 3D -mobilisovelluksella tai Dremel3D.com-sivustolla.

KUNNOSSAPITO

PURSOTTIMEN TUKOSTEN AVAAMINEN

Käytä avaustyökalua pursottimen puhdistamiseen ja filamenttitukosten avaamisen.

1. Odota, että pursotin lämpenee ja aseta avaustyökalu pursottimen ottoon (ylhäällä).
2. Tukkiutuneet jäämät painetaan alas ja ne pursotetaan pursottimen kärjestä.




KUVA 9


LAITEOHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN VERKON KAUTTA

Jos 3D40 on rekisteröity ja lisätty Dremel3D-profilisi, voit päivittää sen laiteohjelmiston suoraan kosketusnäytöltä. Laiteohjelmiston päivittäminen.

- Napauta Työkalut (Tools), Asetukset (Settings), Tarkista päivitykset (Check for Updates).



- 3D40 tarkistaa onko siihen asennettu uusin laiteohjelmisto ja pyytää sinua päivittämään, jos päivitys on saatavilla.
- Hyväksy lataaminen ja asenna uusin laiteohjelmisto.



- Kun 3D40 käynnistyy ja palaa aloitusnäyttöön (Home Screen), laiteohjelmiston päivitys on valmis.

LAITEOHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN MANUAALISESTI

Jos 3D40 ei ole yhdistetty verkkoon, voit päivittää laiteohjelmiston suoraan USB-asemalta.

- Mene verkkoselaimella osoitteeseen [www.dremel3d.com/support](http://dremel3d.com/support) ja lataa uusin 3D40-laitteohjelmistotiedosto.
- Lisää 3D40-laitteohjelmistotiedosto tyhjälle, FAT32-alustetulle USB-asemalle.
- Kytke 3D40 pois päältä virtakytkimellä.
- Aseta USB-asema USB-A-porttiin.
- Kytke 3D40 pääälle. Sen pitäisi tunnistaa ja asentaa uusi laiteohjelmisto automaattisesti.
- Sammutta 3D40, poista USB-asema ja suorita päivitys loppuun kytkemällä laite takaisin päälelle.

ULKOKUOREN PUHDISTAMINEN

Puhdista 3D40:n ulkopinta nukkaamattomalla liinalla. Puhdista ulkopinnasta kaikki näkyvät jäärmat. Jotta Dremel 3D40 ei vahingoittuisi, älä käytä vettä, kemikaaleja tai muita puhdistusaineita 3D40:n puhdistamiseen.

PURSOTTIMEN KÄRJEN PUHDISTAMINEN

VAROITUS OLE ERITYISEN HUOLELLINEN, ETTET VAHINGOITA PURSOTTIMEN KÄRKEÄÄ, KUN PUHDISTAT JÄÄMIÄ. DREMEL 3D40 EI TOIMI VAHINGOITTUNEELLA PURSOTTIMEN KÄRJELLÄ JA VAATII VAIHTOA.

VAROITUS ÄLÄ KOSKETA PURSOTTIMEN KÄRKEÄ DREMEL 3D40:N KÄYNTÖN AIKANA TAI ENNEN KUIN SE ON VILLENTYNYT 60 °C:EEN. Pursottimen kärjen koskettamisen käytön aikana tai sen jälkeen ennen jäähtymistä voi aiheuttaa henkilövähinkoja.

Vedä kaikki muovijäämät pursottimen kärjestä pienillä kärkipihdeillä. Jos jäämät ovat tiukassa, pursotin on ehkä lämmittää.

KOSKETUSNÄYTÖN PUHDISTAMINEN

Pyyhi kosketusnäyttö pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla. Älä suihkuta puhdistusaineita kosketusnäyttöön.

KUNNOSSAPITO JA HUOLTO

Ongelma	Syy	Korjaava toimenpide
Pursottimen kärki rakentaa keskikohdasta sivussa.	Dremel 3D40 on kadottanut pursottimen pään tarkan sijainnin eikä pysty rakentamaan.	Pursottimen kärjen lähetämisen alkuasentoon kalibroi Dremel 3D40:n. Peruuta esine, tyhjennä rakennusalusta, lähetä pursottimen pää alkuasentoon ja aloita esine alusta.
PLA ei pursotu tai tarttu rakennusteippiin oikein.	Tämä voi johtua siitä, että rakennusalusta ei ole tasassa pursottimen pään kanssa.	Rakennusalustan tasaaminen kohdistaa pursottimen pään ja varmistaa paremman esineen laadun. Peruuta esine, tyhjennä rakennusalusta, tasaa rakennusalustan ja aloita esine alusta.
Print Studio -ohjelmisto kaatui käytön aikana tai tietokone kaatui.	Joskus ohjelmisto ei ole yhtä viisas kuin sinä ja kaatuu.	Tallenna avoimet tiedostot jos mahdollista ja käynnistä Print Studio -ohjelmisto tai tietokone uudelleen.
Dremel 3D40 kaatui ennen kuin esineeni aloitettiin.	Dremel 3D40 saattoi saada ristiriitaisia komentoja.	Sammuta virta, odota 30 sekuntia ja kytke virta takaisin päälle.
Tukimateriaali ei irtoa puhdistuksen aikana ja seurauksena on lopullisen esineen heikompi laatu.	Osan suunta ei ole ihanteellinen.	Aseta 3D-tiedoston sijainti uudelleen Print Studiossa, jotta voit minimoida tukimateriaalin tai asettaa tukimateriaalin epäkriittiselle pinnalle.
Rakentamisen lopussa oleva spaghetti-mainen sotku.	Esineen kerros ei tarttunut oikein, malli tallennettiin minimaalisella rakennusalustaan koskevalla pinta-alueella tai esine rakennettiin rakennusalustan yläpuolelle ilman tutia valittuna.	Käytä Print Studion esikatselua ensimmäisen kerroksen korkeudesta ja sijainnin katsomiseksi. Rakenna tarvittaessa tukien kanssa.
Osa rakennettu vain puoliksi.	Filamentti loppui. Filamentti tukkutui rakentamisen aikana.	Vaihda filamentti ja jatka rakentamista. Katsa "Filamenttia ei tule".
Filamenttia ei tule.	Pursotin tukossa.	Ota yhteyttä asiakastukeen.
Pursotin ei ohjaudu.		Ota yhteyttä asiakastukeen.
Lankamaisia tai rispaantuvia muovikerroksia jyrkissä ulkonemissa.	Esineen ulkoneman ovat liian kaukana toisistaan tai liian jyrkkiä (<45 asteen kulma).	Rakenna tukien kanssa.
3D40 ei löydä Wi-Fi-verkkoani.	Tulostin on liian kaukana langattomasta reititimestä.	Aseta 3D40 läheemmäs reititintäsi. Muodosta verkkoyleys Ethernetytin kautta.
3D40 ei muodosta yhteyttä verkkooni.	Tulostin on liian kaukana langattomasta reititimestä.	Aseta 3D40 läheemmäs reititintäsi.
	Verkon salasana on väärä.	Syötä salasana uudelleen tai varmistaa salasana verkon omistajalta.
3D40 ei nouda tunnusta.	Verkon salasana on väärä.	Syötä salasana uudelleen tai varmistaa salasana verkon omistajalta.
	Verkossa on palomuuri.	Syötä verkon välityspalvelimen tiedot.
Mobiilisovellus ei yhdistä 3D40:een tai näyttää "tulostin offline-tilassa" (printer offline).	3D40 ei ole yhdistetty verkkoon.	Tarkista 3D40:n verkkoasetukset ja yrityt muodostaa yhteys uudelleen.

Ongelma	Syy	Korjaava toimenpide
Tunnus ei kelpaa.	Vahvista nykyinen 3D40-tunnus valitsemalla Työkalut/Tietoja (Tools/About) ja yrityä uudelleen.	Luo uusi tunnus valitsemalla Hanki uusi tunnus (Get new token) ja yrityä muodostaa yhteys uudelleen. Huomaa, että tämä poistaa tulostinta jakavat käyttäjät.
Rakentaminen ei alkanut verkon yli lähetettäessä.	Filamentti loppui.	Lataa uusi filamentti ja jatka rakentamista.
	Ovet aukeavat.	Ovet on suljettava, jotta rakentamisen voi aloittaa verkon kautta tai tulostusjonoista.
	Mallia rakennettiin jo.	Rakennuslevyn on oltava tyhjä, jotta rakentaminen voidaan aloittaa verkosta. Tyhjennä rakennuslevy ja aloita rakentaminen tulostusjonoista.

KULUTTAJAN RAJOITETTU DREMEL® - TAKUU

Tällä DREMEL-tuotteella on lakisääteinen / maakohtaisen säännösten mukainen takuu. Normaalista kulumisesta johtuvat vauriot, ylikuormitus ja väärä käsittely ovat tämän takuun ulkopuolella.

Jos tuote ei täytä tämän kirjallisen takuun vaatimuksia, toimi seuraavasti.

1. ÄLÄ palauta tuotetta ostopaikkaan.
2. Ota yhteystä asiakastukeen osoitteeseen www.dremel.com kautta lisätietoja varten.

HÄVITYS

Sähkötyökalu, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusikäyttöön.

VAIN EU-MAITA VARTEN

 Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin! Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaiteita koskevan direktiivin 2012/19/EY ja sen kansallisten lakiens muunnosten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusikäyttöön.

DREMELIN YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja Dremelin tuotevalikoimasta, tuesta ja hotilinesta on osoitteessa www.dremel.com.

Dremel, Konijnenberg 60, 4825 BD Breda, Alankomaat.

يتم ضمان منتج DREMEL هذا بما يتفق مع اللوائح الإجبارية/المخصصة للدولة، ويستثنى من هذا الضمان التلف الناتج عن ال Abuse أو التأكيل العادي أو زيادة الحمل أو التعامل الخاطئ.

في حال شُغل المنتج في التوافق مع هذا الضمان الخطي، فيرجى اتخاذ الإجراء التالي:

1. لا تُعد المنتج إلى مكان الشراء.
2. يُرجى الاتصال بخدمة العملاء عن طريق www.dremel.com لمعرفة المزيد من التفاصيل.

التخلص من البطارية

يجب فرز الماكينة والملحقات والعبوة لإعادة تدوير صديقة للبيئة.

خاص بالدول الأوروبية فقط

لا تتخلص من الأدوات الكهربائية في النفايات المنزلية!
 يجب تجميع الأدوات الكهربائية التي لم تعد قابلة للاستخدام بشكل منفصل والتخلص منها بطريقة مناسبة بيئياً وذلك بموجب التوجيه الأوروبي EC/19/2012 الخاص بแนวทางات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتنفيذه في القانون الوطني.

DREMEL®

انقل إلى www.dremel.com للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة منتجات Dremel المتنوعة، والدعم، والخط الساخن الخاص بشركة Dremel.

BD Breda, The 4825, 60 Dremel, Konijnenberg
.Netherlands

الصياغة والخدمة

الإجراء التصحيحى	السبب	المشكلة
سيعمل إرسال رأس آداه البثق إلى الموضع الرئيسي على إعادة معايرة Dremel ٣D٤٠. قد يحدث ذلك بسبب عدم استواء منصة الإنشاء مع أداة البثق وفشل في الإنشاء.	رأس آداه البثق إلى الموضع الرئيسي، وإرسال رأس آداه البثق إلى الموضع الرئيسي، وإعادة تشغيل الغرض.	رأس آداه البثق تقوم بالإنشاء بعيداً عن المركز.
سيعمل استواء منصة الإنشاء على حمادة وأداة البثق وضمان الحصول على جودة أفضل للغرض. قم بإلقاء الغرض، وإخلاء منصة الإنشاء، وتسوية منصة الإنشاء، وإعادة تشغيل الغرض.	قد يحدث ذلك بسبب عدم استواء منصة الإنشاء مع رأس آداه البثق.	PLA لا يثبت أو غير متنسق بشرط الإنشاء بشكل صحيح.
فاحفظ الملفات المفتوحة إن أمكن وقم بما يعادة تشغيل برنامج استديو الطباعة أو الكمبيوتر.	في بعض الأحيان لا يكون البرنامج قادر ذكائه وينتقص عن العمل.	توقف برنامج استديو الطباعة أثناء الاستخدام أو توقف الكمبيوتر.
قم بتفعيل التشغيل، انتظر ٣٠ ثانية، ثم قم بالتشغيل.	قد يتضمن ٣D٤٠ Dremel أمر متضاربة.	توقف ٣D٤٠ قبل بدء تشغيل الغرض.
أعد توجيه الموضع ملف ٣D في استديو الطباعة لتثبيل المادة الداعمة أو استبدل المادة الداعمة على سطح غير حاسم.	توجيه الجزء ليس مثالياً.	المادة الداعمة لا تتصل عند التطبيق، وتتسرب في انخفاض جودة الغرض النهائي.
استخدم ميزة المعايرة في استديو الطباعة لتعريف ارتفاع ووضع الطبعة الأولى. قم بالإنشاء باستخدام دعامات عند الضرورة.	توجد طبقة من الغرض غير متنسقة بشكل جيد، أو تم حفظ التموج بأقل مساحة سطحية ملامسة لمنصة الإنشاء، أو تم إنشاء الغرض طافقاً فوق منصة الإنشاء دون اختيار دعامة.	فوضى في الأنابيب العازل عند نهاية الإنشاء.
استبدل السلك واستنف الإنشاء. راجع "علم خروج سلك".	نفذ السلك، على السلك أثناء الإنشاء.	يتم إنشاء الجزء حتى منتصف المسافة فقط.
اتصل بخدمة العملاء.	أداة البثق مسدودة.	عد خروج سلك.
اتصل بخدمة العملاء.	أجزاء المتولدة من الغرض بعيدة جداً أو شديدة.	أداة البثق لا تعود إلى موضعها الرئيسي.
قم بالإنساب باستخدام دعامات.	طبقات بلاستيكية لزجة أو مهترنة على الأجزاء الاحدار (زاوية > ٤ درجة).	طبقات بلاستيكية المدورة.
أعد وضع ٣D٤٠ لتكون أقرب إلى الموجة. اتصل بالشبكة باستعمال الإيثرنت.	الطباعة بعيدة جداً عن الموجه اللاسلكي.	٣D٤٠ لا يمكنه العثور على شبكة Wi-Fi خاصة.
أعد وضع ٣D٤٠ لتكون أقرب إلى الموجة.	الطباعة بعيدة جداً عن الموجه اللاسلكي.	٣D٤٠ لا يمكنه الاتصال بالشبكة الخاصة.
أعد إدخال كلمة المرور أوتحقق من كلمة المرور من مالك الشبكة.	كلمة مرور الشبكة غير صحيحة.	كلمة مرور الشبكة غير صحيحة.
أدخل معلومات وكل الشبكة.	كلمة مرور الشبكة غير صحيحة.	٣D٤٠ لا يسترد الرمز.
تحقق من إعدادات شبكة ٣D٤٠ واعد حماولة الاتصال.	٣D٤٠ غير متصل بالشبكة.	تطبيق الجوال لا متصل بـ ٣D أو يعرض "الطبقة غير متنصلة".
استخدم "الحصول على رمز جديد" لإنشاء رمز جديد وأعد حماولة الاتصال. لاحظ أن ذلك سيؤدي إلى حذف أي مستخدمين يشاركونك الطباعة.	تأكد من رمز ٣D٤٠ الحالي باستخدام "أدوات/نبذة" وأعد الحماولة.	الرمز غير صحيح.
حمل سلناً إضافياً واستنف الإنشاء.	نفذ السلك.	عد بدء الإنشاء عند الإرسال عبر الشبكة.
يجب على الأنابيب لبدء الإنشاء عبر الشبكة، وبدء الإنشاء من صفر انتظار الطباعة.	الأنابيب مفتوحة.	تطبيق الجوال لا متصل بـ ٣D أو يعرض "الطبقة غير متنصلة".
يجب إلقاء لوح الإنشاء لتشغيل الإنشاء عبر الشبكة، قم بإلقاء لوح الإنشاء وابدأ في الإنشاء من صفر انتظار الطباعة.	النموذج كان قيد الإنشاء بالفعل.	النموذج كان قيد الإنشاء بالفعل.

تحديث البرامج الثابتة عن طريق الشبكة

- إذا كان 3D40 متصلًا بشبكة، فيمكنك تحديث البرامج الثابتة مباشرةً من محرك فلاش USB.
- في متجر الويب الخاص بك اذهب إلى www.dremel3d.com
 - وقم بتنزيل أحدث برامج 3D40 الثابتة support

أضف ملف برامج 3D40 الثابتة إلى محرك فلاش فارغ منسق باستخدام .FAT32

- قم بإيقاف تشغيل 3D40 واستخدام مقاوح التشغيل/إيقاف التشغيل.
- انزل محرك فلاش USB في منفذ USB-A.
- قم بتشغيل 3D40 وساقوم بالكتل والتثبيت البرامج الثابتة.
- قم بإيقاف تشغيل 3D40، وإزالة محرك فلاش USB وتنزيله مرة أخرى لإتمام التحديث.

تنظيف الهيكل الخارجي

تنظيف الهيكل الخارجي لـ 3D40 باستخدام قطعة قماش خالية من النسالة. نظف الأسطح الخارجية من أي حطام مرئي. لتجنب الإضرار به، لا تستخدم الماء أو المواد الكيميائية أو غيرها من المنظفات مع 3D40.

تنظيف طرف آداة البيدق


تحذير تख الحذر للا تنف طرف آداة البيدق عند تنظيف الحطام، لأن يمكن DREMEL 3D40 بشكل مناسف بطريق آداة بيق تالف وسيطلب استبداله.

تحذير لا تلمس طرف آداة البيدق أثناء تشغيل DREMEL 3D40 درجة منوية (140) 60 درجة فهرنهايت). قد تتسبب ملامسة طرف آداة البيدق أثناء أو بعد التشغيل وقبل أن يبرد الطرف في التعرض لأصابة شخصية.

باستخدام كشاشة مستعدة للطرف، اسحب أي حطام بلاستيكي من طرف آداة البيدق. وإذا كان الحطام صلباً، فقد يتلزم تسخين آداة البيدق.

تنظيف شاشة اللمس

امسح شاشة اللمس بقطعة قماش لينة خالية من النسالة. لا ترش المنظفات على شاشة اللمس.




- إذا كان 3D40 مسجلًا ومضافًا إلى ملف Dremel3D التعريفي الخاص بك، فيمكنك تحديث برامج الثابتة مباشرةً من شاشة اللمس. لتحديث البرامج الثابتة:
 - انقر فوق "الوات"، "إعدادات"، "تحقق من وجود تحديثات".

2. وسيتحقق إذاً معرفة إذاً ما كانت أحدث برامج ثابتة مثبتة أم لا.

لا يسألوك إذاً ما كنت ترغب في التحديث إذاً لزم ذلك أم لا.


3. اختر الموقف على تثبيت وتنزيل أحدث البرامج الثابتة.



4. عند تشغيل 3D40 وعودته إلى الشاشة الرئيسية، يكون تحديث البرامج الثابتة قد انتهى.

إزالة العائق من أداة البيث

- استخدم أداة إزالة العائق لتنظيف أداة البيث وإزالة السلك المتراكب.
1. انتظر إلى أن تسخن أداة البيث وأدخل أداة إزالة العائق في فتحة أداة البيث (العلوية).
 2. ويندفع الحاطم العالق إلى أسفل ثم يُبْتَدِئ من طرف أداة البيث.




شكل 9

1. استخدم شريط الإنماء بشكل دائم.
2. تأكد من استواء منصة الإنماء قبل كل غرض.
3. تأكد من تنبيت المسلاكة بشكل صحيح وإمكانية إدارتها بحرية.
4. عند استخدام Dremel 3D40 للمرة الأولى أو بعد تغيير السلك، فاجعلها تبتُّ إلى أن تنتفق المادة مع لون السلك المثبت.
5. من الضروري مشاهدة بدء Dremel 3D40 في إنشاء الإغاثة. من المرجح أن يواجه الغرض الخاص بك صعوبة في بداية الأمر. ولتحسين الخط، فإن ذلك هو الوقت الأكثر مناسبة لإلغاء الغرض وتنظيف منصة الإنماء وتتبُّغيل الغرض من جديد. ظل بالقرب من Dremel 3D40 أثناء عملية الإنماء.
6. من الضروري الاحتياط بمواد تعليب Dremel 3D40 حيث أنها ستجعل إعادة تعبئة ونقل Dremel 3D40 أكثر سهولة.
7. تأكد من تفريغ سلاكة السلك في بيئة غير رطبة أو شديدة الحرارة. يوصى بعدم إزالة سلاكة السلك من عبوتها مكملة الملح حتى الاستخدام.
8. استخدم أداة إخراج الغرض برفق لتجنب الإضرار بمنصة الإنماء أو الغرض.
9. متى أمكن، يُفضل وضع الغرض الخاص بك في منتصف منصة الإنماء، من الضروري استخدام أفضل توجيه للغرض الخاص بك. تأكد من وجود الغرض على منصة الإنماء واستخدامك لأفضل توجيه من أجل الإنماء.
10. للأجزاء المتنقلة المنحدرة (زاوية أقل 45 درجة) يوصى بالإنساء باستخدام دعامة.
11. أخرج منصة الإنماء دائمًا قبل إخراج الغرض.
12. يوصى بالمتضمنة سرعة منخفضة لتجنب إعادة تدبُّب الغرض.
13. يعرض برنامج استديو الطياعة طول السلك اللازم لكل الغرض. قارن هذا الطول بالطول المشار إليه في مقاييس طول المسلاكة.
14. راقب حالة الإنماء باستخدام تطبيق جوال Dremel 3D .Dremel3D.com

إخراج الغرض

شكل 8



إخراج الغرض الخاص بك من منصة الإنشاء

⚠ تحذير

لا تلمس طرف أداة البثق أثناء تشغيل درجة مئوية (140 درجة فهرنهايتس) أو إلى أن تبرد حتى 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايتس) على الأقل، قد يتسبب ملامسة طرف أداء البثق أثناء أو بعد التشغيل وقبل أن يبرد الطرف في التعرض لإصابة شخصية.

⚠ تحذير

استخدم معدات حماية شخصية، حيث سيعمل استخدام معدات الحماية الشخصية مثل المفازات المقاومة للحرارة ونظارات السلامة إلى تقليل الإصابات الشخصية.

⚠ تحذير

كن على وعي بموضع جسمك عند استخدام الأدوات اليدوية لإخراج الأغراض من منصة الإنشاء، فقد يتسبب الإزلاقي المفاجئ للأداة وموضع الجسم غير المناسب أثناء إخراج الغرض من منصة الإنشاء في التعرض لإصابة شخصية.

⚠ تحذير

لا تسقط منصة التكوين، فقد تكسر اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى وتؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

⚠ تحذير

لا تقم بلف أو ثني منصة التكوين أثناء إزالة الكائنات، فقد تتخلص اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى عن الحامل البلاستيكي وتحوّل إلى حدوث إصابة شخصية.

⚠ تحذير

تجنب خدش منصة الإنشاء عند إخراج الأغراض، حيث ستتسبّب الخدوش الموجودة في منصة الإنشاء في إنشاء الغرض بطريقة غير صحيحة.


1. انتظر إلى أن تبرد أداة البثق قبل إخراج الغرض الخاص بك.

2. أخرج المنصة من منطقة الإنشاء والعرض ما زال مرافقاً بها.


3. ازْعِجَ الغرض الخاص بك من منصة الإنشاء، إذا لزم الأمر، استخدم أداة إخراج الغرض برفق لإخراجه من منصة الإنشاء (الشكل 8)، عند الرغبة في ذلك، أخرج طرف الإنشاء من منصة الإنشاء أثناء فصل الغرض عن منصة الإنشاء، ثم يمكن إخراج شريط الإنشاء من الغرض.

(إزاله الدعامات (إذا لزم الأمر))


استخدم كاشاة مستدقّة الطرف لإزالة الدعامات الموجودة داخل الغرض الخاص بك أو الذي يصعب الوصول إليها.



2. في قائمة صف انتظار الطباعة يمكنك اختيار "إنشاء" النموذج التالي في الصف أو "حذفه" والنقدم إلى المودع الثاني.



3. في تفاصيل الطراز انقر فوق "إنشاء" لبدء عملية الإنشاء أو "حذف" لحذف الملف.



الإنشاء من الكمبيوتر


يتوافق 3D40 Dremel مع استديو الطباعة من Autodesk. فاتتح التعليمات التي تأتي مع هذا البرنامج لإتمام الإنشاء من الكمبيوتر الخاص بك.

إلغاء عملية الإنشاء على 3D40


لإلغاء الغرض الخاص بك أثناء التسخين المسبق أو الإنشاء، انقر فوق "إيقاف" في شاشة المنسق. وإذا قمت بالتأكيد "نعم" فستقوم أداة البنق ومنصة الإنشاء بالانتقال إلى مواضع المعيرة.

الإنشاء من محرك فلاش USB

1. في القائمة الرئيسية انقر فوق "إنشاء".




2. انقر فوق أيقونة USB للوصول إلى محتويات محرك الفلاش.



3. اتبع الخطوات 3-7 من الإنشاء من المخزن الموجود بالطابعة لإتمام الإنشاء من محرك فلاش USB.

الإنشاء من صف انتظار الطباعة

إذا كان 3D40 مسجلًا ومضارعًا إلى ملف Dremel3D الخاص بك، فيمكنك إرسال الإنشاء من مت萃ع الويب الخاص بك على الموقع WWW.Dremel3D.com أو باستخدام تطبيق جوال iOS وAndroid. إذا كان 3D40 يعرض إطار صفح انتظار الطباعة فانقر فوق "إنشاء" في قائمة الإبطار الوصول إلى صف انتظار الطباعة. إذا اخترت "رفض" فيمكنك الوصول لآخر إلى صف انتظار الطباعة بالنقر فوق "إنشاء" ثم "صف انتظار الطباعة".




قبل الإنشاء


1. تأكد من تحميل كافية من المسلاك (انظر الصحفة (303) نصيحة، يمكنك تحديد إذا ما كان لديك سلك كافٍ لإتمام غرضك قبل الإنشاء بمقارنة طول المسلاك اللازم كما هو معروض من قبل استديو الطباعة بطول المسلاك الموجود على المسلاكة المشار إليها بمقاييس الطول). وإذا نفذ سلك 3D40 أنفأ الإنشاء، فسيتوقف مؤقتاً إلى أن تتم إضافة المزيد من المسلاك.
2. تأكد من استخدام تبريط الإنشاء واستنواه منصة الإنشاء وتغريغ الأغراض.

الإنشاء من المخزن الموجود بالطبععة


1. في قائمة الإنشاء الرئيسية انقر فوق "إنشاء".



2. في قائمة الإنشاء انقر فوق أيقونة الطباعة.



3. انقر فوق ملف التموج الذي ترغب في إنشائه.
(استخدم الأسماء للتمرير عبر الصفحات)



الإنشاء

▲ تحذير لاحظ جميع التحذيرات وتعليمات السلامة عند استخدام DREMEL 3D40. فقد يؤدي التقصير في القلم بذلك إلى التسبب في نشوب حريق أو تلف المعدات أو تضرر الممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية.

▲ تحذير لا تصل إلى داخل DREMEL 3D40 أثناء تشغيلها. فقد يتسبب ملامسة الأجزاء المتحركة بـ Dremel 3D40 في سوء جودة الإنشاء أو تلف المعدات أو التعرض لإصابة شخصية.

ملحوظة: ستقوم 3D40 Dremel باختبار الأغراض قبل مغادرتها المصانع. وقد صُنعت أغراض الاتصال هذه باستخدام لون سلك مختلف غير الذي تستخدمه. من ثم، قد تظل كمية صغيرة من السلك في آلة النقش. قد يوجد بـ 3D40 غرضان الأول بعضًا من هذا السلك الملون إلى أن يتحول إلى لون السلك الخاص بك.

لديك عدة خيارات عند الإنشاء باستخدام 3D40 الخاص بك:

- (١) المزمن الموجود بالطاولة
- (٢) محرك فلاش USB
- (٣) الطباعة عبر الإنترنت
- (٤) الكمبيوتر


توصيل كابل USB

١. تأكد من وجود مفتح طاقة 3D40 في موضع إيقاف التشغيل.
٢. صل كابل USB المضمن بـ 3D40 والكمبيوتر، الشكل 5.
٣. افتح البرنامج.
٤. قم بتشغيل Dremel 3D40 باستخدام مفتح الطاقة لمزامنة الكمبيوتر مع Dremel 3D40.


توصيل الإيثرنت

١. تأكد من وجود مفتح طاقة 3D40 في موضع إيقاف التشغيل.
٢. صل كابل الإيثرنت بـ 3D40، الشكل 6.
٣. قم بتشغيل Dremel 3D40 باستخدام مفتح الطاقة. يتم اكتشاف وصلة الإيثرنت تلقائيًا. انقر فوق "موافقة" لتأكيد الاتصال.

شكل 5




شكل 6




ارتفاع منصة الإنشاء



وإذا كانت منصة الإنشاء منخفضة جداً، فم بضبط الفرنس المناسب. يداره جهة اليسار إلى أن تسمع "صافرة" وتنغير شاشة المنس إلى استعدادها للتحقق من اتسوء القاعدة.



6. انقر فوق "تحقق" للتحقق من اتسوء القاعدة. إذا لزم القيام بمزيد من التعديل، فتشير شاشة المنس إلى الاتجاه، وإذا كانت التسوية صحيحة، فستتحرك أداة البيدق إلى النقطة التالية ويمكن تكرار عملية التسوية.



7. كرر الخطوات 6-4 بالنسبة للموضع الثاني، عندما تكون القاعدة متساوية تماماً وستتحرك أداة البيدق تلقائياً إلى موضع المعايرة وتكمي عملية الاستواء.




تحذير DREMEL 3D40

لا تمس طرف أداة البيدق أثناء تشغيل درجة منوبة (140 درجة فهرنهايت). قد تتسبب ملامسة طرف أداة البيدق أثناء أو بعد التشغيل وقبل أن يبرد المطرف في المعرض لإصابة شخصية.

من المضوري استواء منصة الإنشاء في كل مرة تضع شريط الإنشاء أو تعيد تثبيت منصة الإنشاء لضمان استواء بعد منصة الإنشاء عن رأس أداة البيدق. وتأكد من إزالة أي فقاعات هوائية من بين منصة الإنشاء وشريط الإنشاء. قد يتسبب عدم استواء منصة الإنشاء أو التخلص من الفقاعات الهوائية في عدم إنشاء الأغراض بشكل صحيح.

1. تأكد من أنك وضعت شريط الإنشاء على منصة الإنشاء وعدم ظهور أغراض. قد يضر استخدام شريط الإنشاء بعد الاستواء بتسببيه أعراض.

2. انقر فوق




3. "تسوية" في شاشة 3D40 المنسية.

3. ستتحرك أداة البيدق ومنصة الإنشاء إلى الموضع المتساوية منصة الإنشاء. سينتظر 3D40 أولًا من التسوية في الجزء الأوسط الخلفي من منصة الإنشاء. وينتخدم الفرنسين الموجودين أسفل منصة الإنشاء لرفع وخفض منصة الإنشاء جهة اليسار واليمين. تحتوي أداة البيدق على مستشعر يكتشف إذا ما كانت القاعدة متساوية أم لا، ولا يلزم استخدام أدوات إضافية.


4. ستكتشف شاشة المنس إذا ما كانت منصة الإنشاء الخاصة بك مرتفعة أو منخفضة جدًا. إذا كانت منصة الإنشاء مرتفعة جداً، فم بضبط الفرنس المناسب يداره جهة اليمين إلى أن تسمع "صافرة" وتنغير شاشة المنس إلى استعدادها للتحقق من اتسوء القاعدة.

إصلاح منصة الإنشاء

شكل 3



شكل 4




تحذير لا تسقط منصة التكوبين. فقد تتكسر اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى وتؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

تحذير لا تقم بالية اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى من الحامل البلاستيكي، ملasse حافة اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى ربما تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.

تحذير قبل كل إنشاء، تأكد من تقطيع منصة الإنشاء .DREMEL قد يتسبب استخدام الإنشاء غير المناسب في تلف المعدات وسوء جودة إنشاء الغرض.

- في حال ثبيت منصة الإنشاء، أزيل المشبك الموجود في مقمة منصة الإنشاء بالضغط وأخرج منصة الإنشاء من القاعدة، الشكل 3.
- أزلي بطة الالاصق من شريط الإنشاء وضع شريط الإنشاء فوق منصة الإنشاء للحصول على أفضل النتائج، استخدم شريط الإنشاء في منتصف منصة الإنشاء أولاً وقم بالتمليس نحو الخارج لإزالة أي فقاعات هادئة، الشكل 4.
- ثبّت منصة الإنشاء باستخدام مشبك منصة الإنشاء.

شكل 2



9. عند ظهور سلك جديد من طرف أداة المثلث، انقر فوق "تم" في شاشة المنس لاستكمال عملية تحميل السلك، وعد إلى القائمة الرئيسية، وقم بمعايرة أداة المثلث، أزل السلك الزائد بعناية دون لمس طرف أداة المثلث الساخن، إذا لزم الأمر، أزل الحطام بعناية من طرف أداة المثلث باستخدام مسندقة الطرف.

5. استك طرف السلك الجديد عبر أنبوب التوجيه، وضع المسلاكة في حامل عقارب الساعة، واستبدل باب المسلاكة بمدحاذة عرى القفل والإدارة في اتجاه انقر فوق "التالي" على شاشة المنس.

6. في حال تغيير سلك موجود، سبق 3D40 ثلاثاناً بتنظير السلك الموجود.



7. عند ظهور شاشة التغذية بالسلك، انقر فوق "التالي" في شاشة المنس وانظم السلك القائم من أنبوب التوجيه في فتحة أداة المثلث إلى أن تتغير أداة المثلث خالن نفسها، انظر الشكل 2.


تحذير توخ الحذر للاستفادة من طرف أداة المثلث عند تنظيف الحطام، ان يعمل 3D40 DREMEL بشكل مناسب بطرف أداة بثق تالف وسيطلب استبدالها.

10.أغلق غطاء وياب 3D40.

8. سينتسب السلك إلى أداة المثلث وسيبدأ في الخروج من طرف أداة المثلث الساقن.


محروطة: تم اختبار 3D40 Dremel الخاص بك بواسطة أغراض إنشاء قبل معاورتها المصنع، وقد صُنعت أغراض الاتصال هذه باستخدام لون سلك مختلف غير الذي تستخدمنه. من ثم، قد تظل كمية صغيرة من السلك في أداة المثلث.





الاستعداد للإنشاء

2. بعد توقف أداة البين عن الحركة، افتح غطاء 3D40 للوصول إلى أداة البين بشكل أفضل.
3. في حال تحمل سلك موجود، اقطع السلك الموجود بالقرب من فتحة أداة البين وانظر فوق زر "التالي" الموجود بشاشة المنسن.



4. أزل باب المسلاكة بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة وأخرج المسلاكة الموجودة إذا كان هناك واحدة، انظر الشكل 1.

تحذير لاحظ جميع التحذيرات وتوجيهات السلامة عند القيام بذلك إلى التسبب في نشوب حريق أو ثلث المعدات أو تضرر الممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية.

تحذير لا تلمس طرف أداة البين أثناء التشغيل أو إلى أن تبرد حتى 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) على الأقل. قد تتسبب ملامسة طرف أداة البين أثناء أو بعد التشغيل وفيما يلي ببرد الطرف في التعرض لإصابة شخصية.


تحذير استخدم سلك DREMEL فقط. قد يتسبب استخدام سلك غير معتمد من قبل Dremel في تلف المعدات أو تضرر الممتلكات.

تحذير لا تسحب السلك. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف أداة البين.

تحميل/تغيير السلك


1. ابدأ عملية تحميل/تغيير السلك بالتفير فوق زر "السلك" الموجود بشاشة المسن. ستحرك أداة البين إلى الزاوية اليمنى الأمامية بمنطقة الطياعة وسيبدأ تسخين طرف أداة البين.

شكل 1



نظرة عامة على برنامج استديو الطباعة

يتوافق 3D40 Dremel مع استديو طباعة Autodesk الذي يمكن تثبيته من محرك فلاش USB الذي يأتي مع طابعتك أو تنزيله من www.dremel3d.com. يتيح استديو الطباعة لك باستيراد وتحرير وإنشاء ملفات 3D. تلقي النظرة العامة أدناه أضفوا على أهم أدوات التحكم، بينما توفر مصادر الدعم الإضافية في قائمة تعليمات.




١. **الإعداد**
الطبعات - اختر نوع طابعتك
الإعدادات - اختر المادة وتصميم الإنشاء

٢. **تدفق عمل الطباعة**
استيراد - اضف نموذج إلى منصة الإنشاء من قائمة ملف أو قم بالسحب والإفلات
التقطيف - رتّب النماذج في منصة الإنشاء وحدد المقاييس وقم بالإدارة
الإصلاح - الإصلاح الثنائي أو معالجة التموج بدوبي، القص، القطع
المتساوي، تقويب الرفع، والموازنة (يوصي بالأوامر البيوية للمستخدمين المتقدرين)
الدعامات - إنشاء دعامات ثنائية أو بيوية للأجزاء المتدلية
معينة مسافة - إنشاء واستعراض المسارات التي ستتبها أداة الليزر عند
إنشاء الجزء الخاص بك
طباعة / تصدير - إرسال دليل الإنشاء الخاص بك إلى برنامج إنشاء فكرتك
عند الاتصال عن طريق كابل USB أو الحفظ إلى الكمبيوتر عن طريق
محرك فلاش USB


٣. **استعراض**
استعراض المكتب - اختيار الاتجاه المقاييس الذي ترغب في استعراضه
منتصف الكائن - مشاهدة قائمة بجميع الأغراض الموجودة على لوح الإنشاء
الخاص بك وتشغيل/إيقاف تشغيل الدعامات الثنائية

الإعداد الأولي


4. انقر على شبكتك اللاسلكية باستخدام شاشة المنسن. استخدم الأسماء التالية، خالل قائمة الشبكات اللاسلكية المتاحة. عند ظهور اسم شبكتك اللاسلكية، انقر فوق "موافقة".




5. انقر كلمة مرور الشبكة اللاسلكية وانقر فوق "موافقة".



6. انقر فوق "نعم" لتسجيل 3D40 الخاص بك واكتبه الرمز المعروض في الجزء السفلي من شاشة المنسن. سيسخن هذا الرمز لربط 3D40 الخاص بك بحساب .Dremel3D.com.



7. انقر فوق "نعم" لإنتمام عملية الإعداد الأولي على طابعتك.



8. زر Dremel3D.com أو قم بتشغيل تطبيق جوال Dremel3D واتبع الرسائل التوجيهية لاستكمال إنشاء الملف التعريفي للمستخدم وتسجيل 3D40.

٤٠ عند تشغيل Dremel 3D40 لأول مرة، ستوجه إلى القيام بالإعداد الأولي للشبكية والخدمات السحابية وتسجيل الطابعة. وسيؤدي إتمام هذه العملية إلى منك الوصول إلى ميزات مثل الطباعة لاسلكياً من الكمبيوتر الشخصي الخاص بك أو تطبيق جوال Dremel 3D ومشاركة الطابعة بين أصدقائك وأفراد الأسرة وأخطارات تحديثات البرامج الثانية ومرافقحة حالة الطابعة.


ملاحظة: يمكن تنزيل تطبيق جوال Dremel 3D من متاجر التطبيقات الخاصة iOS أو Android. قد يعتمد توافر تطبيق المحمول على المنطقة التي تتوارد بها.


١. لإتمام الإعداد الأولي، انقر فوق "نعم" عند توجيهك إلى ذلك على شاشة الإعداد الأولي. إذا رفضت هذا الإعداد، فيمكنك دائمًا إعادة الشبكة والتسجيل لاحقًا.

٢.



٣. إذا اخترت "نعم"، سيقوم 3D40 بالاتصال تلقائيًا بالإنترنت الخاص بك (إذا كنت متصلًا بموجه فانتقل إلى الخطوة ٥) أو ابحث عن الشبكات اللاسلكية المتاحة.





نبذة
انقر لمشاهدة معلومات 3D40 مثل إصدار البرنامج الثابتة وعدد الاستخدام وحالة الطابعة وعنوان MAC والرمز.



لِقُوْنَاتْ شَاشَةِ الْمَسْ



يشير إلى وجود خطأ مثل عدم وجود سلك أو فتح الباب.



يشير إلى اتصال الإيثرنت.



يشير إلى قوة إشارة WiFi وفي حال وجود اتصال بـ WiFi سيكون الرمز أزرق اللون.



يشير إلى أن أداء المثق باردة.



يشير إلى أن أداء المثق دافئة.




يشير إلى أن أداء المثق ساخنة.




يشير على أن الطابعة متصلة بخدمات طباعة 3D Spark.
ويمكن أن يستقبل أوامر عن بعد.

الإعدادات
 اللغة – انقر لاختيار لغة الفانقة البديلة.
 الشاشة – انقر لاختيار مؤشرات LED الخاصة بالكتلية أو مقاييس برمجة الفانقة الرئيسية.
موازنة المحور Z – سُتستخدم لمحاكاة ارتفاع لوح الإنشاء أثناء التجفيف.
الأصوات – انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل أصوات 3D40.
الوضع الافتراضي – انقر لتشغيل/إيقاف تشغيل الوضع الافتراضي التجزئي.

استعادة ضبط المصنع – انقر لإزالة جميع المعلومات المخزنة في 3D40 واعدتها إلىقيم المصنع الافتراضية.
 الحصول على رمز جديد – انقر لتحرير الرمز الحالي والحصول على رمز جديد عند الاتصال بـ WiFi أو الإنترنط.
تحقق من التحديثات – انقر للتحقق من من إصدار البرامج الثابتة الجديدة عند الاتصال بـ WiFi أو الإنترنط.




التسيير المسبق
 انقر لبدء تسخين آداة الينق مسبقاً وتلقائياً من أجل إنشاء أو إزالة الحطام الزائد.
التطهير – بمجرد تسخين آداة الينق، انقر لينق السلك يدورا.
إيقاف التشغيل/تشغيل – انقر لإيقاف تشغيل أو تشغيل التسخين المسبق.






المعايرة



انقر لنقل أداة المثق ومنصة الإنشاء إلى الموضع صفر.




وضع JOG

انقر لعرض الخيارات لنقل أداة المثق ومنصة الإنشاء على طول المحاور X و Y . Z







.WiFi – انقر لاتصال WiFi
قطع اتصال WiFi – انقر لإيقاف تشغيل WiFi.
ضبط الوكيل – انقر لمضبط وكيل بيوني.




قائمة انتظار الطياعة
 إنشاء - انقر لعرض تفاصيل الإنشاء التالي.
 حذف - انقر لإزالة الإنشاء التالي من صف الانتظار.



صف انتظار الطياعة تفاصيل المودج
 إنشاء - انقر لبدء عملية الإنشاء.
 حذف - انقر لإزالة المودج من صف الانتظار.



السلك
 انقر لبدء التسخين وبدء عملية تحميل/تغيير السلك. (انظر الصفحة ٣٠٣ لمعرفة التعليمات المتعلقة بعملية تحميل/تغيير السلك)



التسوية
 - انقر لبدء عملية استواء منصة الإنشاء. (انظر الصفحة ٣٠٠ لمعرفة التعليمات المتعلقة باستواء منصة الإنشاء)




شاشة اللمس

بعد استخدام DREMEL 3D40 الخاص بك بدون كمبيوتر أمرة بسيراً بفضل البرمجيات الموجودة به وشاشة اللمس الملونة تماماً. وقبل إنشاء التموج الخاص بك، فإننا نرحب في اطلاعك على بنية وخيارات قائمة شاشة اللمس.


تحذير لاحظ جميع التحذيرات وتعليمات السلامة عند استخدام DREMEL 3D40. فقد يؤدي التقصير في القيام بذلك إلى التسبب في نشوب حريق أو تلف المعدات أو تضرر الممتلكات أو التعرض لإصابة شخصية.



إنشاء
انقر فوق التموج 3D وأبدأ في عملية الإنشاء. (انظر الصفحة ٢٩٩)
لمعرفة تعليمات الإنشاء التفصيلية




قائمة الإنشاء
انقر فوق الطابعة أو محرك فلاش USB أو قائمة انتظار الطباعة
لاختيار الوجهة المراد لملفك.



قائمة التموج
انقر فوق التموج المراد أو استخدم الأسهم
لتمرير خلال الصفحات للبحث عن التموج الخاص بك.




تفاصيل الملف
إنشاء – انقر لبدء عملية الإنشاء.
حذف – انقر لحذف ملف التموج من المخزن الموجود بالطابعة أو
محرك فلاش USB.
نسخ إلى الطابعة – من محرك فلاش USB، انقر لنسخ ملف
التموج إلى المخزن الموجود بالطابعة.




حالة الإنشاء
إيقاف – انقر للناء عملية الإنشاء الحالية.
إيقاف مؤقت/تشغيل – انقر لإيقاف عملية الإنشاء الحالية أو مؤقاً أو
استئنافها. سيتيح لك الإيقاف المؤقت الوصول إلى زر السلك.
تغير السلك – انقر لتغيير السلك أثناء عملية الإنشاء الحالية بالإضافة
المزيد من السلك أو تغيير الألوان.

تفريغ المحتويات

1. ضع الصندوق على طاولة واقطع الشريط واقتحمه.
2. أزل الحشوة العلوية.




7. أزل الحشوة السفلية.




نصيحة: احتفظ بمواد التغليف للنقل في المستقبل
والتخزين.

3. أزل 3D40 وضعه على الطاولة.
4. افتح الغطاء وأزل الحشوة العلوية.




5. ارفع لوح الإنشاء برفعه من كلا الجانبين.



مقدمة

مرحباً بك في عالم Dremel 3D. تتمثل مهنتنا في تعليمك خلال عملية إنشاء 3D ومشاركة أفضل الممارسات لجعل أفكارك تتنفس بالحياة. بعد إنشاء 3D عملية ستتضمن تجربة ومتاجر، ولحسن الحظ، فخبراء Dremel موجودون هنا لجعل مهنتك أسهل بفضل النصائح على الإنترنت والدعم المباشر. أبداً نجاحك يتضمن Dremel 3D! Dremel 3D الخاص بك على موقع Dremel3D.com الذي يتيح لك الوصول إلى مئات من النماذج عالية الجودة والمشاريع المبتكرة. مع Dremel يمكنك الاعتماد على أفكارك، وإنشائها بشكل أفضل وجعلها ملائكة.

محتويات المجموعة*




3D40 Dremel




دليل التعلميات




دليل التشغيل السريع



مسلاكة السلك **




كابل الطاقة




كابل USB




شرريط الإنشاء



أداة إخراج الأغراض





محرك فلاش USB




أداة إزالة العوانق

* قد تختلف الكميات بناءً على المجموعة.

** لا تقم بالتخزين في بيئة رطبة أو حارة.



التعرف على 3D40 الخاص بك



- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. خطاء | 15. أنبوب توجيه السلك |
| 2. أداة البيق | 16. ذراع أداة البيق |
| 3. قضيب المحور Z الإرشادي | 17. مشبك توجيه السلك |
| 4. باب | 18. فتحة أداة البيق |
| 5. مقاييس للمسارك | 19. بروحة أداة البيق |
| 6. منفذ USB A | 20. كابل الشريط |
| 7. أفراد الاستواء | 21. قضيب المحور X الإرشادي |
| 8. مشبك منصة الإنشاء | 22. مستشعر الاستواء |
| 9. شاشة اللمس | 23. طرف أداة البيق |
| 10. منصة الإنشاء | 24. مفتاح الطاقة |
| 11. حامل مسلكية السلك | 25. منفذ USB B |
| 12. حامل المحور Y الإرشادي | 26. منفذ الإيثرنت |
| 13. قضيب المحور Y الإرشادي | 27. لوحة |
| 14. محرك متدرج الدوران | 28. دخل الطاقة |

مسرد المصطلحات

المصطلح	التعريف
منصة الإنشاء	السطح المستوٍ المستخدم من قبل الكائنات.
3D٤٠ Dremel	مثبٍ منصة الإنشاء مثبت موجود في مقدمة قاعدة منصة التكين ويستخدم لتنبيه منصة التكين في مكانها.
حامل المسلاكة	شريط اتصال يزيد من تدراك الكائنات الخاصة بك ويساعد على تنبيهها في سطح لوحة التكين.
باب المسلاكة	الجسم ثلاثي الأبعاد من المساحة التي ستبقيها الكائن بمجرد إكماله.
محرك كهربائي ثبات مبارثر (DC)	Dremel ٤٠ له حد أقصى لحمل التكين مما يعني أن الكائنات ذات حجم التكين الأكبر لا يمكن تكبيرها ما لم يتم تغيير حجمها أو تضييقها إلى كانت أصغر في الحجم.
الدوران	باب المسلاكة ٣D٤٠ مزود بباب موجود في اللوحة الامامية. يسمح هذا الباب بالوصول بهدوء إلى منصة التكين، وأداة البثق، والسلك، والكائنات الخاصة بك. هذا الباب يصنف من مادة شفافة حتى تتمكنك من راقية مستوى سير عملية إعداد الكائنات الخاصة بك مع الحفاظ على استقرار بيئة التكين.
STL	تقنية شبكات لسلكية خاصة بالمنطقة المحلية تتبع للأجهزة الإلكترونية بالاتصال.
شائكة اللمس	أداة البثق تتيح لك مراقبةUSB الأجهزة. مجموعه كبيرة من الأجهزة.
3D٤٠ Dremel	مروحة أداء البثق وموتور الترس.
3D٤٠ Dremel	جهاز مروحة أداء البثق إلى منصة التكين الماسدة في التبريد أثناء عملية التكين قيد التنفيذ.
WIFI	فتحة موجودة أعلى أداء البثق حيث يتم إدخال السلك لأنماط عملية التكين.
بالاتصال.	ذراع يوجد على جانب أداء البثق ويستخدم لفك مقبض موتور ترس أداء البثق.
قضيب المحور X الإرشادية	طرف أداء البثق فوهة موجودة أسلق أداء البثق حيث يتم إخراج السلك الساخن لإتمام عملية التكين.
قضيب المحور Y الإرشادية	السلك جبل مشابه للسلك يصنف من مادة بلاستيكية.
قضيب المحور Z الإرشادية	أنبوب توجيه السلك قفلة بلاستيكية توجه السلك من بكرة السلك غير مسار بالهيكل الخارجي في ٣D٤٠ Dremel.
مجموعة من القضبان على كل جانب من المحرك متدرج الدوران بمحرك أداء البثق إلى يمين أو يسار منطقة الإنشاء.	مستشعر انحسار بك يشكل مؤقت في حالة توقف السلك عن الخروج بالصورة المناسبة.
مجموعة من القضبان على كل جانب من المحرك متدرج الدوران بمحرك أداء البثق إلى أمام أو خلف منطقة الإنشاء.	مستشعر نفاد السلك مستشعر موجود في مأخذ أداء البثق يوقف الطابعة الخامسة بك بشكل مؤقت في حالة نفاد السلك أثناء عملية التكين.
مجموعة من القضبان الموجودة خلف منطقة الإنشاء إلى أعلى أو أسفل.	حامل المسلاكة قفلة أسطوانية حيث يتم لف سلك طويل من السلك للتخلص والاستخدام المتواصل.
صيغة ملف قابل للتكون تتوافق مع Dremel.	أقصى الاستواء مقابض توجد أسفل قاعدة منصة التكين ويستخدم لضبط المساحة المناسبة بين لسان أداء البثق ومنصة التكين.
3D٤٠.	مستشعر يكتسب ارتفاع منصة التكين ويساعد على ضبط المستوى المناسب.
خطاء	أداة تقليلية تستخدم لإلتساك بالكتنات الصغيرة وإزالة المواد الزائدة التي ربما تكون ساخنة للغاية بحيث لا يمكن لها بصورة مباشرة.
زرايدة دقيقة الرأس	

3D40 موارد

المكان	الوصف	الموارد
نسخة مطبوعة من دليل التشغيل السريع موجودة داخل كرتونة المكون المسقطية. كما تتوافر على www.dremel3d.com	يتوفر خطوات موضحة لكيفية فك تثبيت 3D وابعاده في اخراجها من الصندوق.	دليل التشغيل السريع
www.dremel3d.com	يوفر أحدث برامج 3D، والمعلومات الخاصة بالمنتج، ودعم العملاء، وبرنامج ثري دي موديل وتزييلات المشروع.	موقع Dremel 3D
www.dremel3d.com	اتصل بشركة Dremel للحصول على دعم وصيانة وخدمة المنتج.	دعم عملاء 3D Dremel
يتم تثبيته من موقع www.dremel3d.com أو من قرص فلاش USB مرفق مع 3D40 Dremel	يسمح لك بتنزيل وتحرير وتكونين الملفات ثلاثية الأبعاد.	برنامج برينت ستوديو

أنظمة التشغيل المدعومة

(Apple® Mac® OS® X v10.9 or later (Mavericks
Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 7 SP1

الحد الأدنى لمواصفات النظام



- وحدة المعالجة المركزية: معالج 64 بت (غير مدعوم) الذاكرة: RAM سعة 3 جيجا بايت (يوصى باستخدام RAM سعة 4 جيجا بايت أو أكثر)
- مساحة القرص: مساحة فارغة على القرص سعتها 2 جيجا بايت تقريباً (التبديل)
- بطاقة الرسوم: GDDR RAM سعة 1.024 ميجا بايت أو أكثر.
- Microsoft® Direct3D® 11 capable graphics card or higher
- جهاز التثبيت: قارئ بثلاثة أزرار

المطالبات الكهربائية

معدل دخل 3D40: ٣٤٠-١٠٠ فولت، ٦٠-٤٧ هرتز، ١٠٨٠٠ أمبير

بيانات التشغيل

درجة حرارة الغرفة: ٢٩-٤٦ درجة مئوية (٦٠ - ٨٥ درجة فهرنهايت)
منطقة عمل مستوية
بيانات منطقة عمل حادة



خدمات DREMEL عن بعد وخدمات المنتقلة

توفر لك خدمات Dremel عن بعد وخدمات المنتقلة المعلومات والخدمات المتعلقة بمنتجات Dremel ٣D الخاصة بك. ربما يتغير نوع المعلومات المقدم من خلال خدمات Dremel عن بعد وخدمات Dremel المنتقلة من وقت لآخر. يتم تقديم كافة المعلومات والخدمات المتعلقة بالمنتج من أجل راحتكم، "كما هي" و "وفقاً لما هو متاح".

ملحوظة: قد يعتمد توافر خدمات Dremel عن بعد وخدمات المنتقلة على المنطقة التي تتوارد بها.

لا تضمن شركة Dremel أن المعلومات أو الخدمات ستكون متاحة، أو دقيقة، أو تنسن بالموثوقية، أو أن المعلومات أو الخدمات الخاصة بالمنتج ستتوفر الآمان في منزلك أنت تستدعي كافة المعلومات والخدمات الخاصة بالمنتج وكذلك المنتجات على مسؤوليتك. المعلومات والخدمات الخاصة بالمنتج غير مخصصة كدليل للمواطنين على المعلومات. يتيح الاتصال بالشبكة توافر قطعة دخول واتصال على السرعة بالإنترنت. قد يتم تطبيق الرسوم الخاصة بمقدمة خدمة إنترنت. تتطلب الطباعة بواسطة المحمول توافر جهاز محمول متافق وخطة بيانات. قد يتم تطبيق الرسوم الخاصة بشركه الجوال.

الوصف الوظيفي والمواصفات

البناء

أداة النقش: المطرد الفردي
درجة حرارة أداة النقش: تصل إلى ٢٣٠ درجة مئوية (٣٩٧ درجة فهرنهايت)
واجهة التثبيت: شاشة الملمس IPS بـألوان كاملة بحجم ٣,٥ بوصة
الحد الأقصى لحجم التكروين: ١٠ بوصات × ٦,٧ بوصات × ٢٥ ملليمتر (ملم)
سمك الطبق: ٤ مل | ١٠٠ بوصة
ملم
اللون السلك: يرجى زيارة موقع Dremel ٣D.com للتعرف على الألوان المتاحة
سعة التخزين الداخلية: ٤ GB
سعة التخزين الخارجية: محرك فلاش USB

الوزن والأبعاد:

الوزن (بدون البكرة): ١٦ كجم (٣٥ رطل)
الأبعاد: ٢٠,٢٥ بوصة × ١٥,٩ بوصة × ١٥,١ بوصة (٣٩٦ ملم × ٥١٥ ملم × ٤٠٦ ملم)

السلك

يعد فقط مع سلك Dremel مقاس ١,٧٥ ملليمتر (ملم)

تخزين السلك

كافه البوليمرات تحمل بمور الوقت. لا تقم بالتفريغ حتى تكون هناك حاجة للسلوك. ينبعي تخزين السلك في درجة حرارة الغرفة: ١٦ - ٢٩ درجة مئوية (٦٠ - ٨٥ درجة فهرنهايت) وفي مكان جاف.

البرنامج

مرفق مع ٣D ٣D٠ Dremel برنامج أونوديس برينت ستوديو مجاني لأنظمة التشغيل Windows و Mac OSX. يقوم هذا التطبيق بتحويل ملفات الرسوم ثلاثية الأبعاد إلى ملفات قابلة للكترون.

الرموز المستخدمة

التعريف/التوضيح	الاسم	رمز
بنبه المستخدم لرسائل التحذير	رمز التحذير	تحذير
بنبه المستخدم لقراءة الدليل	رمز قراءة الدليل	

تحذير هذا المنتج من الفئة آر في البيئة الداخلية قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل لا سلكي وفي تلك الحالة ربما يتم مطالبة المستخدم باتخاذ التدابير الكافية.

معلومات تتعلق بالملكية الفكرية

٣D ٤٠ Dremel مخصص لطباعة الكائنات ثلاثية الأبعاد من الملفات الرقمية التي تقوم بإعدادها أو التي تمتلكها، أو التي يحق لك طباعتها باستخدام ٣D ٤٠ Dremel. عند إعداد الكائنات باستخدام ٣D ٤٠ Dremel، ستتحمل مسؤولية ضمان عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأي طرف خارجي أو مخالفة أي قوانين أو تشريعات سارية، مثل قوانين الملكية الفكرية بالولايات المتحدة أو أية قوانين أخرى، ربما لا يتم استخدام الكائنات الخاصة حقوق الملكية الفكرية المملوكة لأطراف خارجية دون الحصول على إذن من تلك الأطراف. استخدام ٣D ٤٠ Dremel للقيام بأي مما يلي ربما يتطلب الحصول على إذن من الأطراف المغاربة: إعداد نسخة أو صورة طبق الأصل (شكل كامل أو جزئي) لأي كائن لم يتم إعداده من قبله، أو إعداد كائن من نفس رقمي لا تملكه، أو إعداد كائن من مسورة موسوعة ضوئية لكتاب مادي لم يتم بإعداده، وسوف تتحمل مسؤولية الحصول على هذا الأذن. في بعض الحالات، ربما لا تتمكن من الحصول على إذن الآمن، وفي الحالات التي لا يمكن الحصول فيها على إذن، يتعين عليك عدم طباعة تلك الكائنات بالأبعاد الثلاثية، أو يمكنك القيام بذلك مع تحمل المسؤولية الكاملة لا يمكنك تعديل، أو تغيير تصميم، أو إيكيلك ٣D ٤٠ Dremel برنامجه أو برنامجه الثابت، باستثناء ما يسمح به القانون الساري. في حالة استخدام ٣D ٤٠ Dremel في تعليمات التثبيت/الأمان، ستتحمل المسؤولية الكاملة استخدام ٣D ٤٠ Dremel لأطراح الكائنات التي تنتهي أي حق من حقوق الملكية الفكرية المملوكة وجاذبية، وسوف تتحمل مسؤولية الأضرار المالية، أو الغرامات، أو دخول السجن.

جدول المحتويات

292	ضمان المستهلك المحدود..... Dremel
293	الصيانة والخدمة.....
295	أفضل الممارسات.....
295	الصيانة.....
296	إخراج الغرض.....
299	الإنشاء.....
303	الاستعداد للإنشاء.....
304	نظرة عامة على برنامج استديو الطباعة.....
305	الإعداد الأولي.....
306	أيقونات شاشة اللمس.....
311	شاشة اللمس.....
313	مقدمة.....
313	محتويات المجموعة*.....
315	التعريف على 3D40 الخاص بك.....
316	مسرد المصطلحات.....
317	موارد..... 3D40
318	الرموز المستخدمة.....
318	معلومات تتعلق بالملكية الفكرية.....
318	خدمات Dremel عن بعد وخدمات المتنقلة.....
318	الوصف الوظيفي والمواصفات.....
319	جدول المحتويات.....
320	تحذيرات أمان عامة.....

.z. شركة **Dremel** غير مسؤولة عن السلامة البنبوية أو فائدة الكائنات التي يتم إعدادها باستخدام **Dremel**. النماذج البنبوية المعدة من قبل مصممين يتطلبون بالخبرة قد يؤدي إلى اتلاف الممتلكات وحدوث اصابة شخصية.

الصيانة

- a. قم دائمًا بفصل التيار الكهربائي عن **Dremel** قبل أداء أي إجراء من إجراءات الصيانة. قد يؤدي عدم الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث اصابة شخصية وإتلاف الأجزاء.
- b. اطلب صيانة **Dremel** فقط و باستخدام قطع غيار من إنتاج **Dremel** سيعين لك هذا الأمر الحفاظ على التشغيل السليم وسلامة **Dremel**.
- c. استخدم المواد والمكونات المعتمدة من قبل **Dremel** فقط. استخدم مواد، أو كائنات ثلاثة الأبعاد بخلاف المواد المعتمدة من قبل **Dremel** والأصلية قد يؤدي إلى إلغاء الضمان.

تحذيرات أمان عامة

تحذير



يرجى قراءة كافة التعليمات الواردة في هذا الدليل للتعرف على منتج DREMEL 3D40 قبل التركيب والاستخدام. عدم الالتزام بالتحذيرات والتعليمات قد يؤدي إلى شعوب حريق، أو إتلاف الأجهزة، أو الممتلكات، أو حدوث إصابة شخصية. احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

سلامة منطقة العمل

d. حافظ على نظافة منطقة العمل واساعتها الجيدة. تشجع المناطق التي تسموها الفوضى أو الظلام على وقوع الحوادث.

e. لا تقم بتشغيل Dremel 3D40 في غلٰات أو أتربة، يصدر عن دremel 3D40 في وجود سائل قابلة للاشتعال أو غازات أو أتربة، تؤدي إلى اشتعال الحرارة، أو إتلاف ترددات حرارة عالية قد تؤدي إلى الشعوب الأتربية أو الأبخرة.

f. قم بتخزين أجهزة 3D40 في حالة عدم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال وغيرهم من الأشخاص عيبي الخدمة، قد تحدث إصابة في الأيدي للمستخدمين عديمي الخبرة.

الأمان الكهربائي

a. استخدم دائمًا 3D40 مع المنفذ الموزرض بشكل صحيح، لا تقم بتعديل قابس التيار غير الصحيح والقوابس.

b. لا تستخدم Dremel 3D40 في الأماكن الرطبة أو المبللة، لا تعرّض الأدوات المائية، وجود الرطوبة يزيد من مخاطر حدوث الصدمات الكهربائية.

c. لا تستخدم السلك بشكل خطاء، لا تقم أبداً باستخدام السلك لسحب

Dremel 3D40 أو فصله من منفذ التيار الكهربائي، أبق السلك بعيداً عن الحرارة أو الزيوت أو الغلاف الحاد أو الأجزاء المحركة، كما تزيد الأسلاك المتشابكة أو التالفة من خطر حدوث الصدمة الكهربائية.

d. تجنب استخدام هذا المنتج أثناء هبوب العاصف الكهربائية، فقد يكون هناك خطر بسبب التدفع المفاجئ للتيار الذي يتخرج عن البرق مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية.

e. في حالة الطوارئ قم بفصل التيار الكهربائي عن 3D40.

السلامة الشخصية

a. كن متتبلاً، وانتبه إلى ما تفعله، وتحل محل التعبير عن تشغيل 3D40، Dremel 3D40 ولا تستخدم المعدات أو المحوول أو العلاج الطبي، فقد يؤدي مرهقاً

b. الحلة أثناء تشغيلها أو إتلاف المعدات، Dremel 3D40 إلى حدوث إصابة مهنية خطيرة، استخدم معدات حماية شخصية لاستخدام المعدات المحمية مثل قفازات المقاومة للحرارة ونظارات الأذان سبق أن منع مخاطر حدوث إصابات الشخصية.

c. ارتدي الملابس المناسبة لا ترتكب ملابس فضفاضة أو جواهر، وأبق شعرك وملابسك وقفزوك بعيداً عن الأجزاء المتحركة، قد تعلق الملابس الفضفاضة أو الجوهر أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

استخدام DREMEL 3D40 وإغاثة

a. قبل كل استخدام افحص Dremel 3D40 للتحقق من ضبط الأجزاء المحركة أو عدم إعاقة حركتها، ومن عدم وجود سكر في المكونات،

b. وغيرها ذلك من الأعور التي قد تؤثر على تشغيل 3D40، في حالة الشباشب في وجود طرف أداء البيدق أثناة أو بعد التشغيل وقبل أن يبرد من قبل أحد مراكز خدمة Dremel 3D40، Dremel 3D40 المعتمدة قبل الاستخدام، استخدم الكائنات، أو إتلاف الأجهزة بصورة أكبر، أو إتلاف الممتلكات أو حدوث إصابة شخصية.

c. لا تنس طرف أداء البيدق أثناء تشغيل 3D40 أو إلى أن تبرد حتى 60 درجة فهرنهايت (14 درجة مئوية) على الأقل، لا تسبّب ملامسة طرف أداء البيدق أثناة أو بعد التشغيل وقبل أن يبرد الطرف في التعرض لإصابة شخصية.

d. قم بتركيب Dremel 3D40 في مكان جيد التهوية، اترك ما لا يقل عن 8 بوصات من الفراغ الخالي بين الأدوات المصنوعة من الزجاج المقسى، Dremel 3D40 يغير البلاستيك المليء الكائنات، قم بتنفس رواح البلاستيك المنبعثة أثناء تشغيل 3D40، Dremel 3D40 في إثارة العينين

- ومسارات الهواء، وضع 3D40 بالقرب من الأشياء المحيطة بین التهوية المناسبة.
- d. لا تصل إلى داخل Dremel 3D40 أثناء تشغيلها، فقد يتسبب ملامسة الأجزاء المتحركة بخلع المعدات أو التعرض لأشعة شمسية.
- e. لا ترك Dremel 3D40 دون إشارة إثناء التشغيل في سوء جودة الأشجار أو تلف المعدات أو التعرض لأشعة شمسية.
- f. استخدم سلك DREMEL PLA فقط حتى لا يتسبب استخدام سلك غير معتمد من قبل Dremel 3D40 في تلف المعدات أو التعرض لأشعة شمسية.
- g. تأكد من عدم وقوع الكائنات المغيرة التي يتم إعادتها بواسطة Dremel 3D40 في أيدي الأطفال الصغار. تقطيع الكائنات الصغيرة على مخاطر تتعلق بحدوث المعدات للأطفال الصغار.
- h. لا تقم بإعاده إثبات غير قانونية أو غير مناسبة باستخدام Dremel 3D40.
- i. لا تستخدم Dremel 3D40 لإعاده إثبات مصممة لاستخدام الشمع، والوقود السائل، وغير ذلك من مصدر الحرارة، قد يتسبب الالتصاق عند التعرض لشباك النيران أو غير ذلك من مصدر الحرارة.
- j. الاستخدام المتكرر للكائنات التي يتم إعادتها بواسطة Dremel 3D40 قد يؤدي إلى شعوب برق، وإتلاف المعدات المكتبات، وحدث إصابة شخصية.
- k. لا تستخدم Dremel 3D40 لإعاده إثبات مخصصة لاستخدامات الأطعمة والمشروبات مثل التقطير، أو التخزين، أو الاستهلاك. الاستخدام المتكرر للكائنات التي يتم إعادتها بواسطة Dremel 3D40 قد يؤدي إلى إصابة بأمراض أو حدوث إصابة شخصية.
- l. لا تستخدم Dremel 3D40 لإعاده إثبات المكونات الكهربائية أو هيكل المكونات الكهربائية، بل استبدل PLA غير مناسب لاستخدامات الكهربائية، واستخدام المعدات المكتبات التي يتم إعادتها إلى إتلاف المعدات وحدث إصابة شخصية.
- m. لا تضع الكائنات الميكانيكية داخل فنك أو بالقرب منه، بل استبدل المعدات المكتبات التي يتم إعادتها بواسطة Dremel 3D40 قد يؤدي إلى إصابة بأمراض أو حدوث إصابة شخصية.
- n. لا تستخدم Dremel 3D40 لإعاده إثبات PLA غير مناسب لتخزين المواد الكيميائية، واستبدل المعدات المكتبات التي يتم إعادتها بواسطة Dremel 3D40 قد يؤدي إلى إتلاف المعدات وحدث إصابة شخصية.
- o. لا ت تعرض Dremel 3D40 لدرجات حرارة تزيد عن 70 درجة منوية (15 درجة فهرنهايت)، قد يؤدي هذا الأمر إلى إتلاف المكونات الميكانيكية، Dremel 3D40 مخصص العمل في درجة حرارة تتراوح ما بين 29-17 درجة منوية (80-50 درجة فهرنهايت).
- p. لا تقم بتحريك أو سدم Dremel 3D40 أو أداة البيدق أثناء التشغيل، فقد يتم تحريك الكائن بشكل غير صحيح.
- q. لا تقم بغير لون السلك أو الكبيرة أثناء تشغيله، فقيام بهذا الأمر لا يستحب في إلغاء الكائن وقد يؤدي إلى إتلاف أداء البيدق.
- r. لا تمكّن سحب المثلث الخارجي إلا بعد مطالبتك بذلك من خلال شاشة اللمس، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف أداء البيدق.
- s. توخ الحذر لنلتف طرف أداء البيدق عند تنظيف الطعام، فإن يعمل Dremel 3D40 بشكل مناسب بطرد أداء بثق تالف وستنطّل استبداله.
- t. قبل كل إثبات، تأكد من تنظيف منصة الإثبات بواسطة شريط الإشارة الذي تحدده Dremel 3D40، قد يتسبب استخدام الإثبات غير المناسب في تلف المعدات وسرقة درجة إثباتها.
- u. كن على وعي بموضع جسمك عند استخدام الأدوات اليدوية بخارج الأعراض من منصة الإشارة، قد تسبّب الانزلاق المفاجئ للأداة وموضع الجسم غير المناسب أثناء إخراج الغرض من منصة الإثبات، التعرض لإصابة شخصية.
- v. تجنب خدش منصة الإشارة عند إخراج الأعراض، حيث ستتسبّب الخدوش المرجونة في منصة الإثبات في إنشاء الغرض بطريقة غير صحية.
- w. لا تسقط منصة التكوين، قد تكسر اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى وتؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.
- x. لا تقم بزاللة اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى من الحامل البلاستيك، ملامسة حادة اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى ربما تؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.
- y. لا تقم بلف أو ثني منصة التكوين أثناء إزالة الكائنات، قد تنصطل اللوحة المصنوعة من الزجاج المقسى عن الحامل البلاستيك وتؤدي إلى حدوث إصابة شخصية.







Dremel
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands